

\*D-11075

# ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Mecánica

Kuben Eario 6/3/03

663.42

C431

"MEMORIAS DE LA REPARACION INTEGRAL DE UNA PLANTA DE GAS CARBONICO"

# INFORME TECNICO

Previa a la Obtención del Título de

INGENIERO EN MECANICA

**Presentado por:** 

ERIK DARIO CHACON PACHECO

Guayaquil

Ann

CONCENSION OF

Ecuador

1992

DEDICATORIA

Dedico este Informe Técnico a Dios, mis padres y hermanos por su entusiasmo, estímulo y con fianza. AGRADECIMIENTO

A Cecilia por el total apoyo e<u>s</u> piritual y material para realizar este Informe Técnico.

Al Ing. Ernesto Martínez por su valiosa dirección.



### DECLARACION EXPRESA

DECLARO QUE:

" Este Informe Técnico corresponde a la Resolución de un problema práctico relacionado con el perfil profesional de la Ingeniería en Mecánica".

(Reglamento de graduación mediante la elaboración de Informes Técnicos).

Cik Cloim P.

ERIK DARIO CHACON PACHECO

/ DECANO DE LA FACULTAD

12020

Ing.Ernesto Martínez DIRECTOR DE INFORME

Ing.Eduardo Kivadeneira TRIBUNAL DE GRADO

### RESUMEN

Siempre que se hable de cerveza, será necesario hablar del gas carbónico, no sólo por su producción en la elaboración de esta bebida, sino también por sus usos posteriores en el mismo proceso cervecero.

El sistema de recolección del gas carbónico que puede desarrollar se dentro de una empresa cervecera depende de muchos factores como son los programas de producción, números de cocimientos, los tipos de cerveza y el control de la temperatura en la fermentación; así como también del buen funcionamiento de cada uno de los componentes que conforman una Planta de Recuperación y Purificación de CO2.

En la Compañía de Cervezas Nacionales el sistema de gas carbónico venía trabajando con baja eficiencia y sufriendo contínuas interrupciones a pesar de todas las intervenciones de mantenimiento a las que había sido sometido. Todas estas circunstancias motivaron que se me designara junto con técnicos calificados el trabajo de desarrollar un programa de control y mantenimiento para realizar una reparación def<u>i</u> nitiva de la Planta de CO2.

En este informe se explicará en primera instancia la técnica de la elaboración de la cerveza y el proceso de producción y recolección del gas carbónico para luego tratar sobre la inspección que se realizó a cada uno de los equipos que conforman el sistema y efectuar así una evaluación del estado real en que se encontraba.

Después de un análisis de las reparaciones efectuadas anteriormente se desarrolla un programa de mantenimiento y luego se explica el avance del mismo.

Adicionalmente se explican los estudios preliminares sobre rutas de inspección, rutas de lubricación, supervisión a las hojas de control y operación de la planta para comenzar a implementar un mantenimiento pr<u>e</u> ventivo.

# INDICE GENERAL

	Página
RESUMEN	
INDICE GENERAL	6
INDICE DE FIGURAS.	8
INDICE DE CUADROS.	10 .
ANTECEDENTES.	13
CAPITULO I. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA CERVEZA	14
1.1. Descripción del proceso de elaboración de	
la cerveza	20
1.1.1. Proceso en área de Cocinas	24
1.1.2. Proceso de Fermentación y Maduración	25
<ol> <li>1.1.3. Proceso de Envasado</li> <li>1.2. Importancia del gas carbónico para la indus tria convocore</li> </ol>	27
tria cervecera	29
1.3. Formas de abastecimiento del Gas Carbónico.	32
CAPITULO II. DESCRIPCION DEL PROCESO DE RECUPERACION DEL GAS CARBONICO 2.1. Generación de CO2 2.2. Recolección y Purificación	
CAPITULO III. EVALUACION DEL ESTADO DE LA PLANTA DE GAS CARB <u>O</u> NICO	

n	-				
μ	a	g	7	n	3
	u	ч	1	11	а
		-			_

2	3.1. Inspección y Diagnóstico	43
	3.2. Programación de mantenimiento y requerimie <u>n</u>	1
	tos	71
0.000		
CAPITULO IV.	REPARACION COMPLETA DE PLANTA GENERADORA DE	
	GAS CARBONICO	
	4.1. Reparación de los equipos	76
	4.2. Análisis de Costos	97
CAPITULO V.	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO	107
CONCLUSIONES Y	RECOMENDACIONES	116
BIBLIOGRAFIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122

### INDICE DE FIGURAS

No. Página 1. Ubicación actual de la Planta de Cia. de Cervezas Naciona les..... 16 2. Diagrama de Flujo del Proceso de elaboración de la Malta..... 23 3. Diagrama de Flujo del Proceso en el área de Cocimiento.. 26 4. Diagrama de Flujo del Proceso de Fermentación y Madura ción..... 28 5. Diagrama de Flujo del Proceso de envasado y embotellado.. 30 6. Curva porcentaje de extracto concentrado Vs. días de fer mentación en donde se demuestra la disponibilidad de gas carbónico..... 37 7. Diagrama del Proceso de Producción y Recolección de CO2.. 42 8. Válvula de alivio destapada con señales de corrosión y su ciedad..... 47 9. Tanque-trampa de espuma..... 49 10. Compresor Impulsador Booster No.1 con señales de corro sión externa..... 51 11. Compresor Impulsador Booster No.2 completamente sucio.... 53 12. Compresor Impulsador Booster No.2. Motor e instalaciones neumáticas de control totalmente sucias y con basura.... 54 13. Situación del panel de control con impurezas y con los cables de control desordenados..... 55



2	Página
	0

14.	. Vista de la Lavadora y de las Torres Desodorizadoras	57
15.	. Torres Desodorizadoras en regeneración	59
16.	. Vista del sistema de Pre-enfriamiento	61
17.	Vista de las Torres Secadoras	63
18.	Pistón y varios elementos abandonados del Compresor No.1	65
19.	Vista del Compresor de CO2 No.3	68
20.	Vista del sistema de Licuefacción	70
21.	Válvula de alivio totalmente reparada y con tubería de	
	señal plástica	78
22.	Situación actual del panel de control del Compresor Boo <u>s</u>	
	ter No.2	81
23.	Sellos de carbón de fabricación local para ser montados	
	en el Compresor Booster No.2	82
24.	Trabajos de desmontaje y preparación de repuestos del	
	Compresor Booster No. 2	83
25.	Compresor Booster No.2 armado previa la limpieza	84
26.	Vista de la Torre Lavadora después del mantenimiento y	
	limpieza	86
27.	Filtro posterior a las Torres Desodorizadoras con seña-	
	les de residuos de carbón	87
28.	Motor del Compresor del Preenfriador completamente lleno	
	de lodo	89
29.	Vista del motor del Compresor del Preenfriador desarmado	
	en donde se puede apreciar lodo tanto en el estator como	
	en el rotor	90

# Página

30. Armada del motor del sistema de Preenfriamiento	. 91
31. Vista del Compresor de CO2 No.1 preparándose la superfi	_
cie para la pintura	
32. Pistón del Compresor de CO2 No.2 listo para ser montado.	
Se puede apreciar los rines fabricados localmente	
33. Montaje del pistón en el Compresor de CO2 No.2	
34. Gráfico obtenido mediante el volumen de cerveza y los ci	
clos de cocimiento y fermentación para obtener valores y	
producción de CO2	
35. Diagrama de Disponibilidad de CO2	
36. Formato para la cedulación de equipos	
37. Formato para rutas de lubricación	111
38. Formato para hojas de vida	112
39. Formato para hojas de vida	113
40. Formato para inspección de equipos	115
41. Recuperación de CO2 después y antes de reparación	119

### INDICE DE CUADROS

No.

# INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS

Ι.	Válvula de alivio	46
II.	Trampa de Espuma	48
III.	Compresor Booster No.1	50
IV.	Compresor Booster No.2	52
۷.	Lavadora (Scrubber)	56
VI.	Torres Desodorizadoras	58
VII.	Preenfriador	60
VIII	.Torres Secadoras	62
IX.	Compresor de CO2 No.1	64
Х.	Compresor de CO2 No.2	66
XI.	Compresor de CO2 No.3	67
XII.	Sistema de Licuefacción	69

# PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y REQUERIMIENTOS

1.	Vălvula de alivio y seguridad. Trampa de Espuma. Compr <u>e</u>	
	sor Impulsador (Booster) No.1. Compresor Impulsador (Boo <u>s</u>	
	ter) No.2	73
II.	Lavadora (Scrubber). Torres Desodorizadoras. Preenfria-	
	dor. Torres Secadoras	74
III.	Compresor de CO2 No.1. Compresor de CO2 No.2. Compresor	
	de CO2 No.3. Sistema de Licuefacción	75

### ANTECEDENTES

La cerveza es una de las bebidas más antiguas que conoce la humanidad y su existencia data de los comienzos mismos de la civilización, en lo más remoto de la era agraria.

Como una agroindustria integral, no obstante a los progresos logrados en materia de ciencia y tecnología aplicadas, contínua derivando sus materias primas e insumos principales de la producción agraria.

La tendencia que predomina en la infraestructura de las nuevas cervecerías, es hacia unidades muy grandes para aprovechar las economías de escala en la construcción y producción.

Actualmente son comunes las cervecerías que tienen una capacidad anual

superior a los tres millones de hectolitros de cerveza al año.


La industria cervecera adquiere características importantes en la vida nacional a comienzos de siglo, cuando el país llega a contar con tres cervecerías: Dos en Quito (La Campana y la Victoria S.A.) y una en Guayaquil (Cia. de Cervezas Naciones C.A.) constituida como tal el 27 de Mayo de 1913.

En el año 1934 la Cervecería ubicada en el Barrio Las Peñas pertene ciente a la Cia. de Cervezas Nacionales producía 1400 Hectolitros de cerveza al año y se había convertido en una importante industria de este producto.

Ya en el año 1978 se concluía la construcción en las afueras de Guaya quil de la Planta Pascuales, la misma que es considerada como una de las más modernas cervecerías del mundo con una capacidad para cuatro millones de hectol<u>i</u> tros por año.

En la Figura No.1 podemos observar la ubicación de la Planta Pascuales ubicada en las afueras de Guayaquil.

Actualmente trabaja con una capacidad de procesamiento de aproximada - mente dos millones de hectolitros al año.



A principios de 1988 la Cia. de Cervezas Nacionales sufrío un problema laboral que ocasionó que paralizaran todas sus operaciones de pr<u>o</u> ducción inesperadamente. Lo cual interrumpió el proceso de fabricación de la cerveza.

El efecto de la descomposición de la cebada, las fugas de amoniaco del sistema de refrigeración, las fugas de CO2 almacenado junto con el abandono total afectaron todos los equipos produciendo un severo daño por corrosión.

Luego de transcurrido aproximadamente doce meses se superaron todos los conflictos laborales y se decidió prescindir de los empleados.

Para reiniciar operaciones en la Planta, se contrató compañías externas para darle un mantenimiento general a los equipos.

El personal operativo que estuvo a cargo de los equipos eran perso nas sin experiencia, los mismos que fueron capacitados inmediatamente.



Los equipos que generaban los servicios que mueven la cervecería (Vapor, agua, refrigeración, electricidad, aire comprimido y dióxido de carbono) tuvieron serias dificultades al comienzo de su funcionamiento, los cuales fueron relativamente superados.

La Planta de Recuperación de gas carbónico siguió teniendo inconve nientes, lo que ocasionó que se desperdiciara mucho producto e inclusive que se tuviera que adquirir externamente para poder continuar con la producción. La mala operación y la falta de reposición de repuestos de las partes gastadas ocasionaron este mal funcionamiento. Por lo tanto, se contrató personal calificado para que revisara la Planta de Recuperación de CO2 y capacite personal.

La revisión se centró en equipos en los cuales era más notoria su mala operación descuidando otros, además no se llevó ningún registro de los trabajos y cambios de repuestos que se efectuaron. Todo esto originó que la Planta trabajara en forma intermitente y con variada eficiencia.

A principios del año 1991 fui seleccionado juntamente con otros técni cos, los cuales estabamos más familiarizados con la Planta de CO2 ta<u>n</u> to en operación como también en las reparaciones realizadas para que con mayores elementos de juicio diéramos una solución definitiva al problema ya que las contínuas paradas y el desperdicio del gas carbónico que se generaba y no se podía recuperar afectaban los cos tos de producción de la Compañía.

### CAPITULO I

# DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA CERVEZA

# 1.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA CERVEZA

Se llama cerveza al producto que se obtiene de la fermentación alcóho lica de una infusión de cereales, especialmente cebada y harina de malta.

Sin embargo y por extensión se denomina cerveza al producto alcohól<u>i</u> co que se obtiene de cualquier cereal amiláceo como maíz, centeno, arroz, cebada, etc.

Algunos motivos por los que se prefiere utilizar cebada son:

\* Se produce prácticamente en todo el mundo

BIBLIOTECA

- \* Madura y puede cosecharse relativamente pronto (120 días)
- \* El grano contiene una gran cantidad de almidón (55-65%)
- \* Puede desarrollar con el maltaje buena cantidad de enzimas
- \* Una vez malteada se suelta fácilmente la cáscara y sirve como medio filtrante
- \* Contiene relativamente baja cantidad de grasa o aceite (la grasa es perjudicial para la cerveza)

La malta es el ingrediente más importante que interviene en la elaboración de la cerveza y es un producto derivado de la cebada.


Un procedimiento característico de fabricación de malta es el siguie<u>n</u> te:

- Comienza con la recepción de la cebada, la cual es pasada por tamices para eliminar piedras, palos y demás impurezas grandes antes de ir a los Silos de almacenaje. Durante este etapa de almacenamiento se le inyecta frío para conservar al cereal fresco.
- Cuando va a ser utilizado el producto pasa por otros equipos de lim pieza para eliminar tierras, arenas, materiales metálicos y para clasificar el grano que sirve para ser malteado.



- La cebada para malteo pasa a las tinas de remojo, donde comienza el proceso de germinación. Aquí se inyecta agua para producir el d<u>e</u> sarrollo del grano y también aire para impedir que por falta de oxígeno se ahoguen.
- Luego de las tinas de remojo la cebada pasa a las cajas de germina ción o saladines para su germinación previamente determinada mediante aire frío para el desarrollo del grano.
- Una vez que ha germinado la cebada se le inyecta aire caliente para producir la tostación y concluir la transformación de cebada a malta.
- La malta pasa por sistemas mecánicos que retiran la raicilla producto de la germinación además de polvo.
- Por último cuando el grano está limpio pasa hacia los Silos para su almacenamiento y uso posterior.

En la Figura No. 2 se observa el diagrama de bloques del proceso de elaboración de la Malta.



# PROCESO DE ELABORACION DE LA MALTA

FIGURA No.02

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ELABORACION DE LA MALTA

A continuación se presenta las diferentes etapas del proceso de elab<u>o</u> ración de la cerveza:

### 1.1.1. Proceso en área de Cocinas.

Una vez explicado y obtenida la Malta estamos en capacidad de elaborar cerveza.

La fabricación de la cerveza comienza en la zona llamada de c<u>o</u> cimiento o cocinas. Aquí se recibe la malta, la cual es limpi<u>a</u> da y colocada en tolvas pequeñas, además de la malta también se recibe la cebada no malteable y otros cereales denominados adjuntos que pueden ser trigo o arroz y almacenados en tolvas p<u>e</u> queñas independiente de las de Malta.

La malta es pesada y triturada por molinos, transportada luego hacia la paila de malta o mezclas e inician su cocción, al mi<u>s</u> mo tiempo los adjuntos son molidos y pesados e introducidos a la paila de adjunto donde también se inicia la cocción.

Después de un tiempo determinado los adjuntos son transportados a la paila de malta en donde la mezcla es calentada otro intervalo de tiempo.

Toda esta mezcla se transfiere al filtro donde se separa el

afrecho del líquido o mosto. El mosto llega a una paila princ<u>i</u> pal donde es hervido y dosificado con lúpulo el cual le da el sabor amargo.

Este mosto llega después al tanque de sedimentación o Whirpool para eliminar residuos pequeños de afrecho o lúpulo y como enfriamiento preliminar antes de ir a la bodega de frío y comenzar el proceso de fermentación.

En la Figura No.3 se observa el diagrama de flujo del proceso en el área de cocimiento.

### 1.1.2. Proceso de Fermentación y Maduración.

El proceso de fermentación y maduración comienza con la recepción del mosto desde las cocinas hasta la bodega de frío.

El mosto es inicialmente enfriado mediante agua fría antes de pasar a los tanques de fermentación y maduración. Para poder realizar la fermentación y maduración se necesita una dosificación de levadura y es en esta etapa donde se produce

26

ETAPA DE COCIMIENTO




DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO EN EL AREA DE COCIMIENTO

el dióxido de carbono, el cual es dirigido hacia la Planta de Recuperación.

Después de esta etapa de fermentación la cerveza pasa a madu rar por un tiempo determinado hasta que la cerveza obtenga un grado alcohólico y proteínico específico. Después esta cerveza es enfriada, filtrada y mezclada con agua y está lista para el proceso de envasado.

En la Figura No. 4 se aprecia el proceso de Fermentación y Maduración.

### 1.1.3. Proceso de Envasado.

#### UIBLIOTEC.

El proceso de Embotellado se realiza en el Salón de Envase y comienza con la recepción de los palets de botellas vacías, los cuales son desarmados e inspeccionados para revisar que no existan botellas rotas o dañadas.

Luego de que todas las botellas buenas entran en la lavadora, en donde con una solución de soda caliente son lavadas y luego enjuagadas con abundante agua. Todas estas botellas lavadas




FIGURA No.04

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FERMENTACION Y MADURACION

pasan por un Inspector electrónico, donde son separadas las bot<u>e</u> llas que no están completamente limpias.

Las botellas limpias pasan a las envasadoras, donde son llenadas con cerveza contrapresionadas con CO2 y tapadas para luego pasar por el Inspector de botellas llenas en donde son separadas las botellas mermadas.


De aquí los envases llegan a las pasteurizadoras donde son cale<u>n</u> tadas mediante vapor para lograr la estabilidad microbiológica y que no se deteriore el líquido por el tiempo que pudiera estar almacenadas.

Las botellas son entonces etiquetadas y paletizadas para su despacho según sea el caso.

En la Figura No. 5 se muestra el proceso de Envasado.

### 1.2. IMPORTANCIA DEL GAS CARBONICO PARA LA INDUSTRIA CERVECERA

El objetivo más importante del uso del gas carbónico en una indus tria cervecera es el reemplazo del aire, ya que al igual que muchos alimentos la cerveza no tiene una estabilidad ilimitada. Cuando trans\_ curre el tiempo se produce cambios por oxidación debido a la pre sencia de aire que ocasiona un deterioro del sabor



# PROCESO DE ENVASADO Y EMBOTELLADO

y desarrollo de compuestos indeseables que están presentes en la cer veza fresca.

El proceso de carbonatación es una operación relativamente fácil y puede incorporarse dentro del proceso de almacenamiento y embotellado en cualquier punto que sea conveniente.

Los principales usos del gas carbónico en una cervecería se pueden r<u>e</u> sumir en:

**CONTRAPRESION PARA TRASIEGO DE CERVEZA.** - En este caso su función pri<u>n</u> cipal es reemplazar al aire en los tanques donde se va a recibir la cerveza y llenar el espacio libre que queda cuando se los está desoc<u>u</u> pando con el fin de minimizar la presencia de oxígeno y reducir la oxidación.

**CARBONATACION DE CERVEZA.** - Durante el enfriamiento y filtración de la cerveza a través de un difusor de acero inoxidable, el difusor crea burbujas muy finas de CO2 (10 a 100 u.) que ingresan fácilmente dentro de la solución. La finalidad de la carbonatación de la cerveza es para darle la estabilidad y características deseadas.

CARBONATACION DE AGUA PARA CERVEZA CONCENTRADA. - Aquí se inyecta el

CO2 al agua en forma similar que se lo hace con la cerveza para poder realizar mezclas posteriores de agua y cerveza concentrada.

INYECCION DE CO2 PARA AGITACION EN LOS UNITANQUES.- El gas carbó nico es utilizado para revolver en etapas de maduración dentro de los tanques de fermentación para fines de enfriamiento rápido o para la eliminación de la cerveza floculada.

L**AVADO DE CERVEZA MERMADA.-** Donde se recupera los niveles de CO2 de la cerveza que se devuelve a los tanques por estar mal embot<u>e</u> llado.

PROCESO DE LLENADO.- Otro de los usos más importantes del CO2 es el proceso de llenado, en donde se lo necesita para la contrapr<u>e</u> sión del tanque de la llenadora y para la gasificación debajo de la tapa, aquí todo el aire que hay dentro del espacio libre de una botella debe desplazarse antes de aplicarse la tapa, el CO2 es inyectado creando burbujas que retiran el aire presente.

### 1.3. FORMAS DE ABASTECIMIENTO DEL GAS CARBONICO

El gas carbónico es generalmente producido para la industria

de bebidas por dos métodos: Una planta generadora o por la utiliza – ción de los gases producto de la combustión de algún equipo en la Planta. Y en el caso de las cervecerías el CO2 es producido en los tanques de fermentación.

En la Planta Generadora un combustible como el Kerosene o el Fuel Oil No.2 ( o quizás algún combustible más pesado) es quemado para proveer un gas que contiene dióxido de carbono con mínimas cantidades de oxígeno.

Estos sistemas normalmente consisten de un generador-recalentador, e<u>n</u> friador, equipo de absorción, separadores y bombas intercambiadores de calor y sistema de tuberías.

En la Planta de gas-combustible, ésta puede emplear los gases de la combustión de un caldero o de otro equipo que queme elementos volátiles. Este tipo de sistema no ha sido muy exitoso debido a la canti dad de oxígeno y otros componentes como son el azufre, hidrocarburos no quemados, etc. en los gases. Por lo tanto ha necesitado implementaciones para permitir la integración de la Planta de CO2 al ciclo de vapor para potencia de la industria.

En las cervecerías normalmente se recoge el dióxido de carbono de los

gases producto de la fermentación de la cerveza. Los cuales son rec<u>o</u> lectados por tuberias y enviados a la Planta de purificación y almac<u>e</u> namiento. La misma que debe ser diseñada para la capacidad necesaria en cada cervecería de acuerdo a los niveles de producción. Luego que la pureza del gas carbónico llega al 99% se procede a realizar el pr<u>o</u> ceso de recuperación.

Un sistema de recuperación de gas carbónico consta normalmente de una trampa de espuma, un compresor impulsor, torres lavadoras, torres desodorizadoras, torres secadoras, enfriadores, compresores de gas, co<u>n</u> densadores y tanques de almacenamiento.

### CAPITULO II

# DESCRIPCION DEL PROCESO DE RECUPERACION DEL GAS CARBONICO

Existen diferentes sistemas de recuperación de CO2, pero todos son b $\underline{\check{a}}$  sicamente diseñados para dar el mismo resultado: el poder recolectar el suficiente gas para los usos posteriores del proceso cervecero.

En este capítulo trataremos los puntos principales sobre la genera ción, cálculos para determinar el tamaño de un sistema, purificación y descripción de cada uno de los componentes.

### 2.1. GENERACION DE CO2

El complejo proceso de la fermentación del mosto para la producción de cerveza se puede resumir para efectos prácticos en la sencilla ecuación: C6 H12 O6 -----2 C2 H5 OH+2C02+CALOR


Tomando datos de la concentración de azúcares en el Mosto y la va riación de la temperatura durante el tiempo de fermentación se ob tiene una curva típica como se muestra en la Figura No.6 en donde se observa la disponibilidad de CO2 durante el proceso de fermentación.

La cantidad de CO2 que es recogible para su recuperación y reutilización en la Planta puede determinarse graficando el programa para el llenado de fermentadores con mosto a medida que se com plementan cocimientos.

### 2.2.RECOLECCION Y PURIFICACION

#### DIBLIOTECA

El gas carbónico proveniente de los tanques de fermentación es r<u>e</u> colectado y envasado a la Planta de purificaicón. La cual debe ser diseñada para la capacidad necesaria en cada cervecería de acuerdo a los niveles de producción. Las impurezas presentes en el gas carbónico tales como alcoholes, aldehidos comunican sabo res y aromas no deseados en el gas carbónico y por tanto deben ser eliminados, para esto se utilizan esencialmente cuatro etapas de purificación así:



\*/\* EXTRACTO (CONCENTRACION AZUCARES)

۸,

CURVA PORCENTAJE EXTRACTO CONCENTRADO VS. DIAS DE FERMENTACION DONDE SE DEMUESTRA DISPONILIDAD DE GAS CARBONICO

- 1. Retiro de sustancias solubles en agua.
- 2. Retiro de sustancias insolubles en agua
- 3. Retiro de humedad antes de la licuefacción
- 4. Retiro de gases no condensables por licuefacción

Se describirá en forma general el sistema típico diseñado para la pur<u>i</u> ficación y recolección de CO2.

El sistema de CO2 arranca con los tanques de fermentación y madura ción. Ya que normalmente se prefiere presión baja de CO2 en el fermen tador, digamos 0.5 PSIG, el compresor de Impulsión (Booster) y las trampas de espuma están ubicadas cerca de los fermentadores. La pre sión del fermentador es automáticamente controlada. La presión del gas es elevada lo suficiente en el impulsor de 3.5 a 5.0 PSIG, para vencer las caídas de presión que se encuentren en el tanque lavador y purificador de carbón antes de que llegue al compresor.

Todas las impurezas solubles en agua y partículas arrastradas desde los fermentadores son eliminados en el lavador. Una torre llena resul ta un limpiador efectivo, ofreciendo una gran superficie de contacto entre el gas y el agua para la eliminación de alcoholes solubles, ceto nas, aminas, compuestos de azufre, etc. El carbón activado que está en el purificador o desodorizador se usa para absorber los compuestos orgánicos insolubles en agua. El carbón activado es períodicamente reactivado con aire caliente (400°F, 200°C) por medio del cual las im purezas absorbidas son liberadas por el carbón. El desodorizador es ubicado delante del compresor de CO2, de manera que las impurezas no queden sometidas a elevadas temperaturas de compresión (275-325°F,135-163°C) que harán menos eficiente su eliminación por el carbón activado.

El compresor de tipo seco, disponible en una serie de tamaños y capacidades, normalmente es una máquina reciprocante de dos etapas. Las piezas internas que entran en contacto con el CO2 son de acero inoxidable, siendo de teflón sus anillos de pistón y empaquetaduras. El CO2 es comprimido a 250 PSIG y el calor de la compresión se mantiene en 275-325°F (134.86-180.37°C) con agua fría a través de la camisa de la cabeza del cilindro y de los enfriadores de gas intermedio y f<u>i</u> nal. El gas comprimido, una mezcla de CO2 y de vapor de agua, es enfriado y secado antes de ser condensado para convertirse en CO2 lí quido.

Un preenfriador tubular, refrigerado por amoníaco, glicol o freón, se utiliza delante del secador para reducir la temperatura del gas hasta aproximadamente 60°F (4.4°C). Una porción sustancial del vapor de agua es eliminada en el enfriador y la parte restante por el lecho de alúmina activada en los secadores de torre dual. La baja temperatura de gas de entrada produce un secado eficiente. El desecante puede ser regenerado por vapor o por aire caliente.

La eliminación completa de la humedad es necesaria, ya que cualquier vapor de agua que permanezca en el CO2 quedará condensado en los tu bos del licuador, produciendo obturación por escarcha. El contenido de aire a través del sistema de recolección de CO2 debe ser menos de uno por ciento. El proceso de compresión-licuefacción no puede abarcar mayores cantidades de aire sin excesivas pérdidas de CO2. El aj re es condensable a las condiciones de temperatura y de presión mant<u>e</u> nidas en el condensador de licuefacción y es purgado mediante la evacuación períodica del mismo, lo cual es indicado por la alta pre sión en el condensador.

El CO2 líquido es almacenado en tanques. La capacidad de almacenamien to debe ser aproximadamente igual a tres días de una generación máxima de CO2 a partir de la fermentación. Cuando se necesita el CO2 gaseoso, el CO2 líquido es evaporado hasta lograr un gas bajo presión dentro de un vaporizador. El calor necesario es suministrado por vapor. Un método exitoso usa el vapor para calentar una solución de Glicol líquido que a su vez proporciona calor para vaporizar el CO2 líquido. La recirculación de una solución de Glicol para la transferencia térmica separa completamente el calor y el CO2 y siempre da una pronta reacción que es necesaria para abastecer demandas fluctuan tes de CO2 dentro de la Planta. En la Figura No. 7 se observa un diagrama de una Planta de Recupera - ción de CO2.






DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION Y RECOLECCION DE CO2

FIGURA No.7

42

## CAPITULO III

## EVALUACION DEL ESTADO DE LA PLANTA DE GAS CARBONICO

## 3.1. INSPECCION Y DIAGNOSTICO

A pesar de haber estado controlando y estar atento de la opera ción de la Planta de Recuperación de CO2, se realizó una inspección de cada uno de los equipos que conforman el sistema para evaluar el estado real y poder realizar un programa de manteni miento y todos los repuestos y personal que se necesitará.

Para poder agilitar la inspección se creó un formato en el que se analiza cada equipo en forma clara de la siguiente manera:

El formato consta de cuatro partes:

En la primera parte se especifica el equipo que se inspeccionará y se desglosa en las partes más importantes de éste: Cada una de estas partes se analiza para determinar en qué situación se encuentra.

Para evaluar la situación de cada parte del equipo se han estandarizado seis parámetros que indican en forma general el estado de cada uno.


Los parámetros están señalados y son:

Normal:	Nos indican funcionamiento normal dentro de las con-
	diciones de trabajo.
Anormal:	Que indica que la parte del equipo está operando fu <u>e</u>
	ra de los parámetros de operación.
Sucia:	Tiene demasiadas impurezas y materiales extraños ex-
	ternamente.
Corrosión:	Estado de corrosión avanzada.
Dañado:	El elemento debe ser reparado o cambiado.
Pintura:	Que necesita pintarse.

Una vez evaluados estos parámetros generales del estado del equipo se analiza en el cuadro siguiente circunstancias más específicas en la operación del equipo que son necesarias conocer para la reparación del mismo. En el último cuadro se tiene el diagnóstico en el cual se revisa t<u>o</u> dos los datos anteriores y se trata de llegar al real causante del mal funcionamiento del equipo.


En las páginas posteriores se observan los cuadros de inspección y diagnóstico.

2		DIAGNOSTICO	- LAS PARTES INTERNAS DEL EQUIPO PUEDEN ES	LAK GASLADAS PUESIO QUE NO HAY HISTORIA DE REPARACIONES ANTERIORES.	- EL EXCESO DE VOLUMEN DE MOSTO EN LOS TAN QUES Y LA FALTA DE CONTROL DE TEMPERATU- RA DE FERMENTACION OCASIONAN ARRASTRE DE LEVADURA Y ESPUMA QUE OBSTRUYEN LA VALVU LA Y CONECCIONES CON ESTAS IMPUREZAS.				
CUADRO No.I INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- ESTA VALVULA NO ESTA REALIZANDO SU	EL SOBREFLUJO DE CAS SINO QUE QUE DA ABIERTA BOTANDO TODA LA PRODUC-	CION DE CO2. - LA REVISION DE LA TUBERIA QUE DA LA SEÑAL DE LA VALVULA PILOTO A LA VALVULA REGULADORA ES MUY COM - PLICADA.	FIGURA No. 08	7		
	SITUACION	PINTURA DAÑADO COMOSICN SUCIO	x x	×			 		-
	S	ЛАМЯОИ ЛАМЯОИА	X	×					
	EQUIPO	VALVULA DE ALIVIO	LAMINA	CONECCIONES			BIBLIOTECA	,	




VALVULA DE ALIVIO DESTAPADA CON SEÑALES DE CORROSION Y SUCIEDAD

		DIAGNOSTICO	- TODAS LAS IMPUREZAS DEMUESTRAN QUE ESTAN DEMASIADO LLENOS LOS TANQUES O TIENEN	ALTA TEMPERATURA DE FERMENTACION QUE OCASIONA EL ARRASTRE DE ESPUMA Y LEVADU-	RA .	- LA VALVULA UTILIZADA PARA LAS PURGAS ES UNA VALVULA DE GLOBO, LA CUAL SE OBSTRU-	YE FACILMENTE.	- LA VALVULA DE PASO Y LA ELECTROVALVULA TIENEN FUGAS.			•		
CUADRO No.II INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- EN LA REVISION INTERNA SE ENCONTRO IINA CRAN CANTIDAD DE LEVADIRA EN		- LAS PURGAS NO SON EFICIENTES ME - DIANTE LA VALVULA DE DRENAJE AC -	TUAL.	- EL NIVEL NO ES UN ELEMENTO CONFIA- BIF.	- I A ELECTROVALVIII A PASA STEMPRE EVER	GIZADA DEJANDO PASAR AGUA, AUN CLAN DO EL EOUIPO ESTE PARADO, EL TAN -	QUE TRAMPA SE LLENA DE AGUA.	FIGURA No. 09		
	ACION	NDIZOFIYOD OCIAÑACI AMUTNI9				X	×		x				
	SITUA	ANORMAL SUCIO	X	X		X			XX				2
		ИОКМАГ.			×			X					
	EQUIPO	TRAMPA DE ESPUMA	LAMINA	ELECTROVAL VULA INGRESO	ANCLAJE	NIVEL	CONECCIONES	MANHOLE	DRENAJE Y PURGA			DIBLIOTE	CA




TANQUE-TRAMPA DE ESPUMA

		DIAGNOSTICO	- INSPECCIONAR LOS PERNOS DE ANCLAJE POR SI	ESTAN FLOJOS.	- TAMBIEN SE REVISARA EL ACOPLE DEL MOTOR CON EL COMPRESOR.	- SI LOS ELEMENTOS ANTERIORES ESTAN BIEN	ES NECESARIO DESARMARLO PARA REVISAR EL BALANCEAMIENTO DE LOS IMPELLERS Y LOS RO	DAMIENTOS.						
CUADRO No.III INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- ESTE COMPRESOR SE ENCONTRO COMPLE-	TAMENTE ARMADO, PERO FUERA DE SER- VICIO.	- SEGUN REPORTES ANTERIORES HABIA SI	DO REPARADO TOTALMENTE CON CAMBIO DE IMPELLER Y RODAMIENTOS.	- AL PONERLO EN FUNCIONAMIENTO TRABA	JABA MUY MAL CON ALTO AMPERAJE Y CON DEMASIADA VIBRACION.	- ESTE EQUIPO NO TIENE EL CONTROLA -	DOR DE PRESION DE FUNCION BRISTOL.	FIGURA No. 10			
	ACION	ОДАЙАД АЯИТИІЧ		×			X						×	
	SITUAC	COMPOSION SUCIO		X			X						X	
	SI	ЛАМЯОИ ЛАМЯОИА	X	×	×	×		×	x	X	X	×		
	EQUIPO	COMPRESOR BOOSTER No.1	ACOPLE	CARCAZA	RUIDO	VIBRACION	VALVULA DE CONTROL	VALVULA DE DIAFRAGMA	PRESOSTATOS	MANOMETROS	BY-PASS	LUBRICACION	PANEL ELECTRICO	TIPLIOTECZ




COMPRESOR IMPULSADOR BOOSTER No.1 CON SEÑALES DE CORROSION EXTERNA

		DIAGNOSTICO	- ES NECESARIO DESARMARLO Y REVISAR INTERNA	MANTE LO QUE ESTA PASANDO CON EL RODAMIEN TO.	- HAY QUE CAMBIAR EL TIPO DE CONECCION ELE <u>C</u>	TRICA EN LUGAR DE FUSIBLES DE BOTE - LLAS BREAKER.					B	IBL	101	TEC	
CUADRO No.IV INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- EL COMPRESOR Y EL PANEL ELECTRICO	ESTAN DEMASIADO SUCIOS.	- EL PANEL ELECTRICO ESTA LLENO DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS Y TOTALMENTE	DESORDENADOS TODOS LOS CABLES.	- NO SE TIENE EL CONTROLADOR BRISTOL.	- EXISTE TEMPERATURA ANORMAL EN UN RO DAMIENTO.	FIGURAS No. 11,12 y 13						
	ACION	ОДАЙАД АЯИТИІЧ		×									×		
	UACI	NOISONNO		×									×		 
	SITU	ANORMAL SUCIO	×	×	×	X							XX		 
		NORMAL					X	×	×	×	×	×			 
	EQUIPO	COMPRESOR BOOSTER No.2	ACOPLE	CARCAZA	RUIDO	VIBRACION	VALVULA DE CONTROL	VALVULA DE DIAFRAGMA	MANOMETROS	PRESOSTATOS	BY-PASS	LUBRICACION	PANEL ELECTRICO		




COMPRESOR IMPULSADOR BOOSTER No.2 COMPLETAMENTE SUCIO




COMPRESOR IMPULSADOR BOOSTER No.2. MOTOR E INSTALACIONES NEUMATICAS DE CONTROL TOTAL-

MENTE SUCIAS Y CON BASURA




SITUACION DEL PANEL DE CONTROL CON IMPUREZAS Y CON LOS CABLES DESORDENADOS

0		DIAGNOSTICO	- EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE FOUTPO SE	DEBE NORMALMENTE A LA MALA OFERACION		TODA LA SUCLEDAD EXTERNA DEL EQUIPO.										
CUADRO No. V INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- EL TANQUE ESTA MUY SUCIO.		- LAS CONECCIONES ESTAN CORROIDAS.		FIGURA No. 14									
	N	PINTURA							×				×			
	ACIC	NO TROFFICION OCTAÑACI							×						 	
	SITUACION	OIDUS	_						X	×			×	×	 	
	SI	JAMAONA													 	
		NOKMAL	×	×	×	×	×	×	_		X	X	X	X	 	
	EQUIPO	LAVADORA (SCRUBBER)	ROCIADORES	MANOMETROS	NIVEL	DRENAJE	VENTANILLA DE INSPECCION	VALVULAS	CONECCIONES	MANHOLE	BOMBA	MOTOR DE LA BOMBA	PANEL ELECTRICO	LAMINA		



VISTA DE LAVADORA Y DE LAS TORRES DESODORIZADORAS


		DIAGNOSTICO		- HAY QUE KEVISAR NUEVAMENTE EL ASIENTO DE LAS VALVULAS Y RECTIFICAR SI ES NECESA -	KUU.	- EN CASO DE PERSISTIR EL PASE HAY QUE TRA BAJAR CON CUIDADO HASTA QUE LLEGUEN LAS	VALVULAS NUEVAS.	- EL AGUA DE COLOR NEGRO INDICA QUE EL CAR BON SE ESTA DISOLVIENDO.	- LA CAIDA DE PRESIONES ES UNA SEÑAL DE	AL CARBON Y HA TAPADO LAS TUBERLAS.
CUADRO No. VI INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	WATCH AND	DE LA TORRE EXISTE UN PEQUEÑO ( I ENTAMTENTO EN 1 AC TUIDEDA C	CO2 DE LA OTRA TORRE.	- A LA SALIDA DEL FILTRO EL AGUA SA	- IA CATAS AL SUCCESS NEERO.	ES 0.5 PSIG Y ESTA EN 3 PSIG.	FIGURA NO. 15	
	SITUACION	PINTURA DAÑADO COMACION SUCIO ANORMAL NORMAL	X	x	X	×	X	x	x	
	EQUIPO	TORRES DESODORIZADORAS	TUBERIA CO2	TUBERIA VAPOR	MANOMETROS	VALVULAS	DRENAJE	MANHOLE	TAMINA	



TORRES DESODORIZADORAS EN REGENERACION


		DIAGNOSTICO	- LAS TRAMPAS NO HAN SIDO INSPECCIONADAS	EN MUCHO TIEMPO POR LO QUE LA ESPUMA Y LA LEVADURA QUE DESINTEGRO EL CARBON	ACTIVADO LAS HA TAPADO.	- SE TIENE QUE DESARMAR EL MOTOR PUESTO QUE APARENTEMENTE TODO ESTA CORREC-	TO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA TEM PERATURA ALTA.						
CUADRO No.VII INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- EL COMPRESOR SE ENCUENTRA TRABAJAN	DO CORRECTAMENTE.	- EL DRENAJE DEL AGUA NO SE HA ESTA- DO REALIZANDO EN FORMA NORMAL.	- EL MOTOR TIENE UNA TEMPERATURA MUY	ALTA.	- LA CORREA DE TRANSMISION DEL COM - PRESOR CON EL MOTOR ESTA DETERIORA	D0.	FIGURA NO. 16			
	N	ОДАЙАД АЯUТИІЧ	×	×				×			~		
	CION	NOTSONNO						X			×		
	SITUA	OIONS	×	X	×	X		×					
	SI	JAMAON JAMAONA						×			×		
	$\vdash$		×	X	X	X	X		×	×		X	
	EQUIPO	PREENFRIADOR	LAMINA	CARCAZA	COMPRESOR	CONDENSADOR	CONECCIONES	TRAMPA DE ESPUMA	FUGAS DE FREON	POLEAS	CORREAS	VALVULA DE EXPANSION	





VISTA DEL SISTEMA DE PRE-ENFRIAMIENTO


		DIAGNOSTICO	<u>                                     </u>		I	DA INDICA QUE HA LLEGADO AL PUNTO DE SATURACION Y ES IMPRESCINDIBLE SU CAM -	BIO.			
CUADRO No. VIII INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- SE HA ENCONTRADO QUE LOS TERMOME -	TROS NO CUMPLEN CON EL RANGO DE OPERACION DE LAS TORRES. DEBEN SER		- EL MATERIAL DE SECADO ESTA DE CO - LOR GRISACEO EN LUGAR DE COLOR	BLANCO.	- LOS TABLEROS SE ENCUENTRAN MUY SUCIOS.	FIGURA No. 17	
		PINTURA	×							
	CION	NOI SOFFOO OCIAÑACI								
	SITUA	SUCIO	×							
	SI	ЛАМЯОИА		×	×		×			
		NORMAL	X			X		X		
	EQUIPO	TORRES SECADORAS	LAMINAS	VALVULAS	TERMONETROS	MANOMETROS	PURGAS	RESISTENCIA	CONTROL ELECTRICO	



VISTA DE LAS TORRES SECADORAS

EQUIPO	SI	TUA	SITUACION	2	CUADRO No.IX INSPECCION Y DIAGNOSTICO	
COMPRESOR DE CO2 No.1	<b>ЛАМЯОИ</b> ЛАМЯОИА	OIDUS	NO I ROS I OU O TA ÑA DO	PINTURA	OBSERVACIONES	DIAGNOSTICO
CARCAZA REFRIGERACION LUBRICACION	X X	×	x x	×	<ul> <li>TODO EL COMPRESOR SE ENCONTRO TO- TALMENTE DESARMADO.</li> <li>LAS PIEZAS INTERNAS Y EXTERNAS E<u>S</u> TAN EXPUESTAS AL AMBIENTE.</li> </ul>	- SE NECESITA PROTEGER TODAS LAS PIEZAS PARA EVITAR QUE SE DETERIOREN MAS, HA <u>S</u> TA QUE LLEGUEN LOS REPUESTOS.
VALVULAS CORREAS POLEAS	× × ×	×	×		FIGURA NO. 18	
MANUMELKUS PRESOSTATOS TERMOSTATOS PURGAS DE AGUA	X X X	×	×	×		
CAMISAS CHAPAS DE BIELA CIGUEÑAL VALVULAS DE SEGURIDAD	× × × ×	×	×			
CONECCIONES			×			






PISTON Y VARIOS ELEMENTOS ABANDONADOS DEL COMPRESOR No.1

		DIAGNOSTICO	HAY OHE REVISAR LAS VALVII AS DAPA OHE NO		0 - EXISTE OTRO MATERIAL DENOMINADO TEFLON N GRAFITADO CON BIFNAS CARACTERISTICAS DA-										
CUADRO No.X INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES	- SE ENCONTRO OUE LA PRESION DE DES-	CARGA ESTABA FUERA DE LO NORMAL.	- LOS RINES DE TEFLON UTILIZADOS NO SIRVIERON, PUES SE DESGASTARON EN										
	NO	ОДАЙАД АЯИТИІЧ	×		<u> </u>										 
	SITUACION	NOISONNO SUCIO	×										×		 
	SI	NORMAL ANORMAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	EQUIPO	COMPRESOR DE CO2 No.2	CARCAZA	REFRIGERACION	LUBRICACION	EMPAQUE	VALVULAS	CORREAS <sup>2</sup>	POLEAS	MANOMETROS	PRESOSTATOS	TERMOSTATOS	PURGAS DE AGUA	VIBRACIONES	


		DIAGNOSTICO		- SE TIENE QUE REVISAR LAS VALVULAS E INS- PECCIONAR QUE NO EXISTAN IMPUREZAS. VA	0	- SE REVISARA LOS PRESOSTATOS DE CONTROL Y	EL SISTEMA DE LICUEFACCIÓN PARA RESOL - VER EL PROBLEMA DE OUE SE APAGA EL COM -	PRESOR.								
CUADRO No.XI INSPECCION Y DIAGNOSTICO		OBSERVACIONES		- DURANTE LA INSPECCION SE APRECIO ALTAS PRESIONES DE SUCCION. IN -	TERMEDIA Y DE DESCARGA.	- ADEMAS EL COMPRESOR, AUN TENIEN- DO BAJA PRESION EN LOS TANOIFIS	DE ALMACENAMIENTO SE ESTABA APA- GANDO.	FIGURA No. 19								
	N	ОДАЙАД АЯUТИІЧ													 	_
	ACION	NOISONNO												 	 	_
	SITUA	OIONS										×				
	S	JAMRON JAMRONA	X	X	x	x	x	×	×	x	X	×	X	 	 	_
		No.3													 	-
	EQUIPO	COMPRESOR DE CO2	CARCAZA	REFRIGERACION	LUBRICACION	EMPAQUES	VALVULAS	CORREAS	POLEAS	MANOMETROS	TERMOSTATOS	PURGAS DE AGUA	VIBRACIONES			





VISTA DEL COMPRESOR DE CO2 No.3

CUADRO No.XII INSPECCION Y DIAGNOSTICO		DIAGNOSTICO	- HAY QUE REVISAR QUE NO EXISTA HUMEDAD.	1		- SE DEBE INSPECCIONAR LOS SIGNIFENTES FLE	MENTOS COMO RESPONSABLES DE LA BAJA PRE SION DE SUCCION.	* OUE EL NIVEL DE FREON NO SEA PATO	* EL FILRO NO HA SIDO LIMPIADO * EL DESCONOCIMIENTO DE OPERACION POR FI		* SUMINISTRO DE CO2 NO ERA SUFICIENTE. * LA HUMEDAD EN EL SISTEMA.	- POR LA PRESION DE DESCARGA BAJA HAY QUE PEVITEAD.	* EL NIVEL DE FREON OILE NO SEA BAIO	* LA PRESION Y TEMPERATURA DE AGUA DE CON DENSACION	* FALTA DE AISLAMIENTO EN ALGUNAS PARTES DEL SISTEMA.		3
		OBSERVACIONES	- LA OPERACION DE ESTE EQUIPO FUE IN		- HAY NECESIDAD DE RECARGAR EL SISTE MA CON FREON 502 CONTINUAMENTE.	- HAY DEMASIADA VIBRACION.	- LA PRESION DE SUCCION ESTA BAIA 9		- EL PANEL ELECTRICO ESTA MUY SUCIO Y LLENO DE ACEITE.	- LA PRESION DE DESCARGA ES BAJA. SF	MANTIENE EN 200 PSIG EN VEZ DE 250 PSIG.	FIGURA No.20					
	CION	ИОТ 2051300 ОДАЙАД АЯUТИIЧ												×		 	
	ITU	SUCIO				X	×			×				××		 	
		ИОКМАL ТАМЯОИА	×	×	×			X	×	~	x	×	X			 	
	EQUIPO	SISTEMA DE LICUEFACCION	AISLAMIENTO	VALVULAS TERMOSTATICAS	VALVULAS MANUALES	VIBRACION	RUIDO	POLEAS	CORREAS	FUGAS DE FREON	MANOMETROS	PRESOSTATOS	TERMOSTATOS	LAMINA			



NUL VITA

DIBLIOTECA

VISTA DEL SISTEMA DE LICUEFACCION

FIGURA No.20

# 3.2. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y REQUERIMIENTOS.

Luego de haber inspeccionado todos los componentes del sistema de CO2 y de diagnosticar las posibles causantes de estos problemas se ha desarrollado un programa de mantenimiento.

Para poder explicar en forma clara este programa se ha impleme<u>n</u> tado un formato que consta de cinco partes:

- \* En la primera se indica el nombre del equipo
- \* En la segunda parte se explica el personal que se utilizará
- \* En la tercera parte se detalla cada una de las actividades del mantenimiento realizado en los equipos.

Existe una serie de operaciones efectuadas en toda la Planta que fueron comunes en cada equipo y están consideradas implícitamente en el cronograma de trabajo y son las siguientes:

- Limpieza externa e interna
- Retiro de repuestos
- Pintura y control de corrosión
- \* En la cuarta parte se indica los principales manteriales y repuestos a ser usados
- \* En la quinta y última parte se explican los días de trabajo utilizados en cada equipo.

En las páginas posteriores están los cuadros de mantenimiento de cada equipo.

-IOTE

	PROGRAMA		DRO No.I IMIENTO Y REQUEH	RIM	IEN	IT	DS				
EQUIPOS	PERSONAL	ACTIVIDADES	REPUESTOS Y MATERIALES	112	D] 34			T			-
VALVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD	2 Mecánicos 1 Ayudante		Válvula Piloto: Resortes Diafragmas Empaques Pernos Pistón de Regula -		5		0			<u></u>	+1
TRAMPA DE ESPUMA	2 Mecáni.cos 1 Electricista		rápida l"Bronce. Electroválvula								
(BOOSTER) No.1	1 Electricista	perforación y fa-	Pernos de seguri - dad (prisioneros), pernos para base motor breaker.								
ROOSTED)	1 Ayudante 1 Electricista 1 Instrume <u>n</u> tista	Retiro de motor pa- ra mantenimiento total, remoción - del compresor pa- ra mantenimiento total, cambio de rodamientos, fabri cación de sellos de carbón. Anmada y montaje del compre sor. Mantenimien- to eléctrico de pa- nel de control. Re visión controlador Bristol.	20 <sup>10</sup>								

	PROGRAM		DRO No.II CNIMIENTO Y REQU	JERIMIENTOS
EQUIPOS	PERSONAL	1	REPUESTOS MATERIALES	DIAS DE TRABAJO
LAVADORA (SCRUBBER)		Cambio de Neplos corroídos. Mantenimiento ta blero eléctrico. Instalación luz interior. Mantenimiento mo tor de bomba de re circulación.	Neplos 2" x 6" Codo 2" Rodamientos 6205 22.	1 2345678910012345
TORRES DESODO RIZADO RAS	2 Mecánicos	Desarmada del filtro de carbón activado.	Carbón activado.	
PREEN - FRIADOR	2 Mecánicos 2 Electri - cistas	Desmontaje del motor. Cambio de rod <u>a</u> mientos. Cambio de tram pas de agua. Cambio de co - rreas.	Rodamientos 6305 22 Correas A-96 Trampas Termodi- námicas	
	l Electrí - císta	Cambio de mate - rial de secado. Reemplazo de te <u>r</u> mómetros. Mantenimiento <u>pa</u> nel eléctrico.	Material de seca- do. Termómetros.	

CUADRO NO.III PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y REQUERIMIENTOS					
EQUIPOS	PERSONAL	ACTIVIDADES	REPUESTOS y MATERIALES	7 DIAS DE TRABAJO	
COMPRESOR CO 2 No . 1	2 Mecánico: 1 Electri cista		Desengrasante Pintura		
COMPRESOR CO2 No.2	2 Mecánicos 1 Ayudante 1 Electri - cista	Limpieza de vál- vula. Fabricación de r <u>í</u> nes de teflón. Revisión de cígu <u>e</u> ňal. Montaje de pistón con rines nuevos. Mantenimiento pa- nel eléctrico.			
COMPRESOR CO2 No.3	2 Mecánicos 1 Electri - cista	las Limpieza de panel eléctrico	Pintura		
SISTEMA DE LICUE - FACCION	l Electri - císta	Revisión fugas de Freón. Inyección de Freón. Limpieza de filtros y condesandor. Instalación de ter mómetros y manó - metros. Calibración válvu la de expansión. Instalación de electroválvula. Mantenimiento de panel eléctrico.	Freón 502 Termómetro Manómetro Gas propano Electroválvula Limpiador Contactos Desengrasante		



#### CAPITULO IV

## REPARACION COMPLETA DE PLANTA GENERADORA DE GAS CARBONICO

### 4.1. REPARACION DE LOS EQUIPOS.

En el siguiente capítulo describiremos todos los trabajos de reparación y mantenimiento en cada uno de los equipos:

VALVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD.- Los primeros trabajos que se realizaron en la válvula de seguridad fue la limpieza de las partes internas con detergente ya que la mayoría de estas pie zas se encontraban sucias y pegadas de cerveza.


Luego se realizó una limpieza externa con desengrasante. Como esta válvula no se le había dado ningún mantenimiento preliminar se trató de cambiar la mayor cantidad de repuestos, pero los únicos que se encontraron y que por lo tanto se cambió fue: Diafrag - mas, resortes, pistones y empaques.

Las palancas que regulan el funcionamiento del diafragma de la válvula piloto estaban gastados, pero no hubo repuestos, por lo que se decidió arreglar la pieza y el trabajo consistió en un pequeño bocín de bronce para evitar el juego de la palanca y que no se salga de su posición normal.

En la Figura No. 21 podemos observar la válvula donde aparecen los repuestos nuevos y armados.

Luego de armada la válvula se realizó el trabajo de cambio de la tub<u>e</u> ría que manda la señal a la válvula piloto, en lugar de tubería de bronce se colocó una plástica de remoción rápida en donde se puede d<u>e</u> tectar las impurezas a simple vista y retirar rápidamente las mangueras para su limpieza. Posteriormente se limpió la válvula nuevamente con desengrasante para su pintada posterior.

TRAMPA DE ESPUMA.- El primer trabajo que se realizó fue el cambio de la electroválvula y luego se efectuó pruebas con el nivel del flota dor quedando seguro un sellado total y control de nivel automático.



. .

VALVULA DE ALIVIO TOTALMENTE REPARADA Y CON TUBERIA DE SEÑAL PLASTICA

Luego se realizó el cambio de la válvula de purga por una de acción rápida para de esta manera mejorar la acción de purga del agua contaminada con espuma e impurezas.

El último trabajo que se efectuó fue la limpieza completa tanto exte<u>r</u> na como interna de la trampa de espuma, en la parte inferior se enco<u>n</u> tró mucha cantidad de impurezas pegadas a las paredes del tanque. Las cuales sirven como precedente para un programa de limpieza semanal.

COMPRESOR IMPULSADOR (BOOSTER) No.1.- Luego de retirado el motor se pudo sacar el acople para la fabricación del agujero donde se aflojaba el perno de seguridad.

Al mismo tiempo se estaba realizando limpieza a todo el equipo como también la limpieza y ordenamiento del panel eléctrico con el cambio de fusibles a breakers, también se limpiaron los contactores y se ajustaron los tornillos.


Una vez listo el acople se realizó el montaje del mismo con el compr<u>e</u> sor y el motor y se realizaron las pruebas con la puesta de servicio inmediato para el mantenimiento del Compresor No.2. COMPRESOR IMPULSADOR BOOSTER No.2.- La primera reparación que se re<u>a</u> lizó fue el retiro del motor para limpieza y mantenimiento eléctrico. También se comenzó a trabajar en la limpieza del panel de control. El controlador Bristol fue reparado, pero la calibración fue imposible quedando fuera de servicio hasta que los repuestos lleguen.

En la Figura No.22 podemos observar el estado como quedó el panel de control después de la limpieza y antes de cambiar los fusibles de botellas por Breaker.

Al compresor fue necesario desarmarlo y se pudo notar que los roda mientos estaban completamente secos por lo que se requirió cambiar los.

No existía en stock repuestos originales de los sellos de carbón que van en cada extremo, entonces fue necesario la construcción de los mismos en el taller.

En la Figura No.23 podemos apreciar un juego de sellos originales y los construidos en el taller. Luego el compresor fue armado y se pr<u>o</u> cedió al montaje. En las Figuras No. 24 y 25 podemos observar los pasos finales de la armada y montaje del compresor.



SITUACION ACTUAL DE PANEL DE CONTROL DE COMPRESOR BOOSTER No.2







FIGURA No.23


SELLOS DE CARBON DE FABRICACION LOCAL PARA SER MONTADOS EN EL COMPRESOR BOOSTER No.2



FICURA No.24

TRABAJOS DE DESMONTAJE Y PREPARACION DE REPUESTOS DEL COMPRESOR BOOSTER No.2





COMPRESOR BOOSTER No.2 ARMADO PREVIA LA LIMPIEZA


Una vez armado el equipo trabajó en forma normal con 8 amperios que está dentro del nominal que es 9 amperios.

LAVADORA (SCRUBBER).- Los trabajos que se realizaron fue de limpieza con detergente en la parte exterior y al mismo tiempo se revisó toda la parte eléctrica incluyendo los motores. Se efectuó el cambio de neplos dañados y se reguló la purga a un galón por minuto.

En la figura No.26 podemos observar el estado actual de la Torre Lav<u>a</u> dora.

TORRES DESODORIZADORAS.- El trabajo consistió en la desarmada del fi<u>l</u> trol donde se lo encontró totalmente sucio, se lo limpió y fue montado nuevamente. En la Figura No.27 podemos observar el estado en que se encontró el cartucho y los trabajos de desmontaje. Luego se desarmó la parte inferior de las torres y se limpió todo el carbón desint<u>e</u> grado, también a través de este orificio se arreglo la posición de la malla para que el carbón no siga escapando.

La limpieza externa consistió en limpiar todas las manchas de carbón ocasionada por los problemas anteriores.



VISTA DE LA TORRE LAVADORA DESPUES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA




FIGURA No.27


FILTRO POSTERIOR A LAS TORRES DESODORIZADORAS CON SEÑALES DE RESIDUOS DE CARBON

TORRES SECADORAS.- Los trabajos que se realizaron fue el reemplazo parcial del material de secado y el cambio de termómetros. En la pa<u>r</u> te eléctrica se hizo una limpieza y ajuste de contactos.


PREENFRIADOR.- El primer trabajo que se efectuó fue el desmontaje del motor y de las trampas de agua, durante la desarmada del motor se encontró una cantidad excesiva de grasa que inclusive estaba dentro del motor a pesar de que este sistema no necesita ser lubricado. En las Figuras Nos. 28, 29 y 30 se observa el estado del motor desarmado y los trabajos realizados en él.

Luego el motor fue montado con correas nuevas y probado teniendo un funcionamiento excelente. Al mismo tiempo se reactivaron las tram pas termodinámicas. También se realizó la limpieza total de todo el sistema de enfriamiento. Se cargó nuevamente el sistema con aceite y freón a los niveles normales.

COMPRESOR No.1.- Los trabajos efectuados en este compresor fueron la clasificación de las partes internas para ponerlas a buen recaudo. Además se limpió la pintura dañada para pintarla posteriormente y evi tar la corrosión hasta que lleguen los repuestos. En la Figura No.31 podemos apreciar los trabajos de retiro de material de pintura y los de mantenimiento a la carcaza.



MOTOR DEL COMPRESOR DEL PREENFRIADOR COMPLETAMENTE LLENO DE LODO




VISTA DEL MOTOR DEL COMPRESOR DEL PREENFRIADOR DESARMADO EN DONDE SE PUEDE

APRECIAR LODO TANTO EN EL ESTATOR COMO EN EL ROTOR



ARMADA DEL MOTOR DEL SISTEMA DE PREENFRIAMIENTO






VISTA DEL COMPRESOR DE CO2 NO.1 PREPRANDOSE LA SUPERFICIE PARA LA PINTURA

COMPRESOR No.2.- Las labores efectuadas en este compresor consistieron principalmente en el mantenimiento de las válvulas. Las cuales se encontraron con muchos residuos de carbón. También aquí se cons truyeron los rines de teflón grafitado. En la Figura No.32 podemos ver el Pistón con los rines armados.

Luego se realizó el montaje. En la Figura No.33 podemos observar y comprobar el montaje de los pistones con los rines nuevos. Después de la calibración se dio una limpieza externa para ponerlo en funcionamiento posteriormente. También se revisó todo el panel eléctrico donde se ajustaron contactos y una limpieza general de todo el sistema de control.

Durante las pruebas este compresor funcióno correctamente y fue pue<u>s</u> to en servicio de inmediato.

COMPRESOR No.3.- El trabajo en el Compresor No.3 consistió en la limpieza externa y la revisión de las válvulas en las cuales se encontr<u>a</u> ron muchos residuos de carbón que no permitían el buen funcionamiento del mismo, trabajando muchas veces con presiones altas en la etapa i<u>n</u> termedia. Luego de todo este proceso de limpieza y revisión de válv<u>u</u> las se puso en funcionamiento y trabajó normalmente dentro de los ra<u>n</u> gos de operación.



PISTON DEL COMPRESOR DE CO2 NO.2 LISTO PARA SER MONTADO. SE PUEDE APRECIAR LOS

RINES FABRICADOS LOCALMENTE




FIGURA No.33

MONTAJE DEL PISTON EN EL COMPRESOR DE CO2 No.2

REPARACION DEL SISTEMA DE LICUEFACCION.- El estado en que se encontró los dos compresores de licuefacción fue el mismo, con pequeñas di ferencias, así que los trabajos de mantenimiento en ambos compresores no fue diferente.

El primer trabajo que se realizó fue la de buscar fugas mediante el equipo de gas propano. Se gastaron alrededor de 16 horas y se logra ron detectar algunos escapes de Freón. Además de este método se util<u>i</u> zó el sistema de agua y jabón con resultados satisfactorios, luego se procedió a ajustar las bases de los compresores y se verificó la alineación entre poleas consideradas como causa probable de la vibración y por consiguiente de aflojamiento de acoples y válvulas que generaban pérdidas de gas.

Una vez seguros de que no existan fugas se procedió a la carga de Freón 502.

Al mismo tiempo que se realizaban estos trabajos, se efectuó la lim pieza del filtro y del lado de agua de los condensadores de suciedad y elementos extraños que no permitían la buena circulación de agua de enfriamiento. Se instalaron los termómetros y manómetros en la línea de agua para poder controlar el agua de los condensadores. También se instaló una electroválvula que permita la circulación de agua sólo en el caso de que el compresor esté prendido y no como estaba anteriormente, cuando la circulación era indepen diente de que si el compresor estaba funcionando o no.

Luego se reguló la válvula de expansión, lo que permitió mejorar la capacidad de refrigeración del sistema. Todo el sistema elé<u>c</u> trico fue limpiado, se ajustaron los pernos de los contactores que estaban flojos. Aquí también se realizó una limpieza externa de todo el sistema de licuefacción.

## 4.2. ANALISIS DE COSTOS.

Al realizar el estudio de los costos tenemos que dar atención a dos elementos importantes y que son valores gastados durante el mantenimiento como repuestos y mano de obra, así como también t<u>o</u> das las cantidades de CO2 que se perdieron tanto por el mal funcionamiento de la Planta y por las paradas contínuas para los trabajos de mantenimiento.


En la primera parte se calculará la producción máxima de CO2 s<u>e</u> manalmente y la tasa máxima de producción de CO2 para ser comparada con la capacidad del sistema. Los datos necesarios son obtenidos de valores característicos utilizados en la Planta y son los siguientes:

b. Volumen de mosto de cada cocimiente	1 . O Htls.
= 1.00	O Htls.
1.00	
c. Tiempo entre cocimiento =	1 Horas
d. Concentración de mosto al iniciar la recolección de	2).
gas carbónico = 1	0 0
e. Concentración de mosto al finalizar la recolección	
de gas carbónico	0
f. Ciclo de fermentación : Tiempo do vortes	
-	Horas
Tiempo de recolección = 96	Horas
Tiempo de terminación = 48	Horas

En la Figura No.34 se puede observar el gráfico obtenido con estos valores para despejar las incógnitas deseadas mediante relación de triángulos.

CALCULOS DE PRODUCCION Y CONSUMO DE CO2 CON DATOS CARACTERISTICOS DE CCN.

Máximo Volumen Mosto Etapa de Recolección	= Barriles Mosto en programa de cocinas Horas de programa de	* Horas de <u>Recolecci</u> ón cocina
Máximo Volumen Mosto Etapa de Recolección	= <u>26.412 Barriles * 96 horas</u> = 124 Horas	20.448 Barriles



En la Figura No.35 con un delta de concentración de azúcares de 8 y 96 horas de recolección obtenemos el factor =  $0.092 \frac{Lbs. CO2}{Barriles/Hora}$ 

. •

Máxima Producción de CO2 = Máximo Volumen \* <u>Lbs. CO2</u> = en Recuperación Barriles/Hora

1881.2 <u>Lbs.CO2</u> Hr.

## MINIMA PRODUCCION DE CO2 POR HORAS

MINIMO VOLUMEN VOLUMEN DE HORAS DEL DE HORAS MOSTO EN HORAS DE HORAS DEL HORAS PROGRAMA MOSTO EN ETAPA = EL PROGRA- \* DE DE DE + MA DE + RECOLEC- -CICLO DE - DE COCINAS RECOLECCION COCINAS FERMENTA- VENTEO VENTEO CCION CION HORAS DEL PROGRAMA DE COCINAS Min.Vol.Mosto en Etapa de = <u>26412 \* (124+24+96-168-24)</u> = 11076 Barriles 124 Minima

Produccion de	= Min. Volumen	
C02	en Etapas de Recolección	* <u>Lb.CO2</u> Br. x Hr.




DIAGRAMA DE DISPONIBILIDAD DE CO2

## PRODUCCION SEMANAL DE CO2

20448 Br. \*  $\frac{0.092 \text{ Lbs.C02}}{\text{Br. x Hr.}}$  \* 48 Hr. +  $2 \times 20448 \times 0.092 \times 4 \times 24$ = (90298.37 + 180596.74) \*  $\frac{1 \text{ Kg}}{2.2 \text{ Lb.}}$  = 123134.14 Kgs. = 123 Ton.

CONSUMOS APROXIMADOS DE CO2 EN LA CERVECERIA NACIONAL

Para contrapresionar tanques intermedios	= 0.69 <u>Lbs</u> 11.1 Ht1.	8 Ton.
Carbonatación de agua	= 0.489 <u>Lbs</u> 5.9 Ht1.	Ton.
Para contrapresionar tanques de gobierno	= 1 <u>Lbs.</u> 16.2	Ton.
Envasadoras	= 3.13 <u>Lbs.</u> 59.16	Ton.
Total Cervecería	= 92.44	Ton.

El CO2 que queda disponible para venta será 30.56 Ton.semanales aproxi madamente.

CONDICIONES DE CONSUMO Y RECUPERACION ANTES DE REPARACION.

Capacidad real de recuperación.

1 Compresor en servicio de 500 <u>Lbs.</u> Hr.

1 Compresor de Licuefacción de 1000 <u>Lbs.</u> Hr.

1000 <u>Lbs.</u> CO2 \* <u>4 días de Recuperación</u> \* 24 Hrs. Hr. <u>1 día</u>

= 43 Ton.

# CONDICIONES ACTUALES DE CONSUMO

- 6 Toneladas por carbonatación de agua
- 20 Toneladas por envasado 26 Toneladas por consumo

Toneladas almacenadas por semana = 17 Ton.

# CAPACIDAD DE RECUPERACION LUEGO DE LA REPARACION

 $\frac{1500 \text{ Lbs. CO2}}{\text{Hr.}}$  \*  $\frac{24 \text{ Hr.}}{1 \text{ dia}}$  \* 4 dias de recuperación = 144000 Lbs. CO2.

65.45 Toneladas de recuperación



Toneladas almacenadas por semana = 39.45 Ton.

Los consumos pueden subir desde 26 hasta 65.45 toneladas aumenta<u>n</u> do los consumos para eliminar completamente el contacto del aire con la cerveza. Por ejemplo, para remover la levadura, empujar cerveza de un tanque a otro, etc. mientras se mantengan 40 Toneladas almacenadas para suplir cualquier emergencia en que la cervecería no pueda generar CO2 o el sistema de recuperación de CO2 no esté en servicio por algún desperfecto mecánico.

En lo que se refiere a la energía eléctrica los consumos en KW/Hr.s<u>e</u> manal son:

Compresor Booster	<u>5.59 KW * 24 Hr. * 7 días</u> = 939 1 día	KW/Hr.
Compresor CO2 No.1	<u>29.83 KW * 24 Hr. * 7 días</u> = 5011,44 1 día	KW/Hr.
Compresor CO2 No. 3	<u>55.93 KW * 24 Hr. * 7 días</u> = 9396.2 1 día	KW/Hr.
Motor Bombas de Lavadora	<u>0.7457 KW * 24 Hr. * 7 dĩas</u> = 125.28 1 dĩa	KW/Hr.
Licuefactor	<u>37.29 KW * 24 Hr. * 7 días</u> = 6264.7 1 día	KW/Hr.

BIBLIOTECA

$$\frac{4 \text{ KW} * 24 \text{ Hr. } * 7 \text{ dias}}{1 \text{ dia}} = 672 \text{ KW/Hr.}$$

Consumo total en KW/Hr. = 23661.42 KW/Hr.

23661.42 KW/Hr. \* 
$$\frac{S/.50}{(1 \text{KW/Hr.}) \text{ industrial}} = S/.1'183071$$

Otros costos que tenemos que considerar son los siguientes:

Mantenimiento general =	S/. 2'263700
Lubricantes =	33960
Carbón Activado =	681000
Materiales eléctricos =	113190
Freón 502 =	610000
Varios =	22640
Depreciación =	21900
Total	3'746390
	5 740390

Estos son los valores gastados durante una semana de trabajo de la Planta.

Normalmente el CO2 se vendía a 260 sucres el Kilogramo.

Si tenemos una capacidad para vender 39.45 Ton. de CO2 semanales y

gastamos S/. 1'183071 en energía y los costos de mantenimiento son S/. 3'746390 tendremos:

39450 Kg. CO2 \* S/.  $\frac{260}{1 \text{ Kg.CO2}}$  = S/. 10'257000

10'257000 - 1'183071 - 3'746390 = S/. 5'327539 y por lo tanto ten dremos S/.5'327539 de ventas semanales.

ANALISIS DE COSTOS DE LA REPARACION.- Durante la reparación se trab<u>a</u> jó con dos mecánicos, un ayudante de mecánico y un electricista, deb<u>i</u> do a la poca cantidad de CO2 almacenada y para ver las incidencias de la reparación de cada equipo sobre todo el sistema.

Este mantenimiento se lo programó para tres semanas (cinco días laborales de ocho horas).

## CAPITULO V

# PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

El objetivo primordial de este capítulo es el estudio de diferentes etapas consideradas como principales para la realización de la hoja de vida y del mantenimiento preventivo y de esta manera proporcionar una estadística y control sobre los diferentes equipos que conforman la Planta de CO2. Los trabajos que se realizaron son:

CEDULACION DE EQUIPOS.- Para el trabajo de cedulación se realizó un formato en el cual consta un número característico para cada equipo:

Este número consta de cinco dígitos, en los cuales se determinan el tipo de máquina, ubicación y la cantidad del mismo equipo en forma s<u>e</u> cuencial. Los dos primeros números (en orden de izquierda a derecha) identifi can la clase de máquina.

Los números asignados para los equipos que conforman la Planta de CO2 son:

13 Bombas

18 Tanques metálicos

49 Filtros de carbón

50 Compresores

41 Redes de tuberías

57 Condensadores

72 Torres secadoras de CO2.



El tercer dígito de la cédula tiene como fin dar una idea de la localización geográfica de la máquina, así: 4 CO2.

Esta localización comprende todos los equipos instalados en la sala de máquinas incluyendo los equipos de gas carbónico.

Los dos últimos dígitos de la cédula, corresponden a un consecutivo número de orden para máquinas de una misma clase de cada localización geográfica. En la Figura No. 36 se muestra un formato típico utiliz<u>a</u> do para la cedulación de equipos.

Nº catal REVISADO M ODELO EQUIPOS POTENCIA UNIDAD CANTIDAD TEMPERATURAS PLANO AND Fecha Fecha CEDULA IMPUL PESO FECHA LEVANTAMIENTO LA MAQUINA PRINCIPAL MAQUINA PRINCIPAL CEDULA DE COSTO MONTALE COSTO TOTAL Nº SERIE REGISTRO ESTA INCLUYE DENTRO DE CEDULAS INSTALADAS EN UNIDAD CAPACIDAD INSTALADAS EN LA UNIDAD TAMANO ALTO DIAM. INVENTARIO DE MAQUINAS 04 cedula maq.cosTo EQUIPO COSTO ACCES CEDULAS SE RPM QUE MARCA DE DE 03 PRESION TRABAJO ACCESORIOS RELACION RELACION TIPO 05 0 02 90 8000 20 0 CA LOCALIZACIOM CEDULA OBSERVACIONES U

FORMATO PARA LA CEDULACION DE EQUIPOS

FIGURA No.36

RUTAS DE LUBRICACION.- Las rutas de lubricación es otro mecanismo que se ha considerado para iniciar el mantenimiento preventivo.

El trabajo que se realizó inicialmente para implementar las rutas de lubricación fue el análisis de qué equipos necesitan lubricación, qué tipo de lubricante recomiendan los fabricantes del equipo, además de la frecuencia y modo de aplicación. Se creó un formato para contro lar la lubricación, el mismo que se puede observar en la Figura No.37.


HOJAS DE VIDA.- En las Figuras No.38 y 39 se presentan los formatos que serán utilizados para llevar la historia de las reparaciones y mantenimiento en cada uno de los equipos que conforman la Planta de Recuperación de CO2.

RUTAS DE INSPECCION.- El objetivo de esta ruta de inspección es la de establecer un sistema contínuo de verificación del estado de los equipos de la Planta de CO2 a fin de determinar y analizar los defectos mecánicos, eléctricos o de operación y dar la corrección oportuna para evitar reparaciones más graves y costosas que podrían suspender su servicio. Con estas rutas se espera dar iniciación al mantenimien to preventivo. COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.

			CBSER VACIONES	SI.
RUTA DE LUBRICACION	EQUIPO FECHA LUBRICADOR HOJA DE	R ECOMENDACIONES MOBIL	I-EP-Z         0.28         3         PISTICA         Free one Free Constrained Struct         Stock Stock           I-EP-Z         0.28         3         PISTICA         5000 Stock         5000 Stoc	C. MULL B. SEMESTRAL 7. ANUAL & PREVIO ANALISIS
PLANTA PASCIBLES SECTON SERVICION		EQUIPO DATOS TECNICOS	OSEIER CO2 #1 WITTEMANN COSEIER CO2 #1 WITTEMANN COSEIER CO2 #2 WITTEMANN COSEIER CO2 #2 WITTEMANN COSEIER CO2 #2 WITTEMANN COSEIER CO2 #2 WITTEMANN REDNERLADOR CO2 MITTEMANN REDNERLADOR WESTINGADISE CO2 #1 WITTEMANN CO2 #1 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #2 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO2 #3 WITTEMANN SOR CO2 #1 CARLER CO2 #1 CARLER CO	9. INSPECCIÓN CONTINUA 10. OTROS
PLANT	ITEM C		2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7	9. INSPL

FORMATO PARA RUTAS DE LUBRICACION

FIGURA No.37



FORMATO PARA HOJAS DE VIDA

					Dere		
						107123	
Nacionales C.A. Pascuales	Bastidor	consumido			Recomendaciones de Lubricacion		FIGURA No.39 FORMATO PARA-HOJAS DE VIDA
Cervezas	No. Cat.	Velocidad			Mantenimiento Preventivo		FIG
Cia. de	Tipo No. Serie	Capacidad : Funcio <sup>n</sup>	Ubicacio <sup>'</sup> n	Descripción	Recomendaciones de Mantenim		

Esta ruta se elaboró de acuerdo al proceso de recuperación y licuefa<u>c</u> ción de CO2 y se utilizará un formato como se muestra en la Figura No.40. Inicialmente se ha estimado que las rutas se deben llevar cada mes y posteriormente se analizará si hay necesidad de variarla.

La ejecución y responsabilidad recaerá sobre el Ingeniero de Planta encargado del sistema de recuperación de CO2. Todos los trabajos que resultan deberán ser programados para su inmediata realización.



equipos
de
Inspeccion

CERVECERIA SECCION	OBSERVACIONES	FECHA	POJA	DE

FORMATO PARA INSPECCION DE EQUIPOS

FIGURA No.40

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES .-

Luego del transcurso de aproximadamente cuatro meses después de haber reparado la Planta de Recuperación de CO2 y luego de estar operando con problemas relativamente pequeños y además de haber evaluado y tener en consideración una serie de parámetros sobre la eficiencia en el funcionamiento del proceso de recuperación se llega a las siguientes conclusiones que se van a enumerar:

- El tiempo estimado para la reparación y el mantenimiento de la Planta de CO2 fue cubierto sin mayor dificultad.
- Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en los rines de desgaste del pistón y los anillos de carbón son

excelentes puesto que el desgaste sufrido en ellos en los cuatro meses de operación han sido normales.

- 3. La fabricación de los rines de teflón y anillos de carbón fue ópt<u>i</u> ma quedando casi exactos a los repuestos originales en todo lo que se refiere a las dimensiones.
- La experiencia de los técnicos involucrados en este trabajo sirvió para analizar detalles que eran considerados sin importancia.
- 5. A pesar de que el Mosto que entró en el sistema deterioró severa mente algunos elementos, específicamente el carbón activado que se está desintegrando, el control riguroso de las torres desodorizad<u>o</u> ras han afectado muy poco el sistema.
- 6. El control estricto de la temperatura de los tanques de fermenta ción ha permitido lograr una producción constante de CO2 y por lo tanto de recuperación.
- 7. El seguimiento de la operación de la Planta de CO2 ha permitido c<u>o</u> nocer los problemas más característicos del sistema y se puede


atacarlos más rápidamente.

8. En la Figura No.41 podemos observar un programa de cocimientos y de recuperación de CO2 durante 30 días, en el cual se demuestra la mejora en el rendimiento de la Planta de CO2 después del manteni miento.

## RECOMENDACIONES .-

- Estos equipos han venido trabajando durante más de doce años reemplazando repuestos de elementos de desgaste, es necesario pensar en el cambio de equipos como el sistema de licuefacción y todas las válvulas del sistema.
- 2. Es recomendable organizar y llevar a efecto un programa de adies tramiento teórico-práctico al personal de operadores del sistema de CO2 para que se familiaricen bien con la Planta de CO2 especial mente con el manejo de válvulas.
- 3. Para evitar pérdidas de tiempo es necesario llevar un chequeo diario de los siguientes elementos:





TE

PROCESO DE RECUPERACION DE CO2 DESPUES Y ANTES DE REPARACION

 Se recomienda la colaboración del área de Elaboración para cuando cambien los parámetros del proceso de cerveza que influye en el proceso de fermentación.

## BIBLIOGRAFIA

- 1. EIKER JOHN. EL CERVECERO EN LA PRACTICA. 1977.
- 2. GRUBER P. JOSEPH. ONE IMPORTANT BREWERY UTILITY. CARBON DIOXIDE. MBAA TECHNICAL QUARTERLY No. 4. 1974.
- 3. MARTIN E.G.A. CARBON DIOXIDE SYSTEM DESIGN. MBAA. TECHNICAL QUAR TERLY. No. 7 - No.1.
- 4. HERRERA WILLIAM. ASPECTOS DE PRODUCCION Y CONSUMO DE GAS CARBON<u>I</u>
   CO EN CERVECERIAS. CONVENCION DE MAESTROS CERVECEROS . BOGOTA.
   AGOSTO 18/1984.
- 5. WITTEMANN HASSELBERG. CATALOGUES.