

SIMBOLOGÍA

"	Pulgadas
1F	Posición Plana Soldadura en Filete
1G	Posición Plana Soldadura en Ranura
c / protección	Con protección
CJP	Junta de Penetración Completa
F	Posición Plana
G	Gamma
H	Posición Horizontal
M. A.	Metal de Aporte
Mf	Temperatura fija de finalización de formación de Martensita
Ms	Temperatura fija de inicio de formación de Martensita
°	Grado
OH	Posición sobre cabeza
PJP	Junta de Penetración Parcial
s / protección	Sin protección
V	Posición Vertical