

#### ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

# Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la PRODUCCIÓN

"APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SMED PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE FORMATO EN
UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE HELADOS"

#### **TESIS DE GRADO**

Previo a la obtención del Título de:

#### **INGENIERO INDUSTRIAL**

Presentada por:

GALO ALBERTO MENDOZA GUERRERO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Año 2008

### AGRADECIMIENTO

A mi familia por todo el soporte y aliento brindado a lo largo de los años.

A mis profesores por mostrarme el camino del conocimiento.

A mis colegas por ayudarme a crecer como profesional.

Gracias por compartir su tiempo conmigo enseñándome a dar lo mejor de mí.

### DEDICATORIA

A mis padres que han sabido ser no solo mis guías, sino mis amigos siempre.

### TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Marcos Buestan B.

**PRESIDENTE** 

**DELEGADO DEL DECANO** 

Dr. Kleber Barcia V.

**DIRECTOR DE TESIS** 

Ing. Denisse Rodríguez Z.

VOCAL

### **DECLARACIÓN EXPRESA**

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

Galo Mendoza Guerrero

C.I.:0915597025

#### RESUMEN

Esta tesis de grado se basa en la implementación de la metodología SMED ("Single Minute Exchange of Die") en una planta manufacturera de helados, líder en el mercado nacional y pionera en la implementación de sistemas de mejora continua.

En la actualidad la planta se encuentra buscando la reducción de las pérdidas de sus líneas productivas, tratando de alcanzar cero accidentes, cero defectos de calidad y cero averías a través del cambio cultural de todo el personal involucrado en el área de manufactura.

La optimización de la eficiencia como fundamento para la reducción de costos y cumplimiento de los volúmenes demandados por el mercado llevaron a la planta a buscar maneras de reducir las pérdidas más significativas de la planta.

El negocio de helados por tener como foco de crecimiento la innovación requiere que sus líneas productivas sean capaces de manejar varios productos con volúmenes y formas diferentes, lo que genera la necesidad de tener una planta flexible, capaz de manejar gran cantidad de productos sin afectar la eficiencia o la entrega al mercado. Esto convierte a la pérdida por cambio de formato en la más representativa en todas las plantas de helados.

El objetivo es reducir el tiempo de cambio de formato en la línea en un 50% a fin de alcanzar un promedio de cambio inferior a 50 minutos.

La metodología utilizada consiste en la identificación de la línea más significativa para la planta basada en un análisis de volumen, número de SKUs y tiempos perdidos.

Una vez identificada la línea se identificará a través de la matriz de cambios de formato cual es el cambio más significativo para la línea. En este paso restrinjo el análisis al proceso más completo y complejo de la línea por la cantidad de equipos y ajustes necesarios, el cual servirá de base de mejora para todos los procesos de la línea.

Este proyecto tiene 4 etapas. La primera consiste en la capacitación del personal operativo en la metodología SMED y el análisis de las actividades del cambio de formato. La segunda consiste en la identificación de actividades internas y externas. La tercera busca exteriorizar la mayor cantidad de actividades como fuera posible y en la última etapa se buscar optimizar el tiempo requerido para las actividades internas.

En este estudio analizo los cambios de formato de un producto de dos sabores en una línea de moldados con el fin de reducir las pérdidas de eficiencia mediante la implementación de la técnica SMED.

### **ÍNDICE GENERAL**

	Pág
RESUMEN	VI
ÍNDICE GENERAL	VIII
ABREVIATURAS	ΧI
ÍNDICE DE FIGURAS	XII
ÍNDICE DE TABLAS	XIV
INTRODUCCIÓN	. 1
CAPITULO 1  1. GENERALIDADES	2
1.1. Antecedentes  1.2. Objetivos  1.3. Metodología de la tesis	.2
1.4. Estructura de la tesis	
CAPITULO 2	
2. MARCO TEÓRICO	8

2.1. SMED 8
2.2.O.E.E. y las 16 grandes pérdidas
2.3. Análisis de Volumen16
2.4. Árbol de Pérdidas
CAPITULO 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SELECCIÓN DE LA LÍNEA 30
3.1. Descripción del proceso de elaboración de helados
3.2.O.E.E. y análisis del árbol de pérdidas
3.3. Análisis de Volúmenes43
3.4. Selección de la línea y pérdida a reducir44
CAPITULO 4
4. ANÁLISIS DEL CAMBIO DE FORMATO45
4.1. Descripción del proceso de cambio de formato
4.2. Análisis de actividades y tiempos del cambio de formato 48
4.3. Análisis de actividades y responsabilidades49
4.4. Identificación de actividades internas y externas51
CAPITULO 5
5 APLICACIÓN SMED 54

	5.1. Exteriorización de actividades	54
	5.2. Descripción y análisis de actividades internas	57
	5.3. Optimización de actividades internas	61
	5.4. Procedimentación del Proceso de cambio de formato	.64
	5.5. Beneficios de la implementación	69
CA	APITULO 6	
6.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	71
	6.1. Conclusiones	. 71
	6.2. Recomendaciones	.72
AF	PÉNDICES	
BII	BLIOGRAFÍA	

### **ABREVIATURAS**

Acumulada ACUM. Identificación ID

Japanese Institute of Productive Maintenance JIPM

LITONNES Miles de litros.

Orden de producción O/P

Eficiencia Global del Equipo O.E.E.

PLPliego

Prod. Productividad Rendimiento Rend.

Single Minute Exchange of Die SMED Toyota Production System Clean In Process o Limpieza en Proceso TPS

CIP

### **ÍNDICE DE FIGURAS**

	Pag
FIGURA 1.1 METODOLOGÍA DE LA TESIS	
FIGURA 2.1 DIAGRAMA DE TIEMPOS O.E.EFIGURA 2.2 METODOLOGÍA DE CALCULO DE LA O.E.E	
FIGURA 2.2 METODOLOGIA DE CALCULO DE LA O.E.E	
FIGURA 2.4 ESTRUCTURA DE LAS 16 GRANDES PÉRDIDAS	.19
BASADAS EN LA DEFINICIÓN DEL JIPM	20
FIGURA 2.5 EJEMPLO DE ÁRBOL DE PÉRDIDAS	
FIGURA 2.6 DESGLOSE DE LAS PÉRDIDAS POR NIVELES	
FIGURA 2.7 GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE EJERCICIOS	
FIGURA 2.7 GRAFICO COMPARATIVO ENTRE EJERCICIOS	30
FIGURA 3.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS	
PRIMAS	
FIGURA 3.2 MEZCLA DE INGREDIENTES	
FIGURA 3.3 PASTEURIZACIÓN Y HOMOGENIZADO	
FIGURA 3.4 MADURACIÓN	
FIGURA 3.5 BATIDO Y CONGELACIÓN	
FIGURA 3.6 ENDURECIMIENTO	
FIGURA 3.7 DISTRIBUCIÓN	
FIGURA 3.8 O.E.E. TOTAL FABRICA HELADOS 2007	
FIGURA 3.9 ÁRBOL DE PÉRDIDAS TOTAL FABRICA HELADOS 2007.	
FIGURA 3.10 PARETO PÉRDIDAS TOTAL FABRICA HELADOS 2007	38
FIGURA 3.11 ÁRBOL DE PÉRDIDAS EN 3 NIVELES TOTAL FABRICA	
HELADOS 2007	39
FIGURA 3.12 DESGLOSE PÉRDIDA CAMBIO DE FORMATO TOTAL	
FABRICA HELADOS 2007	
FIGURA 3.13DESGLOSE O.E.E. VITALINE 6 2007	
FIGURA 3.14ÁRBOL DE PÉRDIDAS VITALINE 6 2007	
FIGURA 3.15PÉRDIDA DE CHANGE OVER VITALINE 6 2007	
FIGURA 3.16ANÁLISIS DE VOLÚMENES HELADOS 2007	
FIGURA 4.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS	47
FIGURA 4.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERNAS Y	
EXTERNAS CAMBIO FORMATO VITALINE 6	53

FIGURA 5.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EXTERNAS	)
CAMBIO FORMATO VITALINE 6	56
FIGURA 5.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERNAS	
CAMBIO FORMATO VITALINE 6	60
FIGURA 5.3 ARMONIZACIÓN DE TUERCAS	61
FIGURA 5.4 SUJETADORES Y TUERCAS MARIPOSA	62
FIGURA 5.5 CAPACITACIÓN TEÓRICA	62
FIGURA 5.6 CAPACITACIÓN PRÁCTICA	63
FIGURA 5.7 ARMARIO DE HERRAMIENTAS	63
FIGURA 5.8 SUJETADORES DE CARRILERAS	64

### **ÍNDICE DE TABLAS**

		Pag
TABLA 1	MATRIZ DE TIEMPOS DE CAMBIO DE FORMATO	46
TABLA 2	DURACIÓN CAMBIO FORMATO VITALINE 6	.48
TABLA 3	ESCENARIO BASE CAMBIO FORMATO VITALINE 6	49
TABLA 4	ACTIVIDADES EXTERIORIZADAS CAMBIO FORMATO	
	VITALINE 6	52
TABLA 5	ESCENARIO 2 CAMBIO FORMATO VITALINE 6	57

### INTRODUCCIÓN

Esta tesis de grado se basa en la implementación de la metodología SMED ("Single Minute Exchange of Die") en una planta manufacturera de helados, líder en el mercado nacional y pionera en la implementación de sistemas de mejora continua.

En este estudio analizaré los cambios de formato de un producto de dos sabores en una línea de moldados con el fin de reducir las pérdidas de eficiencia mediante la implementación de la técnica SMED.

Este proyecto tiene 4 etapas. La primera consiste en la capacitación del personal operativo en la metodología SMED y el análisis de las actividades del cambio de formato. La segunda consiste en la identificación de las actividades internas y externas. La tercera busca exteriorizar la mayor cantidad de actividades como fuera posible y en la última etapa se busca optimizar el tiempo requerido para las actividades internas.

### **CAPÍTULO 1**

#### 1. GENERALIDADES

#### 1.1 Antecedentes.

La planta de Helados en la que se desarrolla este proyecto desde su montaje ha venido implementando sistemas de mejora continua a fin de alcanzar los niveles de productividad, costos, calidad y seguridad que la compañía exige en todas sus operaciones.

En 2006 ésta compañía decidió implementar la filosofía de TPM, TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE, como lo ha venido haciendo en el resto de sus plantas del mundo a fin de garantizar los cero defectos de calidad, cero accidentes y cero averías en sus máquinas todo esto a través del cambio cultural de sus empleados.

Dentro de sus principales objetivos se encuentra la optimización de sus recursos y la generación de ahorros por lo que la reducción de los tiempos improductivos y desperdicios en sus líneas de manufactura se vuelven una prioridad para el área.

La incorporación de nuevos y más complejos helados han incrementado los tiempos improductivos de las líneas de envasado y esto a la vez ha traído consigo una reducción de la eficiencia y aumento del consumo de utilidades y horas extra.

La incorporación de nuevos productos ha limitado también los tamaños de las corridas de producción ya que en un mismo período de tiempo se deben fabricar más variedad sin crear problemas de saturación en las cámaras de almacenamiento de PT, Producto Terminado. Esto ha limitado la capacidad de respuesta de las líneas con largos procesos de cambio de formato mermando la flexibilidad de producción de la planta.

Con estos antecedentes se vuelve imperativa la implementación de la metodología SMED, SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE, para la reducción de los tiempos improductivos del área.

Luego de la implementación de SMED en una línea de producción ésta tendrá más tiempo disponible para producir y será capaz de adaptarse a los cambios de plan productivos sin sufrir mayores impactos. Dependiendo de cual sea el alcance del proyecto éste también puede generar ahorro en consumos de utilidades como por ejemplo agua, vapor, aire, energía eléctrica, etc. Así como también tendrá un impacto en los stocks que el negocio maneja ya que se puede reducir sin generar falencias de abastecimiento.

#### 1.2 Objetivos.

#### Objetivo General

Este proyecto tiene como objetivo reducir el tiempo de cambio de formato de un helado de dos sabores en una máquina de tecnología de moldes, debido a que ésta tiene gran participación en el volumen de la planta y horas perdidas por cambios de formato.

Actualmente la pérdida de eficiencia por cambio de formato se encuentra en un 3,5 % y con este proyecto se espera reducirla en un 50% reduciendo el tiempo promedio de cambio de formato de ésta línea de 90 minutos a 50 minutos en promedio.

#### Objetivos Específicos

- Entender la situación actual de la empresa y proceso de una línea de producción de helados.
- Analizar las pérdidas de la planta.
- Implementar exitosamente la metodología SMED.

Analizar los beneficios de dicha implementación.

#### 1.3 Metodología de la Tesis.

La metodología para la elaboración de esta tesis consiste en 4 etapas. La primera consiste en el análisis de la situación actual. En esta etapa se describe el proceso de fabricación de helados y los antecedentes de la empresa.

La segunda etapa consiste en la identificación del problema y justificación de la mejora. En esta etapa se analizan las pérdidas de eficiencia de la planta y se identifica la mayor pérdida justificando la selección de la misma como un proyecto relevante para el negocio.

La tercera etapa consiste en la implementación de los 4 pasos del SMED. En esta etapa se realiza el mapeo de las actividades realizadas durante el cambio de formato, se las clasifica en internas y externas para luego proceder a exteriorizar la mayor cantidad de actividades posibles previo a la optimización de las actividades internas. Para finalizar esta etapa se estandariza el cambio con la secuencia y duración del cambio de formato. La última etapa consiste en el análisis de los beneficios de la implementación. En esta etapa se cuantifican los beneficios obtenidos en términos monetarios, eficiencia y capacidad.




Figura 1.1 METODOLOGÍA DE LA TESIS

#### 1.4 Estructura de la Tesis.

La implementación de SMED en la línea de helados se encuentra desarrollada en los 6 capítulos de los que se compone esta tesis.

En el capítulo 1 se encuentra la introducción y justificativa del proyecto. Se analizan las causas de la selección del tema así como los objetivos y resultados esperados del proyecto.

El capitulo 2 contiene el marco teórico sobre el cual se desarrolla esta tesis.

El capítulo 3 describe el proceso productivo de los helados y la metodología de cálculo de eficiencia utilizada por la compañía.

Adicionalmente se analizan las pérdidas, se justifica la selección del proyecto y se identifica la línea en donde se debe aplicar la metodología para obtener el mayor beneficio.

En el capítulo 4 se analiza el cambio de formato seleccionado a través de una descripción detallada del proceso actual utilizando diagramas de actividades donde se identifican los recursos requeridos y la duración del proceso de cambio y se concluye con la identificación de las operaciones internas y externas del proceso de cambio.

En el capítulo 5 se detallan los pasos de la metodología SMED. La separación de actividades externas de internas, la conversión de actividades internas en externas y la optimización de las actividades internas restantes. Para finalizar se actualiza el procedimiento de cambio de formato, se realiza una capacitación al personal operativo y se resumen los resultados alcanzados.

En el capítulo 6 se encuentran las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

### **CAPÍTULO 2**

#### 2. MARCO TEORICO

#### 2.1. **SMED**

En gestión de la producción, **SMED** es el acrónimo de *Single Minute Exchange of Die*: cambio de herramienta en (pocos) minutos. Este concepto introduce la idea de que en general cualquier cambio de máquina o inicialización de proceso debería durar no más de un minuto, de ahí la frase *single minute*. Se entiende por cambio de utillaje el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente; no únicamente el tiempo del cambio y ajustes físicos de la maquinaria [1].

La paternidad del concepto se atribuye a Shigeo Shingo, uno de los mayores contribuyentes a la consolidación del Sistema de Producción Toyota (también conocido como Just in time), juntamente con

Taiichi Ohno. Es una de las técnicas usadas en la filosofía Kaizen para la disminución del desperdicio (Muda: 無駄, o ムダ) [2].

Un concepto relacionado con SMED, y más avanzado, es *One-Touch Exchange of Die*, (OTED), que postula que los cambios deberían realizarse en menos de diez minutos.

El método SMED se utiliza en el marco de cambios de utillaje en las máquinas usadas en la fabricación. Su objetivo es reducir los tiempos de cambio, y permitir así reducir el tamaño del lote mínimo. En efecto, si los tiempos de cambio de serie se vuelven nulos, se puede entonces empezar una serie un tiempo importante en el proceso de fabricación. Y este tiempo no es productivo. El objetivo es disminuir el tiempo dedicado al ajuste, con el fin de conseguir cambios de útiles rápidos o incluso ajustes instantáneos.

Se distinguen dos tipos de ajustes [3]:

**Ajustes / tiempos internos**: Corresponde a operaciones que se realizan a máquina parada, fuera de las horas de producción (conocidos por las siglas en inglés IED).

**Ajustes / tiempos externos**: Corresponde a operaciones que se realizan (o pueden realizarse) con la máquina en marcha, o sea durante el período de producción (conocidos por las siglas en inglés OED).

El método se desarrolla en cuatro etapas.

- 1. Ajustes internos y externos
- 2. Separación de los ajustes internos y externos
- 3. Transformación de ajustes internos en externos
- 4. Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste

#### Ajustes internos y externos

Es una fase preliminar. En los ajustes tradicionales, los ajustes internos y externos están mezclados: lo que podría hacerse en externo se hace en ajustes internos. Es necesario estudiar en detalle las condiciones reales del taller. Una buena aproximación es un análisis continuo de producción con un cronómetro. Un sistema más eficaz es utilizar una o más cámaras de vídeo, cuyas filmaciones podrán ser analizadas en presencia de los mismos operarios.

En un cambio de producción, deben definirse las operaciones a realizar:

- La preparación de la máquina, del puesto de trabajo, de los útiles;
- La verificación de la materia prima y de los instrumentos de medida;
- El desmontaje/montaje de la herramienta;
- Los ajustes de las cotas de fabricación;
- La realización y el prueba;
- La limpieza;

El orden del puesto de trabajo.

#### Separación de los ajustes internos y externos

Es la primera etapa del método SMED, y es la más importante: distinguir entre ajustes internos y externos.

#### Transformación de ajustes internos en externos

Es la segunda etapa del método. El objetivo es transformar los ajustes internos en externos, por ejemplo: precalentamiento, premontaje, utilización de un banco de reglaje previo, etc.

Dentro del banco de reglaje previo puedo organizar también las herramientas específicas a utilizar al momento del cambio, así como las refacciones que requieran ser cambiadas antes de que provoquen un fallo, si no al momento de dar una pequeña señal de variación en su funcionamiento.

Con esto puedo aplicar a la pieza eliminada una reparación o mantenimiento preventivo mientras es sustituida por otra pieza, y tendremos una pieza más en stock lista para ser utilizada cuando la que está trabajando de una señal de alarma.

Dentro de los cambios tenemos también las tareas repetitivas o que no agregan valor en sí, como es el apretar uno o varios tornillos, para esto

puedo acondicionar los equipos siempre y cuando sea necesario, para el uso de manijas, o el uso de destornilladores eléctricos.

#### Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste

Es la tercera etapa del método. Su objetivo es reducir al mínimo el tiempo de ajustes.

La conversión en ajustes externos permite ganar tiempo, pero racionalizando los ajustes se puede disminuir aún más el tiempo de cambio. Por ejemplo, el de arandelas partidas (tener en cuenta que el agujero debe ser mayor que la tuerca).

#### 2.2. OEE y las 16 grandes pérdidas.

El cálculo de la productividad se realiza en base al nuevo concepto de eficiencia, Eficiencia Global de los Equipos (O.E.E. – Overall Equipment Efficiency.), el cual se basa análisis del tiempo disponible, de rendimiento de los equipos versus su velocidad estándar y de calidad [4].

#### Definiciones de tiempos máquina

#### Tiempo total

Es el máximo de horas que existen en un período dado, tales como:

52 semanas en un año, 168 horas en una semana, 24 horas en un día ó 8760 horas en un año. Tiempo disponible (a) es el tiempo durante el cual la máquina puede ser utilizada, dentro de los límites de convenciones, regulaciones ó estatutos locales ó nacionales. Puede incluir sobretiempo, pero solo aquel trabajado durante el tiempo no disponible.

#### Tiempo de Apagado

Es aquel tiempo durante el cual la máquina no es operada, debido a regulaciones ó reglamentos, tales como: días feriados, fines de semana, cierres forzados de fábrica ó vacaciones.

#### Tiempo de Carga

Es el tiempo durante el cual la máquina esta siendo utilizada por producción y/ó mantenimiento, este produciendo o no.

#### **Tiempo Muerto**

Es aquel tiempo durante el cual la máquina podría ser operada, pero no produce porque no se ha programado producción para el día ó turno de trabajo.

#### **Tiempo Operativo**

Es el tiempo durante el cual la máquina esta programada para producir, y corresponde a las horas de los turnos.

#### Tiempo de paradas imprevistas o Performance

Es el tiempo durante el cual la máquina no puede producir por presentarse paradas no rutinarias mientras esta siendo operada, tales como: falla ó falta de material, suministro, servicio, falla de máquinas ó equipos, irregularidad en el producto, accidentes, falta de personal, relimpieza, replanificación, etc.

#### Tiempo efectivo

Es el tiempo necesario para producir si la máquina es operada a su velocidad específica ó rinde la producción específica, sin considerar paradas previstas e imprevistas.

#### **Tiempo Defectos**

Es el tiempo en que la máquina entrega productos terminados que no cumplen los parámetros de calidad.

#### Tiempo efectivo neto

Es el tiempo equivalente en que la máquina es operada a su velocidad específica y entrega productos dentro de los parámetros de calidad establecidos.




FIGURA 2.1 DIAGRAMA DE TIEMPOS OEE

#### Calculo de la O.E.E.

La OEE se compone de tres factores. Disponibilidad, Performance o Rendimiento y Defectos de Calidad.

La disponibilidad mide el porcentaje del tiempo total en que la maquina podría producir. El performance o rendimiento mide el porcentaje del cumplimiento de las velocidades de diseño de los productos. Los defectos de Calidad mide el porcentaje de los productos terminados que cumplen con los parámetros de calidad.

La multiplicación de estos tres factores se llama OEE u Overall Equipment Efficiency o Eficiencia Global de los equipos.

#### Tiempo Total Tiempo de carga Apagado Tiempo Operativo Tiempo Muerto Disponibilidad = Tiempo de carga -Tiempo Muerto Tiempo de carga x 100 Perfor-Tiempo Operativo Neto Tiempo Standard del Ciclo\* x Cantidad de Unidades Procesadas x 100 mance Tiempo operativo Tiempo Defectos Calidad = Cantidad de Unidades Procesadas - Unidades Defectuosas x 100 Cantidad de Unidades Procesadas Operativo Valioso Eficiencia Global del Equipo = Disponibilidad x Performance x Defectos de Calidad Notas: a) Tiempo Standard del Ciclo: Basado en el diseño y en la velocidad máxima. b) Unidades Defectuosas: Incluye no solo la que deba ser descartada sino la que debe ser rehecha. c) Área de Calculo para medir la eficacia al usar el equipo. \*1/velocidad standard, minutos que tarda en producirse 1 unidad

**OEE**= Disponibilidad x Performance X Defectos Calidad

FIGURA 2.2 METODOLOGÍA DE CALCULO DE LA OEE.

#### 2.3 Análisis de Volumen.

Entre las causas presentes, hay pocas de importancia vital y hay muchas de poca importancia

"El 20% de las causas soluciona el 80% del problema"

#### Diagrama de Pareto

Es una herramienta gráfica que permite una fácil visualización del orden de proporcionalidad de los varios tipos de causas, con mayor claridad que las tablas o cuadros de datos que se utiliza para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema, desde los triviales, de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar.

Pone visualmente en evidencia los diferentes niveles de incidencia entre las varias causas simultáneas que producen un determinado efecto y este análisis de Pareto permite una fácil visualización del orden de proporcionalidad de los varios tipos de causas, con mayor claridad que las tablas o cuadros de datos.

#### Se utiliza [5]:

- Al identificar un producto o servicio para el análisis con el fin de mejorar la calidad.
- Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática.
- Al identificar oportunidades de mejora.
- Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones.
- Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso.

#### Pasos para su implementación [6]:

- Seleccione las categorías lógicas para el tópico de análisis identificado.
- Reunir los datos necesarios para cada categoría.
- Ordenar los datos de la mayor a la menor categoría.
- Totalizar los datos para todas las categorías.
- Computarizar el porcentaje del total que cada categoría representa.

- Trazar los ejes horizontales y verticales y su escala.
- De izquierda a derecha trazar una barra para cada categoría en orden descendente.
- Trazar la línea del porcentaje acumulativo.




FIGURA 2.3 EJEMPLO ANÁLISIS DE PARETO

#### 2.4 Árbol de Pérdidas.

La empresa ha definido adoptar las 16 grandes pérdidas definidas por JIPM, Japanese Institute of Productive Maintenance, para un mejor entendimiento del lenguaje de las operaciones. Otra importante adopción es unificar las "razones" que producen las pérdidas definidas por JIPM.

O.E.E. es recomendado por JIPM como un indicador para medir eficiencia desde el "Tiempo de carga" hasta el "Tiempo de operación valuado". Las 16 grandes pérdidas deben ser calculadas a partir del "Tiempo total".

Este indicador OEE nos permite ver el impacto de las pérdidas en la operación, por eso la empresa en la que se realiza esta tesis ha adoptado la metodología TPM, como el mejor camino para materializar este proceso de identificación de pérdidas y cálculo de eficiencia.

	1	Breakdown
7 Tipos de Pérdidas debidas principalmente al uso del Equipo	2	Cambio de Formato
	3	Cambio de Herramientas de corte
	4	Start up
	5	Chokotei
	6	Velocidad
	7	Defectos de calidad y retrabajo
Apagado Maquinaria	- 18	Apagado Maquinaria
	9	Gerenciamiento
5 Tipos de Pérdidas Relacionadas	10	Movimientos operacionales
con los Recursos Humanos	11	Organización de la Línea
	12	Logística
	13	Mediciones y Ajustes
3 Tipos de Pérdidas	14	Fuente de Energía
Relacionadas con los Materiales y la Fuente de Energía	15	Mantenimiento / Repuestos
	16	Irrecuperables

FIGURA 2.4 ESTRUCTURA DE LAS 16 GRANDES PÉRDIDAS

BASADAS EN LA DEFINICIÓN DEL JIPM

#### Pérdida 01 - Rotura (Equipment Breakdown)

#### Descripción:

Pérdida de función del Equipo - Interrupciones no planificadas mayores a 10 min.

#### Motivos:

- Reemplazo de Componente
- Roturas
- Restablecimiento de función de componentes (sin cambio)
- Restauración de anomalía no planificada

#### Pérdida 02 - Cambio de Formato (Changeover)

#### Descripción:

Tiempo total utilizado (incluyendo ajustes necesarios) en pasar del último producto (a velocidad y calidad normales), hasta el primer producto de la próxima producción. (10 minutos trabajando en condiciones operativas de proceso).

#### **Motivos:**

- Cambio de Producto en Empaque
- Cambio de Producto en el Proceso
- Cambio de Formato

## Pérdida 03 - Cambio de Herramientas de Corte (Cutting blade change)

#### Descripción:

Pérdida por reemplazo de herramientas al término de la vida útil (desgaste normal) o insumos durante el proceso productivo.

#### Motivos:

- Cambio de mordaza
- Cambio de Cuchilla
- Cambio de Bobina
- Cambio de stretch
- Cambio de Teflón
- Cambio de cinta
- Cambio de tinta/cinta del codificador

#### Pérdida 04 - Inicio/Fin de Producción (Start Up / Ramp Down)

#### Descripción:

**Inicio**: tiempo total utilizado (incluyendo ajustes) para alcanzar la velocidad y calidad normales (10 minutos trabajando en condiciones operativas de proceso). **Término** / Fin de Producción: tiempo para

parar la línea y establecer condiciones apropiadas para el comienzo de la producción.

#### Motivos:

- Inicio de Producción
- Fin de Producción

Pérdida 05 - Pequeñas Interrupciones (Minor Stoppage) - Chokotei

#### Descripción:

Interrupciones no planificadas menores o iguales a 10 min.

#### **Motivos:**

- Enroscar
- Ajustes
- Interrupciones menores a 10 min. No identificadas.

#### Pérdida 06 - Velocidad (Speed)

#### Descripción:

Pérdida de velocidad (medida en tiempo) de una línea trabajando a velocidad menor que la velocidad estándar para un producto / envase.

### **Motivos:**

Velocidad Reducida

## Pérdida 07 - Defectos y Retrabajos (Defects and Rework)

### Descripción:

Tiempo perdido en la producción de productos no conformes y tiempo para retrabajar productos no conformes on-line. (ej: disminuir la velocidad o parar la línea para retrabajo)

### **Motivos:**

- Stretch
- Cartón
- Película
- Etiqueta
- Pegamento National
- Pegamento Fuller
- Pallet

### Pérdida 08 - Interrupciones Programadas (Shutdown)

### Descripción:

Esta pérdida se refiere a la interrupción programada de la línea causada por interrupciones de los equipos para mantenimiento /

inspección periódica y por interrupciones programadas para inspecciones legales durante la producción.

### Motivos:

- Limpieza Programada Empaque
- Limpieza Programada Proceso
- Mantenimiento Planificado
- Prueba Planificada
- Falta de Material Conocido
- Comisión
- Falta de Mano de Obra Conocida
- Innovaciones / Proyectos
- Reuniones/Entrenamientos Programados

### Pérdida 09 - Gerenciamiento (Management)

### Descripción:

Pérdidas de tiempo generadas por problemas de gerenciamiento por falta de material, piezas de reposición, utilidades, esperar instrucciones, etc.

### **Motivos:**

Problemas de Comunicación

- Falta de piezas de Reposición
- Pérdida durante rampa de comisión
- Falta de aire comprimido
- Falta de Vapor
- Falta de Vacío
- Falta de Energía (interno)
- Falta de Energía (externo) frecuente o previsible
- Reuniones no programadas.
- Accidentes
- Riesgos de Seguridad

## Pérdida 10 - Movimientos Operacionales (Operational Motion)

## Descripción:

Incluye pérdidas generadas por diferencias de habilidad y pérdidas atribuidas a layout ineficiente.

### **Motivos:**

- Falta de Conocimiento
- Falla Ejecución Procedimiento

### Pérdida 11 - Organización de la Línea (Line Organization)

### Descripción:

Pérdidas resultantes de la falta de operadores en la línea (ej: intervalo para comidas) y operadores que deben trabajar en más equipos que los que inicialmente se habían planificado.

### **Motivos:**

- Falta Mano de Obra (alternancia, etc)
- Interrupción para café / comidas
- Esperando al técnico

### Pérdida 12 - Logística (Logistics)

### Descripción:

Tiempo perdido en entregas ineficientes de materia prima o material de embalaje, productos, etc. para la línea, y remoción del producto final de la línea.

### **Motivos:**

- Falta de Producto (Polvo)
- Falta de abastecimiento de insumos
- Falta de Polvo base

### Pérdida 13 - Mediciones y Ajustes (Measurement & Adjustment)

### Descripción:

Esta pérdida es provocada por mediciones y ajustes frecuentes para prevenir la repetición de problemas (ej: defectos de la calidad)

### **Motivos:**

- Ajuste Prevenir la Falta de Calidad
- Limpieza no Programada
- Peso fuera de lo especificado
- Limpieza Rutinaria por característica de la tecnología

Las pérdidas 14, 15 y 16 no se utilizan para el cálculo de la OEE ya que están relacionados con pérdidas de materiales y fuentes de Energía.

Para visualizar la incidencia de cada una de las pérdidas en los resultados de eficiencia OEE se los coloca en un gráfico llamado árbol de pérdidas en el cual se detallan por niveles la incidencia de las paradas.




FIGURA 2.5 EJEMPLO DE ÁRBOL DE PÉRDIDAS

Las pérdidas son identificadas en cascada, y reflejan la incidencia en cantidad y porcentaje de dicha pérdida en el total del área.

El próximo paso es abrir las mayores pérdidas e identificar las razones que afectan la OEE dependiendo del nivel de detalle que se recopile en la planta. En el ejemplo de la figura 2.5 se puede identificar cual es la mayor pérdida y se puede proceder a desglosarla en las paradas que la componen como se aprecia en la figura 2.6.

De esta forma podemos identificar cual es la parada mas significativa para la planta y poder direccionar los recursos para trabajar en reducir o evitar las mayores paradas. Los análisis comparativos nos permiten identificar cuales son las pérdidas crónicas o recurrentes y cuales son las pérdidas esporádicas o puntuales del sistema. De este análisis debo seleccionar las pérdidas crónicas o recurrentes ya que al reducirlas se logra un mayor beneficio para la planta. Ver figura 2.8




FIGURA 2.6 DESGLOSE DE LAS PÉRDIDAS POR NIVELES




FIGURA 2.7 GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE EJERCICIOS

# **CAPÍTULO 3**

# 3. DESCRIPCION DEL PROCESO Y SELECCIÓN DE LA LINEA

### 3.1 Descripción del proceso de elaboración de helados.

Este proyecto se desarrolla en una planta con 7 líneas productivas y maneja 120 productos agrupados en 4 categorías. En total esta planta produce 14 millones de litros de helado al año; 60% de este volumen corresponde al llenado de potes o productos para consumo en el hogar, 20% corresponde a producto moldado, 15% a extruidos y el 5% a conos.

Debido a la tendencia en crecimiento de volumen y el constante incremento de los costos de producción han generado una demanda de proyectos de ahorro y la necesidad de implementar proyectos de mejora de la eficiencia en las líneas de mayor ocupación y desperdicio.

En este capítulo se analiza el proceso de fabricación de helados en una línea de productos moldados y se identifica cual es la línea que requiere la aplicación de mejoras a fin de lograr el mayor beneficio para el negocio.

Para identificar la línea se realiza un análisis de volumen y contribución de horas perdidas que afectan la eficiencia.

El proceso de fabricación de helados se compone de 5 pasos previos a la distribución de los mismos.

Recepción y almacenamiento de materias primas.

Este es el primer paso en el proceso de fabricación de helados. En este paso se recibe y verifica que los materiales productivos cumplan con todos los requisitos de calidad.

Durante la recepción cada lote es muestreado para analizar para revisar el estado en que se encuentra y el cumplimento de las especificaciones.

Luego los materiales son almacenados en las diferentes bodegas según el tipo de material al que corresponda.

Cada tipo de producto tiene su ubicación específica que garantice su fácil extracción y conservación dentro de las instalaciones.



FIGURA 3.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Mezcla de ingredientes.

Dependiendo del tipo de helado a elaborar se procede a pesar los ingredientes de acuerdo a la formula especificada. Los componentes básicos de un helado son: leche, suero de leche, azúcar, estabilizadores, emulsificantes y grasa vegetal.

En el tanque de mezcla se dosifican los materiales siguiendo una secuencia que garantice que todos se disuelven con agua precalentada a 80 °C. Completamente disueltos los ingredientes se bombea al equipo de pasteurización.



**FIGURA 3.2 MEZCLA DE INGREDIENTES** 

Pasteurización y homogenizado.

Proceso que ayuda a eliminar la carga bacteriológica inicial existente en los ingredientes. Este proceso se realiza en un equipo HTST, lo que significa alta temperatura por corto tiempo.

Se pasa la mezcla por un intercambiador de placas a 80 °C, luego recircula por tubos de retención de 20 segundos eliminando el 90% de la carga bacteriológica.

La mezcla pasteurizada se homogeniza en un equipo de alta presión y se deposita en los tanques de maduración donde se agregan los saborizantes finales y se deja reposar la mixturas.



FIGURA 3.3 PASTEURIZACIÓN Y HOMOGENIZADO

Maduración.

Se procede a adicionar las colorantes, esencias y jaleas de frutas a la crema base definiendo el sabor con el que va a ser elaborado y se deja reposar la mixtura para que los emulsificantes y estabilizantes

cristalicen los gránulos de grasa vegetal que más adelante van a permitir la adición de aire en los helados.



FIGURA 3.4 MADURACIÓN

Batido y congelación.

La crema madurada pasa a los "freezers" por tuberías aisladas térmicamente donde se procede a batir la crema incorporándole aire y congelarla rápidamente para evitar la formación de grandes cristales de hielo.

Finalmente la mezcla sale a 2 °C y se procede a llenar los respectivos envases así como empaquetados en bolsas de papel o papel sellado.



FIGURA 3.5 BATIDO Y CONGELACIÓN

### Endurecimiento.

El producto envasado y sellado pasa a las cámaras de endurecimiento a -30 °C para proceder a la congelación total de sus componentes, aproximadamente por 12 horas según el volumen y tipo de producto.



FIGURA 3.6 ENDURECIMIENTO

### Distribución.

El producto terminado es transferido a las cámaras de distribución donde es almacenado y distribuido finalmente a los clientes en camiones con cámaras refrigeradas y entregado al consumidor en carritos o mediante congeladores en puntos de venta.

Este es el ambiente propio y adecuado para la conservación de los helados desde su fabricación hasta la entrega al consumidor final, conservando su forma, sabor y textura original.



FIGURA 3.7 DISTRIBUCIÓN

### 3.2 OEE y análisis del árbol de pérdidas.

Para este capítulo es fundamental empezar con la identificación del problema a fin de definir claramente el mismo y reconocer su importancia para el negocio.

Para esto fue necesario realizar un monitoreo a los parámetros de eficiencia controlados por la fábrica y descubrir las causas fundamentales del problema.

Siendo la medición de O.E.E. Overall Equipment Efficiency, el parámetro más relevante para la fábrica, realicé un seguimiento a los resultados del 2007.

En el análisis encontré que las mayores pérdidas de la planta se generan por cambios de formato, averías y gerenciamiento. Ver cálculos en apéndice A.




FIGURA 3.8 O.E.E. TOTAL FABRICA HELADOS 2007




FIGURA 3.9 ÁRBOL DE PÉRDIDAS TOTAL FABRICA HELADOS 2007

Realizando un análisis de Pareto de las pérdidas se puede visualizar claramente que el 6.37% de las pérdidas de la planta se encuentran en el cambio de formato habiendo generado un total de 1496 horas. Las horas perdidas por gerenciamiento fueron 1192 horas dejando un

porcentaje de pérdida total de 5.08%. La tercera pérdida más importante es averías, al generar un 3.45% de pérdidas, producto de un total de 811 horas.

En base a este análisis se determina que la pérdida más representativa de la fábrica es la pérdida de cambio de formato por lo que es seleccionada como un proyecto de mejora.




FIGURA 3.10 PARETO PÉRDIDAS TOTAL FABRICA HELADOS 2007

La pérdida por cambio de formato es el 27% del total de horas perdidas en la planta, ver figura 3.11 siendo la línea que más contribuye la línea GIFF2000 con 43% seguida por la línea Vitaline 6 que posee el 19% de las horas perdidas por cambios de formato. Ver cálculos en apéndice A.

La línea GIFF 2000 es una línea manual con un alto número de SKUS que no presenta complicación ninguna con respecto al cambio al ser una línea de llenado directo con pocos ajustes y calibraciones así como pocos equipos auxiliares.

La línea Vitaline 6 es una línea de tecnología de moldes con un proceso de cambio complejo con varios puntos de ajustes y calibraciones así como un gran número de equipos auxiliares que necesitan ser instalados o removidos en cada cambio por lo que se convierte en la línea de atención para la reducción de cambios de formato.




FIGURA 3.11 ÁRBOL DE PÉRDIDAS EN 3 NIVELES TOTAL FABRICA HELADOS 2007

Una vez identificada la pérdida y la línea a reducir realicé un seguimiento a los resultados de la pérdida de cambio de formato en la

planta de helados para identificar alteraciones en la tendencia o resultados esporádicos.

Como se puede ver en la figura 3.12 la pérdida por cambio de formato es constante en el tiempo y siempre mayor a 6% a excepción de los meses de Mayo y Julio los que no son representativos para el análisis de esta tesis ya que en estos meses la planta estuvo en mantenimiento preventivo lo que produce un resultado controlado despreciable para este estudio.




FIGURA 3.12 DESGLOSE PÉRDIDA CAMBIO DE FORMATO TOTAL FABRICA HELADOS 2007

Este análisis también indica que la pérdida de cambio de formato está compuesta por 3 paradas. La parada por cambio de piezas en la máquina, los cambios de sabor en los que se utilizan las mismas piezas y solo se realiza un cambio en el producto a empacar y la

sanitización de cambio de formato que representa el tiempo en que la línea está en limpieza después de cada cambio ya sea de formato o de sabor.

Paralelamente empecé el análisis de los resultados de la OEE de la línea de nuestro estudio, la Vitaline 6, y encontré un incremento considerable comparándola con el año 2006 influenciado fuertemente por una reducción en la pérdida de logística.

Adicionalmente encontré que se dieron grandes pérdidas clasificadas bajo la denominación pérdida de gerenciamiento, durante los meses de Julio y Agosto, pero fueron descartados por no ser parte de las pérdidas de interés, cambios de formato.




FIGURA 3.13 DESGLOSE O.E.E. VITALINE 6 2007




FIGURA 3.14 ÁRBOL DE PÉRDIDAS VITALINE 6 2007

Analizando los resultados de la pérdida de cambio de formato en la línea Vitaline 6 se encuentra que la misma ha sufrido una reducción si comparamos los resultados totales 2007 versus 2006 manteniendo la misma distribución de las pérdidas.




FIGURA 3.15 PÉRDIDA DE CHANGE OVER VITALINE 6 2007

Este análisis indica que la línea gasta la misma cantidad de tiempo en cambios de formato completo de piezas y partes así como cambios de sabor. Esto indica que la línea realiza una mayor cantidad de cambios de sabor que de cambios de formato completos.

Además la figura 3.15 indica que de las tres paradas que componen a la pérdida de cambio de formato, la parada por limpieza o sanitización de cambio de formato equivale al 30% de los tiempos de cambio de formato convirtiéndose en la actividad individual del cambio de formato de mayor duración.

#### 3.3. Análisis de Volúmenes

El segundo análisis para la selección de la línea es el análisis de Volúmenes ya que este me servirá para identificar cual es la línea de mayor relevancia en el volumen total de fabricación de la planta y me permitirá canalizar los esfuerzos hacia la línea que mayor cantidad de tiempo disponible necesite. Ver cálculos en apéndice B.

Analizando la figura 3.16 se encuentra que la línea de mayor volumen es la línea Giff 2000, seguida de la Vitaline 6. Para este proyecto la línea Giff 2000 fue descartada ya que esta línea posee tiempos de cambio promedios de 15 min. ya que esta línea posee 70 SKUs y el

proceso de cambio es simple al tratarse de enjuagues rápidos entre un SKU y el siguiente.




FIGURA 3.16 ANÁLISIS DE VOLÚMENES HELADOS 2007

### 3.4. Selección de la línea y pérdida a reducir

Combinando los resultados de los análisis anteriores se puede inferir que la pérdida más representativa para la planta de helados es la pérdida de cambio de formato. Podemos decir también que la línea con mayor influencia en los tiempos perdidos por cambio de formato es la línea Vitaline 6 y esta misma línea es la segunda en importancia en el volumen total de la planta.

Por lo tanto se selecciona a la línea Vitaline 6 como la línea para la aplicación de la metodología SMED para la reducción de pérdidas de cambio de formato.

# **CAPÍTULO 4**

## 4. ANALISIS DEL CAMBIO DE FORMATO

### 4.1 Descripción del proceso de cambio de formato

La línea Vitaline 6 puede fabricar 7 SKUs y en promedio realiza 3 cambios de formato y 5 cambios de sabor por semana y los tiempos empleados en el cambio de formato varias desde los 30 min. a los 120 min. tal como muestra la tabla 1.

Analizando los distintos cambios de formato que se realizan en la línea se escogió al cambio de crema real gigante ya que es el cambio más complejo de la línea al ser un helado de 2 sabores con el mayor número de ajustes y calibraciones.

El proceso de cambio de formato es realizado por 5 personas, 1 operador, 1 ayudante y 3 auxiliares los cuales realizan una serie de

actividades de acuerdo a su función lo cual se puede representar gráficamente en un diagrama de actividades conjuntas. Ver figura 4.1

TABLA 1

MATRIZ DE TIEMPOS DE CAMBIO DE FORMATO

MAQUINA	PRODUCTOS	BOING Paleta 65x60ML	CREMA REAL GIGANTE NARANJA C. 60UN	GEMELO CHOCO LECHE CJ 50UN	GEMELO LIMON NARANJA 1X50X100ML	PINGUINO AQUA SPLASH 64X50ML	PINGUINO GEMELO YOGURT MORA 50X100ML	PINGÜINO SUMERGIO 44X60ML
	BOING PALETA 65X60ML	0	120	120	120	120	120	120
VITALINE 6	CREMA REAL Gigante Naranja Cj60un	120	0	120	120	120	120	120
	GEMELO CHOCO LECHE CJ 50UN	120	120	0	30	120	30	120
	GEMELO LIMON NARANJA 1X50X100ML	120	120	30	0	120	30	120
	PINGUINO AQUA SPLASH 64X50ML	120	120	120	120	0	120	120
	PINGUINO GEMELO YOGURT MORA 50X100ML	120	120	30	30	120	0	120
	PINGÜINO SUMERGIO 44X60ML	120	120	120	120	120	120	0

Así mismo en este diagrama puedo identificar que el operador realiza 12 actividades, el ayudante realiza 11 actividades y los auxiliares en promedio realizan 7 actividades que no se encuentran distribuidas equitativamente entre ellos.

ACTIVIDADES DEL OPERADOR	TIEMPO (min)	Ayudante	TIEMPO (min)	Auxiliar 1	TIEMPO (min)	Auxiliar 2	TIEMPO (min)	Auxiliar 3
DESENERGIZAR MAQUINA	1	VERIFICAR RESISTENCIAS DESCONECTADAS	1		1		1	
	2		2	COLOCAR PLATAFORMA DE PALLILERA Y TOLVAS	2	LIMPIAR PISOS Y	2	LIMPIAR PISOS Y
	5	PROTEGER PARTES ELECTRICAS	5		5		5	
	6	ELECTRICAS	6		6	ALCANTARILLA	6	ALCANTARILLA
	7	ASEGURAR LA EMBOLSADORA ( STOP )	7		7		7	
MONTAR TUBERIAS	8		8		8	•	8	
CIP	15	COLOCAR GUIAS DE PORTA ROLLOS	15		15		15	
	16 17	PORTA ROLLOS	16 17		16 17		16 17	
	18		18		18		18	
	20		20		20		20	
	21	COLOCAR PLATAFORMA DE	21	ARMAR DUCHAS	21		21	
	25	EMBOLSADORA	25	ARRIVIAR DOCTAS	25		25	ETIQUETAR
	26		26	ABRIR INGRESO	26		26	CARTONES
	27		27 28	AGUA A TINAS 1, 2,	27 28		27 28	
	30		30	3	30		30	
REALIZAR CIP	31		31		31		31	i
	35	COLOCAR VIDEO JET	35		35		35	
	36	COLOCAR VIDEO JET	36	1	36	COLOCAR MOLDES	36	REPORTAR PAMCOS
	45	-	45		45		45	
MEDIR LA	46 47		46 47	COLOCAR MOLDES	46 47		46 47	
DENSIDAD DE	48		48		48		48	
CLORURO	50		50		50		50	
	51		51		51		51	
PREPARAR	55		55		55		55	
CLORURO	56	PREPARAR EMBOLSADORA	56	_	56		56	
	60		60		60		60	
RECIRCULAR	70		70		70		70	
CLORURO	71		71	PRENDER BOMBAS	71		71	
	75		75	Y ABRIR VAPOR	75		75	PEDIR MATERIALES
	76		76		76		76	
ARMAR LINEAS DE	77		77		77		77	
PRODUCCION	78 85		78 85		78 85	LIMPIAR SUCCIONADORA	78 85	
	86	COLOCAR ROLLOS	86		86	SUCCIONADORA	86	
CALIBRAR	87		87	LAVAR MOLDES	87		87	
SUCCIONADORA	88		88	1	88	1	88	LIMPIAR
	95		95		95		95	SELLADORA
	96		96		96		96	
	105 106	COLOCAR BARRAS	105 106		105 106	LIMPIAR PALILLERA	105 106	
CALIBRAR	110		110		110		110	
PALILLERA						_		
	117 118		117 118		117 118		117 118	
	120	CALIBRAR TIEMPO	120		120		120	LIMPIAR BANDAS
	121	DEL HELADO	121		121		121	
CALIBRAR TOLVA 1, 2, 3	122		122		122		122	
	123		123		123		123	
	125		125	DESOCUPADO	125		125	
	126 130	COLOCAR CARRILERAS	126 130	52300017150	126 130	LIMPIAR TOLVA 1, 2, 3	126 130	PROTEGER LOS PANELES
	131		131		131		131	ELECTRICOS
CALIBRAR	132		132		132		132	
DOSIFICACION EN	133		133		133		133	
TOLVAS	140	]	140		140		140	DESOCUPADO
CONECTAR FREEZER A MAQUINA	141	DESOCUPADO	141		141		141	
	160		160		160		160	

FIGURA 4.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS

### 4.2 Análisis de actividades y tiempos del cambio de formato

Con el diagrama de operaciones conjuntas puedo identificar que el tiempo total del cambio de formato es de 160 min. y que no todos los involucrados necesitan este tiempo para cumplir con las actividades a su cargo.

TABLA 2

DURACIÓN CAMBIO FORMATO VITALINE 6

Actividades	Tiempo
Change Over VITALINE 6	160
OPERADOR	160
AYUDANTE	132
AUXILIAR 2	145
AUXILIAR 1	105
AUXILIAR 3	130

De este análisis puedo identificar que los auxiliares tienen en promedio un 20% de tiempo de espera o tiempo ocioso mientras que el operador se encuentra recargado con actividades individuales, así como podemos resaltar que el ayudante se dedica exclusivamente al cambio de piezas y partes en la embolsadora.

TABLA 3
ESCENARIO BASE CAMBIO FORMATO VITALINE 6

Escenario BASE										
Tiempo 160	min	Oper	Ayud	Aux	Aux	Aux				
Петтро 100		Ореі	Ayuu	1	2	3				
COMPARTIDA		44%	0%	25%	50%	9%				
INDIVIDUAL		56%	82%	41%	41%	72%				
ESPERA		0%	18%	34%	9%	19%				

## 4.3 Análisis de actividades y responsabilidades

En el análisis de actividades y responsabilidades se busca identificar cuales son las actividades que realiza cada uno de los involucrados en el cambio de formato.

Las actividades que realiza el operador son:

- Desenergizar máquina
- Montar tuberías Cip
- Realizar Cip
- Medir la densidad de cloruro
- Preparar cloruro
- Re-circular cloruro

- Armar líneas de producción
- Calibrar succionadora
- Calibrar Palillera
- Calibrar Tolva 1, 2, 3
- Calibrar dosificación en tolvas
- Conectar freezer a máquina

Las actividades que realiza el ayudante son:

- Verificar resistencias desconectadas
- Proteger partes eléctricas
- Asegurar la embolsadora ( stop )
- Colocar guias de porta rollos
- Colocar plataforma de embolsadora
- Colocar Video jet
- Preparar embolsadora
- Colocar rollos
- Colocar barras
- Calibrar tiempo del helado
- Colocar carrileras

Las actividades que realizan los auxiliares son:

Abrir ingreso agua a tinas 1, 2, 3

- Limpiar bandas
- Colocar moldes
- Limpiar duchas
- Etiquetar cartones
- Lavar moldes
- Limpiar palillera
- Pedir materiales
- Limpiar pisos y alcantarilla
- Limpiar plataforma de palillera y tolvas
- Prender la bombas y abrir vapor
- Proteger los paneles eléctricos
- Reportar Pamcos
- Limpiar selladora
- Limpiar succionadora
- Limpiar tolva 1, 2, 3

### 4.4 Identificación de actividades internas y externas

Una vez establecidas las actividades necesarias para el cambio de formato por persona empecé la identificación de las actividades que efectivamente requieren que la línea este parada o actividades internas y las que podrían realizarse con la línea en operación o paralelamente.

Para este análisis utilicé también el diagrama de operaciones conjuntas de donde identificamos que tanto el operador como todos los auxiliares realizaban actividades de cambio de formato con máquina parada cuando las mismas podrían hacerse con la máquina en operación antes o después del cambio de formato.

TABLA 4

ACTIVIDADES EXTERIORIZADAS CAMBIO FORMATO VITALINE 6

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DURACION
OPERADOR	MEDIR DENSIDAD DE CLORURO	5
OPERADOR	PREPARAR CLORURO	10
OP y AUXILIAR 2	CALIBRAR SUCCIONADORA	60
AUXILIAR 2 y 3	LIMPIAR PISOS Y ALCANTARILLA	15
AUXILIAR 1	COLOCAR PLATAFORMA DE PALLILERA Y TOLVAS	20
AUXILIAR 2	ETIQUETAR CARTONES	20
AUXILIAR 2	REPORTAR PAMCOS	20
AUXILIAR 2	PEDIR MATERIALES	30
AUXILIAR 2	LIMPIAR SELLADORA	20
AUXILIAR 2	PROTEGER LOS PANELES ELECTRICOS	5

ACTIVIDADES DEL OPERADOR	TIEMPO (min)	Ayudante	TIEMPO (min)	Auxiliar 1	TIEMPO (min)	Auxiliar 2	TIEMPO (min)	Auxiliar 3
	1	VERIFICAR RESISTENCIAS DESCONECTADAS	1		1		1	
MONTAR TUBERIAS CIP	5 6	PROTEGER PARTES ELECTRICAS	5 6	COLOCAR PLATAFORMA DE PALLILERA Y TOLVAS	5 6	LIMPIAR PISOS Y ALCANTARILLA	5 6	LIMPIAR PISOS Y ALCANTARILLA
	7	ASEGURAR LA EMBOLSADORA ( STOP)	7	PALLILERA Y TOLVAS	7		7	
	15 17	COLOCAR GUIAS DE PORTA ROLLOS	15 17		15 17		15 17	
	21	COLOCAR	21	ARMAR DUCHAS	21	ETIQUETAR CARTONES	21	ETIQUETAR CARTONES
	27	PLATAFORMA DE EMBOLSADORA	27	ABRIR INGRESO	27	DESOCUPADO	27	
REALIZAR CIP	30		30	AGUA A TINAS 1, 2, 3	30		30	
	40		40		40		40	REPORTAR PAMCOS
MEDID I A DENGIDAD	41	COLOCAR VIDEO IET	41	1	41	1	41	
MEDIR LA DENSIDAD DE CLORURO	45	COLOCAR VIDEO JET	45		45		45	
	46		46	COLOCAR MOLDES	46	COLOCAR MOLDES	46	
PREPARAR CLORURO	47		47		47		47	
	48 55		48 55		48 55		48 55	
RECIRCULAR CLORURO	70	PREPARAR	70		70		70	PEDIR MATERIALES
ARMAR LINEAS DE	75	EMBOLSADORA	75	PRENDER BOMBAS Y ABRIR VAPOR	75		75	
PRODUCCION	77	- COLOCAR ROLLOS	77	LAVAR MOLDES	77	LIMPIAR SUCCIONADORA	77	LIMPIAR SELLADORA
	78 80		78 80		78 80		78 80	
	81		81		81 87		81	
CALIBRAR SUCCIONADORA	87 88		87 88		88		87 88	
	90		90		90		90	
	95 96	1	95 96	1	95 96		95 96	1
	105		105		105	1	105	LIMPIAR BANDAS
CALIBRAR PALILLERA	106	COLOCAR BARRAS	106	DESOCUPADO	106	LIMPIAR PALILLERA	106	
	110 111		110 111	DEGOCOF ADO	110 111		110 111	
	115		115		115		115	
	116		116		116		116	
CALIBRAR TOUVA 1	117		117		117		117	PROTEGER LOS PANELES
CALIBRAR TOLVA 1, 2, 3	121	CALIBRAR TIEMPO	121	LIMPIAR TOLVA 1, 2,	121	LIMPIAR TOLVA 1, 2,	121	ELECTRICOS
	122	DEL HELADO	122		122		122	
	125	COLOCACION DE CARRILERAS	125		125		125	
CALIBRAR DOSIFICACION EN	126	CARRILLERAS	126		126		126	DESOCUPADO
TOLVAS	135		135		135		135	
CONECTAR FREEZER	136	DESOCUPADO	136	CONECTAR FREEZER	136	CONECTAR FREEZER	136	
A MAQUINA	140		140	A MAQUINA	140	A MAQUINA	140	

FIGURA 4.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS
INTERNAS Y EXTERNAS CAMBIO FORMATO VITALINE 6

# **CAPÍTULO 5**

## 5. APLICACIÓN SMED

### 5.1 Exteriorización de actividades

La exteriorización de actividades consiste en el entendimiento de cada actividad que tenga la necesidad de contar con la máquina parada para poder ejecutarla. Para realizar esta clasificación se realizó un análisis individual de las actividades en conjunto con los operadores y técnicos de planta.

De este análisis se encontró que las siguientes actividades no requieren máquina parada.

- Medir densidad de cloruro
- Preparar cloruro
- Armado de succionadora
- Mover plataforma de palillera y tolvas

- Reportar Pamco
- Etiquetear cartones
- Limpiar pisos y alcantarilla
- Pedir materiales
- Limpiar selladora
- Limpiar palillera
- Proteger los paneles eléctricos

Estas actividades fueron exteriorizadas al balancear la carga laboral del personal de la línea e incluirlas dentro del listado de inspección de operación realizado durante el proceso anterior al cambio de formato.

La exteriorización de actividades no requirió inversión alguna solo un reordenamiento de la secuencia de las actividades y de la carga laboral de las personas.

El mayor desafío en esta etapa es la adaptación del personal al nuevo procedimiento de cambio de formato por lo que capacitación frecuente es requerida.

Una vez identificadas las actividades externas procedí al análisis de cada una de ellas y al reordenamiento y balanceo de las actividades de la línea quedando el diagrama como el indicado en la figura 5.1

ACTIVIDADES DEL OPERADOR	TIEMPO (min)	Ayudante	TIEMPO (min)	Auxiliar 1	TIEMPO (min)	Auxiliar 2	TIEMPO (min)	Auxiliar 3
MEDIR DE DENSIDAD DE CLORURO	1 3 5	1	1 3 5	1	1 3 5	_	1 3 5	
PREPARAR CLORURO	12 13 14 15	LINE/	12 13 14 15	E/	12 13 14 15	LINE/	12 13 14 15	LIMPIAR PISOS Y ALCANTARILLA
	16 29 30 31	<b>Z</b>	16 29 30 31	INE.	16 29 30 31	<b>Z</b>	16 29 30 31	
PREPARAR SUCCIONADORA	32 33 34 47		32 33 34 47		32 33 34 47		32 33 34 47	
	48 49 50	) (	48 49 50	) [	48 49 50	Щ	48 49 50	PEDIR MATERIALES
	51 52 59 60		51 52 59 60		51 52 59 60		51 52 59 60	
COLOCAR PLATAFORMA DE PALLILERA Y	61 62 63 64		61 62 63 64		61 62 63 64		61 62 63 64	
TOLVAS	65 66 67	<u>)</u>	65 66 67	<u>)</u> (	65 66 67	<u>, ()</u>	65 66 67	LIMPIAR SELLADORA
	68 69 70 71	<b>1</b> C	68 69 70 71	RACI	68 69 70 71	9	68 69 70 71	
REPORTE DE	80 81 82	RA	80 81 82	<b>∕</b>	80 81 82	RA	80 81 82	PROTEGER LOS
PAMCOS	83 84 85 86	Ш	83 84 85 86	Ш	83 84 85 86	Ш	83 84 85 86	PANELES ELECTRICOS
	90 91 96 97	Д	90 91 96 97	Д	90 91 96 97	<u>d</u>	90 91 96 97	ETIQUETEAR CARTONES
ETIQUETEAR CARTONES	98 99 100	O	98 99 100	O	98 99 100	$\circ$	98 99 100	DESOCUPADO

FIGURA 5.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EXTERNAS

CAMBIO FORMATO VITALINE 6

Durante el balanceo de la línea se distribuyeron las horas hombre requeridas para el cambio de formato entre los operadores de la línea, agrupando áreas de atención o habilidades y capacitación requerida.

En este punto se definió que la limpieza quedaría a cargo exclusivamente de los auxiliares, el ayudante se encargará de todas las actividades relacionadas a la embolsadora y el operador se dedicará a las actividades de calibración y puesta en marcha.

Una vez normalizado el proceso de cambio de formato se logró reducir el tiempo de cambio de formato a 100 min. y se balanceo la carga laboral de los 3 auxiliares. Ver figura 5.2

TABLA 5
ESCENARIO 2 CAMBIO FORMATO VITALINE 6

Cambio de Formato – Exteriorización de Actividades									
Time 100	min	Oper	Ayud	Aux1	Aux2	Aux3			
COMPARTIDA		50%	0%	83%	83%	15%			
INDIVIDUAL		50%	97%	5%	5%	70%			
ESPERA		0%	3%	12%	12%	15%			

### 5.2 Descripción y análisis de actividades internas

Las actividades internas son aquellas actividades que requieren que la máquina se encuentre detenida para poder ser ejecutada, esto implica que no puede haber producción durante este tiempo y es aquí donde se debe poner la mayor atención y esfuerzo para reducir los tiempos de cambio.

Para identificar las actividades internas que pueden ser mejoradas es necesario realizar un análisis conjunto con los operadores y personal técnico de cada una de las actividades de la línea buscando en primera instancia reducir las actividades que más tiempo duran, las dificultades que encuentran los operadores para ejecutarlas y la complejidad para realizar las mismas.

Una vez que se han identificado las actividades que requieren de la máquina parada es necesario evaluar las habilidades y herramientas requeridas así como la complejidad y disponibilidad de los materiales.

Las actividades que fueron identificadas son:

### Limpieza de duchas

Consiste en desarmar el sistema de duchas que permite el desmolde de los helados. Para realizar esta actividad es necesario desmontar todo el sistema para poder cepillarlo por fuera para luego volverlo a instalar. En este sistema se encuentran varios tipos y tamaños distintos de tuercas por lo que el uso de varias herramientas es requerido.

La complejidad de esta actividad implica también que el operador que la realiza este familiarizado con el sistema y haya recibido la capacitación necesaria.

### Limpieza y calibración de video Jets

Esta actividad requiere una capacitación especializada por parte del técnico de video jets por su complejidad y riesgo. Consiste en

desarmar el equipo para limpiarlo con los químicos apropiados para luego proceder a la calibración del marcado como la carga de datos en el equipo con los valores de la producción siguiente. Este paso es vital para el control de calidad y trazabilidad de los productos.

### Lavado de moldes

El lavado de moldes consiste en la limpieza de los moldes que fueron retirados de la línea para poder ser almacenados. Esta es una actividad que se realiza a mano y no cuenta con las herramientas apropiadas.

### Colocación de carrileras

Consiste en la colocación de las carrileras de la embolsadora, las cuales conducen los helados durante su proceso de embalaje. Estas carrileras son distintas para cada tipo de producto y en la actualidad están sujetas por varios tipos y tamaños de tuercas además que las guardas que las protegen son difíciles de remover por la misma razón.

ACTIVIDADES DEL OPERADOR	TIEMPO (min)	Ayudante	TIEMPO (min)	Auxiliar 1	TIEMPO (min)	Auxiliar 2	TIEMPO (min)	Auxiliar 3
		PROCE	SO DE C		DE FORM	ATO		
	1	VERIFICAR RESISTENCIAS DESCONECTADAS	1	ABRIR INGRESO	1	LIMPIAR	1	
	2		2	AGUA A TINAS 1, 2, 3	2	DUCHAS	2	1
	5	PROTEGER PARTES	5	11NA3 1, 2, 3	5		5	
	6	ELECTRICAS	6		6		6	1
MONTAR TUBERIAS CIP	7	ASEGURAR LA EMBOLSADORA ( STOP)	7		7		7	LIMPIAR BANDAS
	8		8		8	1	8	1
	17	COLOCAR GUIAS DE PORTA ROLLOS	17	COLOCAR	17	COLOCAR	17	
	18		18	MOLDES	18	MOLDES	18	+
	20	COLOCAR	20		20	1	20	
	21	PLATAFORMA DE EMBOLSADORA	21		21		21	
REALIZAR CIP	27		27		27		27	LIMPIAR
REALIZAR CIP	28		28		28		28	VIDEO JET
	40		40		40		40	
PRENDER	41	-	41		41	1	41	
BOMBAS Y ABRIR VAPOR	45		45		45		45	
ABRIK VAFOR	46	CALIBRAR EMBOLSADORA	46		46		46	
	53		53	CONECTAR FREEZER A MAQUINA	53	CONECTAR FREEZER A MAQUINA	53	
				Wirtgollert		WII/ (QOII W/ (		
RECIRCULAR CLORURO	54 57		54 57		54 57		54 57	
	58		58		58	=	58	LAVAR
	60	COLOCAR ROLLOS	60		60		60	MOLDES
	61	COLOCAN NOLLOS	61		61	†	61	
	67		67	LIMPIAR TOLVA 1, 2, 3	67	LIMPIAR TOLVA 1, 2, 3	67	
ARMAR LINEAS DE PRODUCCION	68		68	10LVA 1, 2, 3	68	10LVA 1, 2, 3	68	
	70		70		70		70	
	71		71		71		71	
	83		83		83		83	
CALIBRAR PALILLERA	84		84		84		84	LIMPIAR PALILLERA
	85	COLOCAR BARRAS	85	COLOCAR CARRILERAS	85	COLOCAR CARRILERAS	85	1
	86	1	86		86		86	
	88		88		88		88	
CALIBRAR	89		89		89		89	-
DOSIFICACION EN TOLVAS	94	-	94		94	1	94	
	95		95	DESOCUBADO	95	DESOCURADO	95	DESOCUPADO
	96	1	96	DESOCUPADO	96	DESOCUPADO	96	†
CALIBRAR TIEMPO DEL	97		97		97		97	
HELADO	98	DESOCUPADO	98		98	1	98	1
	100		100		100		100	1

FIGURA 5.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERNAS CAMBIO FORMATO VITALINE 6

### 5.3 Optimización de actividades internas

Una vez identificadas cuales son las actividades internas que deben ser mejoradas se procede a realizar un análisis individual de las mismas con todo el equipo operativo y técnico de la línea para proponer mejoras.

Las mejoras propuestas son:

 Armonización de los tipos de tuercas a un solo tamaño y tipo de ajuste mariposa para facilidad de ajuste. Esto ayudará a reducir los tiempos de montaje ya que se utiliza una sola herramienta y se eliminan los tiempos de búsqueda de las mismas o incluso la falta de herramientas.



FIGURA 5.3 ARMONIZACIÓN DE TUERCAS

 Reducción del número de sujetadores de los protectores del sistema de duchas y cambio a nuevo tipo de tuercas mariposa.
 Actualmente el sistema de duchas cuenta con pernos de sujeción que requieren el uso de herramientas, al ser reemplazados por tuercas mariposa se elimina la necesidad de herramientas. Adicionalmente el sistema de duchas puede ser sujeto solo con 3 de los 6 pernos instalados y esto reduce aun más el tiempo de limpieza y montaje.



FIGURA 5.4 SUJETADORES Y TUERCAS MARIPOSA

Capacitación y entrenamiento a operadores en limpieza y
calibración de video jets y sistema de duchas mediante la
utilización de lecciones de un punto, charlas teóricas y sesiones de
entrenamiento práctico con monitoreo de tiempos y movimientos.







FIGURA 5.6 CAPACITACIÓN PRÁCTICA

 Proveer de herramientas necesarias a la línea y un armario con seguro para su almacenamiento. Una vez armonizado el tipo de herramientas requerido para el cambio de formato es necesario proveer las herramientas necesarias en la cantidad necesaria para el cambio de formato y ubicarlas en un lugar fijo y accesible bien identificado.



FIGURA 5.7 ARMARIO DE HERRAMIENTAS

 Armonización del tipo de sujetadores de las carrileras y guardas de la embolsadora. Los sujetadores de las carrileras poseen tuercas de distinto tipo y distinto tamaño lo que incrementa la complejidad del desmontaje, limpieza y montaje de las carrileras de la embolsadora por lo que una unificación del tipo de sujetadores contribuirá sustancialmente a reducir el tiempo de preparación de la embolsadora.



FIGURA 5.8 SUJETADORES DE CARRILERAS

### 5.4 Procedimentación del Proceso de cambio de formato

La procedimentación consiste en detallar paso a paso las actividades que cada persona realiza durante el cambio de formato, formalizando así una única forma de realizar la actividad cada vez que sea ejecutada. Este es el único paso que realmente generará un resultado consistente para el proyecto ya que la procedimentación asegura obtener una tendencia de disminución de las pérdidas de tiempo en el resultado acumulado en el año.

Durante la aplicación de SMED es necesario realizar un procedimiento en cada etapa de la implementación ya que de esta forma la secuencia de actividades propuesta empieza a formar parte de la rutina diaria de los operadores.

Para realizar un procedimiento de cambio de formato es necesario indicar para cada uno de los participantes cuáles son las actividades que van a realizar, en quá momento deben realizarlas, con qué herramientas deben ejecutar la actividad y cuál debe ser el resultado y las condiciones en las que deben quedar los equipos.

El procedimiento de cambio de formato debe ser realizado para cada uno de los operadores de la línea y servirá como manual de instrucción para los operadores nuevos.

El entrenamiento de los operadores estará concluido cuando el equipo de operadores pueda realizar el cambio de formato en el tiempo establecido y bajo los parámetros de calidad establecidos para el equipo.

La referencia sobre entrenamientos y parámetros de calidad no forman parte de esta tesis de grado.

Para la capacitación de los operadores se crearon procedimientos de trabajo para el cambio de formato en los que se detalla cuales son las

actividades que debe realizar cada persona, el tiempo en que debe empezar cada actividad, el tiempo que debe durar cada actividad, las herramientas que necesita para realizar la tarea y las condiciones finales en las que debe terminar la parte o pieza de la máquina luego de realizada la tarea del cambio de formato.

A continuación detallo los procedimientos para cada participante.

### Procedimiento de cambio del Operador.

OPERADOR	TIEMPO (min)	TIEMPO ACUM.	HERRAMIENTAS	CONDICIONES
Montar de tuberías CIP	20	0	-	tuberías firmes y sin goteras
Realizar CIP	20	20	-	proceso normal de cip
Prender la bomba y abrir vapor	5	40	-	suministro de agua y vapor disponible
Recircular cloruro	15	45	-	bomba encendida y temperatura descendiendo
Armar líneas de producción	10	60	-	tuberías firmes y sin goteras
Calibrar palillera	15	70	-	accesorio limpio y desinfectado
Calibrar dosificación en tolvas	10	85	-	dosificación según parámetros operacionales
Calibrar tiempo del helado	2	95	-	velocidad según parámetros operacionales

Procedimiento de cambio del Ayudante

AYUDANTE	TIEMPO (MIN)	TIEMPO ACUM.	HERRAMIENTA	CONDICIONES
Verificar resistencias desconectadas	1	0	-	Switch en posición off. aplicación de loto
Proteger partes eléctricas	5	1	-	Tomas eléctricas protegidas. aplicación de loto
Asegurar la embolsadora ( stop )	1	6	-	aplicación de loto
Colocar guías de porta rollos	10	7	-	accesorio limpio y desinfectado
Colocar plataforma de embolsadora	10	17	-	accesorio limpio y desinfectado
Calibrar embolsadora	30	27	destornillador estrella	accesorio limpio y desinfectado
Colocar rollos	10	57	-	rollos listos para el arranque
Colocar barras	30	67	-	accesorio limpio y desinfectado
Desocupado	-	97		

## Procedimiento de cambio del Auxiliar 1

AUXILIAR 1	TIEMPO (min)	TIEMPO ACUM.	HERRAMIENTAS	CONDICIONES
Abrir ingreso agua a tinas 1, 2, 3	5	0	-	suministro de agua disponible
Colocar moldes	40	5	-	moldes asegurados
Conectar freezer a máquina	10	45	-	tuberías firmes y sin goteras
Limpiar tolva 1, 2, 3	29	55	-	accesorio limpio y desinfectado
Colocar carrileras	10	84	-	accesorio limpio y desinfectado
Desocupado	-	97	-	

## Procedimiento de cambio del Auxiliar 2

AUXILIAR 2	TIEMP O (min)	TIEMPO ACUM.	HERRAMIENTAS	CONDICIONES
Limpiar duchas	5	0	destornillador	
Colocar moldes	40	5	-	accesorio limpio y desinfectado
Conectar freezer a máquina	8	45	-	tuberías firmes y sin goteras
Limpiar tolva 1, 2, 3	30	53	-	accesorio limpio y desinfectado
Colocar carrileras	10	83	-	accesorio limpio y desinfectado
Desocupado	-	97	-	

### Procedimiento de cambio del Auxiliar 3

AUXILIAR 3	TIEMPO (min)	TIEMPO ACUM.	HERRAMIENTAS	CONDICIONES
Limpiar bandas	20	0	brocha	accesorio limpio y desinfectado
Limpiar video jet	20	20		accesorio limpio y calibrado
Lavar moldes	57	40	-	accesorio limpio y desinfectado
Desocupado	-	97	-	

### 5.5 Beneficios de la implementación

Entre los beneficios de la implementación de SMED en la línea Vitaline 6 puedo mencionar como el más importante a la reducción de tiempo del cambio de formato lo que ha traído consigo un incremento de la productividad de la línea medido a través de la O.E.E. que aumentó aproximadamente 1,5%.

Otro de los grandes beneficios adquiridos por la implementación es el incremento del nivel de conocimientos de los operadores técnicos, operativos, de calidad y seguridad al verse todos ellos involucrados en el proceso. Las herramientas utilizadas para la capacitación fueron lecciones de un punto o L.U.P.s las cuales consisten en presentaciones de máximo 5 minutos realizadas por los operadores a sus compañeros de trabajo sobre un solo tema específico. Otra herramienta fueron las charlas en salones de clase con material

didáctico y participación de los operadores y por último se reforzó lo aprendido con sesiones prácticas cronometradas del cambio de formato en las cuales se valido el cumplimiento del procedimiento tanto en tiempo como en condiciones de limpieza.

La disponibilidad de herramientas y piezas de cambio es un beneficio complementario de la implementación ya que ahora la máquina cuenta con un armario de herramientas, materiales de limpieza y piezas de cambio completo para el cumplimiento del procedimiento.

El incremento de O.E.E. trajo consigo un aumento de tiempo disponible el cual fue rápidamente utilizado por el área de planificación para incrementar los volúmenes de producción y reducir las horas extras del personal. Adicionalmente el personal de la línea Vitaline 6 al tener más tiempo libre puede ser utilizado para realizar actividades varias o reemplazar al personal de otras líneas cuando su volumen de producción de la semana haya sido cumplido.

# **CAPÍTULO 6**

### 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### **6.1 Conclusiones**

La implementación de SMED durante el proceso de cambio de formato de un helado de dos sabores en una línea de tecnología de moldes ha logrado reducir esta pérdida en un 53%, alcanzando valores de pérdida de 1,7% de O.E.E., al reducir el tiempo promedio de cambio de formato a 50 minutos.

La implementación de SMED me permitió entender la situación actual de las pérdidas de la planta ya que se logró identificar la mayor pérdida de la misma y las causas que la generaban.

Asimismo me permitió conocer al detalle el proceso de operación y puesta en marcha de una línea de tecnología de moldes tanto en sus aspectos operativos como de calidad y seguridad.

La realización de esta tesis entregó los resultados propuestos ya que la implementación de SMED fue exitosa tanto en el incremento de la productividad de la línea como en el incremento de los conocimientos y sentido de pertenencia del personal que en ella labora.

El análisis de los beneficios de la implementación de SMED demuestra como una técnica sencilla, aplicada paso a paso y con consistencia logra los resultados deseados.

### 6.2 Recomendaciones

La implementación de SMED debe ser llevada a cabo por un grupo multidisciplinario conformado por personal del área productiva, de calidad, seguridad, mantenimiento e ingeniería industrial ya que requiere su activa participación para poder llevar a cabo con éxito el proyecto.


Es recomendable que el personal de la línea seleccionada permanezca fijo en los turnos de trabajo durante el período de implementación de SMED ya que caso contrario se pierde la continuidad del proceso y el proyecto se alarga.

Es recomendable documentar cada uno de los pasos realizados y realizar una retroalimentación al personal del proyecto y a los líderes de la planta para monitorear el avance del proyecto y advertir de cualquier desviación que se presente durante la implementación.

Para la implementación de SMED es recomendable asignar técnicos de mantenimiento fijos a la línea para que se encarguen de realizar todas las modificaciones y restauraciones requeridas como su función principal. Así mismo se recomienda que en todas las sesiones de mantenimiento y en las modificaciones especiales participe un operador de la línea que garantice que los trabajos realizados por los técnicos de mantenimiento o proveedores se ajusten a las necesidades de la línea en términos de operación, calidad y seguridad.

La evaluación previa del personal de la línea es fundamental para el éxito del proyecto ya que los mismos deben tener experiencia en la operación de la línea ya que caso contrario la implementación requerirá de capacitación adicional para poder iniciar.

El involucramiento y compromiso de las cabezas de la planta es fundamental para el proyecto tanto para la asignación de recursos como para la motivación del personal involucrado.



### **UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. - FOODS** IMPLEMENTACIÓN SMED

(\$ '000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 **FLUJO DE CAJA** Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INVERSIÓN -6 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 AHORRO 10 10 10 10 10 **IMPUESTOS** -2 -2 -2 -2 -2 FLUJO DE CAJA NETO **-6** -6 7 7 7 7 7 FLUJO DE CAJA ACUMULADO 8 15 22 29 1 0 1 0 0 0 DCF YIELD (TIR) 108% TIEMPO DE RETORNO DE INVERSIÓN 0,90 Años NPV @ 10% 20 (\$ '000) **CALCULO DE IMPUESTOS** DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 AHORRO 0 10 10 10 10 10 EFECTO EN TR 0 9 9 9 9 9 IMPUESTO & PSh 0 -2 -2 -2 -2 -2 Dólares INVERSIÓN AHORRO SMED \$ 6.350,00 9.550 9.550 9.550 9.550 9.550 AÑOS DE DEPRECIACIÓN

14

Fuente de Informacion:

Departamento TPM

MEJORA	COSTO
Armonización de tuercas	\$ 500
Reduccion del numero de sujetadores de los     protectores del sistema de duchas	\$ 250
Cambio a nuevo tipo de tuercas mariposa	\$ 500
Capacitacion y entrenamiento a operadores en     Impoiezar ocalibración des videce letas sistemada y un	\$ 1.500
	\$ 2.850
armario con seguro para su almacenamiento Armonizacion del tipo de sujetadores de las carrileras y quardas de la embolsadora	\$ 750
	\$ 6.350

,*					ÁF	RBOL DE PÉRDIDA	S HELADOS					4		
ÁRBOL DE PERDIDAS	2006	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO *	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 97.02	YTD
Velocidad de Proceso	0,00	88,02	88.02	88,02	88,02	86,86	86,57	99,67	95,95 362880	90,78	94,21	95,68 407520	97,02 372960	91,51 4379040
Tiempo Total	4193280	403200		322560		322560	332640 262462	393120 259411	257016	246646	292094	285323	258488	3065174
Shutdown (apagados)	2980276	285278		219672	319604	238176	2405	360	555	0	275	0	235	3925
Ensayos / Modificaciones Planeadas Entrenamientos planeados/Reuniones	11100 20577	25 3320		5355	5045	3005	1810		2250	2355	1755	2570	1285	32992
Falta de capacidad en utilities (externa)	8854	250		1225	340	50	0	0	0	965	0	0	865	
Falta de materiales de empaque conocida en el site	5125	0		0	0	0	960	360	10	0	170	385 480	0	1885 2235
Falta de materias primas conocida en el site	8864				60	0	- 0	0	40	0	0	0	0	0
Falta de operadores conocido previa al cierre de I	30 2610	0	0	0	0	0	0	0	30	70	0	0	0	100
Falta refacciones , repuestos , conocida con ant Festivos	1104287	96500	82110	74610	104595	74200	67200	67440	62715	86927	96480	58620	49660	897417 17120
Limpieza Planeada	35619	2084		120		2135	2725	1860	1140	1350	1993 90	1455 150	645	240
Lubricación planeada	220	0	0	0		0	0 2560	4025	2250	7625	10170	2115	6095	
Movimientos del equipo de personas para actividades	46045 6844	3334	2111 505	680 150		1871 9600	175	0	13845	270	1440	195	0	26180
Mtto Planeado No ordenes de producción	1702649	171440		136647		143015	176657	175281	164666	133005	172450	199790	195315	1939561
Paros planeados por desbalance conocido entre proc	5885			275	245	270	5356	3365	6640	7610 1924	2385 1036	10540 5788	1130 710	42156 18055
Pruebas planeadas sin producción / Comissionamento	9605	2945		170		30 4000	225	1260 3120	105 2770	4545	3850		2548	31597
Sanitización planeada (antes de iniciar producción LOADING TIME	11962 1213004	1280 117922		102888		84384	70178	133709	105864	114794	122626	122197	114472	1313866
OPERATING TIME	1022822	100863		85870		70014	56378	106113	79726	98670	100567	101932	99558	1088649
DOWNTIME LOSS	190182	17059	14343	17018		14370	13800		26138	16124	22059 970		14914 - 1200	225217
ARRANQUE / PARADA	33717	1101		1100		766	955 955	1250 525	430 430	905 835	925		1090	
Arranque de linea de empaque	24311 806	715		879 16		685 70		725	0	70	45	0	110	1085
Fin de linea de empaque FALLA DE EQUIPO (BREAKDOWN)	33878	3640		3384				5040		2550	3730	6410	3054	
Averia de instrumentación	200	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY		34				105	155	0 695	810	1120	785	380 10250
Avería Eléctrica	4534			748		995 2385	795 1645	575 3795	500 2650	1805	2715		2249	
Averías Mecánica Reparación no programada	13697 2320	2255 253	2246 425	1787 432		210		355	15	50	160		0	3717
Sanitizacion pos averia	2020			384	782	220	30	210	140	0	45 7473		20 8050	
CAMBIO (CHANGE OVER)	70755	7 <del>5</del> 67		9662					9662 3738	8097 2700	3043		2980	
Cambio de formato	20247 7964	2697 1407		2334 1226	2771 1434	1415 850			1630	1392	535	1480	833	14416
Cambio de Producto (Sabor) Sanitizacion de Change Over	30254			3102		3875	2400	4340	4294	4005	3895		4237 2565	
GERENCIAMIENTO	50552	4530		5702		3340		12235	11975	4537	9726	3530	0	156
Accidentes		10		15 378		70 290		535	890	1212	195	740	760	7908
Falla de suministro de material Falla para abastecer refacciones / Repuestos / In	5799	426		0	0	0	0	0	0	105	90	30	0	225
Falla para planear el alcance de materiales en la	767			101	119	0			0	0	0	45	895 135	
Falta Aire Comprimido	626	43	27	121	18	0	70	55	1610	0	0	0	0	2010
Falta de Agua Falta de Amoniaco	4683	490		658	626	2050	635	195	35	0	70		75	
Fatta de Electricidad	1879			195		0	0	1715	0	0	15		0	
Falta de Vapor	5197	522	271	963		0	760	3325 3710	35 175	470	275		255	
Movimientos del personal hacia otras lineas  Problemas de otros utilities	3684 6463	780 400		509 953		565 195		1395	530	435	395	315	95	5409
Problemas en retiro de productos terminados de Línea	12078	1513		1808		170	1515	1305	8700	2315	8629		350 45	
MOVIMIENTOS OPERACIONALES	1280	221	385	170		325	225		611		160 160		45	
Fallas operacionales	855			170 83514		325 68071			76002	93339	97083		95636	1033679
NET OPERATING TIME PERFORMANCE LOSS	968191 54631	90013 10850		2356		1943	2248		3723	5331	3483		3922	
PEQUEÑAS PARADAS (CHOKOTEI)	1473	367		218		245			255		376 376			
Paros menores / Pequeñas paradas	1254			208		245 158			255 1348	297 2914				
VELOCIDAD (SPEED) Velocidad Reducida	28653 25683	1849 576		638 881		158		Carried Street, Street	1348	2914	827	2774	2787	
ORGANIZACIÓN DE LINEA	16270	1540		1480		1250	1850	2350	875		1275		805	
Falta inesperada de operadores	4170	420	230	265		60			55		30 1245		805	1950 12440
Refrigerios / Almuerzo	7530 8235			650 20		1190 290			820 1245					
LOGÍSTICA Falta de material en la linea	934			0			145	50	140	760	165		30	4429 8235
Falta de producto del área de procesos	0	0	0	0		290			1105	500 89285	840 92523		290 91951	995079
VALUE OPERATING TIME	940165	88119		80522		65750 2321			73657 2345		4560			38600
DEFECTS LOSS DEFECTOS Y RETRABAJO	28026 2590	1894 580		2992 1575					1250	Non-William Company of the Company o				
Desperdicio o Mermas de productos	842			430		973	917		985		2423			
Problemas de calidad con del producto	0	0	0	0	0	285			240 25		90		110	
Problemas de calidad con empaque	0 88	0 112	0	0	200	9 104			0	0	0	0	0	471
Retrabajo (reproceso) MEDICIÓN Y AJUSTE	25438			1417		950		1965	1095	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1915	1780	1535	20516
Actividades de rutina (cambios de laminación)	2244	235	220	514	1289	0	0	60	15		0 375	545	270	2333 3825
Limpieza de rutina	2491			143		130 215			435 430		560			4621
Medición y ajuste por calidad Recirculación o Deshiele	1370 747			79 43		545			215	890	745	930	850	
Sanitización inesperada	0	0		0		60			0	100	235	30	0	540
Consider Hillandian (Const Hilliandian)	28,93%	29,25%	31,97%	31,90%	29,54%	26,16%	21,10%	34,01%	29,17%		29,57%			
Capacity Utilisation (Asset Utilisation) Disponibilidad	28,93% 84,32%			83,46%				Dation to Attend to the	and control of the control	86,95%	82,01% 91,60%		86,97% 94,97%	
Desempeño			400,000	100,00%	100,00%	98,61%	98,45%	88,60% 98,45%	96,56% 98,62%	91,01%	97,38%			98,84%
The state of the s	69,20%		76,04%	76,43%					73,21%		73,14%			77,37%
Overall Equipment Efficiency	09,20%	11,00%	10,04/6	10,43/6	1 3,03 /6	00,01/6	00,0070							

CIB-

## % PÉRDIDAS

TOTAL HORAS PERDIDAS	272.839	29.803	21.058	22.366	31.986	18.634	18.565	37.467	32.206	25.509	30.102	32.516	22.521	318.892
HELADOS	2006	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	YTD
ARRANQUE / PARADA	3,81%	1,07%	1,45%	1,16%	1,06%	0,59%	0,60%	1,03%	0,36%	0,80%	0,87%	0,46%	1,03%	0,83%
FALLA DE EQUIPO (BREAKDOWN)	3,82%	3,54%	4,34%	3,57%	6,57%	2,96%	2,03%	4,14%	2,88%	2,25%	3,33%	5,06%	2,62%	3,45%
CAMBIO (CHANGE OVER)	7,99%	7,36%	7,77%	7,02%	6,33%	4,77%	2,51%	7,23%	8,04%	7,14%	6,67%	7,18%	6,91%	6,37%
GERENCIAMIENTO	5,71%	4,41%	2,32%	6,01%	4,84%	2,60%	3,38%	10,05%	9,96%	4,00%	8,68%	2,80%	2,20%	5,08%
MOVIMIENTOS OPERACIONALES	0,14%	0,22%	0,44%	0,18%	0,36%	0,25%	0,14%	0,22%	0,51%	0,03%	0,14%	0,49%	0,04%	0,25%
PEQUEÑAS PARADAS (CHOKOTEI)	0,17%	0,36%	0,33%	0,23%	0,26%	0,19%	0,12%	0,25%	0,21%	0,26%	0,34%	0,22%	0,30%	0,25%
VELOCIDAD (SPEED)	3,23%	1,80%	1,53%	0,67%	-0,26%	0,12%	-0,09%	2,10%	1,12%	2,57%	0,74%	2,19%	2,11%	1,16%
ORGANIZACIÓN DE LÍNEA	1,84%	1,50%	1,77%	1,56%	1,87%	0,97%	1,16%	1,93%	0,73%	0,76%	1,14%	0,96%	0,69%	1,22%
LOGÍSTICA	0,93%	6,90%	0,71%	0,02%	0,50%	0,23%	0,22%	0,85%	1,04%	1,11%	0,90%	3,32%	0,27%	1,28%
DEFECTOS Y RETRABAJO	0,29%	0,66%	0,53%	1,66%	1,20%	1,07%	0,87%	1,37%	1,04%	1,36%	2,36%	1,58%	1,85%	1,28%
MEDICIÓN Y AJUSTE	2,87%	1,18%	2,77%	1,49%	2,21%	0,74%	0,71%	1,61%	0,91%	2,21%	1,71%	1,40%	1,32%	1,46%

FALLA DE EQUIPO (BREAKDOWN)	3,82%	3,54%	4,34%	3,57%	6,57%	2,96%	2,03%	4,14%	2,88%	2,25%	3,33%	5,06%	2,62%	3,45%
Avería de instrumentación	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,09%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
Avería Eléctrica	0.51%	0,83%	0,91%	0,79%	1,42%	0,77%	0,50%	0,47%	0,42%	0,61%	0,72%	0,88%	0,67%	0,73%
Averías Mecánica	1,55%	2,19%	2,56%	1,88%	3,59%	1,85%	1,03%	3,12%	2,20%	1,59%	2,42%	3,86%	1,93%	2,28%
Reparación no programada	0,26%	0,25%	0,48%	0,45%	0,92%	0,16%	0,48%	0,29%	0,01%	0,04%	0,14%	0,17%	0,00%	0,26%
Sanitizacion pos avería	0,23%	0,25%	0,36%	0,40%	0,61%	0,17%	0,02%	0,17%	0,12%	0,00%	0,04%	0,14%	0,02%	0,16%
CAMBIO (CHANGE OVER)	7,99%	7,36%	7,77%	7,02%	6,33%	4.77%	2,51%	7,23%	8,04%	7,14%	6,67%	7,18%	6,91%	6,37%
Cambio de formato	2,29%	2,62%	2,38%	2,46%	2,16%	1,10%	0,62%	2,12%	3,11%	2,38%	2,72%	1,70%	2,56%	2,05%
Cambio de Producto (Sabor)	0,90%	1,37%	1,40%	1,29%	1,12%	0,66%	0,38%	1,54%	1,36%	1,23%	0,48%	1,17%	0,71%	1,02%
Sanitizacion de Change Over	3,42%	3,37%	3,99%	3,27%	3,05%	3,01%	1,51%	3,56%	3,57%	3,53%	3,48%	4,31%	3,64%	3,29%
GERENCIAMIENTO	5,71%	4,41%	2,32%	6,01%	4,84%	2,60%	3,38%	10,05%	9,96%	4,00%	8,68%	2,80%	2,20%	5,08%
Accidentes	0,01%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%
Falla de suministro de material	0,65%	0,41%	0,26%	0,40%	0,37%	0,23%	1,12%	0,44%	0,74%	1,07%	0,17%	0,58%	0,65%	0,56%
Falla para abastecer refacciones / Repuestos / In	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%	0,02%	0,00%	0,02%
Falla para planear el alcance de materiales en la	0,09%	0,09%	0,03%	0,11%	0,09%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,77%	0,14%
Falta Aire Comprimido	0.07%	0,04%	0,03%	0,13%	0,01%	0,00%	0,04%	0,05%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,15%
Falta de Aqua	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Falta de Amoniaco	0,53%	0,48%	0,24%	0,69%	0,49%	1,59%	0,40%	0,16%	0,03%	0,00%	0,06%	0,12%	0,06%	0,37%
Falta de Electricidad	0,21%	0,24%	0,10%	0,21%	0,25%	0,00%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,19%
Falta de Vapor	0,59%	0,51%	0,31%	1,02%	0,45%	0,00%	0,00%	2,73%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,41%
Movimientos del personal hacia otras líneas	0,42%	0,76%	0,31%	0,54%	0,88%	0,44%	0,48%	3,05%	0,15%	0,41%	0,25%	0,67%	0,22%	0,69%
Problemas de otros utilities	0,73%	0,39%	0,19%	1,00%	0,59%	0,15%	0,00%	1,15%	0,44%	0,38%	0,35%	0,25%	0,08%	0,38%
Problemas en retiro de productos terminados de Línea	1,36%	1,47%	0,85%	1,91%	1,70%	0,13%	0,95%	1,07%	7,24%	2,04%	7,70%	1,06%	0,30%	2,17%

### APENDICE B ANALISIS DE VOLUMENES

15-26   16-26		PINGUINO GEMELO YOU	URT MORA 50X100ML	UN/MI	IN ML/UN	0.016	UN/CAJA	ENERO 936.50	FEBRERO 936,50	MARZO 936.50	ABRIL 936.50	MAYO 0.00 0.00	JUNIO 852.00 0.00	JULIO 0.00 0.00	AGOSTO 0.00 0.00	SEPTIEMBRE 0.00 0.00	OCTUBRE 0.00 0.00	9	E DICIEMBR	0.00 459	96.00 65.00
Column   C		PINGUINO AQUA SPLAS	H 64X50ML	102	60 50	0.010	64	8890,75	8890,75	8890.75	8890.75	6569.00 1424.00	4966.00 0.00	6839,00 0.00	7031.00	7821.32 0.00	4516.00 0.00	5146 C	.00	2.00 9780 0.00 3698	87,00
The content of the		CREMA REAL GIGANTE	NARANJA CJ 60UN 30X85ML	102	85	9,010	60	7157.75		7157.75	7157.75	7614.00	5852.00 5805.00	6665.50 25098.20	2950.00 16037.00	7388.50 0.00	7150.00 0.00	4948	000 596	0.00 7735 4.00 4729	59.00 94.20
March   Marc		PALETA RELLENA CERÉ MINI MILK GJ 100UN	ZA CJ 84UN	180		0.008 0.008	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 544.00	0.00	0.00 0.00	712.00	1603	0.00	0.00	0.00 59.00
1	VITALINE 8	YOG FRUTILLA MINI ÇJ CROCANTINO VAINILLA	OOX30ML	160	30	0.006	100	9335.50 4002.00	9335.50 4002.00	9335.50 4002.00	9335.50	9076.00	8611.00 2748.60	9001.00 5450.40	7851,00 2246,00	9372.00 4743.00	8387.00 3911.00	7508	00 312	4.00 10962 0.00 4395	58.00
March   Marc	1	PINGUINO POPSICLE BR FRUTTARE PALETA BAN	ANO 42X80ML	179 179	60	0.008		2859.75 1267.25	2859.75 1267.25	2859.75 1267.25	1267.25	2966.00	2100.00 2994.00	0.00	2315,00	1150.86	0.00		0.00	0.00 1645 0.00 1449	55.00 94.86
Color   Colo	ROLLO 27	CHOCO ÉMPASTADO PA FRUTTARE MORA CJ 42	LETA 30X80ML	169	80	0.006	30 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6917.00	28298.34	16361.00	0.00	0.00		0.00	0.00 5159 0.00 212	96.34 27.00
17-10-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-		Carumba Ron Pasas PALETA ACILOCO		176 140	Compared to	0.007	42 40	6562.00	6562.00	6562,00	6562.00	7891,00	24/1/00		1178.00	0.00 3441.00	0.00 10610.00	1505	399	0.00 518 3.00 3399	88.57 99.29
The content of the		PINGUINO SANDUCHE S MAGNUM PALETA BLAN	UPREMO 24X100ML DO 20X115ML		100 115	0.029	24 20	713.75	2667.50 713.75	2887.50 713.75	713.75	0.00	2534.00	0.00	1641.00	0.00	0.00		0.00	0.00 1639	92.00
1		MAGNUM PALETA VISTA	20X115ML	90 90	70 115	0.011	20 20	1386.25 925.25	1386.25 925.25	1386.25 925.25	1386.25 925.25	0.00	0.00	9.00	5557.00	0.00	0.00	1229 735	7.50 181 2.00 841	15.00 1965 15.50 2502	57.50 25.50
19   19   19   19   19   19   19   19	^	MAGNUM PALETA CLAS MAGNUM PALETA ALME	NDRAS 20X115ML	90	115 120	0.011	20 20	1774.50	1339.75	1774.50	1774.50 1339.75	0.00	2787.00	2370.50	983.00	0.00	1031.00		0.00 100	96.00 1867	25.50
Column   C	1 1	PINGUINO POPSICLE M	DO 28X75 ML	90	75 115	0.011	28 20	6846.75	5946.75	5846.75	6849./5	4634,00			7322.00	0.00 22520.43	0.00 17234.43	551 413	9.14 974	41.00 1740	88.86
The column   The	SANDUCHE	PINGUINO MAGNUM BA Super sanduche	NANO 20X115ML	90 110		0.009	20 30 55								0.00	4825.00	5806.00	1095	7.00 62	92.00 387 45.00 215	776.33 533.00
March   Marc	HA	BRESLER SANDWICH V VASITO FRUTILLA CJ 40	AINILLA CJ 55ML UN	104	100	0.009 0.010 0.010	40	3873.50	3873,50	3873.50	3873.50	3851,00	5201.00 2001.00	4698.00	2794.00 4067.00	2625.00 3635.00	1797.00 2344.00	226 465	1.00 42	37,00 343 41,00 407	339.00 741.00
The column	POLOCUP	CONO BARCELONA ROI COPA LOCA MORA CJ 2	1 PASAS CJ 30UN 4UN	110 86 96		0.012	22	11574.00 2696.75	11574.00 2696.75	11574.00 2696.75	11574.00 2696.75	13256.00 5603.00	8103,00 4669,00	13398.75 1705.23	12774.54 8119.00	11754.58	12566.50	887 221	6.67 147; 6.00	20.00 1270	028.04 378.23
## 1965   1965		VASITO RON PASAS 40	K100ML	96 194 97	4 100	0.010	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4961.00	0.00		0.00 18	0.00 17.00 49	961.00
1965   1965		PINGUINO VAINILLA 500	ESECAKE FRESA 6X900M	25 25	500	0 040 0 040		12007.50	12007.50		12007.50	5340,00	6868.00	13543.00	5246.00	13762.00	8788.00 11748.00	1030 516	9.00 86	36.00 1230 45.00 1212	086.00 244.00
Second Column		PINGUINO VAINILLA IL'		25 21 21	1000	0.048	-	31467.25	31467.25	31467.25	31467.25	36093.00		31645,00			33899.00	1111 1408 90	6.00 121 2.00 226 0.00 16	80.00 3544	475.00 520.00
1		PINGUINO FRUTILLA 1L PINGUINO BOJ FRUTILI	A 6X1LT	21 21 21	1900	0.048	5											2125	1.00 7	20,00 10 06.00 2794	401.00
Section   Sect		PINGUINO BDJ RON PA PINGUINO CHOCOLATE PINGUINO BDJ CHOCO	SAS SXILT ILY LATE SXILT	21 21 21	1000 1000 1000	0.048 0.048 0.046	i	20362.25	20362.25	20362,25	20362.25	25703.00	12025.00	22125.00	10296.00	28804.00	17769.00	139	0.00 5 0.00 119 0.00 10	40.00 10 71.00 2240 80.00 27	080.00 055.00 700.00
March   Marc		PINGUINO NAPOLITANO PINGUINO BDJ NAPOLI PINGUINO NAPOLITANO	TANO 6XILT D LIGHT ILT	30 30	1000 1000 1000	0.033 0.033 0.033	8											357	9.00	60.00 14 0.00 365	440.00 519.00
1500   1500		PINGUINO BDJ NAPOLI PINGUINO MARMOLEAI PINGUINO BDJ MARMO	TANO LIGHT 6X1LT TO DE MORA 1LT LEADO MORA 6X1LT	30 21 21	1999 1999 1990	0.033 0.048 0.048	1	17887.00	17887.00	17887.00				21549.00	10300.00	9217.00	16633.00	953 953	0.00 4.00 151 10.00 10	0.00 3 25.00 1917 60.00 16	620.00
Column   C		PINGUINO TOP SANDU PINGUINO BDJ SANDU PINGUINO TOP CEREZ	CHE 1LT THE 6X1LT AS EN VAINILLA 1LT	2 2 2	1000 1000 1900	0.048 0.048 0.048	1											043	73.00 60 30.00 7 35.00 131	58.00 1173 20.00 9 53.00 1538	359.00 900.00 839.00
10   10   10   10   10   10   10   10		PINGUINO CARTE DOR PINGUINO TOP VAINILE PINGUINO CARTE DOR	TOP CEREZAS BDJ 6X1L A FRANCESA 1LT TOP VAINILLA BDJ6X1LT	21	1 1909 1 1999 1 1900	0.048 0.048 0.045		10860.00	10860.00	10860.00	10860.00	13091.00	6286.00	13147.00				20	90.00 7 18.00 100 10.33 7	20,00 10 173,00 1182 20,00 12	260.33
1		PINGUINO TOP PASAS PINGUINO TOP BOJ PA	SAS RON SXILT	21	1 1000	Q 048 Q 048	1											401	98.00 127	66.00 1063	360,00
19   19   19   19   19   19   19   19		PINGUINO CARTE DOR PINGUINO TOP FRUTIL PINGUINO TOP BDJ FR	TOP CHOC BOY 6X1LT LA NATURAL 1LT UTILLA NATURAL 6X1LT	2	1 1000 1 1000 1 1000	0.045 0.048 0.048	1	6109.50	6109.50	5109.50	6109.50	0.00	0.00					20	10.00 57.00 10.00	32.00 549 80.00 5	956.00 540.00
147 148		PINGUING TOP BOJ MC PINGUING TOP BAJ MC PINGUING TOP MANJA	WORA 1LT DRA MORA BX1LT R E/ ALMENDRAS 1LT	2	1 1000 1 1000 1 1000	0.046 0.046	1											100	0.00	540.00 586 056.00 886	540.00 631.00
## 1990   1990		PINGUINO TOP PISTAC	HO ARABE ILT	7 2	1 1000	0.048	1	7661,50	7661.50	7661,50	7661.50	11417.00	4176.00	23020,00	11148.00	15264.0	5103.00	7	73.00 20	004.00 1076	720.00
### 15   19   19   19   19   19   19   19		PINGUINO HIGOS AL M	ANJAR BOJ SXILT	20	0 1000	0.050	8											119	0.00	0.00	0.00
March   Marc	GIFF 2000	CARTE DOR POST CH	ESECAKE FRESA 6XBOOK	ML 1	0 1000 1 900	0.091	6	0.00	0.00							0.0	0.00		40.00 0.00 0.00	0.00 1 0.00 3	720.00 807.00 3468.00
March   Marc		CARTE DOR POSTRE	REAMY BANANA	AL I	1 900	0.091		1930.50	1930.50	1930,50	1930.50	0.00 0.00 0.00	0.00	1067.00		9.0	0 2520.00	1	0.00	0.00 2	8789.00
March   Marc		FESTIVAL POSTRE FR FESTIVAL BOJ FRUTIL	TE 6X900ML UTILLA 2.75LT EA 4X2.75LT		1 900 1 2750 1 2750	0.091 0.091	1		13342.25									1	12.00	0.00 024.00 146 600.00	0.00
## 1985   1985		CAPRICHO POSTRE C CAPRICHO BDJ VAINIL	HOCOLATE 1.3LT		2 1300 2 1300	0.003	(600 Miles 1986)	12/ 30.00									187.67.69	1	25.00 70 50.00	836.00 152 150.00 450	2741,00 300,00 070,00
Property of the Control of the Con		PINGUINO TAMB VAIN PINGUINO TAMB CHOO	R 4X2LT ILLA 10LT COLATE 10LT		2 10000	0.100 0.476 0.476	1	1483.50 1163.00	1483.50	1483.50 1163.00	1483.50 1153.00	1616.00 1156.00	557.00	1122.00 1070.00	506.00	1332.0	0 1705.00 0 1185.00	7	52.00 77.00 32.00	0.00 571.00 164 112.00 13	152,00 5862,00 3535.00
Column   C		PINGUINO TAMB RON PINGUINO TAMBOR M.	PASAS 10LT ARMOLEADO MORA 10LT		10000	0.478		1085.25	1085.25	1065.25	1085.25 930.00	1122.00	659.00 617.00	626.00 1117.00	592.00 547.00	1438.0	0 795,0	8	95.00 1 61.00	237.00 11 747.00 10	1705.00
March   15   Mar		PINGUINO TAMB NAPO	R SANDUCHE 10LT		3 10000	0.255	1	0.00	0.00	1055.50 0.00	1055.5Q 0.00 0.00	355.00	493.00	167.00	0.00	231.0	0.0	0	0.00	0.00 11 265.00 1	724.00 1912.00
The control of the		PINGUING TAMB COCH PINGUING TOP TAMB	9 10LT VAINILLA FRANCESA 10L		2 10000	0.478		531.50 673.75 423.25	673.75	531.50	\$31.50 673.75	627.00 407.00	812.00	0.00 423.00 1138.00	650.00	1202.0	0 306,0 0 754.0		04.00	329.00	4894.00
Property of the Control of the Con		PINGUING TOP TAMB	PASAS AL RON 10LT GEREZAS VAINILLA 10LT		2 10000	Q 476		720.25 1197,50	720,25	1197.50	720.25 1197.50	561.00 683.00	464.00 557.00	768.00 886.00	1578.00	846.0	0 410.0	10	62.00 84.00 70.00 1	401.00 5 317.00 7 057.00 11	5811,00 7063,00 1632,00
Company   Comp		PINGUING TOP TAMB	MORA MORA 1X10LT FRUTILLA NATURAL 10LT		2 10000	0.475 0.478	1	239.50	239.50	239.50	239,50	398,00	329.00 176.00 11.00	485.00 451.00 203.00	403.00	295.0	0 286.0		15.00 57.00 58.00	399.00 3	3804.00 2616.00
Property of the Column   1		PINGUINO TOP TAMB PINGUINO TAMBOR P	HIGOS AL MANJAR IX10L	Ţ	2 10000 2 10000	0.478		432.50	432.50	432.50	432.50	185.00	284,00	673.00 393.00	0.00	528.0	524.0		72.00	97.00 1 291.00	663.00
Process of Col.   A.   A.   A.   A.   A.   A.   A.		PINGUINO MOO BDJ 6 PINGUINO POPSICLE	X1LT MOO 10LT		3 10000	0,208													0.00	180.00	180,00
Proposed State   1985   1985   1985   1986		PINGUINO OREO BOJ PINGUINO OREO 10LT	SX1LT		21 10000 2 10000	0.046 0.478													347.00 347.00	540.00 1 580.00 1	1227.00
### Company of Company		PINGUINO VAINILLA S	SOML		25 500 25 500	0.040	STATE OF THE PARTY	854.0 0.0	854.00 0.00	854.00	954.00	0.00	9.00	0.00	0.0 1737.0	0 00	x0 0.0 x0 0.0	0	0.00	0.00 3	3416.00 1737.00
Common Col   Article   A		PINGUINO VAINILLA 1 PINGUINO BOJ VAINIL	LA 6X1LT		21 1000 21 1000	0.048	6	2001.0	2001.00	2001.00	2001.00	0.00	0.00	0.00	9.0	5056.0	0.0	9	0.00	0.00 13	0.00
Proposed Concentral   1		PINGUINO BOJ FRUTI PINGUINO RON PASA	LA 6XILT		21 1000	0.048 0.048	1												0.00	0.00 31	0.00
PRINCES DE LAMPACINE DE LA CONTROLLE SE DE LA CONTR		PINGUINO CHOCOLAT	TE 1LT SLATE 6X1LT		21 1000	0.048	M0000 -507.000 13000				1								0.00	0.00	6704.00
PROMOTE AMERICAN PLANE AND ALL TO THE PROMOTE		PINGUINO BDJ NAPO PINGUINO NAPOLITAI	TANO EXILT		30 1000 36 1000	0,033	9				1								0.00	0.00	0.00
PRODUCT SELECTION SELECTION STATES AND SELECTION SELECTI		PINGUINO MARMOLE, PINGUINO BDJ MARM	OLEADO MORA EXILT		21 1000 21 1000	0 048													0.00	0.00	3029.00
PROVIDED COLVENING ASSOCIATION 11 10 100 100 100 100 000 000 000 000		PINGUINO BDJ SANO	JCHE 6X1LT ZAS EN VAINILLA 1LT		21 1000 21 1000	9.946 9.946													0.00	0.00	7964.00
Produces Core De Sale And MALL  Produces Core De Sale And MALL	1	PINGUING TOP VAINII PINGUING CARTE DO	R TOP VAINILLA BDJ6X1L	T	21 1000 21 1000	0.048 0.048	1 0										The Commence of the same		0.00	0.00	0.00
Product   Col. Print   Anthony   Col.   Co		PINGUINO TOP BDJ P	ASAS RON 6X1LT OLATE SUIZO 1LT		21 1000 21 1000	0.048	6												0.00	0.00	0.00
PRODUCTO COR DIAMON AND ANSWER STATE   1   1000   2041   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5		PINGUINO TOP FRUTI PINGUINO TOP BOJ F	ELA NATURAL ILT RUTILLA NATURAL EXILT	10000	21 1990 21 1990	0 045 Q.Q45	6												0.00	0.00	0.00
PRODUCTION OF PLANES AND A MANABALT   1   1092   1094   1   500		PINGUINO TOP BOJ N	AR E/ ALMENDRAS 1LT		21 1000 21 1000	0,048	6												0.00	0.00	3067,00
APY 100 PINES CORRESPOND 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100		PINGUING TOP PISTA	CHO ARABE 1LT		21 1000 21 1000	0.045 0.048	CONTRACTOR OF STREET	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0	00 2947.0	0	0.00	0.00	0.00
CATE LOR POST CHEST CAME SECURITY AND ADDRESS OF SAME AND ADDRESS	APV 1200	PINGUINO HIGOS AL	MANJAR BDJ 6X1LT		20 1000 20 1000	9.050 9.050													0.00	0.00	0.00
CAPIT DATE PORTINE THEFT CHECK SHAMES   1   100   100   1   100   100   1   1	1	CARTE DOR POST CH	PIE DE LIMON	OML	11 900 11 900	2.091 2.091	6	0.0	0.0	0.0	0.00	6936.0	6936.00	0.00	0.0	0	0.0	0	0.00	0.00	3872.00
FESTIVAR BDJ PROTISE ASSTRATE   10		CARTE DOR POSTRE	TRIPLE CHOC 6X900ML LOCURA DE NUEZ 6X900	ML	11 900	0.091	- 8	3097,5 631,5	0 3097.5	0 3097.5 0 631.5	0 3097.56 0 631.50	4028.0	4026.00	0 0,00	0.0	0.	00 0.0	0	0.00	0.00 20	11250.00
PROGRET TAMBORNATION OF TAMBOR		CAPRICHO POSTRE	CHOCOLATE 1.3LT		11 2750	0.091	1												0.00	0.00	5171,00
PRISCURD TAMB (PRIVISIAL TOT   2   10000		CORAZON POSTRE N CORAZON BDJ MANJ	ANJAR 2LT		12 2000 10 2000	0.083	1												0.00	0.00	0.00
PROJUIN TAMBOR MARROS MARROS AND ALOY		PINGUING TAMB CHC	COLATE 10LT		2 10000	0.476 0.476		11.2	5 11.2 5 13.7	5 11.2 5 13.7	5 11.25 5 13.75	0.0	0.0	0.00	284.0 115.0	53.	0.0	0	0.00	0.00	364.00
PHOLING TOP JAMB CASCO 10 T		PINGUING TAMBOR N PINGUING TAMB NAP	GARMOLEADO MORA 10L1 OLITANO 10LT		2 10000 2 10000	0.476		150.2	0 0.0 5 150.2	0 0.0 5 150.2	0 0.00 5 150.25	0.0	0.0	0 0.00	381.0	0 0	00 0.0	0	0.00	0.00	361.00 1350.00
GIND GIRLLI TAMB PARTURA ALMERICARS 19.1 2 10000 0.476 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		PINGUINO TOP TAME PINGUINO TAMB COC	OR SANDUCHE 10LT		3 10000 2 10000	0.285 0.476	1	0.0	0 0.0	0 0.0	0.00	0.0	0.0	0 302,00	201.0	0 0	00 0.0	00	0.00	0.00	302.00
PINGUING TOP TAMB EREZAS VANINIA, 10,T   2   10000   0.476   1   0.00		PINGUING TOP TAME	MANJAR ALMENDRAS 10L CHOCOLATE SUIZO 10L	T SEED	2 10000 2 10000	0.475 0.475		9.0	0.0	0 0.0	0 0.0	0.0	0.0	0 306.00	0.0	X) 0 X) 0	00 0.0	20	0.00	0.00	306.00
PINGUIND TOP TAMB PRIVILAD AND PRIATE PRIVILAD AND		PINGUING TOP TAME PINGUING TOP VAIN	CEREZAS VAINILLA 10LT		2 10000	9.476		0.0	0.0	0 00	0 0.0	0.0	0 00	0.00	0.0	X 0	00 92.0	× ×	0.00	0.00	92,00
FINGUING TAMBOR PIRA 10,T   2   10000   0.478   1		PINGUINO TOP TAME	FRUTILLA NATURAL 10L PISTACHO ARABE 10LT		2 10000	0.474 Q.475	1	62.0	62.0	0 52.0	0 52.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.	0.0	XX XX	0.00	0.00	246,00
PINGUINO POPSICE MOX 101.1 30 10000 0.001 1 1   0.00 0.00 0.00 0.00		PINGUINO TAMBOR PINGUINO POPSICLE	MOO ILT		2 1000	0.474 0.474									0.0	0	00 0.0	x	0.00	0.00	0.00
PINGUINO CREQ 10,1		PINGUINO POPSICLE PINGUINO POTE ORE	MOO 10LT		30 10000 3 1000	9.03 9.28									0.0	0 0	00 00	00	0.00	0.00	0.00
PINGUINO FRUTILLA 800ML 23 500 2,040 1 0.00 0.00 0.00 0.00		PINGUINO OREO 10L PINGUINO CHICLE 10	T LT	200	21 10000 2 10000 25 500	0 04 9 47									0.0	0 0	00 0.0	00	0.00	0.00	0.00
		PINGUINO FRUTILLA	SDOML		25 500	2.040 0.040				<u> </u>						0	0.0	X	0.00	0.00	0.00

#### APENDICE B ANALISIS DE VOLUMENES

									AITALIOIO D	E VOLUMEN									
NEA T	sku		UN/MIN			N) UN/CAJ	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					YTO
	PINGUINO VAINILLA 1LT		21		0.046 0.048		-								0.00	0.00	0.00	0.0	
t	PINGUINO BOJ VAINILLA 6XIL PINGUINO FRUTILLA 1ET		21	1000	0.048	1									0.00	0.00	0.00		
- 1	PINGUINO BOJ FRUTILLA 6X11 PINGUINO RON PASAS 1LT	I	- 21	1000	0.045 0.048	6									0.00	0.00	0.00	0.0	2
	PINGUINO BDJ RON PASAS 62	SILT.	21	1000	0 048										0.00	0.00	0.00	0.0	
ŀ	PINGUINO CHOCOLATE 1LT PINGUINO BDJ CHOCOLATE 6	XILT	21	1000	0.046	460											0.00	0.0	
	PINGUINO NAPOLITANO ILT		30	1000	0.033	1									0.00	0.00	0.00		
	PINGUINO BOJ NAPOLITANO ( PINGUINO NAPOLITANO LIGH		30 30	1000	0.033	1									0.00	0.00	0.00	0.0	0
(	PINGUINO BOJ NAPOLITANO I PINGUINO MARMOLEADO DE	LIGHT 6X1LT	30	1999	0.033 0.048	6									0.00	0.00	0.00		
1	PINGUINO BOJ MARMOLEADO	MORA 6X1LT	21	1000	0.048										0.00		0.00	0.0	0
1	PINGUINO TOP SANDUCHE IL PINGUINO BOJ SANDUCHE 6X	T III	21	1000	Q 048		*								0.00	0.00	0.00	0.0	0
- (	PINGUINO TOP CEREZAS EN	VAINILLA 1LT	21	1000	0.048										0.00	0.00	0.00		
	PINGUINO CARTE DOR TOP C PINGUINO TOP VAINILLA FRA		21	1000	0.048			-							0.00	0.00			Ŏ.
[	PINGUINO CARTE DOR TOP V	AINILLA BOJSXILT	21	1000	0.048	6									0.00	0.00	0.00		
	PINGUINO TOP PASAS AL RO PINGUINO TOP BOJ PASAS RI		21	1000	D 048												0.00	0.0	0
- 1	PINGUINO TOP CHOCOLATE :	SUIZO 1LT	21	1000	0.048	SERVICE SERVICE SERVICE									0.00	0.00	0.00		0
	PINGUINO CARTE DOR TOP C		21	1000	0.046 0.046	1000									0.00	0.00	0.00	0.0	0
- 1	PINGUINO TOP BOJ FRUTILU	NATURAL SXILT	21 21	1000	0 048	6	SX.					-	-		0.00	0.00	0.00		
	PINGUINO TOP MORA MORA PINGUINO TOP BDJ MORA MO		21	1000	0.045	6											0.00	9.0	0
	PINGUINO TOP MANJAR E/ AL	LMENORAS ILT	21	1000	0.048										500,00	0.00	0.0		10
	PINGUINO TOP BDJ MÄNJAR PINGUINO TOP PISTACHO AR	RABE ILT	21	1000	Q 043										0.00	0.00	0.0	0.0	0
	PINGUINO TOP PISTACHO BE	DJ6X1LT	21	1000	0.045 0.050		-										0.00		0
	PINGUINO CARTE DOR HIGO PINGUINO HIGOS AL MANJAS	R BOJ SXILT	20 20	1000	0.050	100											0.0	0.0	0
ARK	PINGUINO BATIDO PIÑA 1LT PINGUINO TOP BOJ BATIDO I		20	1000	0.050	5	40 40							-			0.0		00
	CARTE DOR POST CHEESEC	AKE FRESA 6X900ML	11	900	0.091	STATE OF THE PARTY									2460.00 547.00	0.00		717.	
	CARTE DOR POSTRE PIE DE CARTE DOR POSTRE CREAM		- !!	900	0.091	STUAR 6		<del></del>							553.00	0.00	0.0	0.0	20
	CARTE DOR POSTRE TRIPLE	CHOC 6X900ML	- 11	900	0.091	6	72								989.00	630.00			
	CARTE DOR POSTRE ZERO 6 CARTE DOR POSTRE LOCUR	A DE NUEZ 8X900ML		900	0,091										590.00				
	FESTIVAL POSTRE FRUTILLA FESTIVAL BOJ FRUTILLA 4X2	2.75LT	11	2750 2750		1									0.00	0.00	0.0	0.0	
	CAPRICHO POSTRE CHOCOL		12	1300	Bally 0.083	\$600 SHAN 124									0.00	0.0	0.0	0.	20
	CAPRICHO BDJ VAINIELA 4X1 CORAZON POSTRE MANJAR	317	12	1300	0 05 3 0 100	4									0.00	2522.0	0.0		
	CORAZON BOJ MANJAR 4X2L	I	10	2000	9,199	4.0											0.0	0.0	20
	PINGUINO TAMB VAINILLA 10 PINGUINO TAMB CHOCOLATI	E IOLT	2 2	10000					-				-		0.00			0.00	00
	PINGUINO TAMB FRUTILLA 1	OLI	2	10000	0.475	Some Name to				-					0.00	0.0	0.0	0.1	
	PINGUINO TAMB RON PASAS PINGUINO TAMBOR MARMOL		2.17	10000	0.476	2000									0.00	0.0	0.0	0.0	20
	PINGUINO TAMB NAPOLITAN	O 10LT	3	10000	0.286	+			-					+	0.0	0.0			
	PINGUINO TAMB NAPOLITAN PINGUINO TOP TAMBOR SAN	IDUCHE 10LT	2	10000	0.475	1	100								0.00	0.0	0.0	0	20
	PINGUINO TAMB COCD 10LT PINGUINO TOP TAMB VAINIL		2	10000	0.475 0.475		10			-					0.0	0.0	0.0	0 0	00
	GINO GINELLI TAMB MANJAR	ALMENDRAS 10LT	2	10000	0.476	10000	188								0.00	0.0	9.0	0	00
	PINGUINO TOP TAMB CHOCK	LAL RON 10LT	2	10000	E 475	WEST TRANSPORTED FOR						450			0.0				
	PINGUINO TOP TAMB CEREZ	AS VAINILLA 10LT	2	10000	0.476	10000									0.0	0.0	0.0	0 0	
	PINGUINO TOP YAINILLA CHI PINGUINO TOP TAMB MORA	MORA 1X10LT	7	1000	0.476	COAST COMME									0.0	0.0	0.0	0 0.	00
	PINGUINO TOP TAMB FRUTII	LLA NATURAL TOLT	2	10000	0.479	TOTAL METABORISM						-	-	-	0.0	0.0	0.0	0	00
	PINGUINO TOP TAMB PISTAL PINGUINO TOP TAMB HIGOS		2 2	10000								1			0.0	0.0	0.0	0	00
	PINGUINO TAMBOR PINA 10	1.1	30	10000	0.474	SECOND CONTRACTOR	4	_	-			-	-		0.0	0.0	0.0	0 0	00
	PINGUINO POPSICLE MOO 1 PINGUINO MOO BDJ 6X1LT	M	30	1000	9.03				1						0.0	0 00	0.0	0 0	00
	PINGUINO POPSICLE MOO 1	OLT	3 21	10000	0.28	STORY BUSINESS NO.		-	-	-	-				9.0	0.0	0.0		00
	PINGUINO POTE OREO 1LT PINGUINO OREO BDJ 6X1LT		21	1000	0.04	thereon become			1						0.0	0.0	0.0	0 0	90
	PINGUINO OREO 10LT		2	10000		100000 000000	180								0.0	0 0.0	0.0	0 0	00

## **BIBLIOGRAFÍA**

- 1. UNILEVER. "Manual de Capacitación SMED". UK 2005.
- 2. UNILEVER. "SMED paso a paso". UK 2006.
- 3. UNILEVER. "SMED en las líneas productivas". UK 2004.
- 4. UNILEVER. "OEE y las 16 grandes pérdidas". UK 2000.
- 5. UNILEVER. "Herramientas KAIZEN". UK 2000.