# SIMBOLOGÍA

| | |
|---|---|
| " | Pulgadas |
| 1F | Posición Plana Soldadura en Filete |
| 1G | Posición Plana Soldadura en Ranura |
| c / protección | Con protección |
| CJP | Junta de Penetración Completa |
| F | Posición Plana |
| G | Gamma |
| H | Posición Horizontal |
| M. A. | Metal de Aporte |
| Mf | Temperatura fija de finalización de formación de Martensita |
| Ms | Temperatura fija de inicio de formación de Martensita |
| º | Grado |
| OH | Posición sobre cabeza |
| PJP | Junta de Penetración Parcial |
| s / protección | Sin protección |
| V | Posición Vertical |