



Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción



"Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en una Planta de Lubricantes"

TESIS DE GRADO

Previo a la Obiención del Título de: INGENIERA MECANICA

Presentada por:

JOYCE KATHERINE ZEBALLOS TORRES



Guayaquil - Ecuador

Δño - 2001



AGRADECIMIENTO

A mis padres, abuelitos, familiares y Marco por impulsarme a terminar esta tesis; y al Ing. Manuel Helguero, Director de Tesis, por la ayuda y colaboración para la realización de este trabajo.

DEDICATORIA

A mis padres por apoyarme y darme la posibilidad de alcanzar mis metas. A mis abuelitos, en especial mi abuelita Italia por su empuje para que la termine. A Marco por darme una razón mas para terminarla.

TRIBUNAL DE GRADUACION

Ing. Eduardo Rivadeneira P.

DECANO DE LA FIMCP

McGalauan G.

Ing. Manuel Helguero G.
DIRECTOR DE TESIS

Emm anote

Ing. Francisco Andrade S.

VOCAL

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

Joyce Zeballos

RESUMEN

La presente tesis de grado tiene como objetivo establecer las condiciones actuales de operación y funcionamiento de las instalaciones de una Fábrica para producir Lubricantes, enfocándose en la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, para poder determinar las modificaciones e inversiones necesarias para mejorar estos aspectos y hacerla más efectiva y eficiente. Mostrando que la implementación de dichas recomendaciones no solo nos ayuda en los aspectos antes mencionados, sino que también se obtienen beneficios en la producción.

Este análisis parte de una revisión de toda la estructura, organización y procesos de la instalación. Luego se realizará una descripción de todas las fortalezas y debilidades, no solo en los aspectos relacionados a MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD, sino también en las diversas zonas de la misma. Una vez encontradas las falencias y basándose en las proyecciones de venta de la compañía a 10 años, se evaluarán varias alternativas.

Como resultado de lo antes expuesto, se presentará una alternativa óptima para solucionar los problemas de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad que se encuentren, así como a problemas de producción, evaluando los costos que la misma implicaría.

INDICE GENERAL

RESUMEN	Pag. VI
INDICE GENERAL	VII
INDICE DE FIGURAS	IX
INDICE DE TABLAS	X
INDICE DE FOTOGRAFIAS	ΧI
NOMENCLATURA	XII
INTRODUCCION	XIII
1. GENERALIDADES	15
1.1 Descripción del área geográfica	15
1.2 Descripción de la instalación actual. Zonal equipos y	18
personal.	
2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL	36
2.1. Análisis de focos de contaminación actual	36
2.2 Análisis de movimientos en relación a riesgos de trabajo.	43
2.3 Análisis de las fortalezas y debilidades de cada zona.	54
2.4 Alternativas de solución al problema en relación a los	70
volúmenes de venta proyectados.	
2.5 Determinación de la alternativa optima	79
3. METODOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA	80

OPTIMA

	Pag.
3.1. Implantación de las soluciones a problemas de	80
contaminación y seguridad.	
3.2 Implantación de soluciones a problemas de producción.	86
3.3 Implantación de soluciones a problemas de almacenaje y	93
despacho.	
4. ANALISIS DE LA INVERSION	98
4.1. Análisis de flujo de caja	98
4.2 Análisis de los costos del proyecto	100
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	101
BIBLIOGRAFIA	104

105

ANEXOS

INDICE DE FIGURAS

FIGURA I: LOCALIZACION DE INSTALACION

FIGURA X:

Pag.

16

97

FIGURA II:	LAYOUD PLANTA DE LUBRICANTES	17
FIGURA III:	ESQUEMA DE MUELLE	19
FIGURA IV:	ZONAS DE ALMACENAMIENTO	26
FIGURA V:	RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS	47
FIGURA VI:	MOVIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS A	50
	PROCESOS PRODUCTOS TERMINADOS A	
	BODEGAS	
FIGURA VII:	MOVIMIENTOS DE MATERIALES	53
FIGURA VIII:	PROPUESTA #2: PLANTA NUEVA	76
FIGURA IX:	RECORRIDO DE TUBERIA DE BASICOS	94

PROPUESTA #1: REMODELACION PLANTA

INDICE DE TABLAS

TABLA I: CAPACIDAD DE TANQUES MEZCLA

TABLA II: CLIENTES PLANTA DE LUBRICANTES

TABLA XI: ANALISIS FINANCIERO PROPUESTA #2

Pag.

21

25

A.8

TABLA III:	PERSONAL PLANTA DE LUBRICANTES	27
TABLA IV:	RESULTADOS DE ANALISIS DE AGUA	40
TABLA V:	RENDIMIENTOS DE LINEAS DE LLENADO	68
TABLA VI:	TIEMPOS DE PREPARACION Y SETUP	69
TABLA VII:	PROYECCION DE VENTAS	71
TABLA VIII:	COSTOS PROPUESTA PLANTA NUEVA	A.7
TABLA IX:	COSTOS PROPUESTA REMODELACION	A.7
TABLA X	ANALISIS FINANCIERO PROPUESTA #1	A.8

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía # 1:	Vista posterior de la Planta - Adjunto Río Guayas	Pag. A.11
Fotografía #2:	Area de Circulación y almacenamiento de producto	A.11
	terminado en tambores	
Fotografía # 3:	Patio de tanques - Canal de tubería de productos.	A.11

INTRODUCCION

Para la elaboración del presente tesis, se revisaron cada una de las áreas de la fábrica, al igual que entrevistas y reuniones, con contratistas y personas que trabajan en la misma.

Inicialmente se realizó un estudio de los movimientos de: materias primas (básicos, aditivos, empaques, otros), productos terminados. De ese modo se pudo analizar riesgos de trabajo asi como determinar las áreas donde se producían los cuellos de botella..

Se dividió la fábrica en varios subproyectos (áreas), los cuales se analizaron uno por uno con el fin de poder realizar un diagnóstico de la situación de cada uno de ellos.

Paralelamente se analizaron las proyecciones de ventas para los próximos 10 años, cual sería la participación de mercado proyectada, para con base en esto poder determinar si las instalaciones actuales podrían suplir dicha demanda y cubrir con las inversiones requeridas para cerrar las brechas que se encuentren en los aspectos relacionados a Medio Ambiente, Salud e higiene.

Como resultado de lo antes expuesto, se presentan alternativas, detallando los cambios, inversiones y análisis financiero.

HISTORIA

La fábrica se instaló en 1979, inicialmente haciendo grasas, mientras los aceites se los fabricaba en la planta de Texaco.

En 1982 inicia las operaciones de mezcla de lubricantes, con una capacidad de producción de 3.6 Mbls/mes y una capacidad de almacenamiento de básicos de 7.1 Mbls.

La fábrica de tambores fue instalada en 1986, con una capacidad inicial de 12.0 M Unidades por mes.

Luego de 5 años la fábrica de lubricantes incrementó su capacidad a 5.0 MBIs por mes y se construyo el muelle para recepción de bases.

En 1992 Mobil compra el 50% de las acciones de la compañía, y se forma el Join Venture Precincomobil.

Después de una serie de conversaciones y negociaciones, Mobil compra el otro 50% de las acciones en Octubre de 1996.

CAPITULO #1 GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION DEL AREA GEOGRAFICA

Las instalaciones de Mobil se levantan a orillas de la margen Este del Río Guayas, sobre terrenos de topografía plana, junto a la antigua empresa de Alcoholes del Estado, en el sector céntrico del cantón Durán de jurisdicción de la Provincia del Guayas.

La planta se encuentra limitada en el lindero Norte por el Centro Educativo Multifuncional de instrucción básica y media "José Peralta", en el límite Sur se encuentran las instalaciones de la empresa de Alcoholes del Estado, en el lindero Este corre paralela la calle Cuenca que la separa de los asentamientos residenciales que se extienden hacia el Este y Norte; y como límite al Oeste se encuentra el Río Guayas.

El terreno de forma aproximadamente simétrica, cuya área es 15,731 m2 (1.57 Has), se alinea siguiendo la disposición de los terrenos vecinos, los cuales se han organizado con orientación suroeste-noroeste conforme a la trayectoria de las orillas del Ría Guayas.





Figura # I: Localización de Instalación



1.2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION ACTUAL. ZONA, EQUIPOS Y PERSONAL.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

El layout general de la fábrica se puede observar en la figura II (Pag.# 17)

CARATERISTICAS

Extensión: 1.6 Ha.

Producción mensual es aproximadamente: 9.2 MBIs

Capacidad: 11.9 Mbls/mes

Eficiencia de la planta: 320.5 Bls - hombre / mes

Producción por tipos de presentación:

10% producción a granel

65% producción en tambores

12% baldes

13% producción de envases menores (24/1, 6/1,

8/1)

INSTALACIONES. ZONAS. EQUIPOS.

Las instalaciones de la planta constan de las siguientes áreas:

AREA DE MUELLE

Características:

Calado de marea baja: 12 pies

Calado de marea alta: 32 pies

Ver Figura III (Pag.# 19)

Capacidad de Buques: Hasta 3000 Ton.

Frecuencia de recepción de bases: cada 1.5 mes.




FIGURA III: Esquema de Muelle

ALMACEAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

La fábrica cuenta con las siguientes áreas de almacenamiento. Ver detalle en Figura IV. (Pag.#26)

ZONA #1

16 tanques de acero, construidos con lámina de 6 mm de espesor, para el almacenamiento de básicos y diesel, cuyas capacidades y dimensiones pueden ser observadas en el anexo #5.

ZONA #2

Bodega para envases vacíos: 16.28 x 13.88 x 7 mts.

ZONA #3

Area abierta para Aditivos: 20 x 35 mts.

ZONA #4

Bodega cerrada de empaques: 10 x15x2.5 mts

AREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES

Dos calderos Cleaver Brooks a diesel que trabajan con aceite térmico como medio de transmisión de calor. Cada uno tiene una capacidad de: 1,500 MBTU.

Un sistema de enfriamiento que consta de un intercambiador de calor y una torre de enfriamiento evaporativa con su respectivo sistema de bombeo de agua.

Un compresor de tornillo (Cap. 125 cfm)y dos compresores reciprocantes (Cap. 125 y 60 cfm).

Tres generadores:

Gen, #1: 220 voltios, cap. de 50 KVA, a gasolina.

Gen.#2: 440 voltios, cap. de 60 KVA, a diesel.

Gen.#3: 220 voltios, cap. de 25 KVA, a gasolina.

Una planta de tratamiento de agua, con capacidad de procesamiento de 1.5m3 / hora de agua cruda tomada directamente del río.

Un banco de transformadores y capacitores (Capacidad de 35.7 KVA y 167 KVA).

PIT DE MEZCLA DE ACEITES:

CANTIDAD	CAPACIDAD INDIVIDUAL	TOTAL
(TQS)	BARRILES	BARRILES
2	196	392
2	166	332
pto 1	130	130
2	95	190
1	38	38
1	26	26
CAPACIDAD TOTAL (BLS)		1108

Tabla I: Capacidad Tanques de Mezcla

Un tanque para productos asfálticos con capacidad para 38 barriles (1600 Gls.).

El mezclado de básicos se realiza en batchs cuyo tamaño va de acuerdo al tanque de proceso, usando agitación por aire directo y sistema de recirculación por bombas. El secado se realiza simultáneamente al mezclado mediante el calentamiento con chaquetas.

AREA DE ADITIVACION DE ACEITES:

La aditivación se efectúa en un tanque rectangular (Cap.13 Bls.), en el que se mezclan los aditivos y se bombean al tanque correspondiente.

AREA DE LLENADO DE ACEITE:

Una máquina neumática VELCON Modelo 96, para tambores de 55 Gls. con capacidad para 21 tambores/ hora.

Una máquina llenadora Crandall Modelo 77,para tambores de 55 Gls. con capacidad para 32 tambores/hora.

Una máquina llenadora semiautomática Crandall modelo 86 para baldes aceiteros de 5 Gls. con capacidad para 119 baldes/ hora (14 barriles/ hora).

Una máquina marca Neumofill modelo 96, para llenado de envases de 1 Lt. y 1 Gl., con capacidad para envasar hasta 29 cajas de litro por hora.

Una máquina llenadora semiautomática Crandall para envases de 1 lt metálicos, con una tapadora LUBECA. Capacidad para envasar 29 cajas/hora.

Una máquina llenadora semiautomática Crandall para envases de 1 galón plásticos y metálicos con capacidad para 41 cajas envases metálicos/ hora y 38 cajas envases plásticos/ hora.

Filtros:

Para aceites de transmisión, hidráulicos y automotrices: retención hasta 20 micras (líneas de llenado de envases menores)

Para aceites automotrices, con retención de hasta 70 micras (lineas de llenado de tambores)

PLANTA DE GRASAS

Se dispone de 4 tachos con capacidad para 26 barriles cada uno, con un rendimiento de 1126.4 barriles/mes.

Se manufacturan 2 tipos de grasa: de sodio y de litio.

Cuenta con:

Máquina llenadora semiautomática para baldes graseros de 16 Kg. con capacidad para 119 baldes / hora.

Máquina llenadora de tambores. con capacidad para 20 tanques/hora.

CULITE

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

La fábrica cuenta con las siguientes áreas de almacenamiento. Ver detalle en Figura IV (Pag. # 26):

ZONA #6

Area abierta para almacenamiento de tambores: 20x35 mts.

Capacidad para almacenar 567000 Gls. para una demanda promedio de 380000 gls. /mes = stock para 1.5 mes de ventas.

ZONA #7

Bodega de empaques menores: 34 x 29 x 7 mts.

Nota: Para mayor detalle de equipos, ver anexo # 6.

CLIENTES

Actualmente realiza la mezcla y llenado para las siguientes compañías:

CLIENTE	VOLUMEN	VOLUMEN
	1996	PROYECTADO
		1997
MOBIL	72.4	83.0
LUBRISA (GULF)	14.1	14.5
CATERPILLAR	5.5	6.0
VALVOLINE (*)	6.9	0.0
EXXON	5.2	5.2
CASTROL (**)	3.9	0.0
VEEDOL (**)	3.6	0.7
FEBRES CORDERO	1.2	1.5
TOTAL	113.0	110.9

Tabla II: Clientes Planta Lubricantes


(**) Empezó a mezclar en Shell desde mayo/97


Unidades en Barriles

Su flujo operativo puede ser observado en los anexos #1 y #2.

^(*) Nueva planta

ZONAS DE ALMACENAMIENTO





PERSONAL

DEPARTAMENTO	SECCIÓN	NUMERO DE
		PERSONAS
Planta	Gerente	1
	Asistente de Gerencia	1
	Mantenimiento	3
No 4 de C	EHS & Master Plan	i
1	Plan. de Producción	1
Total		7
Producción Lubricantes	Jefe de Producción	1
	Asistente de producción	1
	Materias Primas	2
	Supervisores	2
	Bombas	4
	Llenado	7
	Grasas	2
Total		19
Producción Tambores	Supervisor	1
	Materias Primas	1
	Operarios	10
Tota	I	12

CUADRO III : Personal de Planta Lubricantes

TURNOS DE TRABAJO

Oficinas:	Uno	8 a.m. a 5 p.m.
Prod. de Aceites:	Dos	8 a.m. a 8 p.m.
		8 p.m. a 8 a.m.
Prod. de Grasas:	Uno	8 a.m. a 5 p.m.
H - BF		
Prod. de Tambores:	Uno	8 a.m. a 5 p.m.
4:5		
A ITAV		
Military TI.		

MATERIAS PRIMAS

BASICOS

Se traen de : Venezuela, Estados Unidos, Europa.

Los grados con los que se trabaja actualmente son:

HVI - 650

HVI - 160S

HVI - 55

HVI - 95

MVIP - 1300

Stock 339

LVI - 450

ADITIVOS

Actualmente podemos clasificar a los aditivos en dos grupos:

IMPORTADOS

Viene en tambores de 55 gls o en sacos Ej.: el caso del 12-Hidroxiesteáric-Brasil. Llegan al puerto, y del mismo son transportados en trailers, operación a cargo del agente aduanero, hasta la planta, donde son almacenados.

LOCALES

Consignación: El producto se encuentra en nuestras bodegas, pero el inventario es del proveedor, el cual factura al final de mes lo consumido.

No-Consignación: El producto es recibido en nuestras instalaciones en tambores o sacos, y es ubicado en el patio de aditivos.

ENVASES / EMPAQUES / PINTURAS

Se adquieren localmente, y son entregadas en planta por los proveedores.

PRODUCTOS TERMINADOS

Ver detalle en Anexo # 4

DESCRIPCION DE PROCESOS

ELABORACION DE ACEITES LUBRICANTES

Para la obtención de aceites lubricantes se realiza un proceso de fabricación por lotes, este es un proceso físico en el cual se mezclan aceites básicos con aditivos. Para obtener una buena homogeneización de los componentes de la mezcla se utiliza calor y recirculacion. La planta dispone de 8 tanques, 4

de los cuales poseen un sistema de bombeo integrado que permite el manejo directo de los materiales para cargar, descargar y recircular. Cada tanque tiene un soplante en su parte superior para remoción de humedad. Todos los tanques poseen chaqueta de calentamiento a excepción de uno de los tanques que posee un serpentín interno. Los 4 tanques restantes a diferencia de los anteriores, cada uno posee una bomba que permite el manejo de materiales pero sin tener acceso directo a la sección de aditivación, lo cual se efectúa por medio de una estación de bombeo con tomas selectivas según las necesidades. La estación de bombeo posee contadores volumétricos que se utilizan para las labores de recepción, estimación de los inventarios consumidos y para el despacho al granel, lo cual presume un extremo cuidado en el manejo de líneas pues no se cuenta con el área y el numero de mangueras necesarias.

La operación de mezclado se realiza bombeando los básicos programados para el efecto según la formula del producto. Los aceites básicos se recirculan y se calientan hasta 80 C o mas dependiendo del tipo de básico. Este calentamiento se efectúa con el objeto de eliminar la humedad. Una vez que el laboratorio aprueba la mezcla de básico seca, se procede a enfriarla par luego efectuar la aditivación a 60 C, para lo cual los aditivos se descargan en la tina de aditivación en la que previamente se ha introducido cierta cantidad de mezcla de básicos; esta mezcla sirve además para la limpieza prolija de los tanques vacíos que contenían los aditivos utilizados.

La mezcla de aditivos se recircula de 5 a 10 minutos para luego bombearla al tanque de mezcla designado por programación por compatibilidades. La operación de aditivación se repite tantas veces como sea necesario hasta completar la formulación de aditivos puesto que solo se puede vaciar 6 tanques de 55 galones de aditivos de una sola vez en la tina.

Dependiendo de la viscosidad, volumen y numero de aditivos la mezcla se recircula desde 40 minutos hasta 2 horas, y una vez homogeneizada el laboratorio toma una muestra y la analiza. Si el producto se aprueba se procede a envasarlo, en caso contrario, se efectúa un ajuste con aceites básicos y aditivos para recuperarlo. Si el producto esta completamente fuera de especificaciones y no se puede recuperar, pasa al área de reproceso y el laboratorio junto con producción programan la fecha en que se procesa o recupera.

ELABORACION DE GRASAS

Las grasas son lubricantes semi-solidos que permanecen en contacto con las partes móviles y no se escurren bajo la acción de la fuerza de gravedad, de un cambio de presión o de una acción centrifuga. Las grasas están constituidas por el 10% de espesante y el 90% de aceites mas aditivos. En la planta se fabrican grasas de sodio y de litio.

El espesante o el jabón se obtiene a partir de la siguiente reacción de saponificación:

Alcali + ácidos grasos → Jabón + H20

En el caso de la grasa de sodio el álcali es el Hidróxido de sodio y en la de litio el hidróxido de litio, el álcali determina las propiedades de la grasa. Los aditivos que se utilizan en la fabricación de las grasas son solubles en aceite o sólidos. Entre los solubles están los antioxidantes como fenoles o aminas aromáticas, los antiincrustantes como los sulfonatos y fosfatos, los aditivos de extrema presión como el ditiofosfato de zinc, etc., entre los aditivos sólidos se tiene el bisulfuro de molibdeno que es un aditivo de extrema presión. En este proceso químico se alcanzan temperaturas elevadas del orden de los 180 C.

En la planta se desarrolla el proceso de fabricación por lotes y se lo realiza en tanques convencionales (tachos abiertos). Para la elaboración de las grasas se utilizan además un molino y un homogenizador denominado manto según sea la grasa de sodio o de litio.

El proceso de elaboración de grasas comprende las siguientes fases: reacción de saponificación, la deshidratación del jabón, el proceso de enfriamiento y mezcla que comprende la adición de porciones de aceite y de

adición de aditivos, y la mezcla fina que se efectuo en el homogenizador o en el molino. El homogenizador a una presión determinada permite disminuir el tamaño de la partícula, dar textura y granulometria y para que el aceite se incorpore bien al igual de los demás componentes. El molino le da a la grasa de sodio la fibrosidad que esta requiere.

Durante el proceso de elaboración de las grasas el laboratorio da soporte a producción en el control de la calidad del jabón determinando su alcalinidad, durante el proceso se efectúan determinaciones de penetración trabajada y sin trabajar, punto de goteo entre otras determinaciones.

En el proceso de elaboración de grasas el operador prepara la solución de hidróxido de sodio. Durante la aditivación de las grasas de litio en el ambiente se percibe el olor proveniente del aditivo de extrema presión utilizado que generalmente contiene fósforo y azufre.

ELABORACION DE ASFALTO

El asfalto es la materia prima principal en la elaboración de los productos de esta naturaleza que se producen en la planta.

Los lotes de productos asfálticos se los realiza para la venta en los meses de zafra, por lo que se los elabora entre los meses de Abril a Junio y no durante todo el año como ocurre con los demás productos terminados

La planta de asfalto cuenta con una reserva horizontal (tina) en la que se colocan invertidos los tambores de asfalto (6 tambores), este reservar posee un sistema de calefacción que en aproximadamente 2 horas permite que el asfalto fluya hacia su interior. Una vez fundido todo el asfalto requerido para el lote según la formulación del producto, se lo bombea a un tanque horizontal de mezclado en el que también se adicionan a través de bombas de aceite básico y los aditivos que se requieren. Luego se procede en el mismo tanque a homogeneizar la mezcla, la cual una vez aprobada por el laboratorio se envasa.

CAPITULO #2 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

2.1. ANALISIS DE FOCOS DE CONTAMINACION ACTUAL

DERRAMES

Area de muelle:

- No se cuenta con equipos de contingencia en caso de derrame.
- No se tiene un plan en caso de derrame.
- No se cuenta con un sistema de acople entre la tubería de descarga y la manguera del muelle que prevenga diferencial de presiones.
- Estructura de madera, con problemas de hongo, maderos en mal estado, tensores en mal estado.
- Boyas de amarre necesitan ser reforzadas.

- No se cuenta con un sistema de amortiguamiento al final del muelle. Ej.
- Tubería de 8 pulgadas no es evaluada, presurizada, nunca.
- Debido a que la tubería de descarga es de 8" y luego se reduce a 2" se produce cavitación en la bomba de descarga del buque.
- Manguera que une tubería con buque no tiene un soporte y durante la descarga se puede romper y producirse un derrame.
- Debido a las condiciones de corriente del río Guayas en caso de derrame, la mancha no podrá ser contenida en el sitio, sino que se deberá hacer un seguimiento a la misma y luego recoger el producto derramado.

Area de Almacenamiento:

Básicos

- Los tanques de almacenamiento de básicos se encuentran en una área que no esta cerrada por un dique de contingencia, por lo que en caso de derrame, no habría forma de contenerlo.
- En época de lluvia y debido a que el terreno no se encuentra nivelado, ciertas zonas se inundan y la base de los tanques se encuentra en mal estado. Se puede observar filtración.
- Válvulas de los tanques en mal estado, goteando.
- Canales de tuberías necesitan limpieza, mezcla de aguas lluvias, tierra y aceite en los mismos.

Almacenamiento de Aditivos y producto terminado

- Debido a que se encuentran a la intemperie los tambores metálicos de 5
 Gls, por efectos de la lluvia y el medio ambiente estos se corroen y está contaminando el suelo.
- Por el mismo hecho de encontrarse a la intemperie los tambores de ciertos aditivos al calentarse por el sol (especialmente en la época de invierno) son un riesgo en la operación, ya que debido al calentamiento aumenta su presión interna y pueden provocar un incidente cuando el operario los abre para aditivar producto.

Area de producción

 Mangueras tanto en el pit de mezcla como en las áreas de llenado en mal estado, se encuentra producto en mínimas proporciones en el piso.

DESECHOS

Cantón Duran.

Los desechos que se eliminan en la planta como resultado de su operación son del tipo liquido, sólidos y gaseosos.

Las aguas residuales domesticas provienen de los banos, servicios higiénicos y del comedor. Estos son recolectados y transportados por medio de una tubería secundaria al sistema de alcantarillado sanitario principal del

Los desechos líquidos de la planta constituyen:

- Aguas residuales de limpieza de pisos
- Drenados de líneas de llenado
- Residuos de aceites básicos drenados de las mangueras utilizadas en el
 área de mezcla
- Aceites con agua que provienen de la limpieza de tanques de almacenamiento y maniobras de buques.
- Químicos utilizados en el laboratorio
- Muestras de aceites que han sido analizadas.

Las aguas residuales industriales se generan por la limpieza de los pisos y equipos en las diferentes áreas de la planta, las cuales son conducidas hasta las alcantarillas de drenaje de aguas lluvias y transportados mediante una tubería de 6" hasta una trampa de grasas para luego ser descargadas al rio Guayas. Esta trampa de grasa realmente funciona como una caja de inspección de retención de sólidos gruesos.

Los aceites de drenaje de mangueras del área de mezcla se recolectan en un dique con rejillas construido en el área de mezcla y que drena los líquidos hacia una cámara de cemento de unos 300 litros de capacidad. De esta cámara se recolectan 330 gls/mes los cuales son almacenados en tambores de 55 gls. De la misma forma los recipientes con muestras de aceites terminados que se analizan en el laboratorio se recolectan mensualmente hasta completar 55 gls y se almacenan en la misma área. Estos son vendidos para ser utilizados como combustible para calderos.

Los químicos del laboratorio son almacenados, ya que aun no se conoce un sitio para disposición final. Se desecha aproximadamente 30 galones/mes de tolueno industrial el cual es utilizado para la limpieza de materiales de laboratorio. De los otros químicos se recolectan aproximadamente 5 galones por mes.

Los desechos de oficina, papel y cartón de los procesos de empaque de aceites en cajas alcanzan una cantidad de 3 ton/mes.

AGUA

En base a un muestreo de parámetros en los sitios de descarga final al río y en el río que realizo la planta a principios de 1998 se encontró:

Parámetros	Unidad	Resultado Ind. Caj. Reg.	Resultado Industrial Desc.Final	Resultado Río Guayas	Norma
PH	U de pH	12.5	11.2	7.2	5-9
Temperatura	С	29	28.5	28.5	<40
Sólidos Suspendidos	Mg/l	925	920	128	Remoción >80% en carga
DQO	Mg O2/I	8.253	9.405	6	No establecido
Aceites y grasas	Mg/l	(****)		Neg	Ausencia
Hidrocarburos disueltos y dispersos	Mg/l	16.2	14	Neg	Ausencia

Tabla IV: Resultados de Análisis de Agua

Concentración relativamente alta de DQO (Demanda Química de oxigeno, probablemente debido a la presencia de compuestos tensoactivos, usados

para el lavado de las instalaciones y algunos residuos de aceite que se escurren con las aguas.

La concentración de sólidos suspendidos es ligeramente elevada, si se considera que en las condiciones del cuerpo receptor se observa una concentración baja.

La presencia de hidrocarburos disueltos y dispersos es notoria en las aguas de lavado aunque su concentración es pequeña y no se identifica como una agua altamente contaminada por estas especies.

En la planta se cuenta con un sistema de tratamiento propio de agua potable, que utiliza como alimentación el agua del río Guayas. La calidad del agua potable obtenida depende en buena parte de la calidad del agua del río, siendo mas difícil el proceso de potabilizaron cuando el agua por influencia de la marea alcanza altos niveles de salinidad y de sólidos suspendidos.

Esta agua potable presenta un pH elevado, lo que se debe a la aplicación de

cal para el proceso de tratamiento.

AIRE

De acuerdo a la operación de la planta se tiene dióxido y monoxido de carbono. Desde el punto de vista practico, la cantidad de emisiones a la atmósfera es mínima para una planta industrial.

RUIDO

Los ruidos en el ambiente industrial provienen de diferentes fuentes de emisión, por lo que sobre la base de sus características pueden separarse en dos fracciones complementarias: el ruido de fondo producido por el funcionamiento constante de los motores y maquinarias y los ruidos puntuales de naturaleza impulsiva. En la planta las principales fuentes de ruido provienen del funcionamiento de las bombas, compresores y calderos del área de mezcla y el trafico vehicular interno y de montacargas.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el nivel sonoro con criterio normalizado para 8 horas de trabajo, que corresponde a la máxima exposición diaria al ruido permitida, se encuentra en el rango de 85 a 90 dB, valores que se consideran como limites mínimo y máximo permisibles.

En base a un estudio que realizo la planta de lubricantes a principios de 1998 para determinar los niveles de ruido en la planta, se encontró que los sectores mas críticos y los promedios de los niveles máximos de ruido fueron:

- Planta de Grasas: 95.4 dB
- · Calderos y compresores: 94.4 dB
- Mezcla de Aceites: 94.1 dB
- Llenado de aceites: 91.3 dB

2.2. ANALISIS DE MOVIMIENTOS EN RELACION A RIESGOS DE TRABAJO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Ver Figura V (Pag.#47)

BASICOS

TERMINAL PROPIO

El buque se acodera en el muelle de la planta cuyas características se mencionaron en el capitulo anterior.

El básico es bombeado a través de una tubería de 8 pulgadas hacía el transfer room, del cual es distribuido a los tanques de almacenamiento mediante tuberías de 3 pulgadas.

Esta operación se realiza para buques de calado no mayor a 32 pies, capacidad 3000 TM y eslora 100 mts max.

TERMINAL ALQUILADO

Esta operación se lleva a cabo cuando los buques en los que se trae el producto tienen especificaciones superiores a las permisibles para arribo a nuestro terminal.

Una vez recibido, el producto es almacenado en los tanques de dicho terminal y transportado a nuestras instalaciones en carro-tanque.

Por no contar con un área de recepción de graneles, la descarga se hace en la zona donde se encuentra ubicado el área de transferencia.

ADITIVOS/ CEBO

Los camiones de entrega, ingresan directamente hacia la zona de almacenamiento de aditivos donde se realiza la descarga por medio de montacargas.

ASFALTO

Se recibe en tanqueros de 10,000 gls provenientes de la refinería de Esmeraldas, los cuales se parquean en la zona de aditivos. Se realiza la descarga en tambores de 55 gls. Duración de esta operación: 4 horas.

ENVASES Y EMPAQUES

Los camiones de entrega son recibidos frente a la bodega de envases menores.

Esta operación se realiza diariamente en el caso de envases. A diferencia de los envases, los empaques son recibidos una vez al mes.

TAMBORES VACIOS MOBIL

Antes de cada producción de aceite en tambores, los mismos son movilizados desde el pátio de producto terminado de la fábrica de tambores hacia la zona de llenado vía transportadores (zona #3, Figura V).

Analizando lo antes expuesto así como la figura V, podemos decir que:

Existe una sola vía de entrada y salida de materias primas, lo que produce problemas a nivel vehícular.

Tenemos 3 zonas de conflicto por circulación y descarga.

En la zona #1 se tiene:

Carga de tambores

Descarga de materia prima de Tambores

Descarga de envases vacíos

Ingreso y salida de vehículos

Almacenamiento de tambores y envases vacíos.

En la zona #2:

Entrada y salida de camiones con materia prima.

En la zona #3:

Estacionamiento de vehículos para descarga de :


- * Asfalto
- * Cebo
- * Empaques
- * Diesel

Alineación de tambores

Cinco sectores de almacenamiento.

Esto no permite tener un control de la recepción de materias primas, debido a que las mismas se encuentran localizadas de manera dispersa en todo el sector de planta. Esta situación no solo nos produce problemas de control, sino operacionales y perdidas de tiempo.

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS





MOVIMIENTOS MATERIAS PRIMAS PARA PROCESO

Ver Figura VI (Pag.#50)

ACEITES

Del Punto

1 al 2: Movimiento de aditivo para pesado

2 al 3: Se entrega aditivo para aditivación

4 al 5:30 Se bombea básico

3 al 5: Se recircula aditivo

Tambores

6 al 8: Se entrega tambores para el llenado

Envases Menores

9 al 7: Se entrega envases para el llenado

GRASAS

Del Punto

10 al 11: Se entrega y pesa aditivo

4 al 11: Se bombea básico

Tambores

6 al 8: Se entrega tambores para el llenado

Envases Menores	
10 al 11:	Se entrega envases para el llenado
ASFALTO	
Del Punto	
1 al 12:	Se entrega asfalto y aditivos
Tambores	
6 al 12:	Se entrega tambores para el llenado
TAMBORES	

Del Punto


13 al 14: Entrega de acero para proceso

Distance estimates filosofica de acero para proceso

8a al 14: Pintura, etiquetas, flanges y tapones para el proceso.

MOVIMIENTOS DE MATERIA S PRIMAS A PROCESOS

Y PRODUCTO TERMINADO A BODEGAS



Nota: Puntos: 8a, 10, 11 se encuentran localizados enla planta alta.

MOVIMIENTOS PRODUCTO TERMINADO

Ver Figura VI (Pag.#50)

Del Punto

7 al 16: Entrega de producto terminado desde zona de llenado a bodega de prod. terminado en empaque menor

11 al 6: Entrega de grasa en empaque menor a bodega de almacenamiento

8 al 15: Entrega de producto terminado en tambores desde Zona de llenado a patio de almacenamiento.

12 al 15: Entrega de tambores de productos asfálticos a patio de almacenamiento

14 al 6: Entrega de tambores vacios a patio de almacenamiento (tambores vacios)

TOTAL DE MOVIMIENTOS

Como se puede observar en el Figura VII (Pag.#53) existen dos zonas con problemas de circulación:

En la Zona #1 encontramos:

Cruce de montacargas debido a:

Movimiento de aditivos de zona de almacenamiento a zona de aditivación

Movimiento de producto terminado en tambores de zona de llenado a zona

de almacenamiento

Movimiento de materia prima de zonas de almacenamiento a zona de producción de asfáltico.

Obstaculización de vía por ubicación de productos terminado.

Obstaculización de vía por ubicación de tambores vacíos para llenar.

En la zona #2 encontramos:

Cruce de montacargas por ingreso de envase vacíos y egreso de producto terminado.

Obstaculización de vía por ubicación de pallets con producto terminado.

MOVIMIENTO DE MATERIALES




FIGURA VII

2.3 ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CADA ZONA.

Para poder hacer un análisis más completo de la situación actual de la fábrica se ha dividido a la misma en subproyectos, detallando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos.

Subproyectos:

- Recibos y almacenamiento de bases y Aditivos
- Almacenamiento y manejo de envases vacíos
- Sistema de Mezclado
- Líneas de llenado
- Fabricación de Grasa
- Fabricación de Asfaltos
- Laboratorio
- Almacenamiento y manejo de producto terminado
- Manejo de graneles
- Servicios industriales: Planta de Agua, calderos, compresores, banco de transformadores, generadores.
- Fabricación de tambores
- · Oficinas, Cafetería
- Salud y Seguridad

RECIBO Y ALAMACENAMIENTO DE BASES Y ADITIVOS

BÁSICOS

Las bases son recibidas al granel en:

TERMINAL DE PLANTA

FORTALEZA	• La operación del buque a los tanques es directa.
	Pérdidas por merma es Mínima
	Tanques propios
	 A pesar de contar solo con una línea de recepción, no existe contaminación de producto debido a los controles de viscosidad que realiza el laboratorio.
DEBILIDAD	 El acceso a través del río está limitado a Buques de 3000 a 4000 TM por condiciones del Canal. En marea alta se tiene un calado variable.
	 Las condiciones del muelle son inseguras, construcción de madera: plataforma, pasarela y piñas de amarre.
	 La corriente del río es muy alta, lo cual junto con las condiciones inseguras del muelle nos dan un alto nivel de riesgo en la recepción de bases.
	 La válvula existente en la tubería que sirve para realizar la conexión entre el buque y la línea, no da las seguridades necesarias en caso de algún incidente.
	 Existe solo una línea de 8" para la recepción del producto la cual no cuenta con un sistema de barrido, produciendo:
	Pérdidas de tiempo operativos
	Costos operacionales altos
	 Producto que queda en la línea hasta la siguiente descarga.
	 La línea de recepción de producto al llegar al punto de transferencias, disminuye de 8" a 3", lo que origina:
	Contrapresión en el buque
	Flujo muy lento

		Demoras en tiempos de descarga
DEBILIDAD	1	El recorrido de la tubería de descarga más eficiente.

no es el

TERMINAL ALQUILADO

FORTALEZA	facilidades en instalación de terminal alquilado.
	Sistema de barrido por aire a presión
	 Tubería de 6" desde punto de descarga hasta tanques de almacenamiento.
	 Podemos recibir buques de cualquier calado y tonelaje.
DEBILIDAD	Demoras por traslado del producto del terminal de recepción a la nuestra planta.
AL in	Costos operativos altos de almacenamiento y transporte.
F	Mermas altas por transportación terrestre.
	 Movilización de nuestro personal para control de despachos

<u>ALMACENAMIENTO</u>

FORTALEZA	•	La capacidad de almacenamiento de básicos es suficiente para suplir demandas futuras.
		Se encuentran dentro de la fábrica.
DEBILIDAD		No existe un dique de contención para derrames.
	•	Actuales tanques de almacenamiento cuentan con una sola válvula para ingreso y egreso de producto.
	•	Las barandas y el techo de los tanques están aseguradas por pernos al cuerpo de los mismos.
	•	No cumplen las normas de separación de la NFPA.

ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS

FORTALEZA	El área actual de almacenamiento es bastante amplia.
DEBILIDAD	Almacenamiento en tambores, ocasiona demoras en el proceso productivo.
	 El área de almacenamiento no se encuentra cubierta, ni pavimentada.
	 El área de almacenamiento se encuentra muy distante del área de aditivación
	 Existe más de un sitio de almacenamiento de aditivo (ver Figura IV, pag. #26 zonas de almacenamiento).

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE ENVASES VACIOS

FORTALEZA	•	Galpón cerrado que permite la protección de los envases de la lluvia y el sol.
DEBILIDAD	0	No se encuentra localizada en una sola área.
-	•	Existe producto a la intemperie (baldes y canecas)
	•	El espacio asignado no es suficiente para el volumen de envases que se maneja.
	•	Distancia a los puntos de llenado

SISTEMA DE MEZCLADO

FORTALEZA	Sistema de aislamiento térmico
	 Disposición actual del sitio de transferencias
	 Bombas nuevas (desplazamiento positivo) en trasiego de básicos
DEBILIDAD	Tanques no alineados y ni a nivel de piso
	Area sin techar.
	 No existe un sistema de barrido de tuberías.
	 Existe una sola tina de aditivación, la misma que se encuentra muy distante del pit.
	 Sistema de homogeneización por aire produce humedad.
	 Falta de agitación mecánica en tanques de mezcla.
	 El área de transferencia no se encuentra a 90 grados
	Solo se puede realizar un batch a la vez
	 No existen filtros entre los tanques de almacenamiento y los de mezcla

ZONA DE LLENADO

LLENADO DE TAMBORES

FORTALEZA	•	Filtros en línea de llenado	
D-		Nueva llenadora eléctronica de 21 TQ/hr.	
lien.		Localización actual.	
	0	Tener dos líneas para aceite y una para grasas	
DEBILIDAD		Tramo muy estrecho entre bandas.	
		Línea manual dificulta operación	
		No existe un sistema de barrido de línea.	
		Sistem de sellado manual	
	•	No existe un transportador de tambores vacios, lo cual produce acumulación.	

LLENADO DE BALDES

FORTALEZA	 Máquina muy rápida, de 3 a 4 baldes/min. Filtros.
DEBILIDAD	No existe un sistema de barrido

LITROS Y GALÓN

FORTALEZA	 Se cuenta con una máquina semiautomática Disposición actual de líneas
DEBILIDAD	 Forma de colocar las tapas y tapones es manual. No existe un sistema de alimentación. No existe un sistema de banda transportadora
	para las cajas vacías.
	 En la máquina semiautomática existen los siguientes problemas:
	Demora en cambio de formatos de litros a Galón.
	Operación manual: tapones.
	 No existe mesa de alimentación.
	 Actualmente operación requiere de 5 personas.

CONTENEDORES

FORTALEZA	•	ignada į		cuenta con un propósito, el p		es
DEBILIDAD	•	existe tenedor	área	determinada	para	llenar

PLANTA DE GRASAS

FORTALEZA	Ubicación (2do piso)
	Capacidad
	 Cambio de coronas, bombas, reductores, planetarios (tachos). (*)
	Arreglo de paleta de agitación en tachos (*).
	Cambio de chaquetas en tanques (*).
	Revisión de sistema de aislamiento térmico (*).
	Revisión de problema de enfriamiento (*).
DEBILIDAD	 Cambiar Homogenizador y molino, por ser equipos muy antiguos.
	Faltan filtros para llenado
	 Maquina llenadora de envases menores inadecuada (24/1, 6/4).
<u> </u>	Flujo productivo es poco eficiente.
Pr.	No existe un sistema de barrido

(*) En proceso

PLANTA DE ASFALTOS

FORTALEZA	
DEBILIDAD	 Equipos usados y en mal estado Localización actual de planta Mezclado horizontal Proceso muy lento y con contaminación. Abastecimiento de asfalto es deficiente: Recepción, almacenamiento, trasciego a tanque de mezcla Los tanques son pesados, luego de haber sido llenados.

LABORATORIO

FORTALEZA	Equipos de análisis.
DEBILIDAD	 Instalaciones eléctricas defectuosas y obsoletas. Insuficiente suministro de agua y aire. Ubicación de acetileno, oxido nitroso, gas propano. No existe espacio para almacenamiento de muestras y reactivos. Mesones obsoletos y en mal estado. Sistema de ventilación, eliminación de emisiones y agua. Reubicación de equipos para control de grasas. Area actual de oficinas, muy estrecha. Localizado en el tercer piso, lejos del blending.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS TERMINADOS

FORTALEZA	Identificación de áreas
	Perchas del almacenamiento
	Bodega de envases menores : cerrada
	Renovación de montacargas
DEBILIDAD	 Bodega de producto terminado en envase menor resulta muy pequeña.
	 En patio de tambores el suelo sin pavimentar dificulta la circulación de los montacargas, especialmente en época de lluvia.
	 No existen áreas bien delimitadas de circulación de montacargas, tanqueros y camiones.
	 Zona de tambores no cubierta.
	Bodega separada del sitio de cargue de camiones.
	No hay plataforma de cargue.

MANEJO DE GRANELES

FORTALEZA	•
DEBILIDAD	Area actual no presta facilidades.Dicha área es de circulación
10-10-1	 No se puede realizar la carga de más de un granel a la vez
HF(No se puede cargar graneles mientras se bombea básico.
*	 Cuando llueve se contamina el producto que se está cargando
	 No existe báscula para graneleros.
	 No tener tanques de almacenamiento de producto terminado.

SERVICIOS INDUSTRIALES

PLANTA DE AGUA POTABLE

FORTALEZA	•	Espacios definido y cerrado
		Localización (ver Figura II, pag. #17)
DEBILIDAD	•	Problemas de sedimentación
		Problemas para tratar agua con niveles elevados
		de salinidad

CALDEROS

FORTALEZA		
DEBILIDAD	•	Equipos muy antiguos, 15 y 20 años

COMPRESORES

FORTALEZA		
DEBILIDAD	•	Deben ser localizados en conjunto con los otros servicios industriales.
	•	No hay deshumidificador

OFICINAS

FORTALEZA	 Están localizados en la fábrica: Producción, Servicio al cliente, ventas y suministros; lo cual les permite una mejor coordinación con producción.
DEBILIDAD	 Espacios muy reducidos. Debido a los diversos bloques de oficina existe un cableado excedente.
	 No hay sistemas de seguridad y prevención de incendios requeridos.
	 Mala distribución de áreas.
	Ubicación actual

SALUD Y SEGURIDAD

FORTALEZA	Sistema de alarma (sirena)
DEBILIDAD	No existe un sistema contra incendio.
	 No uso de permisos de trabajo.
	 Contratistas no utilizan procedimientos de seguridad. Falta de entrenamiento.
	 La planta de agua potable no esta entregando un producto en buenas condiciones, esta causando problema a los empleados.
	 No existe un uso adecuado de equipos de protección personal.
	 Personal no utiliza procedimientos de seguridad en operaciones.
	 Falta de entrenamiento en seguridad e higiene Industrial.
	 Problemas ergonómicos en operación de equipos, especialmente en el área de llenado
	 Cruce de flujos, riesgo de accidentes.
	 No existe un sistema contra incendios por rociador en oficinas y bodegas.
	 Solo existe un vía de evacuación de Durán a Guayaquil (puente)
	 No se cuenta con el apoyo del cuerpo de bomberos de Durán, debido a que no poseen equipos, personal y entrenamiento suficiente.
	 No existe defensa civil en Durán.
	Falta de equipos contra derrames.
	No hay seguridad en instalaciones de caldero

ESTUDIO DE TIEMPOS

Todas las observaciones antes expuestas se pueden reafirmar con los resultados obtenidos de los estudios de tiempo de :

PROCESO DE MEZCLADO ACEITES LUBRICANTES

TRASCIEGO

Bombas	1	3	4
Stocks			
131		138	
343	43	52	36.5
374	42	144	40.8
667		42	

PREPARACION SONDEO, CALCULO, ETC: 11 min por básico

	TANQUE	GPM
	M1	27
	МЗ	5.5
	M4	8
SECADO	M5	2.4
	M6	38
	M7	7
	M8	16
	M9	12

PROMEDIO - SECADO: 47 minutos

	TINA	
	2500 kg o más	20 Kg por min
15:="// 0:61		
ADITIVACIÓN	MANUAL:	
	65 kg a 2500 kg	24.8 Kg por min
	10 kg a 65 kg	2.6 Kg por min,
	menos de 10 kg	5 min

BOMBEO: 16 gpm

Preparación, sondeo, calculo,: 11 min

	TANQUE	GPM
	M1	8
	МЗ	30
HOMOGENIZACIÓN	M4	50
	M5	9.8
	M6	87
	M7	26
	M8	18

M9

11

Nota:

Se debe tomar en cuenta que las horas realmente disponibles en dos turnos son: 24 horas - 1 hr (entrega de turno) - 1 hr (demoras normales) - 1 hr (almuerzo) = 21 horas por día

PROCESO DE LLENADO DE LUBRICANTES

En este proceso cabe resaltar 2 aspectos importantes

LOS RE	LOS RENDIMIENTOS ACTUALES DE LAS LÍNEAS DE LLENADO SON:						
LINEA	UNIDAD	REND: UNID POR HORA	No. PERSONAS	CANTIDAD DE PROD.			
1	CJ 6 X1 GAL. METAL	41	3	2			
1	CJ 24X1 GAL METAL	29	NO	NINGUNO			
2	CJ 8X1 GAL PLAST	38	4	9			
3	1X5 GAL	119	2	90%			
4	CJ 24X1 LT PLAST	29	5	9			
LLENADO RA VELCON	1X55 GAL	21	2	TODOS			
LLENADO MANUAL TQ	1X55 GLS	32	2	TODOS			
LLENADO MANUAL	CAN 1X10 GLS	42	2	1			
LLENADO MANUAL	1X5 GLS	71	2	90%			

Tabla V: Rendimientos de líneas de llenado

LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y SET UP DE LOS EQUIPOS SON:							
LINEA	UNIDAD	SETUP Y/O PREPARACION	COLOCACIO N DE BOCATAPA S	ETIQUE TA	PINTAD		
EC.		MINUTOS	SEG./TAPA	SEG,/ETI QUETA	SEG./RO TULADO		
1	CAJA 6 X1 GAL. METAL	39					
1	CAJA 24X1 GAL METAL						
2	CAJA 8X1 GAL PLAST	27					
3	BALDES 1X5 GAL	35	8.2	15	11		
4	CAJA 24X1 LT PLAST	47					
LLENADO RA VELCON	TAMBOR 1X55 GAL	25		15	11		
LLENADO MANUAL TQ	TAMBOR 1X55 GLS	36		15	11		
LLENADO MANUAL	CANECA 1X10 GLS	20					
LLENADO MANUAL	BALDE 1X5 GLS	20	8.2	15	11		

Tabla VI: Tiempos de Preparación y Setup

2.4. PROPUESTAS DE SOLUCION AL PROBLEMA EN RELACION A LOS VOLUMENES DE VENTA PROYECTADOS.

Los cuadros que a continuación se presentan están basados en: los resultados del Planeación que presentó la afiliada (1998 a 2002) y basándonos en las siguientes hipótesis se proyectaron las ventas de los años subsiguientes (2003-2007):

Para mantenerse como líderes del mercado de lubricantes, con una participación de mercado de 32% anual (2003 en adelante).

Crecimiento del mercado de lubricantes: 2.5% anual (2003 en adelante)

Crecimiento de tambores: 1% anual

Ventas de básicos a terceros: constante

El 2.07% de las ventas es producto importado

PROYECCIÓN DE VENTAS						
Descripción	1998	1999	2000	2001	2002	
Mercado						
Tamaño	368.72	369.28	382.76	392.30	402.14	
Participación de Mobil	29%	32%	32%	32%	32%	
Ventas						
Lubricantes	124.07	137.03	141.53	144.58	147.73	
Básicos	17.14	18.86	19.05	19.05	19.05	
Mobil	109.19	120.67	125.07	128.19	131.40	
Tambores	126.00	131.00	134.00	138.00	142.00	

PROYECCIÓN DE VENTAS (cont.)						
Descripción	2003	2004	2005	2006	2007	
Mercado						
Tamaño	412.19	422.50	433.06	443.89	454.98	
Participación de Mobil	32%	32%	32%	32%	32%	
Ventas						
Lubricantes	150.95	154.25	157.63	161.09	164.64	
Básicos	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	
Mobil	134.69	138.05	141.51	145.05	148.67	
Tambores	143.42	144.85	146.3	147.77	149.24	

Tabla # VII: Proyecciones de Ventas

Como se puede observar, si la capacidad de producción es de 143 Mbls/año (24 horas), contra las proyecciones de ventas para los próximos 10 años (menos 2.07% vol. de producto importado), podemos ver que la planta no va a estar en capacidad de cubrir dicha demanda.

No es lo antes expuesto lo que nos lleva a revisar otras alternativas para mejorar la condición actual de la fábrica, sino también la situación de los equipos que en su mayoría tienen 20 años de antigüedad. De igual forma ocurre con los espacios para almacenamiento, así como las distribuciones actuales de planta.

Por tal motivo, luego de haber realizado un análisis de la situación, así como los tiempos productivos, capacidades, flujos, etc. se presenta las siguientes propuestas:

PROPUESTA #1: REMODELACION DE LA FABRICA

Ver detalle en Capitulo #3.

PROPUESTA #2: PLANTA NUEVA

En esta se propone trasladar la fábrica a otro sector, por los siguientes motivos:

Actualmente el sector en el que se encuentra localizado la fábrica ha sido motivo de incertidumbre en cuanto a los futuros planes de la municipalidad del cantón Eloy Alfaro.

La fábrica necesita un área mucho mayor a la que posee actualmente.

En caso de querer ampliar nuestras operaciones en combustibles a través de terminales y tanques de almacenamiento, el invertir en un nuevo terreno nos permitiría incorporar ambas actividades.

Problemas en recepción de buques por problemas del canal y situación actual del muelle.

Otros aspectos, no menos importantes, son: la falta de apoyo para situaciones de crisis, no existe en Durán defensa civil, el cuerpo de bomberos no cuenta con los equipos necesarios para actual en casos de emergencia, solo existe una vía de unión entre Durán y Guayaquil, el Puente de La Unión Nacional.

En los alrededores de la planta se encuentran localizadas viviendas.

Como se puede observar en la figura VIII [pag. # 76], esta propuesta contempla lo siguiente:

Comprar un terreno de 20,000 metros cuadrados. (No incluye fábrica de tambores).

Se propone que este terreno se encuentre localizado en los sectores al pie del rio o en la costa, indicados en el anexo # 9, así como costos aproximados en el anexo # 10.

Muelle : De concreto y cumpliendo con todas las normas de la DIGMER (Dirección General de Marína Mercante), EHSMS, etc. [PUNTO 9]

Vía de circulación perímetral hecha de concreto. [PUNTO 13]

Un patio para tanques de básicos y combustible, producto terminado, y almacenamiento de aditivos. [PUNTO 7]

En el caso de los tanques de básico se deberá hacer un estudio del estado del material de los mismos, ya que para trasladarlos deben ser cortados y vueltos a soldar. Si el material esta muy fatigado estos no podrán ser soldados nuevamente.

Producto Terminado: Construir tanque para almacenamiento de aquellos que tengan mayor volumen de venta y rotación.

Aditivos: Buscar la manera de que las formulaciones nos permitan manejar uno o dos aditivos al granel. De ser esto posible, construir un tanque por cada aditivo de 10,000 gls.

Torre para despacho de graneles, así como báscula para pesar camiones.

[PUNTO 8]

Taller de mantenimiento, el cual igual que en la propuesta anterior se recomienda cuente con los implementos y área mínima para cubrir casos de

emergencia, se recomienda contratar con terceros el mantenimiento preventivo de la fábrica. [PUNTO 10]

Area de llenado y Bodega de envases vacíos, en una solo bodega, considerando las recomendaciones de máquinas de llenado de la propuesta anterior. [PUNTO 6]

En el área de mezcla se deberá considerar el diseño sugerido en la propuesta anterior, utilizando los mismos tanques actuales, pero con las modificaciones señaladas.

Area para descarga de materia prima. [PUNTO 11]

Bodega de producto terminado. [PUNTO 4] Considerando la reutilización de perchas y partes de las instalaciones actuales.

El área de mezcla, bodegas (materias primas y producto terminado) y llenado, tienen prevista áreas de crecimiento. [PUNTO 12]

Construir un edificio para oficinas (lubricantes y combustibles), así como los bodegas y toda la infraestructura civil requerida. [PUNTO 3]

Parqueo para clientes y empleados [PUNTO 2]

Una vía de entrada y salida, con guardianía. [PUNTO 1]

Al igual que en la propuesta anterior, la fábrica de tambores quedaría ubicada en otra localidad.

Los costos de esta propuesta se pueden observar en la Tabla VIII del anexo # 7, los cuales dan como total: 4,089 M USD

TRASCIEGO

BOMBEO (GPM)			
Bombas	1	3	4
Stocks			-
131		138	
343	43	52	36.5
374	42	144	40.8
667		42	

PREPARACION SONDEO, CALCULO, ETC: 11 min por básico

TANQUE	GPM
M1	27
МЗ	5.5
M4	8
M5	2.4
M6	38
M7	7
M8	16
M9	12
	M1 M3 M4 M5 M6 M7 M8

PROMEDIO - SECADO: 47 minutos

	TINA	
	2500 kg o más	20 Kg por min
ADITIVACIÓN	MANUAL:	
	65 kg a 2500 kg	24.8 Kg por min
	10 kg a 65 kg	2.6 Kg por min,
	menos de 10 kg	5 min

BOMBEO: 16 gpm

Preparación, sondeo, calculo,: 11 min

	TANQUE	GPM
	M1	8
	МЗ	30
HOMOGENIZACIÓN	M4	50
	M5	9.8
	M6	87
	M7	26
	M8	18
	M9	11

PROMEDIO - HOMOGENIZACION: 80.1 min.

Nota:

Se debe tomar en cuenta que las horas realmente disponibles en dos turnos son: 24 horas - 1 hr (entrega de turno) - 1 hr (demoras normales) - 1 hr (almuerzo) = 21 horas por día

PROCESO DE LLENADO DE LUBRICANTES

En este proceso cabe resaltar 2 aspectos importantes

HI								
LOS RE	LOS RENDIMIENTOS ACTUALES DE LAS LÍNEAS DE LLENADO SON:							
LINEA	UNIDAD	REND: UNID	REND: UNID No.					
		POR HORA	PERSONAS	DE PROD.				
1	CJ 6 X1 GAL. METAL	41	3	2				
-		00	NO	NUNCLINIO				
1	CJ 24X1 GAL METAL	29	NO	NINGUNO				
2	CJ 8X1 GAL PLAST	38	4	9				
3	1X5 GAL	119	2	90%				
4	CJ 24X1 LT PLAST	29	5	9				
LLENADO RA VELCON	1X55 GAL	21	2	TODOS				
LLENADO MANUAL TQ	1X55 GLS	32	2	TODOS				
LLENADO MANUAL	CAN 1X10 GLS	42	2	1				
LLENADO MANUAL	1X5 GLS	71	2	90%				

Tabla V: Rendimientos de líneas de llenado

LOST	LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN Y SET UP DE LOS EQUIPOS SON:							
LINEA	UNIDAD	SETUP Y/O PREPARACION	COLOCACIO N DE BOCATAPA S	ETIQUE TA	PINTAD O			
lips -		MINUTOS	SEG./TAPA	SEG,/ETI QUETA	SEG./RO TULADO			
J _{EU} 1	CAJA 6 X1 GAL. METAL	39						
bet- 1	CAJA 24X1 GAL METAL							
2	CAJA 8X1 GAL PLAST	27						
3	BALDES 1X5 GAL	35	8.2	15	11			
p 4	CAJA 24X1 LT PLAST	47						
LLENADO RA VELCON	TAMBOR 1X55 GAL	25		15	11			
LLENADO MANUAL TQ	TAMBOR 1X55 GLS	36		15	11			
LLENADO MANUAL	CANECA 1X10 GLS	20						
LLENADO MANUAL	BALDE 1X5 GLS	20	8.2	15	11			

GLS

Tabla VI: Tiempos de Preparación y Setup

2.4. PROPUESTAS DE SOLUCION AL PROBLEMA EN RELACION A LOS VOLUMENES DE VENTA PROYECTADOS.

Los cuadros que a continuación se presentan están basados en: los resultados del Planeación que presentó la afiliada (1998 a 2002) y basándonos en las siguientes hipótesis se proyectaron las ventas de los años subsiguientes (2003-2007):

Para mantenerse como líderes del mercado de lubricantes, con una participación de mercado de 32% anual (2003 en adelante).

Crecimiento del mercado de lubricantes: 2.5% anual (2003 en adelante)

Crecimiento de tambores: 1% anual

Ventas de básicos a terceros: constante

El 2.07% de las ventas es producto importado

	PROYECO	CIÓN DE VE	ENTAS		
Descripción	1998	1999	2000	2001	2002
Mercado					
Tamaño	368.72	369.28	382.76	392.30	402.14
Participación de Mobil	29%	32%	32%	32%	32%
Ventas					
Lubricantes	124.07	137.03	141.53	144.58	147.73
Básicos	17.14	18.86	19.05	19.05	19.05
Mobil	109.19	120.67	125.07	128.19	131.40
Tambores	126.00	131.00	134.00	138.00	142.00

PROYECCIÓN DE VENTAS (cont.)					
Descripción	2003	2004	2005	2006	2007
Mercado					
Tamaño	412.19	422.50	433.06	443.89	454.98
Participación de Mobil	32%	32%	32%	32%	32%
Ventas					
Lubricantes	150.95	154.25	157.63	161.09	164.64
Básicos	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
Mobil	134.69	138.05	141.51	145.05	148.67
Tambores	143.42	144.85	146.3	147.77	149.24

Tabla # VII: Proyecciones de Ventas

Como se puede observar, si la capacidad de producción es de 143 Mbls/año (24 horas), contra las proyecciones de ventas para los próximos 10 años (menos 2.07% vol. de producto importado), podemos ver que la planta no va a estar en capacidad de cubrir dicha demanda.

No es lo antes expuesto lo que nos lleva a revisar otras alternativas para mejorar la condición actual de la fábrica, sino también la situación de los equipos que en su mayoría tienen 20 años de antigüedad. De igual forma ocurre con los espacios para almacenamiento, así como las distribuciones actuales de planta.

Por tal motivo, luego de haber realizado un análisis de la situación, así como los tiempos productivos, capacidades, flujos, etc. se presenta las siguientes propuestas:

PROPUESTA #1: REMODELACION DE LA FABRICA

La presente alternativa es basada en los equipos e instalaciones con que cuenta actualmente la planta de lubricantes. El detalle favor verlo en Capitulo # 3.

PROPUESTA #2: PLANTA NUEVA

En esta se propone trasladar la fábrica a otro sector, por los siguientes motivos:

Actualmente el sector en el que se encuentra localizado la fábrica ha sido motivo de incertidumbre en cuanto a los futuros planes de la municipalidad del cantón Eloy Alfaro.

La fábrica necesita un área mucho mayor a la que posee actualmente.

En caso de querer ampliar nuestras operaciones en combustibles a través de terminales y tanques de almacenamiento, el invertir en un nuevo terreno nos permitiría incorporar ambas actividades.

Problemas en recepción de buques por problemas del canal y situación actual del muelle.

Otros aspectos, no menos importantes, son: la falta de apoyo para situaciones de crisis, no existe en Durán defensa civil, el cuerpo de bomberos no cuenta con los equipos necesarios para actual en casos de emergencia, solo existe una vía de unión entre Durán y Guayaquil, el Puente de La Unión

En los alrededores de la planta se encuentran localizadas viviendas.

Nacional.

Como se puede observar en la figura VIII [pag. # 76], esta propuesta contempla lo siguiente:

Comprar un terreno de 20,000 metros cuadrados. (No incluye fábrica de tambores).

Se propone que este terreno se encuentre localizado en los sectores al pie del rio o en la costa, indicados en el anexo # 9, así como costos aproximados en el anexo # 10.

Muelle : De concreto y cumpliendo con todas las normas de la DIGMER (Dirección General de Marína Mercante), EHSMS, etc. [PUNTO 9]

Vía de circulación perímetral hecha de concreto. [PUNTO 13]

Un patio para tanques de básicos y combustible, producto terminado, y almacenamiento de aditivos. [PUNTO 7]

En el caso de los tanques de básico se deberá hacer un estudio del estado del material de los mismos, ya que para trasladarlos deben ser cortados y vueltos a soldar. Si el material esta muy fatigado estos no podrán ser soldados nuevamente.

Producto Terminado: Construir tanque para almacenamiento de aquellos que tengan mayor volumen de venta y rotación.

Aditivos: Buscar la manera de que las formulaciones nos permitan manejar uno o dos aditivos al granel. De ser esto posible, construir un tanque por cada aditivo de 10,000 gls.

Torre para despacho de graneles, así como báscula para pesar camiones.

[PUNTO 8]

Taller de mantenimiento, el cual igual que en la propuesta anterior se recomienda cuente con los implementos y área mínima para cubrir casos de

emergencia, se recomienda contratar con terceros el mantenimiento preventivo de la fábrica. [PUNTO 10]

Area de llenado y Bodega de envases vacíos, en una se a borcega, considerando las recomendaciones de máquinas de llenado de a propuesta anterior. [PUNTO 6]

En el área de mezcla se deberá considerar el diseño sugendo en la propuesta anterior, utilizando los mismos tanques actuales, pero con las modificaciones señaladas.

Area para descarga de materia prima. [PUNTO 11]

Bodega de producto terminado. [PUNTO 4] Considerando la reutilización de perchas y partes de las instalaciones actuales.

El área de mezcla, bodegas (materias primas y producto terminaco) y llenado, tienen prevista áreas de crecimiento. [PUNTO 12]

Construir un edificio para oficinas (lubricantes y combustibles), así como los bodegas y toda la infraestructura civil requerida. [PUNTO 3]


Parqueo para clientes y empleados [PUNTO 2]

Una vía de entrada y salida, con guardianía. [PUNTO 1]

Al igual que en la propuesta anterior, la fábrica de tambores quedaría ubicada en otra localidad.

Los costos de esta propuesta se pueden observar en la Tabla VIII del anexo # 7, los cuales dan como total: 4,089 M USD

PROPUESTA #2: PLANTA NUEVA



PROPUESTA #3: IMPORTACION DE PRODUCTO TERMINADO DESDE OTRA AFILIADA.

Puntos a considerar:

- Costos de fabricación
- · Aranceles e impuestos
- Vías de transporte, accesos, tiempos de recepción.
- · Problemas políticos, económicos y sociales.

A nivel de región los costos operativos y de fabricación de aceites lubricantes se encuentran en un rango desde US\$14 por barril a US\$ 3.4 por Barril. Teniéndose como opción mas económica la de Ecuador.

En lo referente a impuestos y aranceles de importación de producto terminado las opciones mas económicas son las que ofrecen aquellos países que forman parte del pacto andino, como son: Colombia, Venezuela, Bolivia Las vias de transporte existentes y de menor tiempo son:

Venezuela: Marítima

Colombia: Terrestre y Marítima

Perú: Marítima

Chile: Marítima

Brasil: Marítima

PROPUESTA #4: PRODUCCION CON UN TERCERO

Esta propuesta consiste en realizar la mezcla, llenado y almacenaje de producto Mobil en una instalación de un tercero pagando un monto por galón de producto terminado fabricado y un monto por manejo de bodegaje.

Actualmente en el mercado se esta cobrando entre US\$0.25-0.30 por galón.

En esta opción se debe:

- Verificar capacidades de producción de las instalaciones
- Verificar capacidad de almacenamiento y manipuleo de materias primas
- Estado de Medio ambiente, salud y seguridad industrial de la instalación.
- Tipo de equipos y empaques que son llenados en la instalación
- Plan de contingencia para el año 2000.

En el país existen actualmente 4 Plantas de Lubricantes, una de ellas es Mobil las otras tres son:

- Texaco
- Shell
- Valvoline

PROPUESTA # 5: NO REALIZAR NINGUNA MODIFICACION A LA
INSTALACIÓN, CONTINUAR OPERANDO EN EL ESTADO
ACTUAL.

2.5 DETERMINACION DE LA ALTERNATIVA OPTIMA

Luego de revisar cada una de las propuestas se determino que la alternativa optima desde el punto de vista de Ingeniería es la Propuesta # 1.

Optimizando los diferentes aspectos se consigue una planta mas segura, mas eficiente y que cumple con los estándares ambientales establecidos.

CAPITULO #3

METODOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA OPTIMA

3.1. IMPLANTACION DE LAS SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CONTAMINACION Y SEGURIDAD.

Los problemas existentes de contaminación se pueden implementar inmediatamente, no es necesario esperar a realizar la modificación total de la instalación.

AGUA

Las aguas residuales industriales provenientes del lavado de pisos y de escorrentias que se pueden producir en épocas de lluvia deben ser conducidas hacia un sistema de tratamiento consistente de la separación de

agua y aceite. Este sistema puede estar constituido por una trampa de grasas y un pozo de sedimentación en línea, o por una trampa de grasas y un separador API. Debido a que los volúmenes de efluentes que se manejan no superan los 10 m3, cualquiera de las alternativas puede ser diseñada para manejar eficientemente este volumen.

Las aguas residuales domesticas tienen características propias y probablemente no difieren de las aguas servidas domesticas de la población, por lo que deben ser descargadas al sistema de alcantarillado sanitario, a través de la caja de control ubicada en la entrada principal. Las líneas de desagüe deben ser independientes de otras líneas de descarga de la planta.

Las aguas provenientes de la planta de asfalto, que se mantienen en un recipiente de recolección cerrado deben ser descargadas de este hacia una cisterna de no más de 6 m3 de capacidad construido en el suelo, donde estas aguas pueden residir tiempos mayores a 4 días, luego de los cuales una muestra debe ser controlada en lo que se refiere a olor y turbiedad. Si las condiciones se consideran apropiadas, estas aguas pueden ser bombeadas a la trampa de grasas o al separador API, luego de lo cual pueden ser descargadas.

Debe mantenerse un monitoreo permanente de la calidad del agua de las descargas industriales.

AIRE

compuestos de azufre.

Las emisiones a la atmósfera provenientes de la combustión desarrollada er el sistema de calderos deben ser tratadas por medio de filtros ubicados en las chimeneas de los sistemas de combustión. El control de la relación airecombustible debe ser periodico a fin de reducir las descargas de CO y

Debido a que en los procesos que tienen lugar en la planta se manipulan

sustancias que pueden afectar a la salud humana, entre ellos tricloroetileno,

trazas de hidrocarburos aromáticos, aditivos con componentes organo-

metalicos, tolueno, ácido perclorico, hidroxido de sodio y de litio, es imperativo que el personal que manipula estas substancias conozca las hojas de seguridad de estos productos. Esta información debe estar disponible y en idioma español en las áreas donde se requiera.

Los montacargas que funcionan a gasolina deben ser reemplazados por

otros que operen con GLP que resultan menos contaminantes.

DERRAMES

Las líneas de llenado y distribución de aceites básicos deben ser controladas a fin de evitar fugas que produzcan escurrimientos a las zonas no

pavimentadas de la planta. No debe permitirse cambios de aceite o engrasado de vehículos en la zona de operación. Todo cambio de aceite en dispositivos de planta debe realizarse con las más estrictas medidas de seguridad a fin de evitar fugas ocasionales de productos de desecho.

La planta debe construir el sistema de diques de seguridad para evitar la propagación de derrames en la zona de tanques de almacenamiento. Este debe tener una capacidad igual a 1.5 veces el volumen almacenado en cada tanque.

RUIDO

Las condiciones de operación de la planta hacen que los niveles de ruido se incrementen ocasionalmente en ciertas zonas. Las medidas de prevención se conducen a ala realización de un control frecuente de las vibraciones en las maquinas de llenado, tanques de mezcla y sistemas de agitación. El grupo de bombeo debe ser también periódicamente controlado. En los dispositivos de mayor generación de ruido deben usarse discontinuidades elásticas y cauchos de soporte en las juntas.

Los operadores de montacargas y los del sistema de llenado, deben usar dispositivos para los oídos a fin de evitar las perturbaciones ocasionadas por el ruido de las maquinarias que operan.

DESECHOS

residuos.

Los residuos de plástico, cartón y papel deben ser reciclados ya sea en la misma planta o vendidos a la empresa Reipa de la ciudad de Guayaquil.

La basura orgánica, consistente de residuos de alimentos, debe ser acumulada en recipientes metálicos o plásticos cerrados a fin de evitar descomposición. Estos materiales deben ser transportados a través de los recolectores municipales, encargados del servicio en Duran. El manejo de estos residuos debe ser encargado a los empleados de servicio. En toda la zona de planta deben ubicarse cestos metálicos o plásticos para este tipo de

de grasas si las condiciones fisico-quimicas son aceptables, lo que deberá ser controlado por el laboratorio de la planta. Si los residuos no pueden ser reprocesados, se deben almacenar en recipientes metálicos cerrados, hasta distribuir mediante un acuerdo a las empresas fundidoras que usan combustibles pesados para generación de calor.

Los aceites fuera de especificaciones deben ser rehusados en la preparación

A fin de reducir los niveles de aceites que se desperdician en el área de mezcla, se debe adquirir mangueras para cada línea de producto, de modo

que se evite el cambio de mangueras y la eliminación de aceite en el dique del área de mezcla.

Los residuos de materiales líquidos de laboratorio deben ser incinerados.

Las muestras de producto terminado analizadas en laboratorio deben ser devueltas al correspondiente "batch" de producción.

SALUD Y SEGURIDAD

Instalación de sistema contra incendios.

actual de agua potable para bajar los niveles de salinidad del agua que se esta captando del río, ya que esta no es apta para el consumo humano, ni

Estudiar la posibilidad de instalar un equipo de osmosis inversa en la planta

Entrenamiento a empleados y contratistas en relacion a uso de equipos de seguridad personal e higiene industrial.

Material antideslizantes en zonas de operación

para el sistema de enfriamiento de nuestros equipos.

Escaleras de emergencia.

implementación de procedimientos de seguridad, permisos de trabajo, hojas de seguridad de materiales, etc.

Realizar un estudio ergonómico en las áreas de trabajo

TOTAL APROXIMADO: 250 M USD

3.2. IMPLANTACION DE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE PRODUCCION.

Ver Figura X, Pag.#97

PIT DE MEZCLA

Es uno de los puntos críticos de nuestro sistema actual, por lo que se recomienda ejecutarse en forma inmediata lo siguiente:

Alineación de tanques de mezcla

Construcción de nuevas cámaras de aditivación con las siguientes condiciones:

Cerca de los tanques de mezcla, se sugiere que las mismas sean en el área de transferencias al nivel del piso para facilitar el proceso.

Como se observó en el diagnóstico de esta área, solo se puede aditivar un producto a la vez, lo que ocasiona demoras en el proceso, por lo que se recomienda que cuando se realice la segunda fase, en el estudio al detalle de esta área, se analice el número de tinas que se requeriría construir, para dar exclusividad por tipo de producto a los tanques de mezcla.

Debido a que algunos productos (no todos) utilizan en su formulación aditivos muy viscosos, se recomienda que las tinas estén provistas con tuberías de calentamiento.

Reubicación y ampliación del transfer room [Figura X, PUNTO 7]. El espacio físico actual no permitiría realizar las modificaciones antes mencionadas. Las nueva área debe ser lo suficientemente grande para ubicar: tinas nuevas,

bombas, medidores, de acuerdo con los estándares conocidos.

El sistema de tuberías desde el pit hacía el área de tanques de mezcla, sería aéreo sobre la vía de circulación de camiones. De igual manera se haría con el cruce de personal para sondeo y toma de muestras en tanques.

Reubicación de sistema total de tuberías.

Otra alternativa que se debe analizar es la de tener los tachos al nivel del

piso o con una estructura que permitá la aditivación directa sobre el tanque.

TOTAL APROXIMADO: 135 M USD

PLANTA DE ASFALTOS

ubicación en Figura X- PUNTO 12).

A pesar de que la demanda no es tan alta (1.25% de la demanda total, 4,700 Bls por año), se recomienda construir una nueva planta de asfaltos, con las

siguientes características:

Tanque de almacenamiento vertical con calentamiento, para la recepción del

asfalto.

Reubicación de la planta a una zona de menor riesgo (ver posible nueva

Construcción de un tanque vertical para el mezclado de asfálticos, con una capacidad mínima de 36 barriles.

Hacer un estudio detallado de ventas y tendencias del mercado para justificar su construcción.

TOTAL APROXIMADO: 15 M USD

LÍNEAS DE LLENADO

Deberán ser reubicadas en el sentido del flujo productivo que se muestra en el Figura # X [pag. # 97] dibujo y se deberán alinear las de tambores en la misma dirección.

Instalar un sistema de barrido en cada una de las líneas.

Instalar una línea para cada tipo de empaque, de manera que no haya perdidas de tiempo por:

Cambio de carrusel

Calibración de maquinaría

Automatizar completamente (Its y gls) la llenadora semiautomática actual, destinándola para el llenado de gls. Colocandole: transportadores, paletizadora, encajonadora, sistema de abastecimiento de envases vacios.

Adquirir una nueva máquina llenadora para lts, con sistema completo de bandas y paletizadora.

Adquisición de una nueva llenadora de tambores, de manera que solo una persona pueda realizar la operación de llenado de ambas líneas.

Colocar un sistema de transportación de tambores vacíos hacía el área de llenado

TOTAL APROXIMADO: 350 M USD

PLANTA DE GRASAS

Compra de un nuevo molino y Homogenizador

Cambio de máquina llenadora de empaques menores.

Colocación de filtros

TOTAL APROXIMADO: 75 M USD

SERVICIOS INDUSTRIALES

Compresores

Identificación de líneas de aire.

Relocalización de compresores.

Calderos

Los calderos que se tienen actualmente tienen 15 y 20 años, lo cual nos indica junto con las inspecciones y evaluaciones previas de los últimos meses, que estos deberían ser cambiados.

Inicialmente debería ser cambiado el caldero de 20 años de antigüedad. Por uno tipo vertical, para reducir espacios.

El caldero de 15 años, a pesar de que también es antiguo, podría ser cambiado en 5 años.

Reubicar los mismos [Figura X, PUNTO 13], pero cumpliendo con todas las normas de seguridad y que el área donde se encuentran actualmente no es la más conveniente.

Colocarlos en espacio debidamente cerrados y con todas las seguridades del caso. (Paredes contra fuego)

TOTAL APROXIMADO: 80 M USD

SISTEMAS Y COMUNICACIONES

El hecho de crear un nuevo edificio de oficinas, así como el crecimiento de personal por la incorporación del grupo de combustibles, implicaría las siguientes modificaciones:

Cableado Estructurado

Reutilizar cableado actual

Central telefónica

Modulo adicional

Tarjetas adicionales de extensiones y líneas

Número de teléfonos adicionales

Número de líneas nuevas compradas a Emetel

Ampliación del correo de voz

Comunicaciones

Traslado de la antena a nueva ubicación

Posible ampliación del ancho de banda de 64 kb a 128 kb (sometido a estudio)

Sistema de UPS (ampliarlo)

Adecuación de los CP del personal de combustibles para ser instaladas en red.

Nueva red eléctrica regulada (sistemas PC y teléfonos).

TOTAL APROXIMADO: 124 M USD

Como se puede observar en esta propuesta, lo que se busca es utilizar en su mayoría los equipos existentes en planta, pero mejorar el flujo y movimiento actual.

3.3. IMPLANTACION DE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE ALMACENAJE Y DESPACHO.

Como se observa en la figura X [pag. # 97], la propuesta contempla:

PUNTO 1: Reubicación de puerta de entrada a la fábrica.

PUNTO 18: Reubicación de la puerta de salida de la fábrica.

Flujo lineal de materias primas y producción:

PUNTO 3: Ubicación de zona de almacenamiento al inicio (donde actualmente queda la fábrica de tambores), ampliandola como se indica en el gráfico.

PUNTO 2: Area de descarga (área de comedores y baños actuales).

PUNTO 9:Hacer un estudio de suelos para poder pavimentar y construir el área de almacenamiento de producto terminado. Esto implica desmontaje y montaje de las bodegas actuales (ampliándolos).

PUNTOS 3,6,9: Hacer un solo block de las zonas de: Bodega de materia prima, llenado y producto terminado.

PUNTO 5: Reubicar el laboratorio, como se indica en el gráfico .

PUNTO 4: Construir nuevo edificio para oficinas. (Lubricantes y Combustibles)

PUNTO 15: Crear vía de acceso de vehículos para carga y descarga de graneleros.

Se sugiere que la fábrica de tambores funcione fuera de las instalaciones actuales

TOTAL APROXIMADO: 780 M USD

MUELLE Y RECEPCIÓN DE BÁSICOS

Reconstrucción del mismo en concreto, previa evaluación del departamento de compras, sobre futuros embarques a recibirse en el mismo.

Conexión flexible en zona de descarga.

Cambio de recorrido de tubería de recepción de básicos (ver Figura #IX, pag. # 94), de esta forma se tiene un menor recorrido del producto y aumenta nuestro flujo de descarga.

Instalación de sistema de barrido en tubería de 8 pulgadas, así como codos tipo radio largo, para el paso del dispositivo de limpieza

Cambio de las tuberías de 3" en el área de transferencias hasta los tanques de almacenamiento por tuberías de 8". Actualmente se cuenta con un stock de aproximadamente 200 mts de tubería de 8", la cual podría utilizarse para este fin.

Colocación de filtros autolimpiantes para la recepción de básicos.

TOTAL APROXIMADO: 675 M USD

RECORRIDO DE TUBERIA DE BASICOS






FIGURA # IX

ALMACENAMIENTO DE BÁSICOS

Construir un dique de contención con sistema de drenaje y separadores API, para cumplir con las regulaciones ambientales, normas ASTM, NFPA y EHSMS.

Debido a que los básicos llegan con un porcentaje elevado de agua, es necesario colocar calentadores en la salida.

TOTAL APROXIMADO: 152 M USD

ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS

Actualmente los aditivos se encuentran almacenados a la intemperie en tambores de 55 gls, lo cual es un riesgo muy grande debido a que estos con el sol pueden aumentar su presión interna y ser un peligro para la persona que maneja los mismos, por lo que se recomienda reubicarlos en un área techada.

Se plantea que laboratorio revise formulaciones actuales para optimizar las compras de aditivos y de esta manera poder almacenar los de mayor movimiento (uno o dos) en tanques de 10,000 gls cada uno, para reducir de esta forma tiempos en el proceso. Actualmente no existe ningún aditivo cuyo consumo justifique la construcción de dichos tanques.

Nota: Los costos de construcción y reubicación se encuentran en el unto <

9.1,1 >TOTAL APROXIMADO: 12 M USD

ALMACENAMIENTO DE ENVASES Y EMPAQUES VACÍOS

Reubicación de áreas de almacenamiento.

Organización en perchas de materiales.

· ·

Ampliación de espacio físico.

< Costo incluido en punto < 9.1.1 >

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

para aquellos productos de mayor movimiento y volumen.

Construir tanques de almacenamiento de producto terminado (holding tanks)

Reubicación de zona de almacenamiento de producto terminado para que

Nota: Los costos de la reubicaión de la zona de almacenamiento están

contemplados en el layout general.TOTAL APROXIMADO: 20 M USD

DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS

siga un secuencia de flujo lineal. Ver Figura X.

Reubicar área de carga de producto terminado (ver Figura # X, pag.#97

Construir torre de despacho de graneles y tener área definida para la misma

[PUNTO 15].

TOTAL APROXIMADO: 25 M USD

Compra de báscula para camiones.

.PUNTO 10).

PROPUESTA #1: REMODELACION DE PLANTA




FIGURA X

CAPITULO #4

ANALISIS DE LA INVERSION

4.1. ANALISIS DE FLUJO DE CAJA - INVERSIONES

Los cuadros de flujos de caja se realizaron en base de: las proyecciones de ventas para los próximos 10 años basándonos en los costos aproximados de las propuestas anteriores y las siguientes hipótesis:

Los márgenes desde el año 2001 en adelante se van a mantener constantes.

En caso de no inversión en la fábrica (caso base) vamos a tener:

costos de mantenimiento.

Capacidad de planta constante hasta el año 2002, de allí en adelante la capacidad va a ir disminuyendo anualmente en un 2,5%

Para mantener la capacidad durante los próximos 5 años se deberá a incrementar anualmente en un 6% el personal de planta y el un 5% los

En caso de construir una fábrica nueva se asume recibir un ingreso de

aproximadamente MUS 500 por la venta del terreno actual

Si observamos las Tablas X, XI del anexo # 8, en donde encontramos que

en:

SIN INVERSION (CASO BASE)

Valor presente igual a 1,318 M USD

DCF igual a: 102%

A partir del año 7, cuando se empiezan a notar las deficiencias de la planta,

las cuales ya no son cubiertas ni por el personal adicional, ni costos elevados

en mantenimiento, encontramos que nuestra participación de mercado

empieza a decrecer hasta llegar a un 25,6% al décimo año.

PROPUESTA #1: REMODELACION DE PLANTA

Tenemos un flujo de caja positivo

Valor presente: 594 M USD

Nuestro DCF es 27%

Cumplimos con los objetivos de ventas, por lo que podemos cubrir con la demanda proyectada, y mantenernos en el mercado con una participación de un 32%.

PROPUESTA # 2: PLANTA NUEVA

Al igual que el caso anterior nos mantenemos en el mercado con un 32% de participación.

Pero nuestro flujo de caja es positivo

Valor presente es menor:249 M USD

Al igual que el DCF: 23%

4.2. ANALISIS DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

En el Anexo # 7 se pueden observar el detalle de los costos tanto de la propuesta #1 como de la propuesta #2. La diferencia entre una y otra es de aprox. Un millón de US. Dólares. Es mucho más conveniente desde el punto de vista de costos la Remodelacion de la planta actual.

Estos costos fueron calculados en dólares para prever cualquier problema en cuanto tipo de cambio en el mercado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Uno de los mayores problemas con los que se topa la instalación en lo que se refiere a Medio Ambiente, es la disposición de desechos. No existe un lugar donde enviar desechos de laboratorio y en lo relacionado al slugde o producto contaminado, la única forma de desecharlo es vendiéndolo a un mercado informal. Este es un punto en que considero el gobierno debería dar mayor apoyo, ya que no existen companias que se dediquen al manejo y disposición de desechos peligrosos e industriales.

De las propuestas presentadas anteriormente podemos encontrar fundamentalmente las siguientes diferencias:

 Costos del Terreno: Para este punto se han cotizado con una compañía de bienes raíces algunos terrenos industriales que están en venta, los cuyos sectores se puede observar en el plano de la ciudad de Guayaquil en el Anexo # 10, así como las cotizaciones de los mismos (Anexo # 11).

- Si comparamos la propuesta #1 (Remodelacion) y la propuesta #2 (Nueva Instalación), se puede observar en los resultados de los DCFs, el retorno es mucho mejor en el caso de Remodelacion.
- 4. En lo relacionado a las líneas de llenado, es importante la automatización de las mismas, para eliminar las operaciones manuales. Sin embargo este es un punto que puede ser analizado con mayor profundidad en la segunda etapa de este proyecto.
- De los aspectos críticos de Medio Ambiente, a los que se debe prestar atención inmediata son al Ruido y a las emisiones de aguas.
- 6. Aparte de identificar los problemas de la instalación, con esta tesis se ha podido identificar problemas de nuestro medio. Es un medio en el que se da muy poca importancia al entrenamiento del personal operativo, en la mayoría de los casos este personal es un personal que realiza su trabajo en base a la experiencia adquirida con el paso de los años. Encontramos supervisores con niveles de primaria o secundaria. Posiciones que tienen un alto nivel de responsabilidad y que requieren un conocimiento


técnico un poco elevado.

7. Realmente es importante la Remodelacion y la inversión que se haga en esta instalación para elevar su nivel en lo relacionado a MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD, así como sus problemas de producción. Sin embargo, lo más importante es el entrenamiento y concientizacion que se debe hacer con el personal que trabaja en la instalación, ya que ellos son realmente los que van a hacer posible que no se contamine el medio ambiente y trabajen de una forma segura.


BIBLIOGRAFIA


- Sistema de Administración de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Mobil Oil Corporation, 1995. Fairfax, USA.
- Reporte de mediciones de aire, agua y ruido Planta de Lubricantes Cangel, 1996.
- 3. Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental Registro Oficial, marzo de 1992. Quito.

A N E X O S



Anexo :





ANEXO #3 MATERIAS PRIMAS

STOCKS	NOMBRE	PROVEERDOR	FUNCION
1007	DYLE BLUE	MOBIL S&S	COLORANTE AZUL
1017	10%STOCK 1012+90%KERO	LOCAL	ANTIESPUMANTE
1022	HITEC4710	ETHYL	ANTIOXIDANTE
1028	DIETHANOLAMINE	MOBILS&S(BASF,DOW)	EMULSIFICANTE
THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SHAPE, SALES	VANLUBE SL.PERMANEX	MOBILS&S(VANDERBILT	INHIBIDOR DE OXIDACION
1060,5	TETRAFOSFATO SODIO	MOBILS&S	ADITIVO HYDROTONE
1061	FOSTATO TRISODICO	LOCAL	ESTIBILIZADOR ALTA TEMPERATURA
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	HIDROXIDO DE LITIO	MOBILS&S	MATERIA PRIMA GRASAS
	RT70B.HITEC E 536	MOBILS&S (ETHYL,M.CH)	
	TPS 20	MOBILS&S (SPNA)	AGENTE EP
	BISULFURO MOLIBDENO	MOBILS&S	ADITIVO ANTIDESGASTE
	OLOA 218A	MOBILS&S(ORONITE)	DETERGENTE ALCALINO
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	ALOX 350	The state of the s	LUBRICIDAD-INHIBIDOR CORROSION
	DBPC ALOX 1657	MOBILS&S	INHIBIDOR OXIDACION
THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	GUM GHATTI		AGENTE EMULSIFICANTE ESTABILIZADOR EMULSION
The second second	GLYCERYL MONOLEATE	MOBILS&S LOCAL	INHIBIDOR HERRUMBRE
THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	RT 266A	MOBILS&S	EMULSIFICANTE ACEITES/CERAS
The second second second	IMIDAZOLINE	MOBILS&S	AGENTE CATIONICO EMULSIFICANTE
_	CERA PARAFICLORADA	MOBILS&S	MODIFICADOR DE FRICCION
	HYD CASTOR OIL GLYCE	LOCAL	ESPENSANTE DE GRASAS
	OLOA 219M	MOB ILS&S (ORONITE)	DETERGENTE ALCALINO
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	LZ 1095	LUBRIZOL	INHIBIDOR OXIDACION/ANTIDESGAS
The second second second second	MARAVEN HVI 55	MARAVEN	BASE PARAFINICA LIVIANA IMPORT
1319	ANGLAMOL 33	LUBRIZOL	ANTIDIOXIDANTE-ANTIDESGASTE
1353	RT 28 AA	MOBILS&S	AGENTE DE EXTREMA PRESION
1356,5	LUBRIZOL 276	LUBRIZOL	PRESERVATIVO MULTIPROPOSITO
1418	LUBRIZOL 677.A	LUBRIZOL	ANTIOXIDANTE-ANTIDESGASTE
The second second second	ACRYLOID 4675	MOBILS&S(R.AND H.)	MEJORADOR IV ACEITE HIDRAULICO
-	GRASA SULFURO CORROS	MOBILS&S(KEIL,MAYCO	LUBRICIDAD EP ACEITES CORTE
	NAFTENICA PESADA NAL-IMP		NAFT,PESADA(660N 50%-667 50%/
	SULFONATO DESODIO	MOBILS&S	EMULSIFICANTE
_	BRIGHT NAL IMP	The second liverage and the se	B.B,STOCK(343 22%-435N 78%)
	PEGASOL 3040	ECOPETROL	DISOLVENTE
	ASFALTO 70/90	ECOPETROL MADAVEN	BASE PRODUCTOS NEGROS
	NAFTENICA MEDIA NAL-IMP GLISERINA USP	ECOPETROL-MARAVEN	NAFT.MEDIA(625N 47%-672.5 53%) MATERIA PRIMA GRASAS/ACEITE
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	ACIDO OLEICO	LOCAL	M.PRIMA GRASA/ACEITE CORTE
ACPM		ECOPETROL	EMULSIFICANTE
	SODA CAUSTICA	LOCAL	ESPESANTES GRASAS
	EXTRAPARAF MEDIO	ECOPETROL	PLASTIFICANTE
	EXTRACTO BSP	ECOPETROL	PLASTIFICANTE
XILMEZ	XILENOS MEZCLADOS	ECOPETROL	MATERIA PRIMA CODISOL 925A
CPM	CERA PARAFINA MEDIA	ECOPETROL	EMULSIONES DE CERA
CMC	CERA MICRICRISTALINA	ECOPETROL	EMULSIONES DE CERA
999	AGUA	ACUEDUCTO	DILUYENTE
922	LOMAR D VULTAMOR	LOCAL(NOPCO COL.)	DISPERSANTE DE CERAS
937,5	DOWICIDE A	MOBILS&S(DOW)	PRESERVATIVO ANTIMICROBIAL
928,5	FORMLDEHIDO USP	LOCAL	DESINFECTANTE GERMICIDA
	ACIDO GRASO	MOBILS&S	ACEITE EMULSIFICANTE CERAS
	LARD OIL	MOBILS&S	GRASA ANIMAL
	VANLUBE 81	MOBILS&S(VANDERBILT	
-	FANCY TALLOW(SEBO)	LOCAL	ESPENSANTE GRASAS
	SULFUR.WRITE GREASE	MOBILS&S	ADITIVO LUBRICANTES NEGROS
_	ACEITE CASTOR HIDROGENADO	LOCAL	ESPESANTE GRASAS
Charles and the Control of the Contr	LIMA HIDRATADA(CAL)	LOCAL	ESPESANTE GRASAS
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	TICRESIL FOSFATO	MOBILS&S(STAUFFER)	EXTREMA PRESION
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	PARATAC	MOBILS&S	AGENTE DE "TACHINESS"
	HITEC 4313	ETHYL	ANTIOXIDANTE-ANTIDESGASTE
_	N-LAURYL-SARCOSINE	LUBRIZOL MOBILS&S(W.R.GRACE)	EXTREMA PRESION ANTIHERRUMBRE
_	MOBILAD G201	MOBIL CHEMICAL	EXTREMA-PRESION
	LUBRIZOL 1097	LUBRIZOL	ANTIOXIDANTE-EP
	LUBRIZOL 948	MOBILS&S(LUBRISOL)	DETERGENTES SIN CENIZAS
1440	100.11606.040		DETENDENTED ON OUNIERO

ANEXO #3 MATERIAS PRIMAS

TOCKS		PROVEERDOR	FUNCION
245	MARAVEN HVI 95	MARAVEN	BASE PARAFINICA MEDIA IMPORT
343	MARAVEN BRIGHT STOCK	MARAVEN	BASE BRIGHT STOCK IMPORTADA
374	MARAVEN HVI 160S	MARAVEN	BASE PARAFINICA IMPORTADA
485	BASE CILINDRO IMPORT	MARAVEN	BASE CLILINDRO IMPORTADA
288	P/FCA.IV.NAL.I MP.	ECOPETROL-MARAVEN	B.P.LVI (288N 16%-131 84%)
289	P/CA.MED.NAL.IMP.	ECOPETROL MARAVEN	B.P.MED.(245 71%-289N 29%)
871	ELCO 231	MOBILS&S(ELCO)	ANTIDESGASTE
899	SILICATO DE SODIO	MOBILS&S	ADITIVO HYDROTONE
933,5	METIL CLOFORMO	LOCAL	SOLVENTE
952	DICROMATO DE SODIO	LOCAL	ADITIVO HYDROTONE
948	TRIETANOLAMINA	LOCAL	EMULSIFICANTE CERAS
EROSN	KEROSENE	ECOPETROL	COMBUSTIBLE
1578	RT 1385A(OLICEC ACID)	MOBILS&S	MODIFICADOR DE FRICCION
	WITCO C 45M	MOBILS&S(WITCO)	DETERGENTE
THE REAL PROPERTY.	SAP 2040D	MOBILS&S(SHELL)	P/QTE.D/GTE.D/STE.INH.CEO
The second second	IRGANOX L-57	the state of the s	ANTIOXIDANTE
The state of the s	50%AS7090+50% STOCK 625	LOCAL(PLANTA LUBES)	COLORANTE MOBILGRASE No5
THE RESERVE OF THE PARTY OF	VANLUVE AZ	the same of the sa	
THE OWNER WHEN	ORGANIC MODIFIED CLAY	MOBILS&S(VANDERBIL	INHIBIDOR OXIDACION MOBILTEMPS
-		MOBIL S&S	AGENTE DE GELLING GRASAS
	SHELLVIS 50 AL 5%	SHELL MORIL CHEMICAL	MEJORADOR IV DELVAC 1400 SUPER
The second second	RT 1248 C	MOBIL CHEMICAL	PAQUETE PARA MOBIL GEARS
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	SHELLVIS 251	SHELL	MEJORADOR IV ACEITE MOTOR
-	DCF 200 (DE 60000 CST)	DOW CHEMICAL	ANTIESPUMANTE
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	DCF 200 (DE 350 CST)	DOW CHEMICAL	ANTIESPUMANTE
-	POLYMAINE MODIFIED	MOBILS&S(AZS CORP)	ANTIRUST&ANT-STRIPPING
-	BASICO GM,	BOSA	BASICO PARA ELABORAR GRASAS
	BASICO GL	BOSA	BASICO PARA ELABORAR GRASAS
GX	BASICO GX	BOSA	BASICO PARA ELABORAR GRASAS
2307	LUBRISOL 6133	LUBRISOL	ADITIVOS MP M/FLUID 425
2830	PARATEMPS 1(PARANOX 145)	PARAMINS	ADITIVOS SUPER 2T Y OUTB.2T
2493	WITCO LEC 300-HV	WITCO	ADITIVO PARA MOBIL GARD 570
2860	DUFAPHOS APO-153	ALBRIGHT AND WILSON	MILD EXTREME PRESSURE AGENT
1637	LUBRIZOL 3940C	LUBRIZOL	PAQUETE CAT DEO MONOGRADOS
1523	DYE. AUTOMATE RED IK	MORTON THIOKOL INC	COLORANTE ROJO
2767	RT 1912A	MOBIL CHEMILCA	AUDITIVO COMBUSTIBLE DIESEL
2758	LUBRIZOL 9990 A	LUBRIZOL	PAQUETE HIDRAULICO/ TRANSMISION
	EXXON ECA 7134	EXXON CHEMICAL	DISPERSANTE INDUST. Y MOTOR
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN	HITEC 2731	ETHYL	PAQUETE DDI MAZDA
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	LZ 1395	LUBRIZOL	INHIBIDOR DE OXID ANTIDESGASTE
	LZ 9915M	LUBRIZOL	PAQUETE DDI MOBIL TRANS HD
	LUBRIZOL 730	LUBRIZOL	SEAL SWELL AGENT
	700 SUS SPN	MOBIL PAULSBORD	BASE MOBIL GARDS/PEGASUS
	SHF 1001/MCP 468	MOBIL CHEMILCA	
	ANGLAMOL 23	The second secon	BASE SINTETICA MOBIL GARD 570
STREET, SQUARE, SQUARE,		LUBRIZOL PARAMINS	ADITIVO EMULSIFICANTE
-	PARANOX 1272 (ECA 12720M)	The second secon	DETERGENTE- DISPERSANTE CEO
	LUBRIZOL 8609	LUBRIZOL	DETERGENTE DISPERZANTE
	LZ 8902	LUBRIZOL	PAQUETE SUPER ARX
	LUBRIZOL 3702	LUBRIZOL	MEJORADOR DE INDICE DE VISC
	ACTICID EF	THOR CHEMICAL	ADITIVO MOBIL MET 101
	EUMULGIN EP2	HENKEL AND CIE	ADITIVO MOBIL MET 101
	OLOA 8172 M	ORONITE	PAQUETE DETERGENTE DISPERSANTE
	PARATONE 8532(ECA 10128M)	PARAMINS	MEJORADOR DE INDICE DE VISC
	LUBRIZOL 4816 M	LUBRIZOL	DETERGENTE DISPERZANTE
2713	PARANOX 3947(ECA 13047)	PARAMINS	'PAQUETE PARA DELVAC 1200D
2696	HITEC 5701	ETHYL	MEJORADOR DE INDICE DE VISC
1118,5	1%STOCK 1004+99%KERO	LOCAL(LABORATORIO)	ANTIESPUMANTE
1221	HITEC 638	EDWIN COOPER	DETERGENTE-DISPERSANTE ASHLESS
- 0.100	LUBRIZOL 5981	LUBRIZOL	EMULSIFICANTE PARA P.O.T
	POLARTECH 6000P MODIFIED	POLARTECH LTDA	PAQUETE PARA ACEITE SOLUBLE
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN	VANLUBE 601 E	VANDERBILT	DESACT METALES.R&O.EP.ASHLES

PRODUCTO TERM	IINAD	0
CAT Discal Engine	0:1.20	FOL
CAT Diesel Engine	STREET, SQUARE, SQUARE,	Control of the Contro
CAT Diesel Engine CAT Diesel Engine	Name and Address of the Owner,	The second secon
CAT Diesel Engine	THE RESERVE	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	\$ 12 mm 1/2	MIT THE PERSON NAMED IN
CAT DEO CF4/SG CAT DEO CF4/SG		
CAT Gear Oil 80W-		55GI
CAT Gear Oil 85W-	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN	
CAT Gear Oil 85W-	CONTRACTOR OF	55GI
CAT Hydraulic Oil	THE RESERVE TO SHARE	
CAT Hydraulic Oil	STREET, SQUARE, SQUARE,	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.
CAT Trans/Drive To	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
CAT Trans/Drive Tr	Charles and the last of the la	
CAT Trans/Drive Tr		A TABLE OF THE REAL PROPERTY.
CYLREX 200M	THE RESERVE	55GI
EXE 188	5GI	
EXE 188	55G	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
EXE 296	55G	
Gargoyle Arctic Oil	ALTERNATION AND ADDRESS.	
Gargoyle Arctic Oil		
Gargoyle Arctic Oil		
Liquido de frenos	A TELEPHONE	THE RESIDENCE TO A STATE OF
Liquido de frenos		4x1
Mobil Almo 527	50	Gl
Mobil Almo 527	55	GI .
Mobil Almo 529	5	GI
Mobil Almo 529	55	5GI
Mobil ATF DEXRO	N 3	12x1CT
Mobil ATF 220	50	GI
Mobil ATF 220	55	GI

PRODUCTO TERMINADO				
Mobil ATF 220 F	24x1CT			
Mobil Delvac S. 15W4	0 3x2.5GI			
Mobil Delvac Super 15	5W40 1GI			
Mobil Delvac Super 15	5W40 B5GI			
Mobil Delvac Super 1	5W40 C5GI			
Mobil Delvac Super 15	5W40 55GI			
Mobil Delvac Super 15	5W40 8x1Gl			
Mobil Delvac 1	5GI			
Mobil Delvac 1110	5GI			
Mobil Delvac 1110	55GI			
Mobil Delvac 1120	5GI			
Mobil Delvac 1120	55GI			
Mobil Delvac 1130	5GI			
Mobil Delvac 1130	55GI			
Mobil Delvac 1140	5GI			
Mobil Delvac 1140	55GI			
Mobil Delvac 1150	5GI			
Mobil Delvac 1150	55GI			
Mobil Delvac 1220	55G1			
Mobil Delvac 1230 D	5GI			
Mobil Delvac 1230 D	55GI			
Mobil Delvac 1240 D	5GI			
Mobil Delvac 1240 D	55GI			
Mobil Delvac 1250D	55GI			
Mobil Delvac 1310	5GI			
Mobil Delvac 1310	55GI			
Mobil Delvac 1320	5GI			
Mobil Delvac 1320	55GI			
Mobil Delvac 1330	5GI			
Mobil Delvac 1330	55GI			
Mobil Delvac 1330	8x1Gl			

PRODUCTO TERM	INADO
Mobil Delvac 1340	1Gl
Mobil Delvac 1340	55GI
Mobil Delvac 1340	8x1Gl
Mobil Delvac 1340	Bal5GI
Mobil Delvac 1340	Can5GI
Mobil Delvac 1340	3x2.5GI
Mobil Delvac 1350	5GI
Mobil Delvac 1350	55GI
Mobil Diesel Plus	5GI
Mobil DTE Oil AA	5GI
Mobil DTE Oil AA	55GI
Mobil DTE Oil BB	5GI
Mobil DTE Oil BB	55GI
Mobil DTE Oil Extra	Hvy 5GI
Mobil DTE Oil Extra	Hvy 55GI
Mobil DTE Oil Heav	
Mobil DTE Oil Heav	y 55Gl
Mobil DTE Oil Heav	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Mobil DTE Oil Heav	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
Mobil DTE Oil Heav	
Mobil DTE Oil Light	5GI
Mobil DTE Oil Light	55GI
Mobil DTE Oil Media	
Mobil DTE Oil Media	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Mobil DTE Oil 103	
Mobil DTE Oil 103	55GI
Mobil DTE 16M	55GI
Mobil DTE 24	5GI
Mobil DTE 24	55GI
Mobil DTE 25	5GI
Mobil DTE 25	55GI

Mobil DTE 26 5GI Mobil DTE 26 55GI Mobil DTE 26 275GI Mobil DTE 27 5GI Mobil DTE 27 5GI Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1GI Mobil HD 30 5GI Mobil HD 30 8x1GI Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F2GI Mobil HD 40 F3GI Mobil HD 40 F3GI Mobil HD 40 F3GI Mobil HD 40 F3GI Mobil HD 50 5GI Mobil HD 50 5GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI	
Mobil DTE 26 275Gl Mobil DTE 26 275Gl Mobil DTE 27 5Gl Mobil DTE 27 55Gl Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1Gl Mobil HD 30 5Gl Mobil HD 30 8x1Gl Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 6x1Gl Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 50 5Gl Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl	PRODUCTO TERMINADO
Mobil DTE 26 275Gl Mobil DTE 27 5Gl Mobil DTE 27 55Gl Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1Gl Mobil HD 30 5Gl Mobil HD 30 8x1Gl Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 6x1Gl Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F3Gl Mobil HD 50 F3Gl Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl	Mobil DTE 26 5Gl
Mobil DTE 27 5GI Mobil DTE 27 55GI Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1GI Mobil HD 30 5GI Mobil HD 30 8x1GI Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI	Mobil DTE 26 55GI
Mobil DTE 27 55Gl Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1Gl Mobil HD 30 5Gl Mobil HD 30 55Gl Mobil HD 30 8x1Gl Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 55Gl Mobil HD 40 6x1Gl Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl	Mobil DTE 26 275Gl
Mobil Gas Compresor 6.6GL Mobil HD 30 1GI Mobil HD 30 5GI Mobil HD 30 55GI Mobil HD 30 8x1GI Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 40 F24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil HD 50 5GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI	Mobil DTE 27 5GI
Mobil HD 30 Mobil HD 40 Mobil HD 50 Mobil HD 50 Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 Mobil Outboard Super50:1	Mobil DTE 27 55Gl
Mobil HD 30 5GI Mobil HD 30 55GI Mobil HD 30 8x1GI Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 55GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil HD 50 5GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI	Mobil Gas Compresor 6.6GL
Mobil HD 30 55GI Mobil HD 30 8x1GI Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 55GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil HD 50 5GI Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard ST 50:1 5GI Mobil Outboard ST 50:1 5GI	Mobil HD 30 1Gl
Mobil HD 30 8x1Gl Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5Gl Mobil HD 40 6x1Gl Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5Gl Mobil HD 50 5Gl Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard ST 50:1 5GI Mobil Outboard ST 50:1 5GI	Mobil HD 30 5GI
Mobil HD 30 P24x1Ct Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 55GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil HD 50 5GI Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI	Mobil HD 30 55GI
Mobil HD 40 5GI Mobil HD 40 55GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 10GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI	Mobil HD 30 8x1Gl
Mobil HD 40 55GI Mobil HD 40 6x1GI Mobil HD 40 8x1GI Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5GI Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 10GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil HD 30 P24x1Ct
Mobil HD 40 6x1Gl Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5Gl Mobil Jet Oil II 55Gl Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 10Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil HD 40 5GI
Mobil HD 40 8x1Gl Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5Gl Mobil Jet Oil II 55Gl Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 10Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil HD 40 55Gl
Mobil HD 40 P24x1Ct Mobil HD 50 5Gl Mobil Jet Oil II 55Gi Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 10Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil HD 40 6x1Gl
Mobil HD 50 5GI Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 10GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil HD 40 8x1Gl
Mobil Jet Oil II 55GI Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 10GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil HD 40 P24x1Ct
Mobil Outboard Plus 12/1Ct Mobil Outboard Super50:1 5Gl Mobil Outboard Super50:1 10Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil HD 50 5Gl
Mobil Outboard Super50:1 5GI Mobil Outboard Super50:1 10GI Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil Jet Oil II 55Gí
Mobil Outboard Super50:1 10Gl Mobil Outboard Super50:1 55Gl Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5Gl Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil Outboard Plus 12/1Ct
Mobil Outboard Super50:1 55GI Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil Outboard Super50:1 5GI
Mobil Outboard Super50:1 P24/1 Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil Outboard Super50:1 10Gl
Mobil Outboard 2T 50:1 5GI Mobil Outboard 2T 50:1 10GI	Mobil Outboard Super50:1 55Gl
Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl	Mobil Outboard Super50:1 P24/1
	Mobil Outboard 2T 50:1 5GI
Mobil Outboard 2T 50:1 55GI	Mobil Outboard 2T 50:1 10Gl
	Mobil Outboard 2T 50:1 55GI
Mobil Outboard 2T 50:1 8x1Gl	Mobil Outboard 2T 50:1 8x1Gl
Mobil Outboard 2T 50:1 P24x1Ct	Mobil Outboard 2T 50:1 P24x1Ct
Mobil Outboard 30:1 5GI	Mobil Outboard 30:1 5GI
Mobil Outboard 30:1 55GI	Mobil Outboard 30:1 55GI
Mobil Outboard 30:1 P24x1Ct	Mobil Outboard 30:1 P24x1Ct

PRODUCTO TERMINADO			
Mobil Rarus 427	5GI		
Mobil Rarus 427	55GI		
Mobil Rarus 827	5GI		
Mobil Rarus 827	55GI		
Mobil Super 10W-40	55GI		
Mobil Super 10W-40	8x1Gl		
Mobil Super 20W-50	5GI		
Mobil Super 20W-50	55GL		
Mobil Super 20W-50	6x1gl		
Mobil Super 20W-50	8x1gl		
Mobil Super 20W-50	p24x1Ct		
Mobil SHC 630	5GI		
Mobil SM No.4	55GI		
Mobil Vactra BB	55GI		
Mobil Vactra Ligth	5GI		
Mobil Vactra Oil No.2	5GL		
Mobil Vactra Oil No.2	55GI		
Mobil Vactra Oil No.4	5GL		
Mobil Vactra Oil No.4	55GI		
Mobil Vacuoline 525	55GI		
Mobil Velocite Oil No.	10 5GL		
Mobil Velocite Oil No.	10 55GI		
Mobil Velocite Oil No.	6 5GI		
Mobil Velocite Oil No.	6 55GI		
Mobil Viscolite AA	55GL		
Mobil 1 Formula 15W	-50 6x1Ct		
Mobil 10W-30	12x1		
Mobil 600 W Cylinder	Oil 5Gl		
Mobil 600 W Cylinder	Oil 55GI		
Mobil 600 W Super C	yl.Oil 55Gl		
Mobilarma 798	16Kg		

Mobilcer M	55GL
Mobilect 35	55GI
Mobilfluid 424	5GI
Mobilfluid 424	55GI
Mobilgard Oleoducto	o 1Gl
Mobilgard ADL 30	55GI
Mobilgard 300	55GI
Mobilgard 312	55GI
Mobilgard 330	55GI
Mobilgard 412	55GI
Mobilgard 430	55GI
Mobilgard 440 TBN	6.6 55GI
Mobilgard 450	55GI
Mobilgard 570	55GI
Mobilgear 626	5GI
Mobilgear 626	55GI
Mobilgear 629	5GI
Mobilgear 629	55GI
Mobilgear 630	5GI
Mobilgear 630	55GI
Mobilgear 632	5GI
Mobilgear 632	55GI
Mobilgear 634	5GI
Mobilgear 634	55GI
Mobilgear 636	5GI
Mobilgear 636	55GI
Mobilgrease FM 102	16Kg
Mobilgrease HP	16Kg
Mobilgrease HP	181Kg
Mobilgrease MP	16Kg
Mobilgrease MP	24/1

PRODUCTO TERM	IINADO
Mobilgrease MP	6/4
Mobilgrease MP	181Kg
Mobilgrease No.5	16Kg
Mobilgrease No.5	181Kg
Mobilgrease No.5	24x1Lb
Mobilgrease No.5	6/4Lb
Mobilgrease Specia	al 16Kg
Mobilgrease Specia	al 181Kg
Mobilgrease Specia	al 00 16Kg
Mobilith SHC 460	16Kg
Mobilith 22	16Kg
Mobilpar 320-W	55GI
Mobilsol 30	1GI
Mobiltac D	55GAL
Mobiltac E	18GL
Mobiltac E	55GL
Mobiltac QQ	55GI
Mobiltemp 2	16Kg
Mobiltemp 2	181Kg
Mobiltherm 603	5GI
Mobiltherm 603	55GI
Mobiltrans HD 10W	/ 5GL
Mobiltrans HD 10W	/ 55Gl
Mobiltrans HD 50	5GL
Mobiltrans HD 50	55GI
Mobilube C 140	55GI
Mobilube C 140	5GL
Mobilube C 250	55GI
Mobilube C 250	5GL
Mobilube C 90	5GL
Mobilube C 90	55GI

PRODUCTO TERMINA	ADO .
Mobilube GX 140	8/1
Mobilube GX 140	55GI
Mobilube GX 140	P24/1
Mobilube GX 140	5GL
Mobilube GX 75W-90	55GI
Mobilube GX 75W80	5GL
Mobilube GX 75W80	55GI
Mobilube GX 90	5GL
Mobilube GX 90	55GI
Mobilube GX 90	8/1GL
Mobilube GX 90	M24/1
Mobilube GX 90 24/1	PLAST.
Mobilube HD 140	5GI
Mobilube HD 140	55GI
Mobilube HD 80W-90	5GL
Mobilube HD 80W-90	55GI
Mobilube HD 85W-140	5GI
Mobilube HD 85W-140	55GI
Mobilube HD 90	5GI
Mobilube HD 90	55GI
Mobilux EP 0 18	81Kg
Mobilux EP 2 1	6Kg
Mobilux EP 2	81Kg
Mobilux EP 3 1	6Kg
Mobilux EP 3	81Kg
Mobilux 2 16	Kg
Mobilux 2 181	l Kg
Mulrex 204 55	5GI
Mulrex 2048 5	55GI
MOBILARMA 245	5GL

PRODUCTO TERMINADO				
MOBILENE FLUSH	HING OIL	. 55Gl		
MOBILMET S-122	5	GL		
MOBILMET S-122	55	5GL		
MOBILUX EP-1	16	〈 g		
Naprex 180	55GI			
Naprex 180	275GI			
Naprex 23	275GI			
Naprex 38	55GI			
Naprex 38	275GI			
Prorex 100	1GI			
Prorex 300	Prorex 300 55GI			
Prorex 38	Prorex 38 55GI			
Rulim n Universal	Rulim n Universal 181Kg			
TRIPLE A R55GI				
UBX-140 Transmis	sion ST	55GI		
UBX-250 Transmis	sion ST	55GI		
UBX-40	R55GI			
UBX-40 DIESEL 55GI				
UBX-90 Transmission ST 55GI				
Whiterex 309	5GI			
Whiterex 309 55Gl				
Whiterex 335	55GI			

ANEXO # 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO

TANQUE	D(m)	H (m)	CAPACIDAD AL 100%		
	14.12.5		litros	galones	Barriles
N - 1	2,383	4,94	22267	5882	140
N - 2	2,382	4,94	22384	5913	141
1	5,037	6,1	121361	32060	763
EGB - 2	9,507	7,32	519671	137283	3.269
EGB - 3	9,543	7,32	523733	138356	3.294
4	7.006	6,1	298853	78949	1.880
5	8,545	7,4	527426	139337	3.318
6	9,525	7,34	523182	138210	3.291
7	4,642	6,1	103281	27284	650
8	6,585	6,1	207842	54906	1.307
9	7,963	8,59	427975	113059	2.692
10	9,508	8,6	610724	161336	3.841
11	9,533	8,6	613953	162189	3.862
12	9,504	7,33	520123	137402	3.271
13	2,902	6,08	40218	10624	253

TANQUE DE DIESEL

TANQUE	D (m)	H (m)	CAP	ACIDAD AL	100%
			litros	galones	Barriles
D - 1	3,091	4,99	37342	9865	235

ANEXO # 6
EQUIPOS FABRICA DE LUBRICANTES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA / MODELO	Fecha FABRICACION	AÑOS DE SERVICIO
13	Tanques de almacenamiento	1331470 gls	1984	
9	Tanques de Mezcla	53925 gls	1982	
1	Balanza HISPANA	Hispana/610	1979	
2	Tanques de bàsicos para grasas	10000 gls	1977	20
1	Tanque DIESEL	9000 gls	1977	20
3	Bombas de Transferencia	Worthington/2GR	1977	20
1	Bombas de mezclado, secado y envasado	Viking L-125	1986	20
1	Bomba Mezcla transf. aditivos	Worthington/2GR	1987	20
1	Tanque mezcla aditivos	100 - 150 psi opera		
2	Calderos	Cleaver- BrooksIPT 100-20	1977 / 1982	20 / 15
4	Bombas caldero (aceite caliente)	Worthington / D1011	1977	20
1	Compresor estacionario	Ingersoll Rand/20C2	1582	20
1	Tanque Compensación aceite frio	1000 gls	1977	20
1	Tanque compensador aceite cal.	1530 gls	1977	20
1	Intercambiador de calor	Patterson-Kelly Co/O 147	1977	20
2	Bomba circulación aceite tanque compensación	Worthington D829	1977	20
1	Torre de enfriamiento de agua	160 GPM	1977	20
2	Bombas de circulación agua fria torre intercambiadores de calor	Worthington D820	1977	20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA / MODELO	Fecha FABRICACION	AÑOS DE SERVICIO
1	Tanque mezcla aceites negros	2440 gls	1986	20
1	Bomba circulación aceites neg.	Worthington / 2GR	1986	20
5	Medidores de flujo - aceite	Tokheim/Despl. Posit.	1977	20
1	Llenadora de baldes aceite	Crandall/Crimper	1981	
1	Balanza para peso tambores	Toledo / 2181	1977	20
1	Envasadora lubricantes tambores 55 gls.	Grandali / DRUM	1977	20
1	Lienadora de baldes de grasa	Toledo / C2AS	1990	7
2	Envas: dora lubricantes automatica 1, a 5 gls.	Grandall	1986	20
3	Contadores de Flujo	Smit	1980	
1	Autoclave		1977	20
4	Tachos mezcla grasas		1980	17
4	Bombas de grasa	Vicking/ I-125	1977	20
1	Homegenizador para grasas elaboradas	Gaulin	1977	20
1	Envasador de grasas automàtica 1 a 4 Lbs	Toledo	1980	17
1	Envasador grasas en tambores de 55 gls	Grandall DRUM	1982	15
1	Balanza para peso de grasas	Hispana / 610	1977	20
1	Envasadora	Neumofill	1996	11
1	Balanza digital	Toledo	1996	1
1	Balanza digital	Torrey	1996	1
1	Balanza	Fairbanks	1996	11
1	Llenadora LUB. TAMB. 55 gls.	Velcom / SAL - 55	1996	1
2	Bomcas Vicking 4" grasas	Vicking / L - 255	ETI	ETI
2	Bombas Vicking 3" bàsicos	Vicking / L -250	ETI	ETI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA / MODELO	Fecha FABRICACION	ANOS DE SERVICIO	
2	Motorreductores	Sumitomo	ETI	ETI	
3	Contadores	Schlumbergen	ETI	ETI	
3	Filtros para llenado	Parker - Hannifin / 910330	ETI	ETI	
1	Sistema J. D. Edward	Conectado AS			

NOTA: ETI: EN Tràmite de Importación.

ANALISIS DE COSTOS

PROPUESTA 1- REMODELACION PLANTA ACTUAL

ACTIVIDAD	DIMENS		TOTAL	UNIDAD	COSTO POR UNIDAD	TOTAL	1007		ES POR AÑOS	****	-
	Largo	Ancha	AREA		US DOLARES	US DOLARES	1997	1998	1999	2000	200
bra Civil				140	1.5	225.52		205.50			
Demolición : Area de corredor actual	10	3 7	30	M2 M2	8	225.00		225,00			
Demolición Parcial y ampliación: Fabrica de Tos	70		490		4 4						
Demolición parcial y ampliación. Area de llenado	20	37	140 494	M2 M2	8	560.00 3.705,75		560,00 3.705.75	- 9		
Demolición: Oficinas actuales	7	10	67	M2	8	498,75		498.75			
Desmontaje y montaje . Galpones	36	24	864	M2	20	17.280.00		17.280.00			
Southerings y mornings : comported	30	24	720	M2	20	14.400.00		14 400.00			
Remodelación de galpon Bodega	30	9	270	M2	75	20,250 00		20,250,00			
30000000000000000000000000000000000000	58	9	495	M2	75	37,125 00		37 125,00			
Edificio de oficinas			560	M2	300	168.000,00		168.000.00			
Concreto Patios			5225	M2	30	156 750.00		156.750.00			
Avenida permetral interna	5	5	1400	M2 M2	30 100	42 000,00 2 500.00	2,500,00	42.000.00			
Mantenimento Drenaie		.5	13000	M2 M2	100	279.500.00	2.500.00	279 500.00			
Instalaciones Electricas			13000	M2	44	25.000.00		25.000,00			
Indianation for Controls						25.000.00		22.000,00			
Estudio de Suelos						5 000.00	5.000,00				
Diseños Arq., estruct. y Elect.						10.000.00	170707070707	10,000,00			
						100000000					
Total						784.754,50					
quipos Tanques de Almacenamiento											
Calentamiento en la succión			13	unid	4000	52 000.00		52.000.00			
Nuevos tangues			2	150000 gls	35000	70,000,00			70.000,00		
fitros			1	und	45000	45,000,00	45 000.00				
Sistema de barrido			1.	sistema	30000	30,000,00		30.000,00			
Sub total						197.000,00					
Pit de mezda											
Almeación de taques			8	tanques	4000	32.000.00	32 000,00				
Construcción de camara de Aditivacio			8		2500	20 000.00	20.000,00				
Techedo			1	unid	15000	15 000,00	15.000,00	22.222.00	200000000000000000000000000000000000000		
Bombas			5	und	8000	40.000,00	222222	16.000.00	16.000,00	8 000.00	
Ampliación y reubicación del trasfer room			1	unid	20000	20,000,00	20,000,00				
Remodelación de tanques Sub total			8	unid	1000	8.000,00 135.000 00	8.000,00		. //		
Sub total								1300000000	1		
Nueva pianta de asfalto			1	unid	15000	15.000,00		15.000.00			
Tanques de aim. prod. term			2	20000 gis	10000	20.000,00		1	20 000.00		
Tanques para alm, de aditivos			2	10000 gis	6000	12.000,00			12.000.00		
Cardoro Cambio de tuberias			434	Metro	80000	80.000.00 17.360.00	40 000,00	17.360.00			40.0
Cambio de tubenas			434	Wello	40	17.360,00		17.360,00			
Lienado											
Sistema de barrido			6	sistemas	3000	18.000.00		18.000.00			ĺ.
Reubicación de líneas			300	Metros	5	1.500,00		1.500,00			1
Automatzacion de máquina de litros			1	Unid	100000			100,000,00			
Nueva línea de llenado de gls			1	Unid	200000	200.000,00		580,000	200 000,00		1
Nueva llenadora de tanques	ſ	î l	1	Unid	30000	30,000,00	1	30.000.00			Į.
Sub total						349.500.00					
Torre de despacho				Unid	5000	5.000.00		5.000.00			
Vascuta para carniones			1	Unid	20000	20,000.00		20 000.00	1		
Tailer de mantenimiento				Unid	3000	3 000 00	3.000.00	20 000.00)
Remodelación - planta de grasas			1	Unid	38000		30 000,00	30,000,00			
Total			,			913 860.00					
alytam		-	-	-						-	
Terreno	70	70	4900	M2	24	117.600.00	117.600.00				
Instalación de equipos	150	1	-			60,000,00		60.000.00			
Obra civil y comunicaciones						130,000 00		130,000,00			
Equipos contra incendios						85,000,00	150000000000	85.000,00			
Cárnara de pintura Total						45.000.00 437.600.00	45.000 00				
HS			_							-	
Sistema Contra incendios						250 000,00		250.000.00			
Separadores API y dique de contención						30 000,00		30.000,00			
							1				
Total						280.000.00					
ilstemas y comunicaciones											
Cableado Estructurado			1	Unid	30000	30 000,00		30.000.00			
Central Telefónica			1	Unid	50000	50 000.00		50,000,00			
Comunicaciones			1	Unid	25000	10.000.00		10 000,00			
Sistemas de UPS			1	Unid	15000	15.000,00		15.000.00			
Adecuación de los CP de Mecanos			25	CP	450	11.250,00		11.250,00			
Nueva Red Eléctrica regulada			100	Ptos	80	8.000,00		8.000,00			
Total						124,250,00					
	-	-	-	-							
itrae			1								
Otros Construcción de muelle			1	1	600000	600 000,00		600 000,00			
Otros Construcción de muelle Total				1	600000	600,000,00		600 000,00			

TOTAL 3 140 464,50 383 100 00 2 391 364,50 318 000,00 E 200,00 40 000,00

ANALISIS DE COSTOS PROPUESTA 2- PLANTA NUEVA

ACTIVIDAD	DIMENS			UNIDAD	COSTO POR UNIDAD	TATAL			NONES POR ANDS	
	Large	Arcro	AREA		US DOLARES	US DOLARSS	1997	1998	1999 2000	2001
Terreno Terreno Total	150	193	19500	W2	54	488 000 00 468 000 00		458 052 00		
Pora Cavil Epidica dis obcaries Concrete Galapones Area de Tarquies Mandeminisetti Drenaje Initialespones Electricals Belleno i Imatres Estudio de Guesto Caratino Arq. estruct y Elect Areas Viscola Myro Perimettal Total	66 12 150	25 15	580 8340 1495 1825 13000 19950 1 1 1 15622 800	X 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300 30 125 26 100 22 6	168 000.00 190 200.00 168 875.00 168 875.00 25 500.00 27 9 500.00 79 000.00 124 887 556 7 500.00 20 000.00 16 886.00 48 000.00		166 876 00 166 875 00 169 875 00 127 500 00 179 500 00 179 500 00 124 687 50 10 000 00 48 500 00	190 200 00	
quipos Tanquis de Almacenamiento Casentamiento en la succión Pri de Magrata Hibbring tantas Bomisas Somisas Valvulas, medicipres crima Saterna de Barneta Lenadora de Brondo Lenadora Cartera Cartera Compresores Piarra de Grassas Valocula de camones Instalacorias Total			13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Tangues Und	25000 4000 50000 2000 7800 50000 100000 200000 80000 15000 81000 81000 38000 20000 20000 20000	325 000-50 52 000-00 52 000-00 8 000-00 8 000-00 50 000-00 50 000-00 200 000-00 30 000-00 15 000-00	\$2,000,00 \$4,000,00 36,000,00	321 000 00 50 000 00 24 000 50 15 600 00 50 000 00 100 600 00 30 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 100 000 00 100 000 00	8 000 00 16 000 00 7 800 00 200 000 00	42 000
largam Tarrano Tarrano Instalación de equipos Cora del Edubos comis inciendos. Caminin de gertura Total	50	70	2600	WZ	24	84 000 00 63 000 00 60 000 00 85 000 00 45 000 00 374 000 00	84 990 88 A5 990 00	60 000 00 100 000 00 40 000 00	45 900 00	
MS Sistema Contra moendios Separadores API y dique Total						28.0 000 00 30 000 00 00 000 00		250 000 00 30 000 00		
Sistemas y comunicaciones Caoxisto Estructurado Cernis l'inistrica Comunicaciones Sistemas de UPS Acadisacion de los CP de Macano Nuevo Pled Eléctrica regulada Tistal			1 1 1 25 100	Und Und Und Und CP Phos	30000 30000 10000 15000 450 85	80,000,000		80 000 00 50 000 90 10 000 00 15 000 00 11 250 00 8 000 00		
Orce Continuour de muelle Total			1	Und	*00000	400 000 00 400 000 00		400 000 00		

FR	Phone delegation .	4 - M 4 -
Presupuesto #1:	Hemodelacion (ie Planta

Presupuesto #1: Remodelacio DESCRIPCION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mercado											
Tamano (Mgls)	1	5 486 45	15.509,66	16.075.82	16.476.72	16 889 86	17 312 11	17 744.91	18 188.54	18 643.25	19 109.3
Participacion de Mobil		29,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32,00%	32.00%	32.00%	32.00%
Proyeccion de Ventas (MgIs)											
Mobil		4.586.00	5.068,00	5.253.00	5.384,00	5.519.00	5.656,98	5.798.40	5.943,36	6.091,94	6.244,2
Volumen importado		-94,93	-104,91	-108,74	-111.45	-114.24	-117.1	-120.03	-123.03	-126.1	-129,26
Yolumen Mobil local		4.491,07	4.963,09	5.144.26	5.272,55	5 404,76	5.539.88	5.678.37	5.820.33	5.965,84	6.114,98
Produccion					0.070.55		0.000.00	A 170 07	0.000.00	0.705.04	
Lubricantes (MgIs) Basicos		5.211,07	5.755,09	5.944,26	6.072,55	6.204,76	6.339,88	6.478.37	6.620.33	6.765.84 800	6 914,98
Mobil		4.491,07	4.963,09	5.144.26	5.272.55	5.404.76	5.539.88	5.678.37	5.820.33	5.965.84	6.114.98
Tambores (M Unid)		126	131	134	138	142	143,42	144,85	146.3	147.77	149.24
Margenes por unidad	-				-						
Lubricantes (MgIs)		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.2
Basicos		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Mobil		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0,24	0.24	0,24	0,24
Tambores (M Unid)		5,28	5,31	6	6	6	6	6	6	6	(
Margen total					18 45555					0.00.00.00	
Lubricantes		1.248,94	1.379,34	1.425,10		1,487,62	1.520.05	1.553,29	1.587.36		
Basicos		171,09	188,19	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48	190,48		190.48
Mobil		1.077,86	1.191,14	1.234,62	1,265,41	1.297.14	1.329,57	1.362.81	1.396,88		
Tambores		665,28	695.61	804	828	852	860,52	869,13	877,82	886,59	895.46
Perdidas y Ganancias		94									
Margenes (Total)		1.914	2.075	2.229	2.284	2.340	2.381	2.422	2 465 -626		
Depreciacion Salarios		-208	-257 -346	-357 -346	-	-536 -346	-626 -346	-626 -346	-026		
Mantenimiento		-136	-239	-346		-339	-346	-340	-339		-339
Otros		-473	-482	-482		-482	-482	-482	-482		-482
P y G antes de Utilidades		759	752	706	270	637	588	630	673	717	76
Utilidades (15%)		-114	-113	-106		-96	-88	-95	-101	-107	-11-
P y G antes de impuestos		645	639	600	229	542	500	536	572	609	64
Impuestos (25%)		-161	-160	-150		-135					-163
P y G Despues de impuestos		484	479	450	172	406	375	402	429	457	485
Depreciacion add back		208	257	357		536	626	626	626		626
Total P y G		692	736	807	1.020	942	1.001	1.028	1.055	1.083	1.11
Inversiones											
Obra Civil	-8	-777									
Equipos	-413	-335		-8	-40						
Fabrica de Tambores	-163	-275									
EHS		-280									
Sistemas Otros		-124		-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-5
Total Inversiones	-584	-2.391	-318	-58	-90	-50	-50	-50	-50	-50	-56
Capital de Trabajo											
Inventario		-100									
Credito del proveedor			50	50	0	0	0	0	0	0	
Credito al vendedor			-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-2
Total Capital de Trabajo	0	-100	25	25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-2
Flujo de Caja Neto	-584	-1.799	443	774	905	867	926	953	980	1 008	1.03
Valor Presente	520										
DCF	27%										

DESCRIPCION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JESCHIP CION											
Mercado						12022941300		10.2012.0010.0010			10 3000-01
Tamano (Mgls)				16.075,82					18.188.54		
Participacion de Mobil		29.00%	32,00%	32,00%	32,00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00° s	32.00%
Proyeccion de Ventas (MgIs)											
Mobil		4.586,00	5.068,00	5.253.00	5.384,00	5.519,00	5.656.98	5.798.40	5.943,36	6.091.54	6.244.24
Volumen importado		-94,93	-104.91	-108,74	-111.45	-114.24	-117.1	-120.03	-123.03	-126.1	-129,26
Volumen Mobil local		4.491,07	4.963.09	5.144.26	5.272,55	5.404,76	5.539.88	5.678.37	5.820,33	5.965.84	6 114.98
Produccion											
Lubricantes (MgIs)		5.211.07	5.755.09	5.944,26	6.072.55	6.204.76	6.339.88	6.478,37	6.620,33	6.765.84	6 914.98
Basicos Mobil		720 4.491,07	792 4.963.09	5.144,26	800 5.272.55	800 5.404,76	800 5.539.88	800 5.678.37	5.820.33	800 5.965.84	6 114.98
Tambores (M Unid)		126		134	138	142	143.42	144.85	146.3	147.77	149.24
Margenes por unidad Lubricantes (Mgls)		0,24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Basicos		0.24	0,24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Mobil		0,24	0,24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.2
Tambores (M Unid)		5.28	5,31	6	6	6	6	6	6	6	
Margen total											
Lubricantes		1.248,94	1.379,34	1.425,10	1.455,89	1.487.62	1 520.05	1.553,29	1.587,36	1.622.28	1 658.07
Basicos		171.09	188,19	190.48	190.48	190.48	190.48	190.48	190,48	190 48	190,48
Mobil		1.077.86			1.265,41	1.297,14	1.329,57	1.362,81	1.396,88	1.431.80	1 467.60
Tambores		605.28	695,61	804	828	852	860.52	869,13	877.82	886.59	895.46
Perdidas y Ganancias								173.00000000		F454***********************************	
Margenes (Total)		1.914			2.284	2.340	2 381	2.422	2.465	2.509	2.55
Depreciacion		-208	-257		-848		-626	-626	-626	-626	-62
Salarios		-339 -136			-346 -339			-346 -339	-346 -339	-346 -339	-34
Mantenimiento Otros		-462		-471	-471	-471	-471	-471	-471	-471	-47
01100		-102				2.0	72.0	200	1/1/		
P y G antes de Utilidades		770			281	648		641	684 -103	728 -109	77:
Utilidades (15%)		-115	-114	-108	-42	-97	-90	-90	-103	-109	:110
P y G antes de impuestos		654	648	609	239	551	509	545	581	619	65
Impuestos (25%)		-164	-162	-152	-60	-138	-127	-136	-145	-155	-16-
P y G Despues de Impuestos		491	486	457	179	413	382	409	436	464	49
Depreciacion add back		208									62
Total D v C		699	743	814	1.027	949	1.008	1.035	1.062	1.090	1.111
Total P y G		099	743	014	1.027	949	1.000	1.035	1.002	1.090	1311
Inversiones											
Terreno Obra civil		-468 -989									
Equipos	-340	-815			-40						
Fabrica de Tambores	-129	-200									
EHS		-280									
Sistemas		-124									
Otros		-400				-50	-50	-50	-50	-50	-5
Venta de Pianta			500								
Total Inversiones	-469	-3.276	-15	0	-40	-50	-50	-50	-50	-50	-5
Capital de Trabajo											
Inventario		-100									
Credito del proveedor			50								
Credito al vendedor			-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-2
Total Capital de Trabajo	0	-100	25	25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-2
Flujo de Caja Neto	-469	-2.677	753	839	962	874	933	960	987	1015	1.04
Valor Presente DCF	249 23%										

Marisol de Zea

Br de Raices

Mr. flores, calle quinte \$ 503 relefano 200168 reletax 200741

Ciu. - aqini - Ecuador

in the in 3 de Sentiembre de 1,297

Selection
IOYCE TEVALLOS
IEFE EHS-MASTERPLAN
MOBIL OIL DEL ECU ADOR
Dation

of the Ceville

de la présente, me co grato saliviarla y officierle mis septicies en il Carretate de livenes Raject.

" sente en el cotte l'industriel e dia de nyer recibil la liven da del Sr. Javiet Carreta, quoen me

" content e la companion robbe l'enos de 20.00° at2 en el sector de las. Avs. Las Exclusas e

" content al Sultari la communa in sirvase encontrar detalle de algunas alternativas que proposago.

" sectoras ribitationes e comentaria referente al sector.

4. Les schiens - Ferreno de 20 000 m² aproximadamente comigno a ANDEC, precio por metro cuadrado.
1351 negociable. Este precho se encuentra a cinco letometros del Pueno Marinmo, tiene una excelente via de 180 180 m² const. ASCO m².

de 180 180 180 180 180 m² const. ASCO m².

\$ 210.000

Prolongación de la Av. Domingo Comia y Calle Barcelona — (Frente a la Pradera III). — Terreno de 22.000 metros sundrados, está ubicado al lado de ALMACENERA DEL ECUADOR — ALMESA, se encuentra rellenado y compactado. En el sector se encuentran industrias tales como Bananera Noboa. Empucadom Nacional, biologas de Conautó entre otras. El precio por metro cundrado es de HS\$100, ofertable

Via Perimetral.- Debo indicarte que la zona industrial más próxima al Puerto se inicia en el sector donde esta la Gusolinera Metal y son aproximadamente 25 Km de distancia. Antes de llegar a ésta última y sobre el mismo márgen, existe en vente, un produo de 20.000 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una bodega de 1 600 m2, en el cual esta construida una sobre mediante sustruición y la ser se encuerara hipotosada a sea Banco focul. De igual manera el presio es ofertable.

In it un Formetal, proteiner a la Gasolinera Mobil y coronne al distribution de trafice de la via a Daule en la Leir de la mobil de Galladia. Calladia de vento 26.000 m2 el lengue y complicados (edgante pento) un de la 1881 de la mobil de la lambie en la largo plu o ca en 1884, pude esta propiedas es de un de la largo el la calladia de la propiedas es de un del la largo el la largo el la calladia pento esta propiedas es de un del la largo el la largo el la calladia pento esta propiedas es de un del la largo el la largo el la calladia pento esta propiedas es de un del la largo el la largo el la largo el la via a la via a la largo el la via a la largo el la via a la via a la largo el la via a la

Estata, agranes otras, eldernatinas dan procla afrecente, pero consadoro que estas son las más ideneas, de repetido é representamento plameado. Se descriptos en internación o programar una ella para mostrante soda ma de los por puespas, favor llamanne a fin de alendería a la bres edad posible.

Sus oper particular y en Espara de sus noncias, me desputo agradeciendo la stención brindada.

Gentaniente.

ASESORA INMORILLARIA

200241

11:12 78

Marisol de Zea

Bienes Raices

Miraflores, calle quinta # 303, teléfono; 203168, telefax: 209241 Guayaquil - Eciador



Guayaguil, 5 de Septiembre de 1,997

Senoria
JOYCE CHIVALLOS
JEFE EHS - MASTER PLAN
MOBIL OF DEL ECUALXIR
Durán -

Estimada Sita. Cevallos:

De acuerdo a lo solicitado por asted, a continuación sirvase encontrar detalle de terreno y depósito de combustible en venta, cuya característica principal en ambos casos es el acceso al rio Guayas:

Terreno ubicado en la calles Barcelona y Juan Sebastián Gavrota del Guasmo Central

Area dispossible: 13.300 metros cuadrados Precio de Venta; US\$200 c/m2 - Ofertables Precio de akquiler: US\$1 c/m2 - Ofertables

El frente hacia el Río Guayas es de 50 metros; contiguo a este terreno, se encuentra por el lado izquierdo. Una Empresa Pesquera, y por el lado derecho el Muelle de Transporte Fluvial de la Marina del Ecuador. Es importante anotar que en la parte de adelante de este predio, se construira una Estación de Servicio de

MOBIL OIL DEL ECUADOR.

(Se envía plano indicando el Area de terreno prepuesta).

2) TERMINAL SUR DE LA CIA. SUNABAL

Ubicución: Calle Robles y La "II" (sector depósitos de SHELL DEL ECUADOR)

Area de Terreno. 22.000 metros cuadrados

Infraestructura. Muelle de 120 m2 con calado de 30 ples, puede recibir buques de hasia 120 tons

Bodogas enhicites con un total de 2,500 m2 de superficie

Patios abientos 2 000 m2 para almaceramiento de mercadorias y equipos

Tres surtidores con contadores en el muelle para entrega de diesel

Pinto de entreja de agua potable para embarcaciones

Sistema de resepción de apuas accitosas para Las sentinas de las embarcaciones,

Capacidad 10.000 galones

Isla de despacho de químicos al granel


(más información en prospecto y plano que se envian)

PRECIO DE VENTA: US\$21700 000,00

Cabe indicar que PETROCOMERCIAL está muy interesado en adquirir este terminal de despacho, el Gerente General de la empresa SUNADAL, me ha informado que tiene conversaciones muy adelantadas con el Ing. Iza Obando, y que la próxima semana estarian por definir la venta, sin embargo está consciente de que por trutarse de una empresa del Estado, requiere del consenso de las personas autorizadas para decidir. Si ustedes desean programar una cua para visitar estas instalaciones y obtener más detalles favor informarme a fin de reunímos a la brevedad posible.

Esperando que estas nutivas alternativas com de micros para la empresa que representa, me despido agradeciondo la oportamitad de poder servirtos.

Alemanie,



Kalle Publice Borcelogo
Tons Mr. Marine 12 Junio

DATOS GENERALES

SUNAVAL Sidile fundada en 1992, con el objetivo de ingresar en la concercialización de ladocembanas y en el almacenamiento de geaceles. Equados La adquisición del Terminal denominabilitarian sina en Ganyaquil, fue dirigida extrafigicamente la la accordina del mercados de combustibles para los sectores Naviero Nacional. Pesquiro Camaronero e Industrial y al manço de praneles liquidos en la zona de influencia de Ganyaquil.

La ubicación estrarigas de este princi terminal de SUNAVAL. Is permite almacción y distribuir derivados del petroleo al xetor industrial y conteccial más unportante del país.

Les configuras que la merecido maestra gestión se ve, reflejada en la configura de mentros, climites, que ban preferido muentros servicios dejula que aperangas como ferminal de combustible y de general servicios de penalmentes en 1984.

Es la actualidad contantes ero chentes en el sector industrial, naviera nacional, pesquero, camaronero, y afines.

Compromises con nuestros elientes:

- Brodar un servicio de princia linea, ufresiende a nuestros chemies de diesel y ouros derivados del peroleo una calidad comatante.
- Realizat entregas en cualquier punto del país con una medida especia es tiss antidades solicitadas.
 - Associamenta en si marcio, almasenamenta y utilización de los combustibles, por medio del SERIFCOM. (Servicio Teorico. Provencio).



SCRIPCION GENERAL DIJ. HTRNINAL

INSTALACIONES DISPONIBLES: Nuestro Terminal Suren Guayaquil tiene 22,000 mts. cuadrados y cuenta con la siguiente infraestructura y lacifidades.

- Muelle de 120 metros de longitud, con un calado de 30 pies. Que puede recibo boques de hasta 12,000 tums.
- Bodegas cubiertas con un total de 2500 metros cuadrados de superficie.
- Patros adversos con un erea de 2000 metros randrados para alguscatamiento de mercaderia y equipo
- The sunderes con contributes on el qualle para cenega de diesel con una capacidad de hasa 15,030 gálones i hora cada uno.
- Un punto de entrega de agoa potable para embancaciones.
- Signature de conspicion y como decitosas para las sentinas de las embarcaciones que atendemos en el muelle, con una capacidad de recepción de 10.000 galones.
- Una ista de despacho de químicos al granel con cinco surtidores aéresis y cinco printos de servicio para tambores Podemos recibir cuatro productos diferentes por el maselle y despachar bassa? productos diferentes en esto rea co ucapacha.
- Use of a de despecto de combustibles pera autoranques con dos suridores de 15.000 galones/hora y con despandibles de 11...... N sortudores en el futuro immediato.

٠.

- Una balanza de 69 i en para pesaje y control de autotanques
- Una caldera de 150 III: para el calentamiento de los productos que así los requieran y para la limpieza y desgasificación de tanques. Actualmente se dispone de tanques con una capacidad de 2 000 ints cúbicos con serpentínes de calentamiento.
- Una baterías de tanques de afinicenamiento con una capacidad total de afinacenamiento de 80,000 barriles.



PRODUCTOS QUE PUEDE ALMACENAR MANEJAR EL TERMINAE.

- Diesel 2 filtrado para el sector partiero nacional, pesquero, camaropero e industrial.
- Fuel oil pura las sectores en en en au la la recu-
- Solventes quinness deri and and the states
- Aceites vegetales y artire.
 In the de lanques con una capacidad de 2,000 and com recubrimiento epóxico aprobasto para en mo.

Agner Planser

SPECKIDAD

El Terminal Sur de Sunaval cumple con todos los requisitos de seguradad evigidos por las entidades de control locales, como el Honorable Cuerpo de Bomberos, la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Direcenti General de la Marina Mercante y Litoral

Adicionalmente cumplimos con los estandares exigidos por Shell del Ecandor para el manejo de sus productos y maniementos una confinta auditoria, de segundad con dicha es a. dima

Actualmente la disponibilidad y capacidad de tanques está de acuerdo al cuadro de la siguiente página.

DISPONIBILIDAD DE TANQUES



15-04 15-04 15-04	280	1 H	Ash mater
15.03		100000000000000000000000000000000000000	Section 19 and 1
15.04	280	1.0	Solvenies
13-05	260	ē	Solvente
The second secon	181	111	Solvenies
13-06	137,000	197.	Piged
18.07	127	144.	Agas Cinconfe
15.05	Hic	1.0	Agest, Increase
15.00	114 2000	Ca	Ibeacl
01-51	1.5		Ages Parable
13511	11	1 11	Ages Position
1512	19	1,14	April Poletic
TS-13	46.100	Ö	Presed 2
15.14	95,000	G.	Persel 2
TS-10	T.		Fast On
15.16	**	1,10	Ages
151	290,081	- 0	Dysed 7
15.28	151 314	Gl.	Devel 2
15:10	160,087	(2)	Secret?
7.57	\$00,000	100	Deset 2
15.21	2100	(5)	Apparatology
(5.12	0.6.1	15	Art at acquiring
TS-23	1,500	63	Agrias Aceimond
15.24	250	1,11	Solventes
15.33	175.5	143	Salvenner
15.26	150	Í.	Selvenses
15.27	16.	- 10	Solvenies
15.18	164	19.	Selvente
15.29	191	.00	Substitutes
15.30	101	11	Substitute
BILLY SOCIETIES	1247	-	
1214 DESO	2.23(150)	CALUSIS	
TOTAL MOUNT STATES	to and	GALLASES	
2014 OF W.	1.0	- 100	




Calle H y Robles (frence a la feria Carahuay), telis 448092 - 448093 Fax: 444052

Guayacul - Scurdor .

,


ANEXO 11



Fotografía # 1: Vista posterior de la Planta - Adjunto Río Guayas



Fotografia #2: Area de Cirulacion y almenamiento de producto terminado en tambores



ografía # 3: Patio de tanques - Canal de tubería de productos.