ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

"Estudio de la Relación Estructura – Propiedades de Barrera en Nanocompuestos a base de Resinas Epóxicas y Arcillas"

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Luis Guillermo Baquerizo Ibarra

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2008

AGRADECIMIENTO

Al Ing. Andrés Rigaíl C., por su invaluable guía y consejo durante la elaboración de este trabajo. AI Ing. Antonio Vasconcellos y a Pintuco, por su interés, colaboración y donación de la materia prima Ing. utilizada. AI Rodrigo Perugachi, por su ayuda y asesoramiento. А la Universidad del Azuay por facilitarnos sus equipos de TGA y FTIR. A la empresa Mabe, por el préstamo de su equipo de rayado de película.

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme alcanzar esta meta en mi vida.

A mis padres, mi hermana y mi familia, por brindarme siempre su apoyo para la culminación de mis estudios.

A mi abuelita Liduina y a mi padre Guillermo, por ser fuente de inspiración.

A mis amigos, por estar conmigo en todo momento.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Eduardo Rivadeneira P. DECANO FIMCP PRESIDENTE Ing. Andrés Rigail C. DIRECTOR DE TESIS

Ing. Rodrigo Perugachi B. VOCAL Ing. Antonio Vasconcellos I. VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

Luis Guillermo Baquerizo Ibarra

RESUMEN

En los últimos años se han desarrollado numerosos avances en lo que respecta a recubrimientos protectores, con el fin de mejorar sus propiedades físicas y químicas tales como características mecánicas, térmicas, anticorrosivas y resistencia a diversas sustancias. Este objetivo se ha logrado mediante la inserción de refuerzos a la matriz polimérica, lo cual ha sido motivo de estudios e investigaciones durante las últimas dos décadas.

En nuestro país existen grandes posibilidades de desarrollo de este tipo de recubrimientos, debido a la alta humedad y temperatura existentes especialmente en regiones como la costa ecuatoriana, dando como consecuencia que estructuras y partes metálicas se corroan con mayor rapidez.

El objetivo de la presente tesis es determinar los efectos de diferentes proporciones de nanoarcillas en el curado, propiedades físicas y térmicas de un Nanocompuesto epóxico-poliamida-arcilla comparado con un sistema convencional epóxico-poliamida. Adicionalmente, se comprobará la funcionalidad de las nanoarcillas desarrolladas localmente y su aplicación cuando se adicionan a sistemas epóxicos curados con poliamidas a condicionales de curado locales.

El presente trabajo desarrolla la elaboración de Nanocompuestos a base de resinas epóxicas curadas con poliamidas, reforzadas con 2 tipos de nanoarcillas tipo montmorillonita tratadas con sales de Alkylamonium, la primera importada y la segunda elaborada en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP) con arcillas obtenidas del Grupo Ancón. Se fabricarán mezclas con tres porcentajes de nanoarcillas: 1, 5 y 10%. Posteriormente se evaluarán sus propiedades físicas tales como absorción de agua y transferencia de vapor de agua, dureza propiedades térmicas mediante Análisis V Termogravimétrico (TGA). Se analizará los cambios en la estructura molecular mediante Espectrografía Infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR).

Con este estudio se espera conocer las concentraciones óptimas de nanoarcillas, tanto locales como importadas, para mejorar las propiedades finales de los recubrimientos. Además se espera que estas propiedades se incrementen a medida que aumenta la concentración de nanoarcillas y el grado de dispersión de estas.

INDICE GENERAL

RESUMEN	Pág.
	IV
	۸۱
	X
	XV

CAPITULO 1.

1.	. DESCRIPCIÓN GENERAL	3
	1.1 Objetivos de la Tesis	4
	1.1.1 Objetivo General	5
	1.1.2 Objetivos Específicos	5
	1.2 Antecedentes	6

CAPITULO 2.

2.	NAN	осомі	PUESTOS DE RESINAS EPOXICAS Y ARCILLAS	8
	2.1	Descri	ipción de Resinas Epóxicas	8
		2.1.1	Propiedades Físicas y Químicas de las Resinas	
			Epóxicas	13

	2.1.2	Aplicaciones de las Resinas Epóxicas	15
2.2	Descri	pción de Agentes de Curado	17
	2.2.1.	Descripción de Aminas	.19
		2.2.1.1. Poliaminas	.19
		2.2.1.2. Aminas aromáticas	20
		2.2.1.3. Aminas convertida	20
2.3	Descri	pción de Nanoarcillas	22
	2.3.1.	Propiedades Físicas y Químicas de las Nanoarcillas	26
	2.3.2.	Aplicaciones de las Nanoarcillas	.27
2.4	Nanoc	ompuestos de Resinas epóxicas y Arcillas	28
	2.4.1	Reacciones de Curado de Epóxicos-aminas	31
		2.4.1.1 Diagrama de curado Isotérmico Tiempo-	
		Temperatura – Transformación (TTT) de	
		Resinas epóxicas	.33
	2.4.2	Propiedades Físicas y Químicas de los	
		Nanocompuestos de Resinas Epóxicas y Arcillas	35
2.5	Caract	erización de Polímeros y Nanocompuestos	39
	2.5.1	Espectroscopia Infrarroja por Transformadas de	
		Fourier (FTIR)	39
	2.5.2	Análisis Termogravimétrico (TGA)	44
2.6	Aplicad	ciones y Ventajas de los Nanocompuestos	
	de Re	sinas Epóxicas -Arcillas vs. Compuestos tradicionales	47

CAPITULO 3.

3.	PRO	DCEDI	MIENTO EXPERIMENTAL	
	3.1	Desci	ipción de Materiales y reactivos	.49
	3.2	Equip	os y accesorios a utilizar	.60
	3.3	Proce	dimiento para obtención de Nanocompuestos	
		de Re	esina Epóxica y Arcillas	.64
	3.4	Difere	entes estructuras de Nanocompuestos a realizar	.75
	3.5	Ensay	/os y Pruebas a realizarse	.75
		3.5.1	Método para producir probetas para ensayos	76
		3.5.2	Análisis Termogravimétrico (TGA)	.77
		3.5.3	Análisis de Espectroscopía infrarroja por	
			transformadas de Fourier (FTIR)	.78
		3.5.4	Ensayo de absorción de agua según Norma	
			ASTM D-570	80
		3.5.5	Ensayo de absorción y difusión de Humedad según	
			Norma ASTM 5229	86
		3.5.6	Ensayo de transmisión de vapor de agua según	
			Norma ASTM D-1653	87
		3.5.7	Determinación de la dureza de película. Método	
			del Lápiz según Norma INEN 1001	92

CAPITULO 4.

4.	DIS	CUSIÓN Y RESULTADOS	94
	4.1	Método para producir probetas para ensayos	94
	4.2	Análisis Termogravimétrico (TGA)	95
	4.3	Análisis FTIR	102
	4.4	Ensayo de absorción de agua según Norma	
		ASTM D-570	111
	4.5	Ensayo de absorción y difusión de humedad según	
		Norma ASTM 5229	130
	4.6	Ensayo de transmisión de vapor de agua según	
		Norma ASTM D-1653 y cálculo de Permeabilidad	151
	4.7	Determinación de la dureza de película. Método del	
		lápiz según Norma INEN 1001	159
	4.8	Análisis comparativo para diferentes cantidades	160

CAPITULO 5.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
5.1	Conclusiones	163
5.2	Recomendaciones	165

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

FTIR	Fourier Transform Infrared
μm	Micrómetro
cm	Centímetro
Comp	Compuesto
cps	Centipoise
СТ	Compuesto Tradicional Epóxico-Poliamida
D	Difusividad
DGBA	Diglicil éter de Bisfenol A
gel	Fracción insoluble
gr	Gramo
kPa	Kilo Pascal
m	Metro
mg	Miligramo
min	Minuto
mm	Milímetro
mmHg	Milímetro de Mercurio
NCA	Nanocompuestos Epóxico-Poliamida-Cloisite30B
NCA1	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-1% Cloisite30B
NCA2	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-5% Cloisite30B
NCA3	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-10% Cloisite30B
NCB	Nanocompuestos Epóxico-Poliamida-NanoEspol
NCB2	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-5% NanoEspol
NCB3	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-10% NanoEspol
NCB4	Nanocompuesto Epóxico-Poliamida-1% NanoEspol
PE	Polietieleno
phr	Parts per hundred of resin
PS	Poliestireno
S	Segundo
sol	Fracción soluble
Td	Temperatura de Degradación
Tg	Temperatura de Transición Vítrea
Tg∞	Temperatura de Transición Vítrea Máxima
TGA	Thermogravimetry Analysis
Tgo	Temperatura de Transición Vítrea Inicial
TTT	Diagrama de curado Tiempo-Temperatura-Transformación
WVTR	Water Vapor Transmission

SIMBOLOGÍA

Α	Área
°C	grado Centígrado
h	Espesor probetas
M∞	Masa absorbida máxima
Mt	Masa absorbida en tiempo t
OH	Grupo Hidroxilo
Q	Peso ganado del desecante
t	Tiempo
λ	Longitud de onda

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1	Estructura química base de un grupo epoxiiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.2	Reacción entre el bisfenol a y la epiclorhidrina para formar una resina epóxica. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.3	Resina epóxica de cadena larga y peso molecular grande ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 2.4	Comparación de las propiedades de agentes de curado de aminas ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 2.5	División de las esmectitas ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.6	Estructura tipo 2:1 de la montmorillonitaiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.7	Fuerza de van der waals en la galería de la montmorillonita ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.8	Intercambio catiónico de iones de sodio por iones de alkilamonio en arcilla sódica ; ERROR! MARCADOR NO DEFINI
Figura 2.9	Imágenes TEM de un nanocompuesto epóxico-arcilla intercalado ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.10	Imágenes TEM de un nanocompuesto epóxico-arcilla intercalado-exfoliado.¡ERROR! MARCADOR NO DEFINID
Figura 2.11	Reacciones de curado epoxi – amina ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.12	Diagrama de curado isotérmico tiempo- temperatura-transformación (TTT) de un termoestable
Figura 2.13	Camino tortuoso de los gases a traves de un film de nanocompuesto ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.14	Ganancia de peso de desecante en test de permeación de humedad para tres muestras con 0, 3 y 5% de cloisite 20A ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 2.15	Variación de la permeabilidad de vapor de agua y la absorción de humedad de nanocompuestos epóxicos con respecto a la concentración de nanoarcilla
Figura 2.16	Variación del esfuerzo de tensión y módulo de tensión con respecto al contenido de nanoarcillas

Figura 2.17	Rangos de frecuencia ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.18	Diagrama esquemático de un espectrómetroiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.19	Modelo unidimensional de dos átomo unidos por
	un muelle de Hooke. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.20	Fiagrama esquemático de una termobalanzaiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 2.21	TGA de nanocompuestos epóxicos-arcillaiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.1	Resina epóxica Andepox 954 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.2	Agente curador Versamid 115I73 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.3	Estructura química de la nanoarcilla cloisite
	30b (donde t es el cebo: tallow.jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.4	Nanoarcilla cloisite 30B jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.5	Nanoarcilla nanoespol jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.6	Desecante silica gel. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.7	Cloruro de potasio ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.8	Paneles de acero rolado en frío. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.9	Lámina de polietileno ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.10	Parafina de uso histológico ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.11	Matraz kitasato jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.12	Higrómetro digital ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.13	Balanza analítica digital jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.14	Agitador magnético ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.15	Recipiente metálico para almacenar muestrasiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.16	Selladora de polímeros ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.17	Aplicador de película de pintura. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.18	Estufa digital ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.19	Secuencia en el procedimiento de fabricación y
	aplicación del compuesto tradicional epóxico - poliamida ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Figura 3.20	Secuencia en el procedimiento de fabricación y
Figura 3.21	Aplicación de las mezclas sobre placa de
	acero y sobre lámina de polietileno. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDC
Figura 5.22	láminas de polietileno v sobre placas de acero. ERROR! MARCADOR N(
Figura 3.23	Termobalanza Linseis L81-II jERROR! MARCADOR NO
Figura 3 24	A la izquierda muestra pesada previo a ensavo
rigara 0.2 r	a la derecha muestra carbonizada al final del
	ensayoiERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.25	Equipo Thermo Scientific Nicolet IR100iERROR!
	MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.26	Esquema de radiación infrarroja a través de un
E: 0.07	film y montaje en equipo. ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.27	Muestras en agua destilada y obtención de su peso
Eiguro 3 28	Curva do absorción do agua do
Figura 5.20	nanocompuestos de resina enóxica con
	diferentes concentraciones de nanoarcillas : ERRORI MARCADOR NO DI
Figura 3 29	Probetas en estructura de plástico y recipientes
	en estufa
Figura 3.30	Ensayo de transmisión de vapor de agua
•	(método de Pouch) ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 3.31	Prueba de dureza al lápiz inen 1001. ¡ERROR! MARCADOR
	NO DEFINIDO.
Figura 4.1	TGA de los nanocompuestos fabricados con
F ; 1 0	cloisite 30B jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.2	I GA de los nanocompuestos fabricados con
Figure 4.2	nanoespoliERRUR! MARCADUR NU DEFINIDU.
Figura 4.5	obtención de la temperatura de degradación Td: EPPOPI MAPCADOP N
Figura 4 4	TGA de los nanocompuestos fabricados con 1%
rigura 1.1	de cloisite 30B v nanoespoli ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 4.5	TGA de los nanocompuestos fabricados con
U	5% de cloisite 30B y nanoespol ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.6	TGA de los nanocompuestos fabricados con
	10% de cloisite 30B y nanoespol ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.7	Espectroscopía FT-IR de nanoarcilla cloisite 30B
E : 4.0	y nanoespol con picos característicos ERROR! MARCADOR NO DEFINII
⊢igura 4.8	
Figure 4.0	UI con picos característicosjekkuk! MARCADUK NU DEFINIDU.
Figura 4.9	

Figura 4.10	Espectroscopía FT-IR (absorbancia) de CT,
Figura 4.11	Espectroscopía FT-IR de CT, NCA1, NCA2, NCA3 superpuestos entre $400 \text{ cm}^{-1} = 650 \text{ cm}^{-1}$; ERROR! MARCADOR NC
Figura 4.12	Espectroscopía FT-IR de nanoarcilla nanoespol, CT. NCB1, NCB2, NCB3, ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 4.13	Espectroscopía ft-ir (absorbancia) de ct, ncb1, ncb2, ncb3 superpuesto ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.14	Espectroscopía FT-IR de CT, NCB1, NCB2, NCB3 superpuestos entre 400 cm ⁻¹ – 710 cm ⁻¹ ;ERROR! MARCADOR NC
Figura 4.15	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de
Figura 4.16	Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para CT. ¡ERROR! MARCADOR NO D
Figura 4.17	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta
Figura 4.18	(mm) para NCA1 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA1. ¡ERROR! MARCADOR N(
Figura 4.19	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{$1/2$}) por espesor de
Figure 1.20	probeta (mm) para NCA2 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.20	(s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA2 ; ERROR! MARCADOR N(
Figura 4.21	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz
	cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de
Figura 4 22	probeta (mm) para NCA3 jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo
1 igura 4.22	(s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA3.jERROR! MARCADOR N(
Figura 4.23	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz
	cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de
Eiguro 4 24	probeta (mm) para NCB1.jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.24	(s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para nch1 ;ERROR! MARCADOR NO
Figura 4.25	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz
	cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de
Figura 4 26	propeta (mm) para NCB2.jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo
1 19010 4.20	(s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB2. iERROR! MARCADOR N (
Figura 4.27	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz
	cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de
	probeta (mm) para NCB3. jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Figura 4.28	Gráfico mt/m∞ versus raíz cuadrada del tiempo
Figura 4.29	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) de CT, NCA1, NCA2
Figura 4.30	Gráfico de absorción de agua (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) de CT, NCB1, NCB2 y
Figura 4.31	Gráfico de difusividad de agua versus porcentaje de
Figura 4.32	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probota (mm) para CT : ERPORI MARCADOR NO DEFINIDO
Figura 4.33	Gráfico mt/m∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s1/2s) por espesor de probeta (mm) para ct.jERROR! MARCADOR NO I
Figura 4.34	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA1 ;ERPORI MARCADOR NO DEFINIDO
Figura 4.35	Gráfico mt/m∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA1 ;ERROR! MARCADOR N(
Figura 4.36	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo ($s^{1/2}$) por espesor de
Figura 4.37	probeta (mm) para NCA2. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo
Figura 4.38	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA3 ;ERPORI MARCADOR NO DEFINIDO
Figura 4.39	Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCA3.; ERROR! MARCADOR N(
Figura 4.40	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB1 ;ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO .
Figura 4.41	Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB1. ¡ERROR! MARCADOR N(
Figura 4.42	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB2 ;ERRORI MARCADOR NO DEFINIDO
Figura 4.43	Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB2 ;ERRORI MARCADOR N(
Figura 4.44	Gráfico de absorción de humedad (%) versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB3. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Figura 4.45	Gráfico Mt/M∞ versus raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) por espesor de probeta (mm) para NCB3 ;ERROR! MARCADOR N(
Figura 4,46	Gráfico de absorción de humedad (%) versus
i igura i i io	raíz cuadrada del tiempo ($s^{1/2}$) de CT, NCA1.
	NCA2 v NCA3 iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.47	Gráfico de absorción de humedad (%) versus
5	raíz cuadrada del tiempo (s ^{1/2}) de CT, NCB1,
	NCB2 v NCB3 iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.48	Gráfico de difusividad de humedad versus
0	porcentaje de nanoarcilla; ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.49	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de CT ¡ERROR!
0	MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.50	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCA1
-	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.51	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCA2
	iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.52	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCA3
	iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.53	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCB1
	iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.54	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCB2
	iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.55	Gráfico peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de NCB3
	iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.56	Gráfico permeabilidad versus porcentaje de
	nanoarcilla ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.57	Comparación entre propiedades de barrera.
	gráfico radial ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
Figura 4.58	Comparación entre propiedades de barrera.
	gráfico en columnas ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Relación entre el peso molecular, el peso				
	equivalente de epoxi, el punto de fusión y el				
	valor de niError! Marcador no definido.				
Tabla 2	Datos compuesto tradicional ct jError! Marcador no				
	definido.				
Tabla 3	Datos nanocompuesto NCA1 ¡Error! Marcador no definido.				
Tabla 4: Error! Marcador no definido. Datos nanocompuesto NCA2					
•	iError! Marcador no definido.				
Tabla 5	Datos nanocompuesto NCA3 Error! Marcador no definido.				
Tabla 6	Datos nanocompuesto NCB1 Error! Marcador no definido .				
Tabla 7	Datos nanocompuesto NCB2 [Error! Marcador no definido.				
Tabla 8	Datos nanocompuesto NCB3 [Error! Marcador no definido .				
Tabla 9	Absorción de agua v difusión de nanocompuesto				
	de resina epóxica con diferentes				
	concentraciones de nanoarcillas. Error! Marcador no definido.				
Tabla 10	Temperatura de degradación Td de los diferentes				
	compuestosiError! Marcador no definido.				
Tabla 11	Datos obtenidos de los espectros de la nanoarcilla				
	nanoespol				
Tabla 12	Datos obtenidos de los espectros de la				
	nanoarcilla cloisite 30B Error! Marcador no definido .				
Tabla 13	Datos obtenidos del espectro del compuesto				
	tradicional CT Error! Marcador no definido .				
Tabla 14	Espesor de las probetas Error! Marcador no definido .				
Tabla 15	Datos y resultados de compuesto tradicional CT				
	Marcador no definido.				
Tabla 16	Datos y resultados de nanocompuesto NCA1 :Frror!				
	Marcador no definido.				
Tabla 17	Datos y resultados de nanocompuesto NCA2 :Frrort				
	Marcador no definido.				
Tabla 18	Datos v resultados de nanocompuesto NCA3				
	Marcador no definido.				
Tabla 19	Datos v resultados de nanocompuesto NCB1				
	Marcador no definido.				
Tabla 20	Datos y resultados de nanocompuesto NCB2 Error!				
	Marcador no definido.				
Tabla 21	Datos y resultados de nanocompuesto NCB3				
	Marcador no definido.				
Tabla 22	Absorción de agua máxima (%) y relativa de los				
	compuestos elaborados Error! Marcador no definido .				
Tabla 23	Difusividad promedio de los compuestos elaborados Frror				
	Marcador no definido.				
Tabla 24	Datos y resultados de compuesto CT Error! Marcador no				
	definido.				

Tabla 25 Datos y resultados de compuesto NCA1 ... ; Error! Marcador no definido. Tabla 26 Datos y resultados de compuesto NCA2 ... ; Error! Marcador no definido. Tabla 27 Datos y resultados de compuesto NCA3 ... ¡Error! Marcador no definido. Tabla 28 Datos y resultados de compuesto NCB1 ... ¡Error! Marcador no definido. Datos y resultados de compuesto NCB2 ... ¡Error! Marcador Tabla 29 no definido. Datos y resultados de compuesto NCB3 ... ; Error! Marcador Tabla 30 no definido. Tabla 31 Absorción de humedad máxima (%) y relativa de los compuestos elaborados;Error! Marcador no definido. Tabla 32 Difusividad promedio de los compuestos elaborados..; Error! Marcador no definido. Tabla 33 Absorción de vapor de agua en los Pouch (en gramos).....;Error! Marcador no definido. WVTR, permeación, permeabilidad de los Tabla 34 nanocompuestos NCA. ¡Error! Marcador no definido. Tabla 35 Absorción de vapor de agua en los Pouch (en gramos).....;Error! Marcador no definido. Tabla 36 WVTR, permeación, permeabilidad de los nanocompuestos NCB. ¡Error! Marcador no definido.
 Tabla 37
 Permeabilidad promedio y relativa.......;Error! Marcador no
definido. Tabla 38 Valores de dureza al lápiz....; Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

La inserción de refuerzos minerales en matrices poliméricas se ha desarrollado durante las últimas décadas, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas. Es así que surge el uso de un nuevo material llamado Nanocompuesto, en los cuales los refuerzos son dispersados a escala nanomolecular, mientras que los refuerzos en los Compuestos son dispersados solo a escala micrométrica.

El presente trabajo se desarrolla en base a la elaboración de Nanocompuestos de resinas epóxicas, reforzadas con Nanoarcillas tipo montmorillonita tratadas con sales de alkylamonium. Lo que se busca es determinar la proporción correcta de nanoarcillas en una matriz epóxica, con el fin de maximizar su estabilidad térmica y mejorar sus propiedades de barrera, lo cual es indispensable para producir recubrimientos que sean más resistentes contra la corrosión.

Sabemos que las nanoarcillas mejoran las propiedades de barrera, pero solo cuando se encuentran correctamente dispersas. Se espera encontrar la variación de esta propiedad al trabajar con tres concentraciones diferentes de nanoarcillas.

Para elaborar los Nanocompuestos seguimos los procedimientos desarrollados en investigaciones anteriores. Además se utilizarán dos tipos de nanoarcillas, una local y otra importada. Las propiedades serán determinadas de la siguiente forma:

- Estabilidad térmica mediante TGA
- Estructura molecular mediante FT-IR.
- Propiedades de barrera mediante ensayos de Absorción de agua (ASTM D-570), Absorción de humedad (ASTM 5229) y Transmisión de vapor de agua (ASTM D-1653).
- Dureza de película mediante el método del lápiz (INEN 1001).

Las nanoarcillas pueden mejorar en gran medida las propiedades finales de recubrimientos epóxicos, los cuáles son muy utilizados principalmente como protectores contra la corrosión de superficies metálicas. Adicionalmente, el

uso de este tipo de refuerzo puede ser una alternativa de bajo costo, ya que se necesitan proporciones muy bajas para lograr las mejoras deseadas.

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Las nanoarcillas son utilizas como refuerzo no sólo con polímeros termoestables como son las resinas epóxicas, sino también con termoplásticos como el polietileno, sobre todo en la fabricación de films y fundas para uso alimenticio y embalaje.

El presente trabajo investigativo se basa en la elaboración de Nanocompuestos de Resinas epóxicas con refuerzos de Nanoarcillas. En este tipo de materiales compuestos el relleno se dispersa a escala nanométrica (10⁻⁹ m). Debido a que su proporción del aspecto o Aspect Ratio (L/D) es muy grande, se produce una saturación del compuesto con pequeñas cargas de nanoarcillas. Esta es una ventaja muy importante frente a Compuestos con refuerzos dispersos a escala densidades altas, excesiva dureza con carácter quebradizo y pérdida de claridad.

1.1 Objetivos de la Tesis

La investigación de los Nanocompuestos se ha desarrollado por más de 10 años, siendo los pioneros los Ingenieros de Toyota con la elaboración de Nanocompuestos de Nylon-6 y Arcillas (14). Desde entonces la investigación de este tipo de materiales compuestos ha sido tema de estudio debido a las características que poseen comparado con compuestos tradicionales, es decir, sin ningún tipo de refuerzos.

Este tipo de tecnología ha sido ampliamente estudiado en países desarrollados. Lo que se busca con este trabajo es impulsar la investigación de los Nanocompuestos en el área de recubrimientos protectores, que tienen un potencial muy grande en nuestro país, debido al clima húmedo de nuestro territorio, y a que poseemos yacimientos con materia prima para la fabricación de Nanoarcillas (16).

Desarrollar Nanocompuestos a base de resinas epóxicas y arcillas a tres concentraciones diferentes, utilizando dos tipos de Nanoarcillas tipo montmorillonita tratadas con sales de Alkilamonio, la primera importada (Cloisite 30B) y la segunda elaborada en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP), a la que hemos llamado NanoEspol, para encontrar las concentraciones óptimas de organoarcillas con el fin de mejorar las propiedades finales.

1.1.2 Objetivos específicos de la Tesis

- Determinar las propiedades de barrera de los Nanocompuestos.
- Determinar su estabilidad térmica.
- Determinar la dureza de película de las diferentes muestras.
- Evaluar la estructura molecular de las muestras.

- Realizar un análisis comparativo entre los Nanocompuestos fabricados con ambas Nanoarcillas y el compuesto tradicional sin refuerzo.
- Comprobar la funcionalidad de las Nanoarcillas desarrolladas localmente.

1.2 Antecedentes

El campo de aplicación de las nanoarcillas es muy variado, ya que se pueden utilizar tanto como refuerzo en polímeros termoestables en recubrimientos anticorrosivos como en termoplásticos en la fabricación de fundas y materiales de embalaje.

El uso de Nanoarcillas como refuerzo de matrices epóxicas ha sido ampliamente estudiado durante los últimos años, demostrando su funcionalidad en el incremento de propiedades como disminución de absorción de agua (1), estabilidad térmica (5), resistencia a la corrosión (2) y características mecánicas (13). Las nanoarcillas utilizadas son tipo montmorillonita tratadas con sales de alkilamonio, las cuales son las más utilizadas para la fabricación de Nanocompuestos. En el país existen varias industrias dedicadas a la fabricación de pinturas. Uno de los principales recubrimientos protectores utilizados son las pinturas epóxicas, gracias a sus características de barrera, estabilidad térmica y resistencia a sustancias químicas como ácidos y bases. La materia prima para le realización de estas pinturas son resinas epóxicas y agentes de curado de diversos tipos, los cuales son importados, ya que nuestro país no cuenta con industria petroquímica para la elaboración de dichos productos.

El ambiente salino en las costas ecuatorianas acelera la corrosión en las estructuras y partes metálicas, además las precipitaciones son muy frecuentes en otras regiones del país. Debido a la agresividad del clima en nuestro territorio, el campo de aplicación para el desarrollo de pinturas anticorrosivas es muy grande. Cada vez es mayor la demanda de este tipo de pinturas, por lo cual es muy importante desarrollar recubrimientos con mejores propiedades físicas, lo cual es el objetivo principal de esta tesis.

CAPÍTULO 2

2. NANOCOMPUESTOS DE RESINAS EPOXICAS Y NANOARCILLAS

2.1 Descripción de Resinas Epóxicas.

La primera producción de resinas epóxicas ocurrió simultáneamente en Europa y Estados Unidos a finales de los años 30 e inicios de los 40. Las resinas epóxicas son un tipo de polímeros termoestables usados extensivamente en aplicaciones estructurales y en compuestos (composites), debido a que ofrecen una combinación única de propiedades que no poseen otros termoestables, tales como alta resistencia, rigidez, bajo encogimiento, excelente adhesión a varios sustratos, aislamiento eléctrico, resistencia a químicos y solventes y baja toxicidad. Son químicamente compatibles con muchos tipos de superficie y tienen gran capacidad humectante, por lo que son muy usados en aplicaciones de revestimientos y composites. También son utilizados en adhesivos, moldeo de materiales, encapsulamiento y aglutinantes (10).

El término Resina Epóxica describe una clase de polímero termoestable en el cual el entrecruzamiento primario ocurre debido a la reacción de un grupo epoxi. En general, es una molécula que contiene un anillo de tres miembros, que consisten en un oxígeno y dos carbonos (Figura 2.1). Mientras que la presencia de este grupo funcional define una molécula como epóxica, la base molecular a la cual está unida puede variar significativamente, dando como resultado una gran variedad de resinas epóxicas. Su éxito comercial se debe en parte a la gran diversidad de estructuras moleculares que pueden ser producidas utilizando procesos químicos similares. En combinación con los apropiados agentes de curado y modificadores, las resinas epóxicas pueden ser desarrolladas para una amplia variedad de aplicaciones.

-сн-сн-

FIGURA 2.1. ESTRUCTURA QUÍMICA BASE DE UN GRUPO EPOXI.

Las propiedades de una resina Epóxica dependen del peso molecular y de su reactividad, así como de las características de la otra resina utilizada para su polimerizarización, la cual es llamada agente de curado. Según el tipo del curador, la reacción puede producirse a temperatura ambiente y a elevadas temperaturas, para lo cual se hace necesaria la utilización de hornos.

Las resinas epóxicas se obtienen a partir de la reacción entre la epliclorhidrina y un compuesto polihidroxilado, que normalmente es el difenol propano o Bisfenol A, aunque también se utilizan monómeros de fenol-formaldehído como el Bisfenol F. En la reacción entre el Bisfenol A y la epiclorhidrina en presencia de hidróxido sódico se obtiene en primer lugar el diglycidyl éter de Bisfenol A, que posee dos grupos epoxi reactivos en cada molécula, el cual constituye la resina Epóxica de menor peso molecular y menor viscosidad existente (Figura 2.2). El diglycidyl éter de Bisfenol A es la resina Epóxica más utilizada y comercializada en la actualidad.



FIGURA 2.2 REACCIÓN ENTRE EL BISFENOL A Y LA EPICLORHIDRINA PARA FORMAR UNA RESINA EPÓXICA (19).

Prosiguiendo la reacción se obtienen resinas epóxicas de cadenas cada vez más largas y de pesos moleculares mayores, dependiendo del número de veces que se repite la unidad funcional que aparece entre corchetes en la Figura 2.3. A medida que n aumenta, también lo hacen el peso molecular y la viscosidad.



FIGURA 2.3. RESINA EPÓXICA DE CADENA LARGA Y PESO MOLECULAR GRANDE.

En la tabla 1 se puede apreciar la relación que existe el valor de n, el peso molecular, el peso equivalente y el punto de fusión de Resinas Epóxicas.

TABLA 1

RELACIÓN ENTRE EL PESO MOLECULAR, EL PESO EQUIVALENTE DE EPOXI, EL PUNTO DE FUSIÓN Y EL VALOR DE N (19).

Valor de n	Peso molecular	Peso equivalente de epoxi	Punto de fusión ºC
0 - 1	340 - 624	170 - 312	< 40
1 – 2	624 – 900	312 – 475	40 – 70
2-4	900 – 1400	475 – 900	70 – 100
4 – 9	1400 – 2900	900 — 1750	100 – 130
9 – 12	2900 - 3750	1750 – 3200	130 - 150

Cuando se requiere disminuir la viscosidad de resinas epóxicas de peso molecular medio se pueden utilizar hidrocarburos aromáticos como el xileno y tolueno como disolventes, mezclados o no con alcoholes superiores como el butanol.

Otro concepto importante es el peso equivalente de epoxi (Epoxi Equivalent Weight, EEW), el cual se define como el peso de resina que contiene un equivalente-gramo de epoxi, en otras palabras, el peso de resina que contiene un grupo epoxi. Este valor lo podemos calcular dividiendo el peso molecular de la resina por el número de grupos epoxi. Por ejemplo, si tomamos la resina epóxica más sencilla, el diglycidyl éter de Bisfenol A, con un peso molecular de 340 g y dos grupos epoxi, tenemos que el EEW es de 170. Es decir que 170 g de resina posee un equivalente epoxi. El valor de EEW de una resina se incluye en los catálogos de los fabricantes. A medida que aumenta el EEW disminuye la reactividad de la resina.

Otro concepto que se debe tomar en cuanto en resinas epóxicas es la vida limitada de mezcla o pot-life, después del cual la viscosidad ha aumentado de tal manera que el producto se vuelve inaplicable. Este factor depende del tipo de resina epóxica y del tipo de curador a utilizar.

El tiempo de curado es aquel en el cual la mezcla epóxica pasa del estado líquido al sólido, el cual dependerá del tipo de resina epóxica, del agente de curado, de los modificadores y de la temperatura de curado.

2.1.1. Propiedades Físicas y Químicas de las resinas epóxicas.

Las características finales de un recubrimiento epóxico dependerán no solamente del tipo de resina a utilizar, sino

también del tipo de agente de curado, de los modificadores añadidos a la mezcla y de la temperatura a la cual se realiza el proceso de curado. Básicamente las propiedades generales de las resinas epóxicas son las siguientes:

- Buena adherencia a la mayoría de sustratos.
- Gran tenacidad.
- Elevada dureza superficial y en profundidad.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia a la humedad, y a la intemperie.
- Gran impermeabilidad y resistencia a la penetración de agua dulce y de mar.
- Resistencia al calor hasta los 120º C en seco y hasta los 80ºC en inmersión aproximadamente.
- Gran durabilidad.
- Bajo porcentaje de encogimiento o contracción durante y después del curado.
- Gran rango de viscosidad, dependiendo del tipo de resina epóxica y del agente de curado.
- Elevada resistencia a químicos, tanto ácidos como alcalinos, y a inmersión en gran cantidad de productos químicos.
Por el contrario, las resinas epóxicas poseen las siguientes limitaciones:

- Baja retención de color y brillo.
- Tendencia a amarillear a la intemperie.
- Temperatura mínima de curado de 5 10°C.

2.1.2. Aplicaciones de las resinas epóxicas.

Las resinas epóxicas tienen una gran variedad de aplicaciones, dependiendo del tipo de resina, del agente de curado y del tipo de modificadores a utilizar, entre las cuales podemos citar las siguientes:

- Al tener propiedades dieléctricas se las utiliza como revestimiento e impregnación aislante (por ejemplo en los bobinados de motores).
- Como adhesivos por su alta adherencia a diferentes sustratos y buenas propiedades mecánicas.
- Gracias a su resistencia a ambientes húmedos, al agua, a elementos químicos como ácidos y alcalinos, a sus propiedades mecánicas como alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y estabilidad térmica, las resinas epóxicas son muy utilizadas en recubrimientos industriales, aplicación que es ampliamente estudiada en este trabajo.

Como ya se mencionó, nos centraremos en el uso de resinas epóxicas como recubrimientos industriales para la protección de superficies metálicas contra la corrosión, específicamente en las propiedades de barrera que brindan estos recubrimientos. La corrosión atmosférica de sustratos de hierro en general es el resultado de su reacción con oxígeno y agua o vapor de agua, si uno de esos elementos puede ser eliminado completamente la corrosión no ocurrirá. La corrosión es agravada por agentes contaminantes atmosféricos como HCI, SO2, NH3, y partículas como el polvo.

En sus inicios las resinas epóxicas eran utilizadas como recubrimientos con la inserción de modificadores como pigmentos y solventes, pero desde los años 60 ha sido muy utilizado como matriz en compuestos llamados composites, tanto con refuerzos de fibras como de partículas. Desde 1971 hasta 1984, su uso en Estados Unidos se incrementó de 21 a 86.8 millones para esta finalidad. (10).

Además su uso se ha extendido también como matriz en Nanocompuestos con diferentes tipos de nanorefuerzos, lo cual se verá con más detenimiento en los siguientes capítulos.

2.2 Descripción de agentes de curado.

Los agentes de curado son compuestos químicos compuestos principalmente por derivados complejos (fenoles, ácidos orgánicos e inorgánicos) portadores de hidrógenos activos que reaccionan activamente con las resinas epóxicas (19).

Dependiendo de la aplicación final, se seleccionará la combinación de resina epóxica – agente de curado adecuada. Pueden ser formuladas de infinitas maneras, con el fin de manipular características como estabilidad del sistema, cinética de curado, forma física, temperatura de transición vítrea Tg, rendimiento mecánico y resistencia química.

El tiempo de curado puede variar desde segundos a días, a altas temperaturas o al ambiente. La resina formulada no curada puede ser sólida, viscosa o líquida, con Tg inferiores a la temperatura ambiente hasta 260°C, y con elongaciones desde 1% hasta 100%.

En la actualidad existe una gran variedad de agentes de curado, y su selección depende de las características y propiedades que se quiere proporcionar al recubrimiento. Los agentes curadores más importantes son las aminas, anhídridos, resinas fenólicas, resinas de urea-formaldehído, y ácidos de Lewis. De este conjunto las más utilizadas son las aminas, por ende nos vamos a centrar en este tipo de agente

de curado. En la figura 2.4 podemos apreciar las propiedades que poseen los diferentes tipos de aminas.



FIGURA 2.4. COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE AGENTES DE CURADO DE AMINAS (10).

A continuación se muestra una descripción de los principales tipos de

aminas utilizados para el curado de resinas epóxicas.

2.2.1. Descripción de Aminas

Las aminas pueden ser divididas en poliaminas (alifáticas, cicloalifáticas, aminas terciarias e imidazoles), aminas aromáticas, y aminas convertidas (poliamidas y amidoaminas).

2.2.1.1. Poliaminas

<u>Aminas alifáticas</u>. Son las más utilizadas. Poseen la habilidad de curar a temperatura ambiente. Tienen vida limitada de mezcla o pot life de aproximadamente 30 minutos, y necesitan de 4 a 7 días para curar completamente a 25°C, dependiendo de la resina epóxica a utilizar. Pueden ser calentadas a 150°C para disminuir el tiempo de curado hasta 1-2 horas.

<u>Aminas cicloalifáticas</u>. Curan a temperatura ambiente, pero en espesores delgados o masas pequeñas necesitan calor para alcanzar el curado completo. Sin embargo, en masas grandes, la velocidad de reacción excede a las poliaminas alifáticas. Son incoloros y poseen baja viscosidad, alta resistencia al impacto y tenacidad. <u>Aminas terciarias.</u> Más que como agentes de curado son utilizados como aceleradores para anhídridos. Sin embargo se los utiliza como curadores cuando pot life cortos son tolerados y no se requieren excelentes propiedades físicas y químicas.

<u>Imidazoles.</u> Tienen un pot life largo. Cura en poco tiempo a elevada temperatura. Provee excelente adhesión a metales. También es utilizado como acelerador en anhídridos proveyendo alta temperatura de distorsión en caliente HDT, pero poca flexibilidad.

2.2.1.2. Aminas aromáticas

Proveen viscosidades moderadas a temperatura ambiente, elevado pot life, excelente resistencia química y buenas propiedades físicas y eléctricas sobre los 149°C. Curan a elevadas temperaturas (entre 93-177°C)

2.2.1.3. Aminas convertidas

<u>Poliamidas.</u> Son consideradas como aminas alifáticas polifuncionales modificadas. Son el producto de la condensación de ácidos grasos dimétricos y aminas difuncionales. El producto

resultante presenta un alto peso molecular, y por ende alta viscosidad. Son menos reactivas y volátiles que las poliaminas, por lo cual son utilizados en mayor concentración Posee baja presión de vapor, por lo tanto poco olor, y baja toxicidad, comparada con las poliaminas. Además proveen un aumento de flexibilidad al sistema, mayor resistencia al agua y adhesión que las aminas alifáticas y cicloalifáticas. Uno de los objetivos de esta tesis es aumentar las propiedades de barrera de superficies metálicas mediante recubrimientos de Nanocompuestos de resinas epóxicas y Nanoarcillas, por ende se escogió una poliamida como agente de curado, ya que esta ofrece mayor resistencia contra el agua, uno de los factores más importantes en la corrosión. A diferencia de las poliaminas, poseen un grupo carbonil (C=O) unido a un Nitrógeno.

<u>Amidoaminas</u>. Son producidas por la reacción de ácidos grasos monofuncionales con poliaminas, pero poseen menor peso molecular, viscosidad y aminas funcionales que las poliamidas.

2.3 Descripción de nanoarcillas

Las nanoarcillas, también conocidas como organoarcillas son arcillas modificadas a nivel nanométrico. Las arcillas del grupo Esmectita son los más utilizados para su elaboración. En este grupo encontramos a la montmorillonita, hectorita y saponita, siendo las primeras las más utilizadas. Los dos tipos de organoarcillas utilizados para la realización de esta tesis son del tipo montmorillonita. A continuación se puede apreciar un gráfico con la división de las Esmectitas.



FIGURA 2.5. DIVISIÓN DE LAS ESMECTITAS (16)

La montmorillonita es un filosilicato de estructura 2:1, ya que posee una lámina octahedral central de alumina fusionada entre dos hojas tetrahédricas silíceas externas, como se puede apreciar en la Figura 2.6. El espesor de

lámina de silicato es de aproximadamente 1 nm, y sus dimensiones laterales pueden variar de 30 nm a varias micras. La distancia entre capas es de 9,5 Å aproximadamente. El apilamiento de las capas conlleva a una regular separación debida a las fuerzas de Van der Walls llamada galería (Ver Figura 2.7). La sustitución isomórfica dentro de las capas (por ejemplo Al⁺³ remplazado por Mg⁺² o Fe⁺²) genera cargas negativas que son equilibrados por cationes alcalinos dentro de las galerías.



FIGURA 2.6. ESTRUCTURA TIPO 2:1 DE LA MONTMORILLONITA



FIGURA 2.7. FUERZA DE VAN DER WAALS EN LA GALERÍA DE LA MONTMORILLONITA (1)

Una de las características más importantes de la montmorillonita es su carácter hidrofílico, es decir su afinidad por el agua, ya que puede absorber hasta 7 veces su peso en agua. (16). En este estado las capas de silicato son solo miscibles con polímeros hidrofílicos como el poli(etileno óxido) (PEO) o el poli(vinil alcohol) PVA. Si queremos mezclar arcillas en matrices poliméricas orgánicas, como son las resinas epóxicas (DGBA), PE, PS, etc, debemos convertir la superficie hidrofílica de los silicatos en organofílica, es decir que sea miscible con compuestos orgánicos. Esto es posible gracias a que los cationes inorgánicos pueden ser sustituidos por cationes orgánicos como aminas y alcoholes.

Los principales modificadores orgánicos en el proceso de intercambio catiónico en la montmorillonita son los jones de alkilamonio. Estos cationes disminuyen la energía superficial de los silicatos inorgánicos incrementando el espacio entre capas de 9.5 Å a 20 Å aproximadamente. Básicamente las sales de alkilamonio se utilizan con la montmorillonita sódica, con el fin de sustiruir sus iones de sodio por iones orgánicos de amonio, haciéndola compatible con materiales poliméricos, termoestables tanto como termoplásticos, de tal forma que sea posible la dispersión de las plaquetas en una matriz polimérica. Es así que la arcilla sódica se convierte en nanoarcilla u organoarcilla (Ver figura 2.8).



FIGURA 2.8. INTERCAMBIO CATIÓNICO DE IONES DE SODIO POR IONES DE ALKILAMONIO EN ARCILLA SÓDICA (1)

2.3.1. Propiedades físicas y Químicas de las Nanoarcillas

El carácter híbrido de las nanoarcillas las hace compatibles con materiales orgánicos, logrando absorber del 40 al 70% de su peso en aceites, y repulsivas al agua, disminuyendo su absorción de 700% a un 7% de su peso. (16). El carácter organofílico se logra mediante el intercambio de los cationes inorgánicos de la arcilla por iones tipo onium de las sales de alkilamonio en la superficie de la galería, con el fin de emparejar la polaridad de superficie de la arcilla con la polaridad del polímero, además de expandir la galería entre placas de silicato.

El aspect ratio es el resultado de la división de L/D, siendo L el largo de las placas de la nanoarcillas y D su espesor. Al tener espesores muy bajos (del orden de 1 nm) y dimensiones de largo y ancho muy grandes (mayores a 100 nm), los valores del aspect ratio pueden variar desde 100 hasta 1000. Cabe recalcar que es un valor adimensional.

Una de las propiedades más importantes de las nanoarcillas es su Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC), y se lo puede definir como la suma de todos los cationes de cambio que la organoarcilla puede absorber a un determinado pH, y es equivalente a la medida del total de cargas negativas. Se expresa en miliequivalentes por 100 gramos de mineral seco (meq/100g). El valor CEC para las nanoarcillas se encuentra alrededor de 80 meq/100g.

El área superficial o superficie específica de una arcilla es la suma del área de la superficie externa más la interna (si es que existe) de las plaquetas constituyentes, por unidad de masa, y viene expresada en m²/g. El área superficial de las nanoarcillas es en promedio 750 m²/g, y es proporcional al aspect ratio.

2.3.2. Aplicaciones de las Nanoarcillas.

La principal aplicación de las organoarcillas es la de actuar como refuerzos en Nanocompuestos de matriz polimérica, interactuando tanto con termoestables (resinas epóxicas) como con termoplásticos (PE, PS, PP) con el fin de mejorar sus propiedades físicas. Al final del capítulo se puede encontrar mayor información sobre las aplicaciones de los Nanocompuestos. Además de actuar como refuerzo en plásticos, las nanoarcillas pueden ser utilizadas como absorbentes de aceites, sustancias orgánicas y petróleo en caso de derrames, gracias a su caráter organofílico.

2.4 Nanocompuestos de Resinas epóxicas y Arcillas.

Como ya se mencionó anteriormente, las nanoarcillas han sido ampliamente utilizadas como refuerzo en matrices poliméricas de todo tipo, con el fin de optimizar sus propiedades con cargas muy pequeñas. En este trabajo nos centraremos en el desarrollo de Nanocompuestos de resinas epóxicas y arcillas.

Para la elaboración de Nanocompuestos es necesaria una correcta dispersión de las nanoarcillas en la matriz epóxica, lo cual se logra mediante los siguientes procedimientos:

- <u>Polimerización in-situ</u>. La dispersión de la nanoarcilla se la realiza directamente en la resina epóxica, ya sea por agitación mecánica, magnética o ultrasónica, sin la utilización de solventes.
- <u>Intercalación en solución</u>. La nanoarcilla se la dispersa en un solvente como acetona o xilol, en el cual la resina epóxica es soluble, y la organoarcilla es miscible. Este procedimiento se lo realiza preferentemente mediante agitación ultrasónica. Luego se mezclan la solución solvente-nanoarcilla con la resina epóxica.
- <u>Método de Intercalación por fusión</u>. Es utilizado en procesos de extrusión e inyección con polímeros termoplásticos, por ende no

es aplicable a resinas epóxicas. Consiste en introducir las nanoarcillas directamente en la alimentación de la extrusora junto con el polímero en el cual se lo va a dispersar. (21).

Cabe recalcar que para obtener una correcta dispersión de las nanoarcillas, no sólo se debe escoger el procedimiento adecuado, también es muy importante la compatibilidad entre el refuerzo y la matriz.

Una vez dispersa la organoarcilla en la matriz epóxica, existen 2 tipos básicos de Nanocompuestos obtenidos, los cuales son:

 <u>Nanocompuestos Intercalados</u>. Las cadenas de polímero están ampliamente extendidas entre las placas de la nanoarcillas. Estás placas se encuentran apiladas y ordenadas en grupos de 5 o más láminas individuales (Ver figura 2.9).



FIGURA 2.9. IMÁGENES TEM DE UN NANOCOMPUESTO EPÓXICO-ARCILLA INTERCALADO, (4)

 <u>Nanocompuestos Exfoliados</u>. Las placas de organoarcilla se encuentran completamente dispersas en la matriz polimérica, por lo cual no existen espacios basales, o estos son muy grandes que no pueden ser identificados por Difractometría de Rayos X. Cuando el espacio basal L es mayor a 60 Å decimos que el Nanocompuesto está Exfoliado.

Existe un tercer tipo de Nanocompuesto llamado Intercalado-Exfoliado, el cual es una combinación de los antes mencionados. (Ver figura 2.10).



FIGURA 2.10. IMÁGENES TEM DE UN NANOCOMPUESTO EPÓXICO-ARCILLA INTERCALADO-EXFOLIADO (4).

2.4.1. Reacciones de curado de Epóxicos-Aminas

El proceso de curado de resinas epóxicas puede realizarse a temperatura ambiente o aplicando calor, formando una estructura tridimensional rígida, a partir de la transformación de un líquido de bajo peso molecular en un polímero. El agente de curado rompe el anillo epoxídico introduciéndose en la cadena, haciéndola más larga, con el consiguiente aumento de peso molecular.

Aunque para la realización de esta tesis se utilizaron poliamidas como agente de curado, nos centraremos en las reacciones epoxi – aminas, ya que las primeras son derivados de las segundas.

La primera reacción ocurre entre una amina primaria y un anillo epoxi para producir una amina secundaria y un grupo hidroxilo. Esta amina secundaria formada puede reaccionar con un nuevo grupo epoxi para dar lugar a una amina terciaria, y un nuevo grupo hidroxilo. Los grupos hidroxilos que sirven como catalizadores, son generados en estas dos reacciones iniciales de condensación. La tercera reacción que se produce entre un anillo epoxi y un grupo hidroxilo, se denomina eterificación, ya que es una reacción de adición en la que se forma un enlace éter y no hay cambio neto en el número de grupos hidroxilos, ya que un grupo OH⁻ se consume en la formación de un nuevo grupo hidroxilo. Incluso puede darse una cuarta reacción, aún sin existir aminas reactivas presentes, ya que las resinas epóxicas son capaces de reaccionar consigo mismas si la temperatura de curado es elevada. Esta reacción se llama homopolimerización. En el siguiente gráfico se pueden apreciar todas las etapas de la reacción epoxi – amina (8).



FIGURA 2.11. REACCIONES DE CURADO EPOXI – AMINA (8)

2.4.2.1. Diagrama de curado Isotérmico Tiempo – Temperatura – Transformación (TTT) de Resinas Epóxicas

El diagrama Tiempo – Temperatura – Transformación (TTT) es la herramienta más utilizada para analizar y diseñar el proceso de curado de resinas epóxicas (9). A continuación se muestra un Diagrama TTT característico de Polímeros Termoestables.



log [tiempo]

FIGURA 2.12. DIAGRAMA DE CURADO ISOTÉRMICO TIEMPO-TEMPERATURA-TRANSFORMACIÓN (TTT) DE UN TERMOESTABLE (17)

Cuando comienza la reacción entre la resina epóxica y el agente de curado, el grado de entrecruzamiento aumenta. Al principio la mezcla es fluida, luego se va haciendo más viscosa hasta formar un sólido elástico. A este punto se lo denomina Gelificación, y se produce una vez alcanzada la temperatura de transición vítrea Tg. Este punto supone la transformación repentina e irreversible de un líquido viscoso a un gel elástico, perdiendo el polímero su fluidez.

Antes del punto de Gelificación el material es soluble. Luego de este punto coexisten una fracción soluble (sol) y una insoluble (gel). A medida que avanza la reacción, la fracción gel aumenta y continúa hasta que la fracción sol es prácticamente cero. La Gelificación no inhibe el proceso de curado ni cambia la velocidad de reacción, pero depende de la funcionalidad, reactividad y estequiometria de los componentes utilizados.

A medida que aumenta la reacción se incrementa el peso molecular y el Tg, desde un valor inicial Tgo, que es la temperatura de transición vítrea cuando la resina y el curador no han reaccionado, hasta Tg∞, que es la temperatura de a la cual se lograría el curado total.

Durante el curado tiene lugar un punto llamado Vitrificación, que se produce cuando Tg alcanza el valor de la temperatura de curado isotermo, logrando la solidificación del material, es decir el paso de líquido viscoso o gel elástico a un sólido vítreo. Además se produce un incremento del peso molecular y de la densidad de entrecruzamiento. Generalmente es posterior a la Gelificación. En la Vitrificación la velocidad de curado se hace extremadamente lenta, por lo cual si se necesita una reacción completa de todos los grupos epoxi se aconseja realizar un postcurado a alta temperatura (8). La Vitrificación es un fenómeno reversible y el curado puede ser completado por calentamiento, desvitrificándose el termoestable parcialmente curado.

2.4.2. Propiedades Físicas y Químicas de los Nanocompuestos de Resinas Epóxicas y Arcillas

En general, las propiedades físicas de las resinas epóxicas son incrementadas al añadir nanoarcillas a su estructura.

Las propiedades de barrera contra gases son mejoradas significativamente. Esto ocurre siempre que se haya alcanzado una dispersión correcta de las láminas en la matriz epóxica. Esta propiedad se maximiza si se alcanza la exfoliación total, ya que de esta forma el camino tortuoso que los gases tienen que atravesar es mayor que con una estructura intercalada. (Ver figura 2.13)



FIGURA 2.13. CAMINO TORTUOSO DE LOS GASES A TRAVES DE UN FILM DE NANOCOMPUESTO. (1)

A continuación se pueden ver dos gráficos relacionados a la influencia del contenido de nanoarcillas en la permeación de humedad, permeabilidad de vapor de agua y absorción de humedad. Podemos apreciar claramente como estos valores disminuyen a medida que aumenta la concentración de organoarcilla.



FIGURA 2.14. GANANCIA DE PESO DE DESECANTE EN TEST DE PERMEACIÓN DE HUMEDAD PARA TRES MUESTRAS CON 0, 3 Y 5% DE CLOISITE 20A (12)





Las propiedades mecánicas tales como el Esfuerzo de Tensión (Tensile Strenght), Módulo de tensión (Tensile Modulus) y Resistencia al Impacto también se ven incrementadas debido a los refuerzos de nanoarcillas. A continuación se pueden apreciar dos gráficos en los cuales se muestra la variación del esfuerzo y el Módulo de Tensión en Nanocompuestos de resinas epóxicas con relación a la concentración de Organoarcilla.



FIGURA 2.16. VARIACIÓN DEL ESFUERZO DE TENSIÓN Y MÓDULO DE TENSIÓN CON RESPECTO AL CONTENIDO DE NANOARCILLAS (13).

En cuanto a propiedades térmicas, se sabe que la estabilidad térmica mejora con la inserción de nanoarcillas en la estructura epóxica. La temperatura de degradación es mayor en los nanocompuestos comparado con recubrimientos sin refuerzo (3). En cuanto a propiedades químicas, no existen reportes de mejoras en cuanto a resistencia a sustancias químicas, ya sean ácidos o alcalinos. Generalmente se asume que los Nanocompuestos tienen la misma resistencia a sustancias químicas que la resina epóxica del cual está elaborado.

2.5 Caracterización de los Nanocompuestos.

Existen muchas pruebas para caracterizar materiales, dependiendo de los objetivos de la investigación. A continuación se muestran los principales ensayos utilizados para caracterizar Nanocompuestos.

2.5.1 Espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier.

La espectroscopía infrarroja es una de las técnicas más utilizadas para caracterización de recubrimientos. La facilidad en la preparación de las muestras es una de sus ventajas. Casi todos los componentes de un recubrimiento pueden ser identificados. (11).

La espectroscopía es el estudio de la interacción de la luz con la materia. Esta luz puede reflejarse o simplemente transmitirse

sin cambio en la energía, además parte de esta luz puede ser absorbida, solamente si su energía y por tanto su frecuencia coincide con la diferencia de energía entre dos niveles cuánticos de la molécula.

Diversos tipos de movimiento vibracional de los enlaces químicos de una molécula, llamados modos, pueden excitarse por la radiación infrarroja, generalmente en el rango de longitud de onda de 0.1 a 0.00025 cm, o de 10 a 4000 cm⁻¹ (número de onda). Para propósitos químicos nos interesa la porción vibracional de la región infrarroja, con λ entre 2.5 y 15 µm.



FIGURA 2.17. RANGOS DE FRECUENCIA (15)

El espectro de un material es una representación de la intensidad de la luz transmitida o absorbida por la muestra.

La intensidad de una banda espectral depende del número de moléculas, grupos funcionales o núcleos. Además depende de las características químicas del grupo, como son los tipos de enlace.

La anchura de la banda no es infinitamente estrecha debido a efectos instrumentales y tiempos de vida finitos de los estados excitados. Los espectros de polímeros son mucho más anchos que los de sus homólogos de bajo peso molecular.

Generalmente, la luz o radiación consta de un rango de frecuencias, de las que sólo algunas serán absorbidas por la muestra. Ahora es necesario determinar cuanta energía de estas frecuencias ha sido absorbida, por lo que debemos dividir la luz de acuerdo con la longitud de onda y medir su intensidad. Este es el principio mediante el cual trabajan los espectrómetros. En la Figura 2.18 se puede apreciar un diagrama esquemático del mismo.



FIGURA 2.18. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN ESPECTRÓMETRO (15)

Para que tenga lugar la absorción es condición necesaria que la frecuencia de la radiación absorbida coincida con la frecuencia del modo vibracional. La forma de vibración de los modos normales puede ser determinada con la mecánica clásica. Los núcleos pueden considerarse como masas puntuales y las fuerzas que actúan entre ellas como muelles que obedecen la ley de Hooke.



FIGURA 2.19. MODELO UNIDIMENSIONAL DE DOS ÁTOMO UNIDOS POR UN MUELLE DE HOOKE (15)

La figura 2.19 muestra dos átomos en un modelo unidimensional. El desplazamiento relativo de los dos átomos es :

$$z = [(z'_1 - z'_2) - (z_1 - z_2)]$$
 (2.1)

donde $z_1 - z_2$ es la distancia en el equilibrio entre $m_1 y m_2 y z'_1 - z'_2$ es la distancia después de una extensión. La fuerza ejercida está dada por -Fz donde F es la constante de fuerza del resorte. Dado que fuerza es el producto de la masa por la aceleración, entonces se cumple:

$$-Fz = m_r d^2 z/dt^2$$
 (2.2)

Donde $m_r = (m_1 m_2)/(m_1 + m_2)$

Resolviendo la ecuación llegamos a:

$$v = 1/2\pi(F/m_r)$$
 (2.3)

La cual es la ecuación del movimiento armónico. Además podemos observar que la frecuencia vibracional depende inversamente de la masa y directamente de la constante de fuerza. Así si aumenta la masa disminuirá la frecuencia (o número de onda), y si aumenta la fuerza entre los átomos (por ejemplo un enlace doble) aumentará la frecuencia.

Podemos utilizar la espectroscopía infrarroja con varios niveles de sofisticación. En su empleo más común se puede identificar los principales componentes por medio de las frecuencias de grupo y de patrones distintivos. En otro nivel se puede caracterizar la estructura de materiales poliméricos, no sólo en la composición química global de la cadena, sino también a la distribución de las unidades individuales.

Para extraer información de los espectros infrarrojo, debemos familiarizarnos con las frecuencias y longitudes de onda a los cuales se produce la absorción de grupos funcionales. Para facilitar esto, existen tablas y cartillas de correlación infrarroja, en las cuales se ha tabulado la mayor información posible sobre donde se produce la absorción de grupos funcionales. Cabe recalcar que lo expuesto en este capítulo es sólo una introducción a espectroscopía infrarroja.

2.5.2 Análisis Termogravimétrico

La termogravimetría es un método de caracterización muy utilizado para medir la descomposición térmica de sustancias orgánicas, inorgánicas y poliméricas. También para determinar la cinética de reacciones, la degradación térmica oxidativa de polímeros, la corrosión de metales en varias atmósferas a elevadas temperaturas, las reacciones de estados sólidos, determinación de contenidos de humedad y volátiles, y muchas otras aplicaciones específicas. A continuación se dará una breve introducción de los componentes que hacen posible la termogravimetría.

La Termobalanza es un instrumento que permite la medición continua del peso de una muestra en función de la temperatura. El método más común de operación es calentar la muestra en un horno a una velocidad de 5 a 10 °C/min. Un esquema de una Termobalanza moderna es ilustrada en la figura 2.20 (22).



FIGURA 2.20. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UNA TERMOBALANZA (22)

Generalmente consiste de las siguientes partes:

- Balanza registradora
- Horno
- Programador o controlador de temperatura del horno
- Registrador o sistema de adquisición de datos

Los requerimientos de una balanza registradora son: precisión, sensibilidad, exactitud, resistencia a la corrosión, capacidad e insensibilidad a cambios de la temperatura ambiente. Adicionalmente la balanza debe tener un rango ajustable de cambio de masa, un alto grado de estabilidad electrónica y mecánica, ser capaz de responder rápidamente a cambios de masa y no ser afectado por vibraciones. Existe una amplia variedad de hornos disponibles para termobalanzas, con rangos de temperatura desde -150°C hasta 2800°C.

A continuación se muestra un gráfica característico de un Análisis Termogravimétrico realizado a Nanocompuestos de resinas epóxicas y arcillas. Se puede apreciar como varía la masa del compuesto (en porcentaje) en función de la temperatura.



FIGURA 2.21. TGA DE NANOCOMPUESTOS EPÓXICOS-ARCILLA (25)

2.6 Aplicaciones y Ventajas de los Nanocompuestos de Resinas Epóxicas y Arcillas vs. Compuestos tradicionales.

Como ya vimos anteriormente, el uso de Nanoarcillas como refuerzo en matrices epóxicas produce grandes mejoras en lo concerniente a propiedades físicas, térmicas, mecánicas y de barrera. Estas son las ventajas principales de un Nanocompuesto comparado con un recubrimiento sin refuerzo. Incluso si comparamos las propiedades de los Nanocompuestos vs Compuestos llamados Composites, nos damos cuenta que para obtener resultados similares en lo concerniente a propiedades de barrera y mecánicas es necesario una cantidad muy pequeña de carga, mientras que en los composites esta valor es muy grande, lo que conlleva a un carácter quebradizo y mayor densidad. Los Nanocompuestos de polímeros son reciclables, ya que las organoarcillas no se dañan en este proceso, lo que sí sucede con otros refuerzos tales como la fibra de vidrio.

Debido a todas estas ventajas, el campo de aplicación de los Nanocompuestos es muy grande. Las áreas más explotadas han sido la de los recubrimientos y la de los empaques tanto rígidos como flexibles. Estos son los mercados más propensos a la implementación de esta tecnología. En lo que respecta a recubrimientos, su uso principal es como refuerzo de resinas epóxicas de todo tipo, curados con diversos agentes, el cual es el tema de estudio de esta tesis.

En cuanto a empaques rígidos se lo utiliza en la fabricación de envases para bebidas carbonatadas, por sus excelentes propiedades de barrera contra gases. También son utilizados en empaques flexibles como fundas plásticas, así mismo por sus características de barrera y excelentes propiedades mecánicas.

BIBLIOGRAFÍA

- ROSA PLA GIRON, Aplicación de polímeros conductores en pinturas de imprimación.
- [2]. H. HANSMANN, HOCHSCHULE WISMAR, Compendium "Composites" Epoxy Resins, ASM Handbook / extraction, 2003
- [3]. PERUGACHI R., "Modificación a nivel nanomolecular de las Propiedades de las Arcillas pertenecientes al grupo Ancón de la Peninsula de Santa Elena (PSE)" (Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2006)
- [4]. AGUILAR E., Evaluación de Pinturas Anticorrosivas de Nanocompuestos a base de Resinas Epoxicas y Nanoarcillas, (Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2006)
- [5]. SUPRAKAS SINHA RAY, MASAMI OKAMOTO, Polymer layered silicate Nanocomposites: a review from preparation to processing, pág 1548, 2003
- [6]. BROWN J, CURLISS D, VAIA R, Thermoset-Layered Silicate Nanocomposites. Quaternary Ammonium Montmorillonita with Primary Diamine Cured Epoxies, pág 3380, 2000
- [7]. FRAGA L, Estudio Cinético, Dinamomecánico y Termogravimétrico del Sistema Epóxico BADGE (n=0)/m-XDA mediante las técnicas de Análisis Térmico: DSC, DMA y TGA. Construcción de un Diagrama TTT, Cap 2-3, 2001.
- [8]. JOHN K. GILLHAM, Formation and Properties of Thermosetting and High Tg Polymeric Materials, pág 1430, 1986
- [9].RAMIS JUAN X., Estudio de la Eficiencia de Sistemas Químicos de Iniciación del curado de Resinas de Poliéster Insaturado, Cap 1 Pág 10, 1993
- [10]. LAN T., PINNAVIA T., Clay Reinforced Epoxy Nanocomposites, pág 2218, 1994
- [11]. KENDALL D., Infrared Spectroscopy of Coatings, pag 79
- [12]. PAINTER P., COLEMAN M., Fundamentos de Ciencia de Polímeros, Cap 6, 1996
- [13]. ZHOU Y., PERVIN F., BISWAS M, RANGARI V., JEELANI S., Fabrication and characterization of montmorillonite clay-filled SC-15 epoxy, pág 871, 2005
- [14]. WU H., FAN J., Measurement of radiative thermal properties of thinpolymer films by FTIR, PÁG 124, 2007
- [15]. BECKER O., VARLEY R., SIMON G., Thermal stability and water uptake of high performance epoxy layered silicate Nanocomposites, 2003. pag192
- [16]. KIM J., HU C., WOO R., SHAM M., Moisture barrier characteristics of organoclays-epoxy Nanocomposites, 2004
- [17]. RATNA D., MANOJ N. R., VARLEY R., SINGH RAMAN R. K., SIMON G., Clay – reinforced epoxy Nanocomposites, pag 1406, 2003
- [18]. YEH J.M., HUANG H.Y., CHEN C.L., SU W.F., YU Y.H., Siloxane modified epoxy resin – clay nanocomposite coatings with advanced anticorrosive properties prepared by a solution dispersion approach, pag 2760, 2004
- [19]. SALAHUDDIN N., Layered silicate/epoxy Nanocomposites: synthesis, characterization and properties, pág 257, 2003
- [20]. DAE MIN K., YOUNG KIM M., CHOI K.Y., HEUNG LEE J., LEE S.G., Effect of Layered Silicates on the Crystallinity and Mechanical Properties of HDPE/MMT Nanocomposite Blown Films, pág 104-105, 2006.
- [21]. DELOR-JESTIN F., DROUIN D., CHEVAL P.-Y., LACOSTE J., Thermal and photochemical ageing of epoxy resin – Influence of curing agents, 2005

CAPÍTULO 3

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

3.1 Descripción de Materiales y Reactivos.

A continuación se muestra una descripción detallada de los diferentes materiales que fueron utilizados para la síntesis de Nanocompuestos de resinas epóxicas y nanoarcillas. Los materiales fueron escogidos en base a la literatura existente y los propósitos de esta tesis.

Resina epóxica; donada por Pintuco, cuyo nombre comercial es Andepox 954. Esta resina epóxica es un diglycidyl éter de Bisfenol A (DGBA) en solución, el cual es el más comercializado a nivel mundial, y el más utilizado en este tipo de investigaciones. Las características Físicas y Químicas de este producto son las siguientes:

- Apariencia: Líquido transparente.
- Olor: A solvente aromático.
- Presión de vapor: 25 mmHg a 25°C.
- Punto de ebullición: 110°C
- Solubilidad: Despreciable en agua.
- Gravedad específica: 1.087 g/cm³.
- Porcentaje de volátiles por volumen: 30%.
- Viscosidad: 2000 3000 cps.
- Peso de Equivalente Epóxico (EEW): 475 575 g/eq

Cabe recalcar que esta resina es 70% sólidos, siendo el 30% restante solvente. No tiene pigmentos ni cargas adicionales. Además, esta resina epóxica tiene un alto valor de EEW, por ende posee un alto peso molecular y alta viscosidad. Por este motivo no se removió el solvente de la resina previo a la preparación de los Nanocompuestos. La hoja de Seguridad de este producto se encuentra en el Apéndice A. A continuación se puede apreciar una foto del epóxico utilizado.



FIGURA 3.1. RESINA EPÓXICA ANDEPOX 954

Agente de Curado Poliamida, donada por Pintuco, cuyo nombre comercial es Versamid 115I73. Es una poliamida reactiva de alto peso molecular y alta viscosidad, basado en ácidos grasos diméricos y poliaminas. Fue diseñado para ser usado con resinas epóxicas sólidas o líquidas para darle flexibilidad y resistencia a recubrimientos curados a temperatura ambiente. Posee excelente resistencia y adherencia. Las características Físicas y Químicas de este producto son las siguientes:

- Gravedad específica: 1.087 g/cm³.
- Porcentaje de volátiles por volumen: 27%.
- Viscosidad a 75°C: 39 poise
- Viscosidad a 25°C: 4000 cps.

- Peso de Equivalente de Amina: 198 g.
- Densidad: 0.9727 g/cm³

Cabe recalcar que esta resina es 73% sólidos, siendo el 27% restante solvente. Al igual que la resina epóxica, posee una alta viscosidad, por este motivo no se removió el solvente de la resina previo a la preparación de los Nanocompuestos. La hoja de Seguridad de este producto se encuentra en el Apéndice B.

En la mayoría de trabajos investigativos utilizan poliaminas u otro tipo de curadores. Esto se debe a que el proceso de mezclado es más sencillo, ya que por lo general las poliaminas tienen una viscosidad muy baja, en cambio las poliamidas en estado puro tienen una viscosidad de 500 – 750 poise a 40°C, lo que dificulta mucho su mezcla y posterior aplicación. No existen muchos trabajos acerca de Nanocompuestos de resinas epóxicas curados con poliamidas, el cual es uno de los motivos por los cuales se escogió este curador, además de que ha sido comprobado que las propiedades de barrera de Sistemas epóxicos curados con Poliamidas son mejores que aquellos curados con Aminas (1). A continuación se puede apreciar una foto del agente de curado.



FIGURA 3.2. AGENTE CURADOR VERSAMID 115173

Nanoarcilla Cloisite 30B, donada por Southern Clay Products Inc. Es una arcilla tipo montmorillonita modificada con sales de Alkilamonio Cuaternario. Su estructura química puede ser observada en la FIGURA 3.3.



FIGURA 3.3. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA NANOARCILLA CLOISITE 30B (DONDE T ES EL CEBO: TALLOW.

La nanoarcilla Cloisite 30B está conformada por placas de silicatos de aluminio y magnesio laminadas y modificadas a escala nanométrica, hasta obtener placas con un espesor de aprox. 1 nm y dimensiones de 70 a 150 nm en largo y ancho, y ha sido diseñada para ser usada como refuerzo para

polímeros tanto termoestables como termoplásticos, para mejorar varias propiedades físicas. Sus propiedades típicas se encuentran descritas a continuación (1):

- Color: Blanco opaco.
- Modificador orgánico: 2MT2EtOT (methyl, tallow, bis-2hydroxyethyl, Amonio cuaternario).
- Concentración del modificador: 90 meq / 100 g arcilla.
- Porcentaje de humedad < 2%.
- Porcentaje de peso perdido en ignición: 30%.
- Gravedad específica: 1.98 g/cm³.
- Espacio basal: $d_{001} = 18.5$ Å.

El tamaño típico de partículas secas, dado en micrones por unidad de volumen es:

- Menos del 10% son de 2 μ .
- Menos del 50% son de 6μ .
- Menos del 90% son de 13μ .

En el Apéndice C y D se puede encontrar la hoja técnica de seguridad de este producto. Una foto del mismo puede ser apreciada en el siguiente gráfico.



FIGURA 3.4. NANOARCILLA CLOISITE 30B.

Nanoarcilla local (NanoEspol), desarrollada por el Área de Materiales y Procesos de Transformación de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP). Es una arcilla tipo montmorillonita modificada con sales de Alkilamonio. Esta nanoarcilla ya ha sido previamente caracterizada (16). Sus características son las siguientes:

- Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC): 80meq/100g arcilla
- Modificador orgánico: Dehydrogenated tallow, 2-ethylhexyl quaternary amonio.
- Superficie Específica: 598 m²/g
- Espacio basal: $d_{001} = 34.63$ Å.

A continuación se puede apreciar una foto de la Nanoarcilla local.



FIGURA 3.5. NANOARCILLA NANOESPOL.

Desecante Silica Gel, marca J.T. Baker, es un absorbedor de humedad con indicador de saturación (Ver figura 3.6). A continuación se puede apreciar el cambio de color de acuerdo a la humedad absorbida:

- Azul: Desecante activado.
- Violeta: 10% de humedad absorbida.
- Rosa: 19% de humedad absorbida.
- Rosa pálido: 28% de humedad absorbida.



FIGURA 3.6. DESECANTE SILICA GEL.

<u>Cloruro de Potasio</u>, marca J.T. Baker, en forma de cristales, para realizar las soluciones saturadas con agua destilada, con el fin de producir las atmósferas a la temperatura y humedad relativa requeridas.



FIGURA 3.7. CLORURO DE POTASIO

Placas de Acero roladas en frío, con un espesor de 0.6 mm cumplen con la especificación descrita en la Norma ASTM D 609 "Práctica para la preparación de Paneles de Acero rolado en frío para pruebas de Pintura, Barniz, Recubrimientos de conversión y Productos relativos a recubrimientos". Las placas fueron cortadas con dimensiones de 12 cm. x 7.5 cm. La única prueba a realizar con estas placas es el Ensayo de Dureza según norma INEN 1001. Una foto de los paneles se puede observar en la figura 3.8.



FIGURA 3.8. PANELES DE ACERO ROLADO EN FRÍO.

Láminas de Polietileno, de baja densidad, sin pigmentos ni aditivos, sobre las cuales se aplicarán los films de mezcla epóxico-poliamida y Nanocompuestos. Se utilizará este material, ya que las resinas epóxicas no se adhieren a él. Una foto de la lámina se muestra a continuación.



FIGURA 3.9. LÁMINA DE POLIETILENO

<u>Aqua destilada</u>, obtenida en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP) mediante un destilador marca BOECO.

Parafina de uso histológico, marca Histosec, es una parafina enriquecida con polímeros (Ver Figura 3.10), que cumple con los requerimientos como agente sellador en la Norma ASTM D1653 – 03 "Métodos estándar de prueba para Transmisión de Vapor de Agua en Films de Recubrimientos Orgánicos".



FIGURA 3.10. PARAFINA DE USO HISTOLÓGICO.

3.2 Equipos y accesorios necesarios.

En esta sección se detallan los equipos y accesorios a ser utilizados en la fabricación, aplicación y curado de los Nanocompuestos.

<u>Matraz Kitasato</u>, resistente al calor y con capacidad de 250 ml, con el fin de minimizar las pérdidas de Nanocompuesto. Una foto del matraz se puede observar en la Figura 3.11.



FIGURA 3.11. MATRAZ KITASATO.

<u>Higrómetro digital</u>, con pantalla que muestra la temperatura y la humedad relativa del ambiente, además de la variación de estos valores con respecto al tiempo. Una foto del higrómetro puede ser apreciada en la Figura 3.12.



FIGURA 3.12. HIGRÓMETRO DIGITAL.

Balanza Analítica Digital, marca Sartorius, con precisión de 0.1 mg (0.0001 g), facilitada por el Proyecto VLIR. Una foto de la balanza se puede observar en la Figura 3.13.



FIGURA 3.13. BALANZA ANALÍTICA DIGITAL.

Agitador Magnético, marca Cole Parmer, con estabilizador de temperatura,

tiene un rango de velocidad de 60 a 1200 rpm,

y un rango de temperatura de 30 a 380º C. Facilitado por el Proyecto VLIR. Una foto del agitador se encuentra ilustrada en la Figura 3.14.



FIGURA 3.14. AGITADOR MAGNÉTICO.

<u>Recipiente metálico</u>, de 50x120x40 cm, para almacenar las muestras a ser curadas en un ambiente con cero impurezas y una humedad relativa baja (50%). Una foto del recipiente puede ser observada en la Figura 3.15.



FIGURA 3.15. RECIPIENTE METÁLICO PARA ALMACENAR MUESTRAS

<u>Selladora de polímeros</u>, usada para sellar los pouches de Nanocompuestos para la prueba de Transmisión de Vapor de Agua, proporciona un sello impermeable al aire y agua con un ancho de 5 mm. Para asegurar la sellabilidad se colocará Parafina Histolítica en los bordes de los pouches. A continuación se muestra una foto del sellador.



FIGURA 3.16. SELLADORA DE POLÍMEROS.

Aplicador de película, marca GARDCO, fabricado de acero inoxidable, el cual nos permite obtener películas húmedas con espesores desde 1 mil hasta 8 mil, y con un ancho de 50 mm. Una foto del mismo puede ser observada en la Figura 3.17.



FIGURA 3.17. APLICADOR DE PELÍCULA DE PINTURA.

<u>Estufa digital</u>, con estabilizador de temperatura y temporizador (Ver Figura3.18)



FIGURA 3.18. ESTUFA DIGITAL

3.3 Procedimiento para obtención de Nanocompuestos de Resina Epóxica y Arcillas

A continuación se detalla el procedimiento para la obtención de los Nanocompuestos de resinas epóxicas y nanoarcillas, así como de los mezclas tradicionales sin refuerzos. Se fabricaron en total 7 compuestos:

 1 compuesto tradicional de resina epóxica sin refuerzos de nanoarcillas.

- 3 Nanocompuestos de resinas epóxicas con nanoarcillas Cloisite 30B a 1%, 5% y 10%.
- 3 Nanocompuestos de resinas epóxicas con nanoarcillas NanoEspol a 1%, 5% y 10%.

Todos los compuestos serán curados a temperatura ambiente ($25^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$) a una humedad relativa de 50% aproximadamente en un ambiente con cero impurezas.

Existen varios procedimientos para la dispersión de las nanoarcillas en un polímero termoestable líquido, como la resina epóxica, de los cuales los más importantes son:

- Polimerización in-situ. La dispersión de la nanoarcilla se la realiza directamente en la resina epóxica, ya sea por agitación mecánica, magnética o ultrasónica.
- Intercalación en solución. La nanoarcilla se la dispersa en un solvente como acetona o xilol, en el cual la resina epóxica es soluble, preferentemente mediante agitación ultrasónica. Luego se mezclan la solución solvente-nanoarcilla con la resina epóxica.

Para la presente tesis se ha escogido el primer procedimiento, mediante agitación magnética, ya que es un método muy confiable para lograr una buena dispersión de la nanoarcilla.

A continuación de detalla el procedimiento para la preparación de los compuestos tradicionales y de los Nanocompuestos:

Preparación de compuesto tradicional (sin refuerzo). Para su fabricación se usaron la resina epóxica Andepox 854 que contiene un 30% de solvente y el agente curador de poliamida Versamid R115 I73 que contiene un 27% de solvente. La relación de mezcla de los dos compuestos lo obtenemos estequiométricamente con la siguiente fórmula:

Phr = Peso equivalente amina x 100 / EEW

Donde Phr es la parte de poliamida por 100 partes de Resina epóxica (parts per hundred of resin).

Se debe tomar en cuenta que esta relación es válida si los dos compuestos son 100% sólidos. Al no ser este nuestro caso, se realizaron las modificaciones correspondientes al realizar los cálculos.

La mezcla se la realizó a 60°C por 7 minutos. Posteriormente se procedió a remover las burbujas producidas durante la mezcla de la resina con el agente de curado con una bomba de vacío a -80 kPa. Este procedimiento también

se lo realizará a 60°C, pero únicamente hasta que las burbujas sean eliminadas, lo cual es aproximadamente 3 minutos. A continuación se muestra un gráfico con el procedimiento descrito.



FIGURA 3.19. SECUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DEL COMPUESTO TRADICIONAL EPÓXICO - POLIAMIDA.

Preparación de Nanocompuestos. Para su fabricación se usó la resina epóxica Andepox 954 y el agente curador de poliamida Versamid R115I73. El procedimiento para la elaboración de todas las muestras de Nanocompuestos es el mismo, independiente del tipo de nanoarcilla y de la concentración a utilizar.

La relación de mezcla del epóxico y el curador es la misma que para el compuesto tradicional. Una vez que se ha pesado la resina epóxica, se procede a pesar el porcentaje determinado de nanoarcilla. Cabe recalcar que cuando hablamos de una concentración de 1%, 5% y 10%, nos referimos a este porcentaje con relación al peso de resina epóxica pura. Es decir que si pesamos 100 gr. de epóxico, y esta es pura en un 70%, entonces si vamos a elaborar un Nanocompuesto con 1% de nanoarcilla tendremos que utilizar 0.7 gr de esta.

Una vez pesadas ambas partes se procedió a calentar la resina epóxica hasta 80°C, con el fin de disminuir su viscosidad. Luego se añadió el porcentaje requerido de nanoarcilla, ya sea importada o local, y se mezclaron mediante un agitador magnético a 600 rpm por 5 horas. El proceso de mezcla se realizó en un matraz kitasato, para lo cual se cerraron las boquillas con el fin de que no se evapore el solvente, para de esta forma evitar que aumente la viscosidad, ya que al ser una resina de alto peso molecular, si se

evapora el solvente sería muy difícil el proceso de mezclado. Una vez terminado el proceso de mezcla, se procedió a remover las burbujas con una bomba de vacío a -80kPa, este proceso puede tardar un par de minutos. Luego se añadió la relación estequiométrica de agente de curado a la mezcla epóxico-nanoarcilla. Al igual que con el compuesto tradicional, este proceso se lo realizó a 60°C por 7 minutos. Luego de este último proceso de mezcla se procedió de nuevo a remover las burbujas producidas durante la mezcla, lo cual tardó aproximadamente 3 minutos.

A continuación se muestra una secuencia de fotos de la preparación de los Nanocompuestos:



FIGURA 3.20. SECUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS NANOCOMPUESTOS.

Una vez preparadas las mezclas, se procedió a aplicarlas sobre las láminas de polietileno a un espesor de 4 mils y sobre las placas de acero. A continuación se muestran fotos de ambas aplicaciones.



FIGURA 3.21. APLICACIÓN DE LAS MEZCLAS SOBRE PLACA DE ACERO Y SOBRE LÁMINA DE POLIETILENO.

Las muestras se almacenarán en un compartimento cerrado con el fin de mantenerlos libre de polvo y de impureza durante mínimo 8 días con el fin de que el proceso de curado se complete. Además en su interior se colocará desecante sílica de gel con el fin de obtener una humedad relativa de aproximadamente 50%, para de esta forma evitar que esta se incremente y se produzca condensación en el interior de la caja. A continuación se puede apreciar una foto del recipiente utilizado.



FIGURA 3.22. CAJA PARA ALMACENAR MUESTRAS APLICADAS SOBRE LÁMINAS DE POLIETILENO Y SOBRE PLACAS DE ACERO.

Los datos correspondientes a la elaboración de cada compuesto y las abreviaturas utilizadas se detallan a continuación:

TABLA 2

DATOS COMPUESTO TRADICIONAL CT

Peso Andepox 954 (gr)	100
Peso Versamid R115I73 (gr)	35,44
Temperatura de aplicación (°C)	24,2
Humedad Relativa de aplicación (%)	64,5

TABLA 3

DATOS NANOCOMPUESTO NCA1

Peso Andepox 954 (gr)	100
Peso Versamid R115I73 (gr)	35,44
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 1%	0,7
Temperatura de aplicación (°C)	25,2
Humedad Relativa de aplicación (%)	67,1

TABLA 4

DATOS NANOCOMPUESTO NCA2

Peso Andepox 954 (gr)	100
Peso Versamid R115I73 (gr)	35,44
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 5%	3,5
Temperatura de aplicación (°C)	24,2
Humedad Relativa de aplicación (%)	64,5

TABLA 5

DATOS NANOCOMPUESTO NCA3

Peso Andepox 954 (gr)	100
Peso Versamid R115I73 (gr)	35,44
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 10%	7
Temperatura de aplicación (°C)	24,6
Humedad Relativa de aplicación (%)	66,8

TABLA 6

DATOS NANOCOMPUESTO NCB1

Peso Andepox 954 (gr)	60
Peso Versamid R115I73 (gr)	21,86
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 1%	0,42
Temperatura de aplicación (°C)	24,7
Humedad Relativa de aplicación (%)	69,8

TABLA 7

DATOS NANOCOMPUESTO NCB2

Peso Andepox 954 (gr)	60
Peso Versamid R115I73 (gr)	21,86
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 5%	2,1
Temperatura de aplicación (°C)	25
Humedad Relativa de aplicación (%)	62,8

TABLA 8

DATOS NANOCOMPUESTO NCB3

Peso Andepox 954 (gr)	60
Peso Versamid R115I73 (gr)	21,86
Peso Nanoarcilla Cloisite 30B (gr) 10%	4,2
Temperatura de aplicación (°C)	24,6
Humedad Relativa (%)	69,3

3.4 Diferentes estructuras de Nanocompuestos a utilizar.

En lo que corresponde a las diferentes estructuras, básicamente nos referimos a tres compuestos diferentes, los cuales son:

- Compuesto tradicional de resina Epóxica Poliamida sin refuerzo de nanoarcillas (CT).
- Nanocompuesto de resina Epóxicas Poliamida con nanoarcillas Cloisite 30B a 1% (NCA1), 5% (NCA2) y 10% (NCA3).
- Nanocompuesto de resina Epóxica Poliamida con nanoarcillas
 NanoEspol a 1% (NCB1), 5% (NCB2), y 10% (NCB3).

Cuando se realice el curado a Temperatura ambiente, éste se realizará en un ambiente de baja humedad relativa, libre de impurezas.

3.5 Ensayos y Pruebas a realizarse.

A continuación se detallan todos los ensayos y pruebas de caracterización a realizar con las diferentes muestras elaboradas. Para realizar los ensayos nos basaremos en las respectivas normas ASTM.

3.5.1. Método para producir probetas para ensayos.

Para producir los films, ya sea sobre las láminas de polietileno o las placas de acero, nos basamos en la norma ASTM D-823: "Prácticas Estándar para producir films de espesor uniforme de Pintura, Barniz, y productos relacionados sobre Paneles de prueba". Esta norma muestra 5 métodos diferentes para producir las películas, de los cuales escogimos la práctica E, el cual es un método de aplicación manual, para lo cual se utilizará el aplicador Graco descrito en la sección de equipos y accesorios.

La norma nos dice que el espesor final dependerá de 3 variables que son: la viscosidad del material, el porcentaje de componentes volátiles y la profundidad de la hendidura del aplicador manual. Además se debe tomar en cuenta que la velocidad de desplazamiento del aplicador sobre la superficie debe estar entre 250 a 300 mm/s.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza del aplicador con un solvente, con el fin de que no se endurezca la mezcla después de aplicada sobre las superficies de polietileno y metálicas. En la Figura

3.21 se puede apreciar la aplicación de los recubrimientos sobre ambas superficies.

3.5.2. Análisis Termogravimétrico TGA

Con el fin de determinar la estabilidad térmica de los Nanocompuestos y del compuesto tradicional se realizó Análisis Termogravimétrico a las 7 muestras fabricadas. El ensayo se realizó con una tasa de calentamiento de 10°C/min hasta llegar a los 620°C en una atmósfera de aire. El equipo utilizado fue una Termobalanza marca Linseis L81-II facilitado gentilmente por la Facultad de Ingeniería de La Universidad del Azuay (Ver Figura 3.23).



FIGURA 3.23. TERMOBALANZA LINSEIS L81-II

Para realizar las pruebas se procedió a pesar las muestras en una balanza analítica, luego se las colocó en el horno de la Termobalanza y se corrió el ensayo con los parámetros antes mencionados. Al finalizar se retiraba la muestra y se la volvía a pesar. A continuación se puede apreciar una foto de este procedimiento.



FIGURA 3.24. A LA IZQUIERDA MUESTRA PESADA PREVIO A ENSAYO. A LA DERECHA MUESTRA CARBONIZADA AL FINAL DEL ENSAYO

3.5.3. Análisis de Espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR)

Se realizó FTIR a las muestras con el fin de determinar su composición molecular, además de comprobar la presencia de la organoarcilla en su estructura e identificar si existe alguna diferencia

en el procedimiento de curado por la inserción de los refuerzos en la matriz polimérica.

El equipo utilizado fue un Thermo Scientific Nicolet IR100 (Ver Figura 3.25).



FIGURA 3.25. EQUIPO THERMO SCIENTIFIC NICOLET IR100

Para la realización de las pruebas se procedió a colocar las muestras en un accesorio con el fin de realizar la espectroscopía por transmisión (Ver Figura 3.26).





FIGURA 3.26. ESQUEMA DE RADIACIÓN INFRARROJA A TRAVÉS DE UN FILM (19) Y MONTAJE EN EQUIPO.

3.5.4. Ensayo de Absorción de Agua según norma ASTM D-570.

Para la realización de este ensayo nos basamos en la norma ASTM D 570, "Método estándar de prueba para Absorción de Agua en Plásticos", con unas modificaciones de acuerdo a los tamaños de las muestras obtenidas y basándonos en otras referencias bibliográficas (3) (14), con el fin de obtener además el coeficiente de difusión.

La absorción de agua puede ser expresada de la manera siguiente:

- Como la masa de agua absorbida.
- Como la masa de agua absorbida por unidad de superficie.
- Como un porcentaje de agua absorbida con respecto a la masa original de la probeta de ensayo.

Los equipos necesarios para esta prueba son: balanza analítica, recipientes y agua destilada.

Las muestras para la realización de este ensayo fueron films rectangulares de 40mm por 83.3mm por el espesor obtenido. Se fabricaron **tres** probetas por cada muestra.

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para la realización de la prueba:

- Elaborar las muestras con las dimensiones antes descritas y secarlas en una estufa a 50° C \pm 3° C durante 24 h \pm 1 h.
- Enfriar en un desecador y pesar cada una con una aproximación de 0.001 g (m1).
- Colocar luego en un recipiente con agua destilada a una temperatura de 25° C \pm 1° C y verificar que las probetas se encuentren sumergidas completamente.
- Retirar las probetas cada 10 minutos por 40 minutos, luego después de 3 horas, y después cada 24 horas por 3 días.
- Secar las probetas con un paño seco y limpio
- Pesar las probetas después de 1 minuto de sacarlas del agua (m2).

A continuación se muestra un gráfico de las muestras en agua destilada y de las mismas siendo pesadas.



FIGURA 3.27. MUESTRAS EN AGUA DESTILADA Y OBTENCIÓN DE SU PESO

La absorción de agua para cada probeta de ensayo se determina mediante las siguientes ecuaciones:

Absorción de agua expresada en miligramos (mg).

$$a = m2 - m1$$
 (3.1)

Donde:

a = absorción de agua en mg.

- m1 = masa de la probeta antes de la inmersión (mg).
- m2 = masa de la probeta después de la inmersión (mg)
Absorción de agua expresada en mg/cm².

$$a = \frac{m2 - m1}{A} \tag{3.2}$$

Donde:

a = absorción de agua en mg/cm².

A = área de la probeta en cm^2 .

Absorción de agua expresada en porcentaje (%).

$$a = \frac{m2 - m1}{m1} \times 100$$
 (3.3)

Donde:

a = absorción de agua en porcentaje (%).

Se ha demostrado que el comportamiento de difusividad de agua en sistemas epóxicos cumple la segunda ley de Fick de difusión (3). Para la difusión en una dimensión a través de una placa infinita la segunda ley de Fick es expresada como:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$
(3.4)

Siendo *C* la concentración de sustancia en difusión (agua), *t* el tiempo, *D* el coeficiente de Difusión y x la longitud. Esta relación puede ser simplificada:

$$\frac{Mt}{M_{\infty}} = \frac{4}{h\sqrt{\pi}}\sqrt{Dt}$$
(3.5)

Siendo M_t la masa ganada en el tiempo transcurrido t, M_{∞} la cantidad de agua absorbida hasta saturarse y h el espesor del material. De esta forma se elaborará graficas a(%) versus $t^{1/2}/h$. También se graficará Mt/M_{∞} versus $t^{1/2}/h$. Así también podremos calcular la constante de Difusividad D como se muestra a continuación (14):

$$D = \frac{\pi}{16} \left(\frac{Mt / M_{\infty}}{\sqrt{t} / h} \right)$$
(3.6)

De donde es la $\left(\frac{Mt/M_{\infty}}{\sqrt{t}/h}\right)$ pendiente de la parte lineal del gráfico descrito en el párrafo anterior. Así también se elaborarán gráficas de *Difusividad D* versus *porcentaje de nanoarcillas*.

Existen dos teorías que explican la absorción de agua materiales epóxicos, la primera dice que esta es almacenada en el llamado volumen libre o *free volumen* que se produce por la relajación y plastificación del volumen de polímero por el calentamiento y enfriamiento, y la segunda que la absorción depende de los grupos polares presentes en el polímero (grupos OH) (3), ya que el agua puede ser atado a estos. Se ha demostrado que la absorción de agua no es directamente proporcional a la concentración de nanoarcillas en grandes porcentajes (Ver Figura 3.28), y que no existe una clara relación entre la cantidad de organoarcillas y la difusividad (Ver Figura 3.29).



FIGURA 3.28. CURVA DE ABSORCIÓN DE AGUA DE NANOCOMPUESTOS DE RESINA EPÓXICA CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NANOARCILLAS (3).

TABLA 9

ABSORCIÓN DE AGUA Y DIFUSIÓN DE NANOCOMPUESTO DE RESINA EPÓXICA CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NANOARCILLAS (3).

Sample	Equilibrium water uptake (%)	Diffusion coeffi- cient D (10 ⁻⁸ cm ² s ⁻¹)
DGEBA 0% OLS	2.810	4.3
DGEBA 2.5% OLS	2.425	4.7
DGEBA 5% OLS	2.405	4.9
DGEBA 10% OLS	2.659	3.8
TGAP 0% OLS	4.797	2.3
TGAP 2.5% OLS	4.597	3.7
TGAP 5% OLS	4.274	3.1
TGAP 10% OLS	4.330	3.6
TGDDM 0% OLS	3.967	2.3
TGDDM 2.5% OLS	3.746	3.0
TGDDM 5% OLS	3.732	4.1
TGDDM 10% OLS	3.778	3.1

3.5.5. Ensayo de absorción y difusión de humedad según Norma ASTM 5229.

Para la realización de esta prueba nos basamos en la norma ASTM 5229 para Ensayos de absorción de humedad en materiales Composites. Las muestras para la realización de este ensayo fueron films rectangulares de 40mm por 83.3mm por el espesor obtenido. Se deben preparar **tres** probetas por cada muestra.

A continuación se detalla el procedimiento utilizado para la realización de la prueba:

- Elaborar las muestras con las dimensiones antes descritas y secarlas en una estufa a 85º C durante 2 días.
- Enfriar en un desecador y pesar cada una con una aproximación de 0.001 g (m1).
- Colocar luego las muestras en un recipiente a 40°C y 82% de humedad relativa. Para lograr este objetivo nos basamos en un método muy utilizado con alimentos para obtener ambientes a determinada temperatura y humedad. Esto se logra colocando una solución saturada de diferentes sales (en nuestro caso Cloruro de Potasio) en un recipiente hermético a una temperatura determinada (40°C) para obtener una determinada humedad

relativa (82%). Se elaboró una estructura de plástico para mantener las muestras en sentido vertical (Ver Figura 3.29).

 Retirar las probetas del recipiente y pesarlas cada 10 minutos por 50 minutos, luego después de 1.5 horas, 3 horas, 13 horas y finalmente cada 24 horas por 2 días,



FIGURA 3.29. PROBETAS EN ESTRUCTURA DE PLÁSTICO Y RECIPIENTES EN ESTUFA

Para la obtención de datos y gráficos se seguirán los mismos cálculos utilizados en la sección 3.5.4 Ensayo de Absorción de Agua según norma ASTM D-570.

3.5.6 Ensayo de transmisión de vapor de agua según Norma ASTM D-1653

Para la realización de este ensayo nos basamos en una modificación a la norma ASTM D 1653, llamado Método de Pouch, para determinar la Transmisión de Vapor de Agua (WVTR) y la Permeabilidad de Vapor de Agua (P) a través de los films de pintura.

Las definiciones más utilizadas son:

<u>Tasa de Transmisión de Vapor de Agua (WVTR)</u>. Es el flujo constante de vapor de agua por unidad de tiempo a través del área de un cuerpo, entre dos superficies paralelas, bajo condiciones específicas de temperatura y humedad para cada superficie.

<u>Permeación de Vapor de Agua</u>. Es la relación del WVTR y la diferencia de Presión de vapor entre las dos superficies.

<u>Permeabilidad de Vapor de Agua (P).</u> Es el producto de la Permeación con el espesor de las superficies.

Los equipos utilizados para este ensayo fueron: Estufa a 40°C, Selladora de Empaques Plásticos, Parafina de uso histológico, Desecante, Higrómetro, Balanza analítica.

El procedimiento a seguir para esta la prueba es el siguiente:

• Se elaborarán 2 pouches de cada compuesto fabricado, para hacer la prueba por duplicado, dando un total de 14 pouches.

- Las muestras se cortarán con las siguientes medidas: 50 mm x 80 mm, para que al sellar los Pouch estos queden de aproximadamente de 35 mm x 60 mm.
- Llenar el Pouch con aproximadamente 3.75 gramos de desecante, sellarlo herméticamente con el sellador de empaques y recubrir el área sellada con parafina histolítica, pesar inmediatamente el pouch y registrar la información, así sucesivamente para cada una de las muestras.
- Colocar los pouch en un recipiente a 40°c y 82% de humedad relativa. Para esto se seguirá el mismo procedimiento de la sección anterior.
- Pesar los pouches periódicamente (primero después de 12 horas y después cada 24), lo suficiente para obtener 6 puntos para la grafica.
- El tiempo máximo permitido para pesar y registrar la información fuera de la atmósfera controlada, es aproximadamente 1% del tiempo entre pesadas sucesivas, es decir que si tomamos datos cada hora, se permite 30 segundos, y si es cada día, un máximo de 15 minutos será permitido.
- Después de cada pesada se debe agitar suavemente el pouch para que el desecante que se encuentra dentro cambie de lugar.

- Terminar el test o cambiar el desecante antes de que el agua ganada por el desecante exceda el 10% de su peso original.
- Realizar con los datos obtenidos la gráfica Q vs. t, y obtener la pendiente de la misma, donde:

$$WVTR = \frac{(Q/t)}{A}$$
(3.7)

Donde:

Q = Peso ganado del desecante en gramos

- t = tiempo de la prueba en horas
- Q / t = Pendiente de la gráfica en g/h

A = Área de la superficie del Pouch en m^2

WVTR = Tasa de transmisión de vapor de agua g/h-m² (Water Vapor Transmisión Rate)

Además se calculará la Permeación y Permeabilidad de Vapor de Agua (P):

$$Permeación = \frac{WVTR}{S(R_1 - R_2)}$$
(3.8)

Donde *S* es la presión de saturación de vapor a la temperatura de la prueba, R_1 es la humedad relativa en el recipiente y R_2 es la humedad relativa en el interior del Pouch. Para calcular la Permeabilidad se debe multiplicar la Permeación por el espesor del Pouch, Como este ensayo se llevará a cabo a 40°C y 82% de HR, entonces: S = 55,32 mmHg, R1 = 82%, R2 = 0%.

La prueba fue realizada en el laboratorio de Materiales de la FIMCP. Fotos relativas a este procedimiento pueden ser observadas en la Figura 3.30.



FIGURA 3.30. ENSAYO DE TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA (MÉTODO DE POUCH).

3.5.7. Determinación de la dureza de película. Método del lápiz según Norma INEN 1001.

La prueba de dureza para recubrimientos fue basada en la Norma INEN 1001 "Determinación de la dureza de película método del lápiz".

Esta norma establece el método de ensayo para determinar la dureza superficial de películas, además la resistencia de la película a la ruptura y al rasgado combinado con la adherencia de la película al sustrato.

El equipo utilizado es un juego de lápices de dibujo con dureza de 7B hasta 7H considerados estándar.

El procedimiento consiste en lo siguientes pasos:

- Afilar los lápices dejando la mina desnuda de modo que se extienda 6 mm. fuera de la madera. Lijar luego el extremo de la mina perpendicularmente a su eje hasta que esté plano, liso y de sección circular.
- Colocar el lápiz en la base movible que genera la presión
 estándar necesaria para ser empujado sobre la película.

 El lápiz se pasa por la superficie comenzando desde el más suave (7B)
 y avanzando de uno en uno hasta el más duro 7H hasta que uno de estos raye la superficie de la película.

En la Figura 3.31 se puede apreciar fotos del equipo utilizado y del ensayo.



FIGURA 3.31. PRUEBA DE DUREZA AL LÁPIZ INEN 1001.

CAPÍTULO 4

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS.

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas realizadas, además de su discusión e interpretación.

4.1 Método para producir probetas.

La aplicación de films tanto sobre las superficies metálicas y las láminas de Polietileno se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en 3.5.1. El espesor de película húmeda fue de 100 micras, y se obtuvo en promedio un espesor de película seca de 55 micras. No hubo ningún inconveniente en el proceso de separación de las muestras y las láminas de PE.

El tiempo requerido para el curado total es de 8 días, siendo las 24 primeras horas las más críticas, ya que ocurren las reacciones

químicas de forma acelerada. Durante los 7 días restantes el curado es más lento. Todo el proceso de curado de las muestras se las realizó en un ambiente con cero impurezas.

4.2 Análisis Termogravimétrico (TGA)

Se realizó Termogravimetría para cada una de las 7 muestras fabricadas. Los valores graficados son Peso (%) versus Temperatura (°C). Inicialmente se muestran dos gráficos de TGA, en el primero se hace una comparación del Compuesto Tradicional CT con todos los Nanocompuestos fabricados con Nanoarcilla Cloisite 30B. En el segundo se muestra una comparación similar, pero con los Nanocompuestos elaborados con NanoEspol. Después se muestra una ampliación del gráfico con todas las muestras con el fin de poder observar la temperatura de degradación Td. Luego se observan 3 gráficos más, en los cuales la comparación se realiza entre los Nanocompuestos elaborados con distintas nanoarcillas pero con el mismo porcentaje. En todas las figuras se incorpora al Compuesto Tradicional CT como referencia.



FIGURA 4.1. TGA DE LOS NANOCOMPUESTOS FABRICADOS CON CLOISITE 30B

En la Figura 4.1 podemos apreciar que no existe mayor diferencia en la Temperatura de Degradación Td, lo cual se corroborará más adelante en la figura 4.3. Podemos observar que existen dos etapas de descomposición. La primera desde los 244°C hasta los 412°C debido a la descomposición de elementos volátiles y polímero de bajo peso molecular (19); y la segunda desde 412°C hasta los 600°C aproximadamente, debido principalmente a la degradación de los elementos orgánicos que se comenzaron a descomponer en la primera etapa.

En la primera etapa se puede ver que a mayor concentración de nanoarcilla, más lento será el proceso de descomposición (20), hasta cierto punto dependiendo del compuesto, debido a que:

- En esta etapa también se produce la descomposición de elementos volátiles (19), y como la organoarcilla impide la difusión de estos y del oxígeno, la degradación es más lenta en los Nanocompuestos (6).
- Las nanoarcillas no permiten que se rompan las cadenas del polímero.

En la segunda etapa el proceso de descomposición se acelera, esto se puede dar debido a que:

- Las Esmectitas sufren un proceso de dehidroxilación y transformación de fase a temperaturas mayores a 400°C, por lo cual se pierden grupos hidroxilos OH (16).
- Se puede producir la eliminación de los volátiles que no se degradaron en la primera etapa debido a que la nanoarcilla lo impedía.

No es observada una degradación separada de los iones de intercambio en la inter-capa. Esto se debe a que se utilizaron concentraciones muy pequeñas de nanoarcillas en la matriz epóxica, además la concentración de estos iones en la nanoarcilla también es pequeña (25-30% en peso) (3). Después de los 600°C las curvas son rectas y muestran los residuos inorgánicos de las nanoarcillas, que pueden ser Al2O3, MgO, SiO2. (24). Es por esto que a mayor concentración de nanoarcilla mayor es el residuo luego de 600°C.

La Figura 4.2 es similar a la anterior, pero con los nanocompuestos elaborados con NanoEspol. Podemos apreciar que el comportamiento es muy similar al demostrado en el gráfico anterior, con la diferencia de que su estabilidad térmica inicial es incrementada, obteniéndose una temperatura de degradación Td mayor. Se puede observar que la segunda etapa de degradación es más pronunciada que con los Nanocompuestos NCA.



FIGURA 4.2. TGA DE LOS NANOCOMPUESTOS FABRICADOS CON NANOESPOL

En la Figura 4.3 podemos observar el aumento de la Temperatura de degradación Td con relación al incremento en el porcentaje de nanoarcillas. En lo que respecta a los Nanocompuestos elaborados con Cloisite 30B, el aumento en Td es casi imperceptible, mientras que en los elaborados con NanoEspol la temperatura se incrementa de una forma más apreciable. El mayor valor de Td se obtuvo con un 5% de NanoEspol en la matriz epóxica (NCB2).



FIGURA 4.3. TGA DE LOS NANOCOMPUESTOS FABRICADOS. OBTENCIÓN DE LA TEMPERATURA DE DEGRADACIÓN Td

En la tabla 10 se pueden encontrar los valores de Td para los distintos compuestos.

TEMPERATURA DE DEGRADACIÓN TO DE LOS DIFERENTES COMPUESTOS

Comp.	Td (°C)
СТ	289
NCA1	289
NCA2	290
NCA3	292
NCB1	303
NCB2	318
NCB3	313

En la Figura 4.4, 4.5 y 4.6 podemos observar Termogravimetrías de comparación entre los diferentes nanocompuestos elaborados con distintas nanoarcillas, pero en igual concentración. En todos los casos podemos observar una mayor estabilidad térmica de los compuestos NCB hasta 400°C aproximadamente, luego del cual la degradación se acelera.



FIGURA 4.4. TGA DE LOS NANOCOMPUESTOS FABRICADOS CON 1% DE CLOISITE 30B Y NANOESPOL







FIGURA 4.6. TGA DE LOS NANOCOMPUESTOS FABRICADOS CON 10% DE CLOISITE 30B Y NANOESPOL

4.3 Análisis FTIR.

A continuación se muestran varias Espectroscopías infrarrojas, en las que se observan los diferentes Nanocompuestos ya sean en gráficos superpuestos o intercalados, con el fin de poder comparar sus espectros. También se muestran Espectros individuales con sus picos característicos con el fin de desarrollar un análisis más profundo.

Básicamente lo que buscamos es encontrar los cambios en la estructura molecular de los Nanocompuestos, no solamente con la adición de picos característicos de las nanoarcillas, sino con la observación de cambios en todo el espectro.

Primero analicemos los espectros característicos de las dos nanoarcillas utilizadas, Cloisite 30B y NanoEspol (Ver figura 4.7). La asignación de las bandas de absorción se pueden observar en las tablas 11 y 12. Los picos en 2849-2853 cm-1 y 2923cm-1 corresponden a las cadenas de alkilamonio. Cabe recalcar que los espectros comienzan desde 500cm-1, ya que se los obtuvo por reflexión y a número de ondas inferiores sólo se obtuvo interferencias.



FIGURA 4.7. ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE NANOARCILLA CLOISITE 30B Y NANOESPOL CON PICOS CARACTERÍSTICOS

TABLA 11

DATOS OBTENIDOS DE LOS ESPECTROS DE LA NANOARCILLA NANOESPOL

Número de Onda (cm⁻¹)	Asignación tentativa
3620	Estiramiento de los grupos OH presentes en la montmorillonita
3417	Estiramiento de grupos OH. Hidración
2923- 2853	Grupos C-H. Cadenas de Alkilamonio
1636	Flexión grupo OH. Hidración
1462	Flexión grupo CH. Cadena de alkilamonio
1011	Estiramiento en plano Si-O
916	Flexión AlOH
690	Cuarzo

DATOS OBTENIDOS DE LOS ESPECTROS DE LA NANOARCILLA CLOISITE 30B

Número de Onda (cm ⁻¹)	Asignación tentativa
3625	Estiramiento de los grupos OH presentes en la montmorillonita
2923- 2849	Grupos C-H. Cadenas de Alkilamonio
1636	Flexión grupo OH. Hidración
1467	Flexión grupo CH. Cadena de alkilamonio
1026	Estiramiento en plano Si-O
918	Flexión AlOH
886	Flexión AlFeOH

En lo que respecta a la resina epóxica curada con poliamida, en la Figura 4.8 se puede apreciar su espectro característico, y en la tabla 13 la asignación de las bandas de absorción. Cabe recalcar que el espectro es muy similar al de una resina epóxica curada con aminas, debido a que la reacción es parecida. En ambos casos existen grupos NH que reaccionan con los anillos epoxi de la resina, con la diferencia de que las poliamidas al ser derivados de las poliaminas poseen un grupo carbonilo (C=O) en su estructura.



FIGURA 4.8. ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE COMPUESTO TRADICIONAL CT CON PICOS CARACTERÍSTICOS

DATOS OBTENIDOS DEL ESPECTRO DEL COMPUESTO TRADICIONAL CT

Número de Onda (cm ⁻¹)	Asignación tentativa
3620	Estiramiento de grupos OH
2924- 2858	Estiramiento grupo C-H y CH2
1609-1582- 1509	Estiramiento C=C. Anillos aromáticos
1462	Deformación en plano grupo CH2
1239	Eter
1183	Estiramiento grupo C-O-C
1041	Eter
830	Deformación en plano phenyl-H

Primero realizaremos el análisis de los Nanocompuestos fabricados con Cloisite 30B. En la Figura 4.9 se muestran los espectros en forma apilada de la nanoarcilla 30B, el compuesto tradicional CT y todos los Nanocompuestos NCA. Los mismos espectros (a excepción de Cloisite 30B) se muestran en la Figura 4.10, pero en forma superpuesta y en Absorbancia, y en la Figura 4.11 también superpuestos pero en Transmisión.

La diferencia más notoria entre el compuesto sin refuerzo y los reforzados se puede observar en números de onda inferiores a 500 cm⁻¹. En la figura 4.12 se puede apreciar una ampliación de esta zona con su respectiva interpretación. Muchos de los picos característicos de la nanoarcilla no pueden ser observados en los Nanocompuestos. Esto se debe a que estos últimos tienen bandas de absorción similares a los primeros, por ejemplo los picos correspondientes a las cadenas de alkilamonio presentes en las nanoarcillas Cloisite 30B y NanoEspol no son observados en los Nanocompuestos, debido a que las resinas epóxicas también poseen grupos C-H que se muestran a 2924- 2858 cm⁻¹.



FIGURA 4.9. ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE NANOARCILLA CLOISITE 30B, CT, NCA1, NCA2, NCA3.



FIGURA 4.10. ESPECTROSCOPÍA FT-IR (ABSORBANCIA) DE CT, NCA1, NCA2, NCA3 SUPERPUESTOS.

En la figura 4.11 se puede apreciar la diferencia más clara entre CT y los diferentes nanocompuestos NCA, ya que estos últimos presentan picos en 522 y 464 cm⁻¹. A medida que aumenta la concentración de organoarcilla también se incrementa la Absorbancia. La absorción en 522 cm⁻¹ puede ser debido a la flexión de Si-O, y la producida en 464 cm⁻¹ debido a Mg-O.



FIGURA 4.11. ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE CT, NCA1, NCA2, NCA3 SUPERPUESTOS ENTRE 400 CM⁻¹ – 650 CM⁻¹

Ahora realizaremos el análisis correspondiente a los Nanocompuestos fabricados con NanoEspol (NCB). En general el comportamiento es similar a los compuestos anteriores (NCA). Aunque el porcentaje de Transmitancia en los espectros no disminuye tanto como en NCA. A continuación se muestran los espectros de todos los Nanocompuestos NCA. (Ver Figuras 4.12, 4.13).



FIGURA 4.13. ESPECTROSCOPÍA FT-IR (ABSORBANCIA) DE CT, NCB1, NCB2, NCB3 SUPERPUESTO

En la Figura 4.14 se puede observar una ampliación del espectro donde es más visible la nanoarcilla NanoEspol. Aparece un pico en 471 cm⁻¹, debido al Mg-O, aunque no se observa el pico correspondiente al Si-O, que si fue apreciado en los Nanocompuestos NCA



FIGURA 4.14. ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE CT, NCB1, NCB2, NCB3 SUPERPUESTOS ENTRE 400 CM^{-1} – 710 CM^{-1}

4.4 Ensayo de absorción de agua según Norma ASTM D-570.

A continuación se muestra los datos iniciales de espesor de todas las probetas elaboradas. Cabe recalcar que para obtener estos valores se tomaron 5 medidas a cada probeta y su promedio es mostrado en la tabla 14.

TABLA 14

Espesor Probetas (micras)							
Compuesto	Α	В	С				
СТ	48,6	50,8	50				
NCA1	45,5	46,6	46,4				
NCA2	46,6	46,4	43				
NCA3	52,8	50,6	49,8				
NCB1	48,2	52,2	53				
NCB2	53,2	51,2	52				
NCB3	53,8	52,6	56,4				

ESPESOR DE LAS PROBETAS

Todos los datos y resultados obtenidos para cada uno de los diferentes compuestos se muestran en las siguientes tablas, además de los gráficos realizados con dichos datos.

			СТ			
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	Α	0	0		0	0
0	В	0	0	0	0	0
	С	0	0		0	0
	Α	1,1	0,64%		0,4231	504,0
10	В	1,3	0,72%	0,67%	0,4483	482,2
	С	1,1	0,64%		0,4074	489,9
	А	1,4	0,82%		0,5385	712,8
20	В	1,5	0,83%	0,82%	0,5172	681,9
	C	1,4	0,82%		0,5185	692,8
	Α	1,5	0,88%		0,5769	873,0
30	В	1,6	0,89%	0,88%	0,5517	835,2
	C	1,5	0,88%		0,5556	848,5
	Α	1,6	0,94%	0,94%	0,6154	1008,0
40	В	1,7	0,95%		0,5862	964,4
	C	1,6	0,94%		0,5926	979,8
	А	2	1,17%	1,13%	0,7692	2364,0
220	В	2	1,11%		0,6897	2261,6
	C	1,9	1,11%		0,7037	2297,8
	Α	2,3	1,35%		0,8846	6493,7
1660	В	2,5	1,39%	1,38%	0,8621	6212,5
	С	2,4	1,41%		0,8889	6311,9
	А	2,5	1,46%		0,9615	8874,0
3100	В	2,8	1,56%	1,51%	0,9655	8489,7
	C	2,6	1,52%		0,9630	8625,5
	Α	2,6	1,52%		1,0000	10739,1
4540	В	2,9	1,61%	1,57%	1,0000	10274,0
	C	2,7	1,58%	1	1,0000	10438,4
	А	2,6	1,52%		1,0000	12325,1
5980	В	2,9	1,61%	1,57%	1,0000	11791,3
	С	2,7	1,58%		1,0000	11980,0

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO TRADICIONAL CT



FIGURA 4.15. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA CT.



FIGURA 4.16. GRÁFICO Mt/M ∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA CT.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCA1

NCA1						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	Α	0	0		0	0
0	В	0	0	0,00%	0	0
	С	0	0		0	0
	А	0,8	0,50%		0,3333	538,3
10	В	1,1	0,68%	0,60%	0,4583	525,6
	С	1	0,63%		0,4167	527,9
	А	1,1	0,68%		0,4583	761,3
20	В	1,3	0,80%	0,75%	0,5417	743,4
	С	1,2	0,76%		0,5000	746,6
	Α	1,2	0,75%		0,5000	932,4
30	В	1,4	0,86%	0,81%	0,5833	910,4
	С	1,3	0,82%		0,5417	914,4
	Α	1,3	0,81%	0,87%	0,5417	1076,7
40	В	1,5	0,92%		0,6250	1051,3
	С	1,4	0,88%		0,5833	1055,8
	А	1,7	1,06%	1,04%	0,7083	2525,1
220	В	1,7	1,05%		0,7083	2465,5
	С	1,6	1,01%		0,6667	2476,1
	Α	2	1,24%		0,8333	6936,1
1660	В	2,1	1,29%	1,29%	0,8750	6772,4
	С	2,1	1,32%		0,8750	6801,6
	А	2,2	1,37%		0,9167	9478,6
3100	В	2,3	1,42%	1,41%	0,9583	9254,9
	С	2,3	1,45%		0,9583	9294,8
	A	2,4	1,49%		1,0000	11470,8
4540	В	2,4	1,48%	1,49%	1,0000	11200,0
	С	2,4	1,51%		1,0000	11248,3
	А	2,4	1,49%		1,0000	13164,8
5980	В	2,4	1,48%	1,49%	1,0000	12854,1
	С	2,4	1,51%		1,0000	12909,5



FIGURA 4.17. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA1



FIGURA 4.18. GRÁFICO Mt/M ∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA1.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCA2

	NCA2					
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	А	0	0		0	0
0	В	0	0	0,00%	0	0
	С	0	0		0	0
	А	0,7	0,42%		0,3182	525,6
10	В	0,8	0,49%	0,48%	0,3810	527,9
	С	0,8	0,52%		0,4000	569,6
	А	0,9	0,54%		0,4091	743,4
20	В	1	0,61%	0,60%	0,4762	746,6
	С	1	0,65%		0,5000	805,6
	А	1	0,60%		0,4545	910,4
30	В	1,1	0,67%	0,67%	0,5238	914,4
	С	1,1	0,72%		0,5500	986,7
	А	1,1	0,66%	0,73%	0,5000	1051,3
40	В	1,2	0,73%		0,5714	1055,8
	С	1,2	0,79%		0,6000	1139,3
	А	1,5	0,91%	0,91%	0,6818	2465,5
220	В	1,5	0,92%		0,7143	2476,1
	С	1,4	0,92%		0,7000	2671,9
	А	1,9	1,15%		0,8636	6772,4
1660	В	1,9	1,16%	1,16%	0,9048	6801,6
	С	1,8	1,18%		0,9000	7339,4
	А	2,1	1,27%		0,9545	9254,9
3100	В	2	1,22%	1,24%	0,9524	9294,8
	С	1,9	1,24%		0,9500	10029,7
	А	2,2	1,33%		1,0000	11200,0
4540	В	2,1	1,28%	1,31%	1,0000	11248,3
	С	2	1,31%		1,0000	12137,7
	А	2,2	1,33%		1,0000	12854,1
5980	В	2,1	1,28%	1,31%	1,0000	12909,5
	С	2	1,31%		1,0000	13930,2



FIGURA 4.19. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA2



FIGURA 4.20. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA2.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCA3

	NCA3					
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	Α	0	0		0	0
0	В	0	0	0	0	0
	С	0	0		0	0
	A	1,2	0,63%		0,4444	463,9
10	В	1	0,57%	0,57%	0,4000	484,1
	С	0,9	0,51%		0,3462	491,9
	Α	1,4	0,73%		0,5185	656,1
20	В	1,2	0,68%	0,70%	0,4800	684,6
	С	1,2	0,68%		0,4615	695,6
	А	1,7	0,89%		0,6296	803,5
30	В	1,5	0,85%	0,85%	0,6000	838,5
	С	1,4	0,80%		0,5385	851,9
	А	1,8	0,94%	0,92%	0,6667	927,8
40	В	1,6	0,91%		0,6400	968,2
	С	1,6	0,91%		0,6154	983,7
	А	2	1,04%		0,7407	2176,0
220	В	1,8	1,02%	1,03%	0,7200	2270,6
	С	1,8	1,02%		0,6923	2307,1
	А	2,5	1,30%		0,9259	5977,2
1660	В	2,2	1,25%	1,29%	0,8800	6237,0
	С	2,3	1,31%		0,8846	6337,2
	А	2,6	1,36%		0,9630	8168,1
3100	В	2,3	1,31%	1,36%	0,9200	8523,3
	С	2,5	1,42%		0,9615	8660,2
	А	2,7	1,41%		1,0000	9884,8
4540	В	2,5	1,42%	1,44%	1,0000	10314,6
	С	2,6	1,48%		1,0000	10480,3
	А	2,7	1,41%	1	1,0000	11344,7
5980	В	2,5	1,42%	1,44%	1,0000	11837,9
	С	2,6	1,48%		1,0000	12028,1


FIGURA 4.21. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA3



FIGURA 4.22. GRÁFICO Mt/M ∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA3.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCB1.

	NCB1						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)	
	Α	0	0		0	0	
0	В	0	0	0	0	0	
	С	0	0		0	0	
	Α	1,1	0,66%		0,4783	508,2	
10	В	1	0,55%	0,59%	0,4000	469,3	
	С	1,1	0,57%		0,3929	462,2	
	Α	1,2	0,72%		0,5217	718,7	
20	В	1,3	0,71%	0,70%	0,5200	663,6	
	С	1,3	0,68%		0,4643	653,6	
	Α	1,3	0,78%		0,5652	880,2	
30	В	1,3	0,71%	0,74%	0,5200	812,8	
	С	1,4	0,73%		0,5000	800,5	
	Α	1,4	0,84%		0,6087	1016,4	
40	В	1,4	0,76%	0,80%	0,5600	938,5	
	С	1,5	0,78%		0,5357	924,3	
	Α	1,8	1,08%		0,7826	2383,6	
220	В	1,7	0,93%	1,00%	0,6800	2201,0	
	С	1,9	0,99%		0,6786	2167,8	
	Α	2,1	1,26%		0,9130	6547,6	
1660	В	2,3	1,26%	1,27%	0,9200	6045,9	
	С	2,5	1,30%		0,8929	5954,6	
	Α	2,2	1,32%		0,9565	8947,7	
3100	В	2,4	1,31%	1,35%	0,9600	8262,0	
	С	2,7	1,41%		0,9643	8137,3	
	Α	2,3	1,38%		1,0000	10828,2	
4540	В	2,5	1,37%	1,40%	1,0000	9998,5	
	С	2,8	1,46%		1,0000	9847,5	
	Α	2,3	1,38%		1,0000	12427,4	
5980	В	2,5	1,37%	1,40%	1,0000	11475,1	
	С	2,8	1,46%		1,0000	11301,9	



FIGURA 4.23. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB1.



FIGURA 4.24. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB1.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCB2.

NCB2						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	А	0	0		0	0
0	В	0	0	0	0	0
	С	0	0		0	0
	А	1,2	0,63%		0,3636	460,4
10	В	1,1	0,60%	0,62%	0,3333	478,4
	С	1,2	0,62%		0,3333	471,1
	А	1,4	0,73%		0,4242	651,1
20	В	1,4	0,76%	0,76%	0,4242	676,6
	С	1,5	0,77%		0,4167	666,2
	А	1,6	0,84%		0,4848	797,5
30	В	1,6	0,87%	0,84%	0,4848	828,6
	С	1,6	0,83%		0,4444	815,9
	А	1,7	0,89%		0,5152	920,9
40	В	1,7	0,92%	0,90%	0,5152	956,8
	С	1,7	0,88%		0,4722	942,1
	А	2,3	1,21%		0,6970	2159,6
220	В	2,1	1,14%	1,16%	0,6364	2244,0
	С	2,2	1,14%		0,6111	2209,4
	А	2,7	1,42%		0,8182	5932,2
1660	В	2,8	1,52%	1,48%	0,8485	6164,0
	С	2,9	1,50%		0,8056	6069,1
	А	3	1,57%		0,9091	8106,7
3100	В	3	1,63%	1,64%	0,9091	8423,4
	С	3,3	1,70%		0,9167	8293,8
	А	3,3	1,73%		1,0000	9810,5
4540	В	3,3	1,79%	1,79%	1,0000	10193,7
	С	3,6	1,86%		1,0000	10036,9
	А	3,3	1,73%		1,0000	11259,4
5980	В	3,3	1,79%	1,79%	1,0000	11699,2
	С	3,6	1,86%		1,0000	11519,2



FIGURA 4.25. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB2.



FIGURA 4.26. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB2.

DATOS Y RESULTADOS DE NANOCOMPUESTO NCB3

NCB3								
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)		
	А	0	0		0	0		
0	В	0	0	0	0	0		
	С	0	0		0	0		
	А	1,4	0,72%		0,3333	455,3		
10	В	1,5	0,79%	0,73%	0,3750	465,7		
	С	1,4	0,68%		0,3256	434,3		
	А	1,7	0,88%		0,4048	643,9		
20	В	1,7	0,90%	0,87%	0,4250	658,6		
	С	1,7	0,83%		0,3953	614,2		
	А	1,9	0,98%		0,4524	788,6		
30	В	1,9	1,01%	0,97%	0,4750	806,6		
	С	1,9	0,93%		0,4419	752,2		
	А	2,1	1,08%		0,5000	910,6		
40	В	2,1	1,11%	1,06%	0,5250	931,4		
	С	2	0,98%		0,4651	868,6		
	А	2,6	1,34%		0,6190	2135,5		
220	В	2,4	1,27%	1,29%	0,6000	2184,2		
	С	2,6	1,27%		0,6047	2037,1		
	А	3,3	1,70%		0,7857	5866,1		
1660	В	3,3	1,75%	1,73%	0,8250	5999,9		
	С	3,6	1,76%		0,8372	5595,7		
	А	3,8	1,96%		0,9048	8016,3		
3100	В	3,7	1,96%	1,94%	0,9250	8199,2		
	С	3,9	1,90%		0,9070	7646,8		
	А	4,2	2,17%		1,0000	9701,1		
4540	В	4	2,12%	2,13%	1,0000	9922,4		
	С	4,3	2,10%		1,0000	9253,9		
	А	4,2	2,17%		1,0000	11133,8		
5980	В	4	2,12%	2,13%	1,0000	11387,8		
	С	4,3	2,10%		1,0000	10620,6		



FIGURA 4.27. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB3.



FIGURA 4.28. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB3.

Todos los gráficos anteriores se desarrollaron con el fin de encontrar la difusividad de cada Nanocompuesto. Para esto utilizamos la pendiente de la parte lineal de cada ecuación, y seguimos el procedimiento planteado en la sección 3.5.4.

En la Figura 3.29 se puede observar un gráfico de Absorción de agua versus la raíz cuadrada del tiempo de CT y de los Nanocompuestos NCA.



FIGURA 4.29. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) DE CT, NCA1, NCA2 Y NCA3

En la Figura 3.30 se puede observar un gráfico de Absorción de agua versus la raíz cuadrada del tiempo de CT y de los Nanocompuestos NCB.



FIGURA 4.30. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE AGUA (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) DE CT, NCB1, NCB2 Y NCB3

Así podemos elaborar una tabla con la Absorción de agua máxima (%) de todos los Compuestos, además de la Absorción relativa máxima, tomando como 100% la Absorción del compuesto tradicional CT. (Ver tabla 22).

TABLA 22

Comp.	Abs. Agua Máx. (%)	Abs. Agua máx relativa
СТ	1,57%	100,0%
NCA1	1,49%	94,9%
NCA2	1,31%	83,4%
NCA3	1,44%	91,7%
NCB1	1,40%	89,2%
NCB2	1,79%	114,0%
NCB3	2,13%	135,7%

ABSORCIÓN DE AGUA MÁXIMA (%) Y RELATIVA DE LOS COMPUESTOS ELABORADOS

En los Nanocompuestos NCA la Absorción disminuye a medida que aumenta la concentración de nanoarcilla, aunque en NCA3 no disminuye en igual proporción. Este comportamiento se debe a que es probable que se haya logrado una correcta dispersión de las nanoarcillas Cloisite 30B a 1% y 5%, pero con 10% no se lo logró.

En cuanto a los Nanocompuestos NCB podemos observar que la absorción disminuyó sólo en el compuesto con 1% de NanoEspol (NCB1), mientras que en los otros aumentó drásticamente. Esto se debe a que solo se logró una correcta dispersión en NCB1. El motivo por el cual los otros Nanocompuestos absorbieron mucha más agua que CT es que:

- Al no estar la nanoarcilla bien dispersa en la matriz se puede producir un menor grado de curado y por ende un mayor volumen libre (free volumen) en donde pueden ser capturadas las moléculas de agua.
- Las nanoarcillas no dispersas pueden aumentar el bound water, que en este caso es el agua absorbida en la superficie de las partículas.
- La variación en la absorción de agua puede ser debido a la polaridad del polímero, es decir a la cantidad de grupos OH (3) presentes en el epóxico y la nanoarcilla.

Con 1% de NanoEspol obtuvimos mejores resultados que con 1% de Cloisite 30B, lo que indica que a bajas concentraciones NanoEspol se dispersa mejor, por tener un mayor espacio basal (16). En la tabla 23 se muestran los valores promedio de Difusividad D en los distintos Compuestos.

TABLA 23

DIFUSIVIDAD PROMEDIO DE LOS COMPUESTOS ELABORADOS

Comp.	Probeta	Pendiente Mt/M∞ versus t ^{1/2} /h	Difusividad D (mm²/s)	D Promedio (mm²/s)
	Α	0,000677	8,99927E-08	
СТ	В	0,000686	9,24013E-08	9,02662E-08
	С	0,000671	8,84046E-08	
	Α	0,000544	5,81069E-08	
NCA1	В	0,000663	8,63092E-08	7,26525E-08
	С	0,000612	7,35415E-08	
	Α	0,000511	5,1271E-08	
NCA2	В	0,000588	6,78867E-08	6,11334E-08
	С	0,000572	6,42424E-08	
	Α	0,000776	1,18237E-07	
NCA3	В	0,000702	9,67618E-08	9,87264E-08
	С	0,000643	8,11805E-08	
	Α	0,000671	8,84046E-08	
NCB1	В	0,000673	8,89324E-08	8,64256E-08
	С	0,000646	8,19398E-08	
	Α	0,000615	7,42643E-08	
NCB2	В	0,000586	6,74256E-08	6,77551E-08
	С	0,00056	6,15752E-08	
	Α	0,000591	6,85812E-08	
NCB3	В	0,000612	7,35415E-08	7,02346E-08
	С	0,000591	6,85812E-08	

Como podemos apreciar la difusividad en los Nanocompuestos NCA1 y NCA2 disminuye, más en NCA3 aumenta. Este comportamiento es similar al que tuvieron en la absorción de agua. En los Nanocompuestos NCB1 y NCB2 obtuvimos disminución en la Difusión de agua, aunque en NCB3 se mantuvo ligeramente superior a la de NCB2. En la figura 4.31 se puede observar la variación de la difusividad de agua con respecto al porcentaje de Nanoarcilla. En general no existe una clara tendencia entre la difusión y la concentración de organoarcilla (3).



FIGURA 4.31. GRÁFICO DE DIFUSIVIDAD DE AGUA VERSUS PORCENTAJE DE NANOARCILLA

4.5 Ensayo de absorción y difusión de humedad según Norma ASTM 5229.

Los datos, resultados, tablas y gráficos mostrados son similares a los presentados en la sección anterior.

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO CT.

	СТ								
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)			
	А	0	0		0	0			
0	В	0	0	0	0	0			
	С	0	0		0	0			
	А	1,4	0,80%		0,5385	493,8			
10	В	1,5	0,89%	0,85%	0,6250	508,2			
	С	1,5	0,85%		0,5769	472,9			
	А	1,6	0,91%		0,6154	698,4			
20	В	1,7	1,01%	0,96%	0,7083	718,7			
	С	1,7	0,97%		0,6538	668,7			
	А	1,8	1,02%		0,6923	855,4			
30	В	1,8	1,07%	1,04%	0,7500	880,2			
	С	1,8	1,02%		0,6923	819,0			
	А	1,8	1,02%		0,6923	987,7			
40	В	1,8	1,07%	1,06%	0,7500	1016,4			
	С	1,9	1,08%		0,7308	945,7			
	А	2	1,14%		0,7692	1104,3			
50	В	1,9	1,12%	1,13%	0,7917	1136,4			
	С	2	1,14%		0,7692	1057,4			
	А	2,2	1,25%		0,8462	1847,8			
140	В	1,95	1,15%	1,20%	0,8125	1901,5			
	С	2,1	1,19%		0,8077	1769,3			
	А	2,3	1,31%		0,8846	2793,6			
320	В	2	1,18%	1,25%	0,8333	2874,8			
	С	2,2	1,25%		0,8462	2675,0			
	А	2,4	1,37%		0,9231	5179,5			
1100	В	2,1	1,24%	1,32%	0,8750	5330,0			
	С	2,4	1,36%		0,9231	4959,5			
	А	2,5	1,42%		0,9615	7870,7			
2540	В	2,3	1,36%	1,42%	0,9583	8099,3			
	С	2,6	1,48%		1,0000	7536,4			
	А	2,6	1,48%		1,0000	9852,3			
3980	В	2,4	1,42%	1,46%	1,0000	10138,4			
	С	2,6	1,48%		1,0000	9433,8			
	А	2,6	1,48%		1,0000	11497,2			
5420	В	2,4	1,42%	1,46%	1,0000	11831,2			
	С	2,6	1,48%		1,0000	11008,9			



FIGURA 4.32. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA CT.



FIGURA 4.33. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}S) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA CT.

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCA1

	NCA1						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)	
	A	0	0		0		
0	В	0	0	0	0	0	
	С	0	0		0		
	A	1,2	0,75%		0,5455		
10	В	1,1	0,66%	0,71%	0,4783	525,6	
	С	1,3	0,72%		0,5417		
	Α	1,4	0,87%		0,6364		
20	В	1,4	0,84%	0,85%	0,6087	743,3	
	С	1,5	0,83%		0,6250		
	Α	1,5	0,93%		0,6818		
30	В	1,5	0,90%	0,91%	0,6522	910,4	
	С	1,6	0,88%		0,6667		
	A	1,6	1,00%		0,7273		
40	В	1,6	0,97%	0,95%	0,6957	1051,2	
	С	1,6	0,88%		0,6667		
	A	1,6	1,00%		0,7273		
50	В	1,7	1,03%	0,99%	0,7391	1175,3	
	С	1,7	0,94%		0,7083		
	A	1,7	1,06%		0,7727		
140	В	1,8	1,09%	1,05%	0,7826	1966,7	
	С	1,8	0,99%		0,7500		
	Α	1,8	1,12%		0,8182		
320	В	1,9	1,15%	1,11%	0,8261	2973,4	
	С	1,9	1,05%		0,7917		
	Α	2,1	1,31%		0,9545		
1100	В	2,1	1,27%	1,24%	0,9130	5512,9	
	С	2,1	1,16%		0,8750		
	Α	2,1	1,31%		0,9545		
2540	В	2,2	1,33%	1,30%	0,9565	8377,3	
	С	2,3	1,27%		0,9583		
	A	2,2	1,37%		1,0000		
3980	В	2,3	1,39%	1,36%	1,0000	10486,5	
	С	2,4	1,33%	1	1,0000		
	Α	2,2	1,37%	Ì	1,0000		
5420	В	2,3	1,39%	1,36%	1,0000	12237,4	
	С	2,4	1,33%	1	1,0000	1	



FIGURA 4.34. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA1.



FIGURA 4.35. GRÁFICO Mt/M ∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA1.

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCA2

	NCA2						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)	
	A	0	0		0	0	
0	В	0	0	0	0	0	
	С	0	0		0	0	
	А	0,8	0,56%		0,4211	541,9	
10	В	0,9	0,59%	0,60%	0,4737	544,3	
	С	1	0,65%		0,4762	530,2	
	А	1,1	0,77%		0,5789	766,4	
20	В	1,2	0,79%	0,80%	0,6316	769,8	
	С	1,3	0,84%		0,6190	749,8	
	А	1,2	0,84%		0,6316	938,6	
30	В	1,4	0,92%	0,89%	0,7368	942,8	
	С	1,4	0,90%		0,6667	918,3	
	А	1,3	0,91%		0,6842	1083,8	
40	В	1,5	0,98%	0,95%	0,7895	1088,7	
	С	1,5	0,97%		0,7143	1060,4	
	А	1,4	0,98%		0,7368	1211,8	
50	В	1,6	1,05%	1,02%	0,8421	1217,2	
	С	1,6	1,03%		0,7619	1185,5	
	А	1,4	0,98%		0,7368	2027,7	
140	В	1,6	1,05%	1,02%	0,8421	2036,7	
	С	1,6	1,03%		0,7619	1983,8	
	А	1,5	1,05%		0,7895	3065,6	
320	В	1,7	1,11%	1,09%	0,8947	3079,2	
	С	1,7	1,10%		0,8095	2999,2	
	А	1,7	1,19%		0,8947	5683,7	
1100	В	1,8	1,18%	1,20%	0,9474	5709,0	
	С	1,9	1,23%		0,9048	5560,7	
	А	1,8	1,26%		0,9474	8636,8	
2540	В	1,9	1,25%	1,27%	1,0000	8675,2	
	С	2	1,29%		0,9524	8449,9	
	А	1,9	1,33%		1,0000	10811,3	
3980	В	1,9	1,25%	1,31%	1,0000	10859,4	
	С	2,1	1,36%	1	1,0000	10577,3	
	А	1,9	1,33%		1,0000	12616,4	
5420	В	1,9	1,25%	1,31%	1,0000	12672,5	
	С	2,1	1,36%]	1,0000	12343,4	



FIGURA 4.36. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA2.



FIGURA 4.37. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA2.

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCA3

			NCA3			
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	A	0	0		0	0
0	В	0	0	0	0	0
	С	0	0		0	0
	A	1,4	0,77%		0,5185	467,5
10	В	1,7	0,81%	0,75%	0,5862	426,7
	С	1,3	0,65%		0,4643	445,4
	Α	1,8	0,99%		0,6667	661,1
20	В	1,9	0,90%	0,92%	0,6552	603,5
	С	1,7	0,86%		0,6071	629,8
	Α	1,9	1,05%		0,7037	809,7
30	В	2	0,95%	0,97%	0,6897	739,1
	С	1,8	0,91%		0,6429	771,4
	Α	2	1,10%		0,7407	934,9
40	В	2,2	1,05%	1,07%	0,7586	853,5
	С	2,1	1,06%		0,7500	890,7
	Α	2,1	1,16%		0,7778	1045,3
50	В	2,3	1,10%	1,10%	0,7931	954,2
	С	2,1	1,06%		0,7500	995,9
	Α	2,2	1,21%		0,8148	1749,1
140	В	2,35	1,12%	1,15%	0,8103	1596,7
	С	2,2	1,11%		0,7857	1666,4
	Α	2,3	1,27%		0,8519	2644,4
320	В	2,4	1,14%	1,19%	0,8276	2414,0
	С	2,3	1,16%		0,8214	2519,3
	A	2,5	1,38%		0,9259	4902,8
1100	В	2,7	1,29%	1,33%	0,9310	4475,7
	С	2,6	1,31%		0,9286	4671,0
	А	2,6	1,44%		0,9630	7450,1
2540	В	2,9	1,38%	1,39%	1,0000	6801,1
	С	2,7	1,36%		0,9643	7097,9
	A	2,7	1,49%		1,0000	9325,8
3980	В	2,9	1,38%	1,43%	1,0000	8513,4
	С	2.8	1,41%		1,0000	8884.9
	A	2,7	1,49%		1,0000	10882.9
5420	В	2,9	1,38%	1,43%	1,0000	9934,9
	С	2,8	1,41%	· · ·	1,0000	10368,4



FIGURA 4.38. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA3.



FIGURA 4.39. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCA3.

NCB1 Absorción Absorción Abs. Agua t^{1/2}/h Tiempo Probetas agua Mt de agua Pomedio Mt/M∞ (s^{1/2}/mm) (min) (mg) (%) (%) А 0 0 0 0 0 В 0 0 0 0 0 С 0 0 0 0 А 1,1 0,64% 0,5000 489,9 В 0,75% 0,70% 0,5652 493,8 10 1,3 С 1,2 0,72% 0,5455 514,6 0,76% 0,5909 692,8 А 1,3 В 1,6 0,92% 698,4 20 0,86% 0,6957 С 1,5 0,90% 0,6818 727.8 1,6 0,93% 0,7273 848,5 А 30 В 1,7 0,98% 0,98% 0,7391 855,4 С 1,7 1,02% 0,7727 891,3 А 1,8 1,05% 0,8182 979,8 В 40 1,8 1,04% 1,03% 0,7826 987,7 1,02% С 1,7 0,7727 1029,2 1,7 0,99% 0,7727 1095,4 А 50 В 1.9 1.10% 1.05% 0,8261 1104.3 С 1,8 1,08% 0,8182 1150,7 А 1,8 1,05% 0,8182 1833,0 140 В 1,9 1,10% 1.07% 0,8261 1847,8 С 1,08% 0,8182 1925,5 1,8 1,10% 2771,3 А 1,9 0,8636 320 В 1,9 1,10% 0,8261 2793,6 1,11% С 1,9 1,14% 2911,0 0,8636 А 1,9 1,10% 0,8636 5138,1 В 1100 2 1,15% 1,15% 0,8696 5179,5 С 1,20% 2 0,9091 5397,2 А 2.2 1.28% 1,0000 7807.7 2540 В 2,2 1,27% 1,27% 0,9565 7870,7 С 2,1 1,26% 0,9545 8201,4 А 2,2 1,28% 1,0000 9773,4 3980 В 1,33% 1,0000 9852,3 2,3 1,31% С 1,32% 1,0000 10266,2 2,2 А 2,2 1,28% 1,0000 11405,3 В 2,3 1,33% 1,0000 11497,2 5420 1,31% С 2,2 1,32% 1,0000 11980,3

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCB1



FIGURA 4.40. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB1.



FIGURA 4.41. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB1.

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCB2

	NCB2						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)	
	A	0	0		0	0	
0	В	0	0	0	0	0	
	С	0	0		0	0	
	A	0,9	0,50%		0,3000	469,3	
10	В	0,8	0,45%	0,54%	0,3077	482,2	
	С	1,2	0,68%		0,4444	508,2	
	Α	1,5	0,84%		0,5000	663,6	
20	В	1,5	0,84%	0,88%	0,5769	681,9	
	С	1,7	0,96%		0,6296	718,7	
	Α	1,7	0,95%		0,5667	812,8	
30	В	1,7	0,96%	0,97%	0,6538	835,2	
	С	1,8	1,01%		0,6667	880,2	
	Α	1,9	1,06%		0,6333	938,5	
40	В	1,9	1,07%	1,07%	0,7308	964,4	
	С	1,9	1,07%		0,7037	1016,4	
	Α	2	1,12%		0,6667	1049,3	
50	В	1,9	1,07%	1,10%	0,7308	1078,2	
	С	2	1,13%		0,7407	1136,4	
	Α	2,3	1,28%		0,7667	1755,8	
140	В	2	1,13%	1,20%	0,7692	1804,2	
	С	2,1	1,18%		0,7778	1901,5	
	Α	2,4	1,34%		0,8000	2654,5	
320	В	2,1	1,18%	1,25%	0,8077	2727,6	
	С	2,2	1,24%		0,8148	2874,8	
	Α	2,8	1,56%		0,9333	4921,5	
1100	В	2,4	1,35%	1,44%	0,9231	5057,2	
	С	2,5	1,41%		0,9259	5330,0	
	Α	3	1,67%		1,0000	7478,6	
2540	В	2,5	1,41%	1,51%	0,9615	7684,7	
	С	2,6	1,46%		0,9630	8099,3	
	A	3	1,67%		1,0000	9361,5	
3980	В	2,6	1,46%	1,55%	1,0000	9619,5	
	С	2,7	1,52%	1	1,0000	10138,4	
	A	3	1,67%		1,0000	10924,6	
5420	В	2,6	1,46%	1,55%	1,0000	11225,7	
	С	2,7	1,52%	1	1,0000	11831,2	



FIGURA 4.42. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB2.



FIGURA 4.43. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB2.

NCB3						
Tiempo (min)	Probetas	Absorción agua Mt (mg)	Absorción de agua (%)	Abs. Agua Pomedio (%)	Mt/M∞	t ^{1/2} /h (s ^{1/2} /mm)
	А	0	0		0	0
0	В	0	0	0	0	0
	С	0	0		0	0
	А	1,4	0,68%		0,4516	418,0
10	В	1,8	0,81%	0,71%	0,4500	395,1
	С	1,4	0,63%		0,3784	398,9
	А	1,7	0,83%		0,5484	591,1
20	В	2,4	1,08%	0,94%	0,6000	558,7
	С	2	0,90%		0,5405	564,2
	А	1,9	0,93%		0,6129	724,0
30	В	2,6	1,17%	1,05%	0,6500	684,3
	С	2,3	1,04%		0,6216	691,0
	А	1,9	0,93%		0,6129	836,0
40	В	2,8	1,26%	1,09%	0,7000	790,2
	С	2,4	1,08%		0,6486	797,9
	А	2,1	1,03%		0,6774	934,7
50	В	2,9	1,31%	1,16%	0,7250	883,4
	С	2,5	1,13%		0,6757	892,1
	А	2,4	1,17%		0,7742	1564,0
140	В	3,1	1,40%	1,31%	0,7750	1478,3
	С	3	1,36%		0,8108	1492,7
	А	2,5	1,22%		0,8065	2364,6
320	В	3,4	1,54%	1,40%	0,8500	2234,9
	С	3,2	1,45%		0,8649	2256,7
	А	2,9	1,42%		0,9355	4384,0
1100	В	3,7	1,67%	1,57%	0,9250	4143,6
	С	3,6	1,63%		0,9730	4184,1
	А	3	1,46%		0,9677	6661,9
2540	В	3,9	1,76%	1,62%	0,9750	6296,5
	С	3,6	1,63%		0,9730	6358,1
	А	3,1	1,51%		1,0000	8339,1
3980	В	4	1,81%	1,66%	1,0000	7881,8
	С	3,7	1,67%		1,0000	7958,8
	А	3,1	1,51%		1,0000	9731,5
5420	В	4	1,81%	1,66%	1,0000	9197,8
	С	3.7	1.67%		1.0000	9287.7

DATOS Y RESULTADOS DE COMPUESTO NCB3



FIGURA 4.44. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB3.



FIGURA 4.45. GRÁFICO Mt/M∞ VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) POR ESPESOR DE PROBETA (MM) PARA NCB3. Todos los gráficos anteriores se desarrollaron con el fin de encontrar la difusividad de cada Nanocompuesto.

En la Figura 4.46 se puede observar un gráfico de Absorción de humedad versus la raíz cuadrada del tiempo de CT y de los Nanocompuestos NCA.



FIGURA 4.46. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S $^{1/2}$) DE CT, NCA1, NCA2 Y NCA3

En la Figura 4.47 se puede observar un gráfico de Absorción de agua versus la raíz cuadrada del tiempo de CT y de los Nanocompuestos NCB.



FIGURA 4.47. GRÁFICO DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD (%) VERSUS RAÍZ CUADRADA DEL TIEMPO (S^{1/2}) DE CT, NCB1, NCB2 Y NCB3

Así podemos elaborar una tabla con la Absorción de humedad máxima (%) de todos los Compuestos, además de la Absorción relativa máxima, tomando como 100% la Absorción del compuesto tradicional CT. (Ver tabla 31). En los Nanocompuestos NCA la Absorción disminuye a medida que aumenta la concentración de nanoarcilla, aunque en NCA3 no disminuye en igual proporción. Este comportamiento se debe a que es probable que se haya logrado una correcta dispersión de las nanoarcillas Cloisite 30B a 1% y 5%, pero con 10% no lo se logró.

En cuanto a los Nanocompuestos NCB podemos observar que la absorción disminuyó sólo en el compuesto con 1% de NanoEspol (NCB1), mientras que en los otros aumentó drásticamente. Esto se debe a que solo se logró una correcta dispersión en NCB1. El motivo por el cual los otros Nanocompuestos absorbieron mucha más agua que CT es que:

- Al no estar la nanoarcilla bien dispersa en la matriz se puede producir un menor grado de curado y por ende un mayor volumen libre (free volumen) en donde pueden ser capturadas las moléculas de agua.
- Las nanoarcillas no dispersas pueden aumentar el bound water, que en este caso es el agua absorbida en la superficie de las partículas.
- La variación en la absorción de agua puede ser debido a la polaridad del polímero, es decir a la cantidad de grupos OH (3) presentes en el epóxico y la nanoarcilla.

Un hecho interesante es que con 1% de NanoEspol obtuvimos iguales resultados que con 5% de Cloisite 30B, lo cual demuestra que en bajas concentraciones y buen grado de dispersión, los Nanocompuestos elaborados con NanoEspol presentan mejores propiedades de barrera que los fabricados con Cloisite 30B, ya que NanoEspol posee mayor espacio basal.

ABSORCIÓN DE HUMEDAD MÁXIMA (%) Y RELATIVA DE LOS COMPUESTOS ELABORADOS

Comp.	Abs. Hum. Máx. Promedio (%)	Abs. Hum. máx relativa
СТ	1,46%	100,0%
NCA1	1,36%	93,2%
NCA2	1,31%	89,7%
NCA3	1,43%	97,9%
NCB1	1,31%	89,7%
NCB2	1,55%	106,2%
NCB3	1,66%	113,7%

En la tabla 32 se muestran los valores promedio de Difusividad D en

los distintos Compuestos

Comp.	Probeta	Pendiente Mt/M∞ versus t ^{1/2} /h	Difusividad D (mm²/s)	D Promedio (mm²/s)	
	Α	0,00088	1,521E-07		
СТ	В	0,00096	1,810E-07	1,703E-07	
	С	0,000952	1,780E-07		
	Α	0,000833	1,362E-07	1,389E-07	
NCA1	В	0,000803	1,266E-07		
	С	0,000885	1,538E-07		
	Α	0,000718	1,012E-07	1,172E-07	
NCA2	В	0,000809	1,285E-07		
	С	0,000788	1,219E-07		
	Α	0,000956	1,795E-07		
NCA3	В	0,001057	2,194E-07	1,874E-07	
	С	0,000912	1,633E-07		
NCB1	Α	0,000883	1,531E-07	1,664E-07	
	В	0,000955	1,791E-07		
	С	0,000922	1,669E-07		
NCB2	Α	0,000706	9,787E-08		
	В	0,00078	1,195E-07	1,160E-07	
	С	0,000816	1,307E-07		
NCB3	Α	0,000913	1,637E-07	1,784E-07	
	В	0,000998	1,956E-07		
	C 0,000947		1,761E-07		

DIFUSIVIDAD PROMEDIO DE LOS COMPUESTOS ELABORADOS

Como podemos apreciar la difusividad en los Nanocompuestos NCA1 y NCA2 disminuye, más en NCA3 aumenta. Este comportamiento es similar al que tuvieron en la absorción de agua. En los Nanocompuestos NCB1 y NCB2 obtuvimos disminución en la Difusión de humedad, aunque en NCB3 se mantuvo una difusión superior a la de CT. En la figura 4.48 se puede observar la variación de la difusividad de agua con respecto al porcentaje de Nanoarcilla. En general no existe una clara tendencia entre la difusión y la concentración de organoarcilla en los Nanocompuestos elaborados





FIGURA 4.48. GRÁFICO DE DIFUSIVIDAD DE HUMEDAD VERSUS PORCENTAJE DE NANOARCILLA

4.6 Ensayo de transmisión de vapor de agua según Norma ASTM D-1653 y cálculo de Permeabilidad

A continuación se presentan los datos obtenidos durante la prueba y los gráficos elaborados.

Primero se elaborará los gráficos Peso ganado (g) versus tiempo (hrs) de los Nanocompuestos NCA. Con estos gráficos buscamos encontrar la pendiente, y así calcular el WVTR y la Permeabilidad, que en nuestro caso es el resultado más importante, ya que incluye el espesor del pouch.

TABLA 33

ABSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA EN LOS POUCH (EN GRAMOS)

	СТ		NCA1		NCA2		NCA3	
Tiempo (hr)	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0,0535	0,0503	0,0518	0,0533	0,0502	0,0439	0,0408	0,0477
36	0,1426	0,1362	0,1353	0,143	0,1275	0,098	0,0795	0,1264
60	0,2211	0,2117	0,2115	0,2217	0,2076	0,1652	0,1515	0,1971
84	0,2908	0,279	0,2793	0,2917	0,2744	0,2364	0,2185	0,2599
108	0,3537	0,3403	0,3407	0,3555	0,3358	0,3004	0,2785	0,3183
132	0,4112	0,3965	0,3962	0,4131	0,3904	0,3654	0,3425	0,3787



FIGURA 4.49. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE CT



FIGURA 4.50. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCA1



FIGURA 4.51. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCA2



FIGURA 4.52. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCA3

Con los valores obtenidos en los gráficos anteriores se calculó WVTR,

Permeación y Permeabilidad, los cuales son mostrados en la tabla 34.

TABLA 34

WVTR, PERMEACIÓN, PERMEABILIDAD DE LOS NANOCOMPUESTOS NCA.

Comp.	Probeta	Q/T (g/hr)	WVTR (g/h-m²)	Permeación (g/h-mmHg- m²)	Permeabilidad (g-mm/h- mmHg-m ²)	Permeabilidad Prom (g- mm/h-mmHg- m2)
СТ	P1	0,003301	0,785952	0,0173248	0,00098405	0.000062514
	P2	0,003174	0,755810	0,0166604	0,000942978	0,000903514
NCA1	P1	0,003175	0,755833	0,0166609	0,000911352	0.000001015
	P2	0,003315	0,789238	0,0173973	0,000892479	0,000901915
NCA2	P1	0,003120	0,742881	0,0163754	0,000880996	0 000943333
	P2	0,002780	0,661952	0,0145915	0,00080545	0,000643223
NCA3	P1	0,002576	0,613297	0,0135190	0,000830064	0.000952654
	P2	0,002990	0,711929	0,0156931	0,000877245	0,000855054

Ahora procedemos a realizar el mismo procedimiento anterior pero con los valores obtenidos con los Pouch elaborados con los Nanocompuestos NCB.

TABLA 35

ABSORCIÓN DE VAPOR DE AGUA EN LOS POUCH (EN GRAMOS)

	СТ		NCB1		NCB2		NCB3	
Tiempo (hr)	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0,0535	0,0503	0,0559	0,0529	0,0514	0,0567	0,0541	0,0591
36	0,1426	0,1362	0,1074	0,1018	0,1355	0,1088	0,1397	0,1131
60	0,2211	0,2117	0,2006	0,1915	0,2085	0,2036	0,2159	0,2107
84	0,2908	0,279	0,2846	0,2712	0,2764	0,2906	0,2846	0,3002
108	0,3537	0,3403	0,3584	0,3419	0,3376	0,3669	0,3472	0,3799
132	0,4112	0,3965	0,425	0,406	0,3924	0,4365	0,4028	0,451


FIGURA 4.53 GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCB1



FIGURA 4.54. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCB2



FIGURA 4.55. GRÁFICO PESO GANADO (G) VERSUS TIEMPO (HRS) DE NCB3

Con los valores obtenidos en los gráficos anteriores se calculó WVTR, Permeación y Permeabilidad, los cuales son mostrados en la tabla 36.

TABLA 36

WVTR, PERMEACIÓN, PERMEABILIDAD DE LOS NANOCOMPUESTOS NCB.

Comp.	Probeta	Q/T (g/hr)	WVTR (g/h-m²)	Permeación (g/h-mmHg- m ²)	Permeabilidad (g-mm/h- mmHg-m ²)	Permeabilidad Prom (g-mm/h- mmHg-m ²)
ст	P1	0,003301	0,785952	0,0173248	0,00098405	0.000062514
	P2	0,003174	0,755810	0,0166604	0,00094298	0,000903514
NCB1	P1	0,003285	0,782119	0,0172403	0,00086029	0.00085868
	P2	0,003134	0,746286	0,0164504	0,00085707	0,00085808
NCB2	P1	0,003144	0,748548	0,0165003	0,00094052	0.000022585
NCB2	P2	0,003362	0,800524	0,0176460	0,00092465	0,000932385
NOD2	P1	0,003234	0,770095	0,0169753	0,00095401	0.00002117
NCBS	P2	0,003477	0,827881	0,0182491	0,00101282	0,000983417

Con todos los valores obtenidos, realizamos una tabla resumida de Permeabilidad Promedio y Permeabilidad Relativa para todos los Compuestos. (Ver tabla 37). Además se realizó un gráfico de Permeabilidad versus Porcentaje de Nanoarcilla, para poder apreciar mejor su variación (Ver Figura 4.56).

TABLA 37

Comp.	Permeabilidad Prom (g- mm/h-mmHg- m ²)	Permeabilidad Relativa
СТ	0,000963514	100,0%
NCA1	0,000901915	93,6%
NCA2	0,000843223	87,5%
NCA3	0,000853654	88,6%
NCB1	0,00085868	89,1%
NCB2	0,000932585	96,8%
NCB3	0,000983417	102,1%

PERMEABILIDAD PROMEDIO Y RELATIVA



FIGURA 4.56. GRÁFICO PERMEABILIDAD VERSUS PORCENTAJE DE NANOARCILLA

Como se puede apreciar, la Permeabilidad en los Nanocompuestos NCA disminuye conforme aumenta la concentración de Cloisite 30B, más en NCA3 es casi similar a NCA2. Esto se debe a que sólo se obtuvo una dispersión correcta en NCA1 y NCA2.

En los Nanocompuestos NCB, se registró una disminución de la Permeabilidad en NCB1, aunque en NCB2 y NCB3 aumentó. Este comportamiento es similar al mostrado en las pruebas de absorción de agua y humedad, ya que la correcta dispersión se la obtuvo sólo con NCB1.

Un resultado interesante es que con 1% de NanoEspol (NCB1) obtuvimos mejores propiedades que con 1% de Cloisite 30B (NCA1)

4.7 Determinación de la Dureza de Película. Método del Lápiz según norma INEN 1001

La prueba de dureza al lápiz fue realizada en los laboratorios del área de Calidad de la empresa Mabe. Se realizó por duplicado a los recubrimientos aplicados sobre los sustratos metálicos, obteniendo en ambas probetas los mismos resultados, los cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla.

TABLA 38

Compuesto	Dureza al Iápiz
СТ	Н
NCA1	HB
NCA2	HB
NCA3	HB
NCB1	Н
NCB2	2H
NCB3	Н

VALORES DE DUREZA AL LÁPIZ.

Los resultados obtenidos en esta prueba no son representativos. No se observan mayores cambios en la Dureza de película por el método del Lápiz. Esto puede ser debido a que para obtener una alta resistencia al rayado en recubrimientos es necesario que los refuerzos sean de un tamaño mayor a 1 µm y en mayor concentración. Debido a que los nanocompuestos se dispersan a nivel molecular y se utilizan pequeñas concentraciones no se pueden obtener incrementos notables en su dureza de película (4).

4.8 Análisis comparativo para cantidades

A continuación se realizará un análisis comparativo de las propiedades de barrera de los diferentes Nanocompuestos, con el fin de encontrar cuál fue la concentración y tipo de Nanoarcillas que dieron los mejores resultados. En la Figura 4.57 y 4.59 se pueden apreciar dos gráficos comparativos de la Absorción de Agua, Absorción de Humedad y Permeabilidad para todos los Compuestos fabricados. Los resultados mostrados se muestran en porcentaje, siendo 100% los obtenidos con el Compuesto Tradicional CT. Ambas figuras muestran los mismos datos, el primero en forma radial y el segundo en columnas.



FIGURA 4.57. COMPARACIÓN ENTRE PROPIEDADES DE BARRERA. GRÁFICO RADIAL.



FIGURA 4.58. COMPARACIÓN ENTRE PROPIEDADES DE BARRERA. GRÁFICO EN COLUMNAS Como se puede apreciar, las mejores propiedades en todas las pruebas de barrera se obtuvieron en el Nanocompuesto NCA2, es decir el Compuesto fabricado con 5% de Cloisite 30B. Aunque un resultado muy interesante es que se lograron propiedades muy favorables con el Nanocompuesto NCB1, es decir con 1% de NanoEspol, siendo mejores que los obtenidos en NCA1, es decir el compuesto fabricado con la misma concentración de Nanoarcilla, pero con Cloisite 30B. Se obtuvo en promedio una reducción del 11% en Absorción de Agua, Absorción de Humedad y Permeabilidad con solo la adición de 1% de NanoEspol.

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- La adición de nanoarcillas incrementó la estabilidad térmica inicial de los nanocompuestos hasta aproximadamente 410°C, luego del cual se degradaban con mayor rapidez. Se observó mayor estabilidad térmica inicial con los Nanocompuestos elaborados con NanoEspol, específicamente en NCB1.
- Se pudo apreciar la nanoarcilla en la estructura molecular de los Nanocompuestos mediante Espectroscopía FT-IR. Se encontraron impurezas como cuarzo en NanoEspol, mas no en Cloisite 30B.

- 3. Se obtuvo disminución de la absorción de agua y absorción de humedad en los Nanocompuestos NCA1, NCB1, NCA2, (siendo el último el que mostró mejores resultados), lo cual indica que se produjo una correcta dispersión de la nanoarcilla en la matriz epóxica. Se alcanzaron mejores resultados con 1% de NanoEspol (NCB1) que con 1% de Cloisite 30B (NCA1), lo que demuestra que a bajas concentraciones NanoEspol se dispersa mejor.
- No se encontró una clara relación entre la concentración de Nanoarcilla y la difusividad de los Compuestos.
- La Permeabilidad tuvo un comportamiento similar a la Absorción de Agua y Humedad.
- No hubo relación directa entre el contenido de nanoarcilla y la dureza de película de los compuestos fabricados.
- Resumiendo las propiedades de barrera, los mejores resultados de obtuvieron en NCA2, aunque con NCB1 se alcanzaron resultados casi similares al anterior.

- La evaporación del solvente tiene influencia en el volumen libre luego del curado.
- El epóxico de alto peso molecular dificulta el proceso de dispersión.

5.2 Recomendaciones

- Verificar la dispersión obtenida en los Nanocompuestos mediante Difractometría de Rayos X (XRD) y Microscopía electrónica de transmisión (TEM).
- Verificar el curado de los nanocompuestos con distintas concentraciones de nanoarcillas con un calorímetro diferencial de barrido (DSC).
- 3. Realizar un estudio de optimización del proceso de mezclado, especialmente de Resinas Epóxicas con NanoEspol, con el fin de determinar si es posible lograr una correcta dispersión en concentraciones mayores a 1%. Recomiendo variar tanto el método utilizado (agitación magnética y ultrasónica), como los tiempos de mezclado de las resinas y la arcilla.

- 4. Realizar los ensayos de Absorción de Agua y Absorción de Humedad con probetas de mayor espesor (1 mm), y además realizar ensayos de propiedades mecánicas tales como tensión.
- 5. Utilizar el método descrito en la Norma ASTM D-1653 para el ensayo de Transmisión de Vapor de Agua en vez de su modificación conocida como el Método de Pouch, ya que en termoestables como las resinas epóxicas no se obtiene un sellado lo suficientemente fuerte, y durante la prueba tiende a perder hermeticidad.
- **6.** Realizar la preparación de Nanocompuestos con resinas epóxicas y curadores sin solventes y de bajo peso molecular.
- Utilizar equipos de protección personales como mascarillas y guantes para la manipulación de las resinas.

APÉNDICES

APÉNDICE A

HOJA DE SEGURIDAD RESINA EPÓXICA ANDEPOX 954



Hoja de Seguridad de Materiales ANDEPOX 954

NEGOCIO QUIMICO solicita a los clientes que reciban esta hoja de seguridad de materiales, estudiarla cuidadosamente para enterarse y entender los peligros asociados con el producto. Con el fin de promover el uso seguro de éste producto, el cliente o receptor deberá: 1. Notificar a sus empleados o contratistas sobre la información contenido en esta hoja. 2. Proporcionar esta información a cada uno de sus clientes. 3. Solicitar a sus dientes que notifiquen a sus empleados, clientes y otros usuarios sobre los peligros de éste producto.

Nombre	ANDEPOX 954		
Fecha Elaboración:	13/05/2004	Fecha Revisión:	11/12/2004

	1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑÍA
Nombre Químico:	RESINA EPÓXICA TIPO BISFENOL A EN SOLUCIÓN.
Sinónimos	NA
Fórmula	NA
Familia Química	EPÓXIDOS
Registro CAS	
	Nombre: ANDERCOL S.A • INTEQUIM (RIF J=07504842-3) • POLIQUIM • ANDERCOL MEXICO.
	Dirección: Carrera 64C No. 95 • 64 // Avenida Pancho Pepe Croquer, Zona Industrial 1, Sector Ia
Información	Quizanda, Valencia, Estado Carabobo // Km 9.5 Via Daule // Autopista Altamira, Km 4.5 Colonia Nuevo
de la Compañía:	Puerto Industrial C.P. 89608.Ciud ad Altamira,Estado Tamaulipas,Mx
	Teléfona: 4700700 ANDERCOL // 58-241-8742300 INTEQUIM // 593-4-21 10777 POLIQUIM //
	01-833-219-0100 ANDERCOL MEXICO
Teléfono de	01800 051 1414; 01800 094 1414 (Cisterna, Suratep) ANDERCOL// 58-241-8742333 INTEQUIM //
emergiencia:	593-9-9424 139 POLIQUIM // 01-833-219-01 11 ANDERCOL MEXICO
	2 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

COMPONENTE	#CAS	% POR PESO	OSHA PEL	TLV/TWA	STEL	CEILING
2 BUTOXI ETANOL	111-76-2	5				
TOLUOL	108-88-3	5		50 ppm		
XILOL	1330-20-7	20		100 ppm	150 ppm	
RESINA EPOXICA SOLIDA	80-05-7	70				

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS				
Plicros	Afecta el sistema nervioso central, sistema respiratorio, hígado, riñones y piel. Producto inflamable, irritante,			
Heigros.	tóxico. Presenta riesgo de incendio ó explosión cuando se expone al calor ó llama. Este desecho es tóxico.			
Efectos por exposición aguda				
Contacto ocular	irritante ocular, pude causar daños temporales en la córnea.			
Contacto cutáne o	Irritante dermal, puede producir dermatitis, remoción de grasa.			
	Entra a la sangre a una velocidad alta, causa dolor de cabeza, anorexia, náusea, vómito, fatiga, irritación			
Ingestión	gastrointestinal, debilidad, descoordinación, inestabilidad, inconsciencia, convulsiones y disminución de la			
	presión sanguínea.			
labalanida.	Causa dolores de cabeza, náusea, vómito, desvanecimiento, irritación del aparato respiratorio, narcosis,			
maacion	pérdida de la conciencia. Niveles de vapor superiores a 200 ppm tienen efecto anestésico.			
	Efectos por exposición crónica			
Daños al higado y los riñones.				
4. PRIMEROO AUAILIOO				

	No induzca el vómito. Si la persona esta	i consciente, enjuague la boca, de	a beber 1 o 2 vasos de leche ó		
	agua para diluir la sustancia química en	el estómago. Si la víctima esta a	dormecida o inconsciente,		
Ingestión	colóquela de lado y mantenga su cabeza lateralmente para evitar posible bronco aspiración si vomita.				
	Nunca de a ingerir alguna sustancia a la víctima si está inconsciente. Mantenga a la persona abrigada.				
	Obtenga atención médica inmediata.				
	Retire al afectado del lugar y trasládelo l	hacia un lugar con aire fresco. Si	no respira, dar respiración		
Inhalación	artificial. Si respira con dificultad, sumini	strar oxigeno. Consulte a un méd	ico en caso de presentar algunos		
	de los síntomas anteriores.				
	Enjuaque los ojos inmediatamente con o	randes cantidades de aqua o sol	ución salina normal mínimo por 15		
	minitos. De manera ocasional levante los párnados superiores e inferiores para limitar adequada mente				
Contacto ocular	dichas áreas. Continúe el lavado basta que no bava residuo alguno de guímico. Solicite evaluación médica				
	si presenta initación.				
	Retire toda la rona contartinada, así con	no invas v zanatos il ave el área :	afectada con jabón o disterosote		
	surve v grandes cantidades de agus tib	in basta que po exista evidencia d	le reziduo alguno del outrico /Por		
Contacto cu táne o	is more law or 15 a 20 minutes) I an	a nasia que no exista evidencia o	er estes de volverlas a utilizar		
	Collicito e societo e del contracto de del	e completamente la ropa y zapat	os antes de volvenos a duizar.		
	Solicite atención medica en caso de des	arrollar alguna irritación cutanea.			
Notas para personal médico	Dingir el tratamiento al control de los sin	tomas y condiciones clínicas del	paciente. Tratamiento sin tomatico.		
	No hay antidotos específicos.				
	5. MEDIDAS CONTRA INC	ENDIOS			
	Es inflamable. A temperatura ambiente	amite vapores que pueden formar	mezclas inflamables con el aire.		
.	Existe riesgo de fuego y explosión cuan	do se expone al calor y las llamas	. Los vapores pueden fluir hacia		
Riesgo de fuego y explosión:	fuentes de ignición distantes y causar ex	plasión. Los líquidos pueden flota	ar sobre el agua y alcanzar una		
	fuente de ignición. Peligro de explosión	de vapor en interiores, exteriores	ó alcantarillas.		
Punto de inflamación	44°C (40 °F)				
Limites de inflamabilidad (% vol)		Inferior: 3.3	Superior: 19		
Temperatura de autoionición	422°C (792 °E)				
	Primero llame al púmero de teléfono de	resouesta en caso de emercencia	a que aparece en el documento		
	de embarque o Remisión. Si el documento de embarque no está disponible o no hav resouesta dirilase a				
	de embarque o Remision. Si el documento de embarque no esta disponible o no hay respuesta, dirijase a				
	de embarque o Remision. Si el document	nto de embarque no está disponib o la MSDS del material o en la eti	le o no hay respuesta, diríjase a		
	los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerco de	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Romberga más carcado Mantero	le o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al		
	los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manten;	le o no hay respuesta, diríjase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no		
	de embarque o Remisión. Si el documen los números telefónicos que aparecen el teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la et Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé		
	de embarque o Remision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturale	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espacios cerrados antes		
	de embarque o Kemision. Si el documen los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón	nto de embarque noestá disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manten, manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturaln orno de presión postíva (SCBA).	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos		
	de embarque o Kemision. Si el documen los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente	nto de em barque no está disponit n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten, manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión postiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque o	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espacios cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en		
	de embarque o Kemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entrar. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente un incendio, considere la evacuación init	nto de em barque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Man ten ma nazca frent e al lugar del events e las áreas bajas. Ventile na tural omo de presión postíva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2		
	de embarque o Kemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Mantángase alejado d de entrar. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi e las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular,		
Medios de extinción v	de embarque o Hemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entrar. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente (un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar	nto de embarque no está disponito n la MSDS del material o en la eté Bomberos más cercano. Manten manazca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos los o Grandes: Deben ser combat	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en tos 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como		
Medios de extinción y téoricas para combate de incendios	de embarque o Remision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente ; un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi e las áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión posítiva (SCBA). protección límitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men cos portábiles manuales de Polvos los o Grandes: Deben ser comb at o de protección personal, que inclu	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 a químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara sola mente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo e quipo de protección respiratoria con air	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturaln orno de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque « cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos so o Grandes: Deben ser comb al i de protección personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en os 800 metos la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y e controlar el calor en los		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo e quipo de protección respiratoria con air contanedores mediante el uso de chorro	nto de embarque no está disponiti n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión positiva (SCBA), protección limitada. Si un tanque o cial a una distancia de por lo men cos portábles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser comb ati e autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una	ie o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y i controlar el calor en los distancia segura; no aplique		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manezca frente al lugar del event e las áreas bajas. Ventile naturalr orno de presión positiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque o cial a una distancia de por lo men cos portábiles manueles de Polvos cos o Grandes: Deben ser comb at o de protección personal, que inclu- e autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper	ie o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, tidos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y o controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documen los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entrar. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sob	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del evente las áreas bejas. Ventile naturalr omo de presión postiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portábiles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser combat i de protección personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de su de gua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper se la superficie del líquido incend	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no to; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos to carrotanque está involucrado en tos 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y o controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fiado o del que se puede		
Medios de extinción y téonicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entrar. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los maté fuego colocando chorros de espuma sot encender. Mueva los contenedores del á	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eté Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi e las áreas bajas. Ventie naturalr omo de presión posíve (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser comb al o de protección personal, que incli re autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una rales incendiados, porque disper re la superfície del líquido incendi trea de fuego si lo puede hacer si	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el iado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que		
Medios de extinción y téonicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara sola mente j un incendio, considere la evacuación ini mila). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air conteneciores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los conteneciores del j involucra Tanques, Vagones o Remolqu	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eté Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi e las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión posíva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser comb al os portácicón personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de si de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper re la superficie del líquido incend tarea de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los aspados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en tos 800 metros la redonda (1/2 a químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y o controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el iado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que ancio desde una distancia máxima		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documen los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP, Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara sola mente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo e quipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras s	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten, manezca frente al lugar del event a las áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión positiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men- cos portátiles manuales de Polvos sos o Grandes: Deben ser combat el autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendíados, porque disper re la superficie del Ilquido incend irea de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince so monitores. Enfrie los contenedor	le o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contanedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 e químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y o controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el iado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que encio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contanedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del i involucra Tanques, Vagones o Remolyu o utilice soportes fijos para mangueras o	nto de embarque no está disponiti n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event la sá áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión positiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque o cial a una distancia de por lo men cos portábles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser combat e autocontenido (SCBA) Trate de si de gratección personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de si de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper tra la superficie del líquido incend tirea de fuego si lo puede hacer a se y sus Cargas: Combata el ince o monitores. Enfrie los contenedos tringuido. Retirese inmediatament	le o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espacios cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y isontrolar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que andio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta te, si sale un sonido creciente de		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del 2 involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o los mecanismos de seguridad de las ver	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manteny manezca frente al lugar del evente las áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque o cial a una distancia de por lo men cos portábiles manueles de Polvos los o Grandes: Deben ser comb at o de protección personal, que incli- e autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque dispen tra de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince- tórguido. Retirese inmediatament tífuay, o si el tanque se empieza a	ie o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, tidos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y o controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el tiado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que ancio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta ta, si sale un sonido creciente de lacorar. SIEMPRE manténgase		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documer los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del a involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o mucho después que el fuego se haya eu los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques enveltos en fuego.	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men cos portábiles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser combat o de protección personal, que indi- te autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper tra la superficie del líquido incend tra de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince o monitores. Enfrie los contanedon tínguido. Retirese inme diatament tínguido. Retirese inme diatament	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 e químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y e controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fiado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que encio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta te, si sale un sonido creciente de a decolorar. SIE MPRE manténgase koportes fijos para mangueras o		
Medios de extinción y téonicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Pen en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra:. Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente (un incendio, considere la evacuación ini inila). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air conteneciores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los conteneciones del j involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o mucho después que el fuego se haya el los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques envuetos en fuego.	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la eti Bomberos más cercano. Manteny manazca frente al lugar del eventi las áreas bejas. Ventile naturalr omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portábiles manuales de Polvos oso o Grandes: Deben ser combat) de protección personal, que indi) de protección personal, que indi) de protección personal, que indi s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper tre la superficie del líquido incend irea de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince o monitores. Enfrie los contenedor tinguio. Retirese inme diatement tilaz, o si el tanque se empieza a Para incendio masivo, utilice los so s del área y dejar que arda.	e o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 a químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y e controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que ancio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta te, si sale un sonido creciente de a decolorar. SIEMPRE mantángase soportes fijos para mangueras o		
Medios de extinción y téonicas para combate de incendios	de embarque o Kemision. Si el documen los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara sola mente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del á involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o mucho después que el fuego se haya en los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques envueltos en fuego. monitores; si esto es imposible, retirarse	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten, manezca frente al lugar del event a las áreas bajas. Ventile naturaln orno de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men tos portátiles manuales de Polvos sos o Grandes: Deben ser comb al te eprotección personal, que incli re autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque dispen tre la superficie del líquido incendo tinguido. Retirese inme diatament tínguido. Retirese inme diatament tínguido una el para que arda.	le o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que ancio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta ta, si sale un sonido creciente de la decolorar. SIE MPRE manténgase soportes fijos para mangueras o no. El monóxido de carbono es		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios Productos peligrosos	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP, Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente ; un incendio, considere la evacución ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o mucho después que el fuego se haya en los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques envueltos en fuego. moritores; si esto es imposible, retirarse La combustión puede producir monóxidi	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten; manezca frente al lugar del event la las áreas bajas. Ventile naturaln omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men sos portátiles manuales de Polvos oso o Grandes: Deben ser combat de protección personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper re la superficie del líquido incend tinea de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combate líquido, Retirese inme diatement títilas, o si el tanque se empeza a Para incendio masivo, utilice los si de drabono ylo dióxido de carboc o de carbono en concentraciones	le o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espacios cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en os 800 metros la redonda (1/2 e químicos secos, espuma regular, ridos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y is controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que andio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta te, si sale un sonido creciente de a decolorar. SIE MPRE manténgase soportes fijos para mangueras o no. El monóxido de carbono es a súficientes puede actuar como		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios Productos peligrosos generados por la combustión	de embarqué o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contanedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del i involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras (mucho después que el fuego se haya es los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques envueltos en fuego, monitores; si esto es imposible, retirarse La combustión puede producir monóxidi altamente tóxico si es inhalado; el dióxio asfujante.	nto de embarque no está disponiti n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manten manezca frente al lugar del event la sáreas bajas. Ventile naturaln omo de presión positiva (SCBA), protección limitada. Si un tanque o cial a una distancia de por lo men cos portátiles manuales de Polvos os o Grandes: Deben ser comb at o de protección personal, que incli e autocontenido (SCBA) Trate de si de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque disper una la superficie del líquido incendi trea de fuego si lo puede hacer si es y sus Cargas: Combata el ince diriguido. Retirese inmediatament títias, o si el tanque se empieza a Para incendio masivo, utilice los si o del área y dejar que arda. o de carbono y/o dióxido de carbo	ile o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no o; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos o carrotanque está involucrado en los 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, idos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y i controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el fado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que andio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta te, si sale un sonido creciente de la docolorar. SIEMPRE manténgase soportes fijos para mangueras o mo. El monóxido de carbono es		
Medios de extinción y técnicas para combate de incendios Productos peligrosos generados por la combustión	de embarque o Kemision. Si el docume los números telefónicos que aparecen e teléfono de Emergencias del Cuerpo de autorizado o que no tenga los EPP. Per en sus espaldas. Manténgase alejado d de entra: Utilice el equipo de aire autón profesionales proporcionara solamente j un incendio, considere la evacuación ini milla). Incendios Pequeños: Utilice equip CO2 (Gas carbónico). Incendios Mediar son los Bomberos y requieren su equipo equipo de protección respiratoria con air contenedores mediante el uso de chorro chorros directos de agua sobre los mate fuego colocando chorros de espuma sol encender. Mueva los contenedores del la involucra Tanques, Vagones o Remolqu o utilice soportes fijos para mangueras o los mecanismos de seguridad de las ver alejado de tanques envueltos en fuego. monitores; si esto es imposible, retirarse La combustión puede producir monóxidi altamente tóxico si es inhalado; el dióxic asfixiante.	nto de embarque no está disponib n la MSDS del material o en la el Bomberos más cercano. Manteny manezca frente al lugar del event las áreas bajas. Ventile naturalr omo de presión posítiva (SCBA). protección limitada. Si un tanque (cial a una distancia de por lo men cos portábiles manueles de Polvos lo de protección personal, que indu- e autocontenido (SCBA) Trate de s de agua en neblina, desde una riales incendiados, porque dispen tra la superficie del líquido incend tras de fuego si lo puede hacer si e su sus Cargas: Combata el inore o monitores. Enfrie los contanedor tínguido. Retirese inmediatament fuitas, o si el tanque se empieza a Para incendio masivo, utilice los os a de carbono y/o diáxido de carbo lo de carbono en concentraciones	ile o no hay respuesta, dirijase a iqueta del contenedor de éste o al ga alejado al personal no to; siempre y cuando el viento le dé mente los espados cerrados antes El traje para bomberos to carrotanque está involucrado en tos 800 metros la redonda (1/2 s químicos secos, espuma regular, tidos por personal entrenado como uya ropa protectora contra fuego y s controlar el calor en los distancia segura; no aplique sa el fuego. Procure apagar el tiado o del que se puede in ningún riesgo. Incendio que ancio desde una distancia máxima res con agua en neblina hasta ta, si sale un sonido creciente de s decolorar. SIEMPRE manténgase toportes fijos para mangueras o mo. El monóxido de carbono es i suficientes puede actuar como		

	itentifique e imaterial derramado mediante la stigueta del contenedor pel rombre del fludio, que debe
	mananar actual la ébarta. Evalue los risense de materia Mananado, consultando en MEDS à la Guia de
	Respuese a Emergencias del DOT. Utilicetos Equipos de Protección Persona (EPP), según los nesgos
	presentes (equipos para respuesta deMATHEL o de HAZ-MAT). Alsie la zona, no permita le entrada de
	personal ejencia la respuesta o sínilos EPP enteriores. Buspenda la operación de los equipos o vehículos
	que puedan ser fuente de ignición. Siel materel provène de una tuberla,pare bombas, cèrre vélvulas y/o
	spone el orificó o punto de fuge; siesté fugendo desde un contenedor, épone el orificó, si es posible y
	seguro o busque una ayuda mecánica para colocar el contenedor detal forma que quede con su punto de
	tiga en laparte superior. Sémpre evite contaminacón, limitando los regueros con materál absorbente o
	abriendolos puntos de entrada e desegües o cárcarros para prevenir que los materáles vayan e
Pasos a seguir en casode derrames o	orrientes de aqua, aquas de superficé, subterráneas o querpos de aqua. Para derrames mayores a 200
fugas de imaterél:	Khi contenna el derrame nor metto de harreras fisicas absorbentes, que normitan recunerar el material
	mediante hombas tito diafranma o regi neradosmani plimente mediante regonador y rala (evite barrer nera
	altar la cancera da de coluce). Vertile elfano abréndo puedas unatares. Ecuado el material en
	even regeneración de portos) ventre eleres acrenco poertas, ventenas, crivase el materiar en
	comenecorijes) adectados y deocemente exigenadojaj para posterior postori reciperadori. Para
	cerrames menores azuo kg., limite e reguero con materia absorbente como arena, fibras de polietieno o
	plipropiero no tejão o cubriendolos desegües conpolietiero esegurado en su perferie con un cordón de
	arena u otromateràl absorbente,que permita un buen selè del polètileno conia superficè del piso,
	soupéreès manuelmente medènte recogedor y pale (evile barrer para evitar à generación de polivos).
	Envase el material en contenedor(es) adecuado(s) y debidamenteetiquetado(s) para poster ér posible
	scuperadón.
	Se recoménde le ficineración detode sustande por medio de empresas prestadoras del servicé que sean
	probados por la autoridad ambiental competente (si son productos de interés sanitario consultar e la
Métodos para disposición de desechos:	empresa prestadora del servicio con anticipación). Nunce disponer en relenos santarios amenos que se
	taé de materiales de oriten natural.
	7. MANPULACION Y ALMACENAMIENTO
	Utilee la proteccón personal édicada en el item #8 además tengaen cuenta las precaucionesminimas al
	nomento demanipuár el producto como ducharse muy bien después de manpularlo y evié el contacto
Preceuciènes sobre manipulación	epetido y prolongado de la piel con el márno. Lavela ropa de trabajo así como zapatos contaminados
	ates de volverios e utilizar. Cuando manĝule elproducto, debe estar conectado a tierra. Use herramientas
	atichispes.
	artichispas. Conectar e tierre los recipêntes metélicos utilizados para vaciar o recibir e producto. No presurice, corte,
	artichispas. Conectar a tierra los recipêntes metálicos utilizados para veciar o recibir elproducto. No presurice, corte, suede ó expongallos contenedores al caér, chispe ó lêma ú otra fuente deligrición; puede haber
Condicónes de almaceramiento:	artichispas. Conectar a tierra los recipêntes metálicos utilizados para vaciar o recibir e producto. No presurice, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó lâma ú otra fuente de ignición: puede haber excissión. En áreas frescas, límpias y bien ventiácias a temperaturas inferiores a 32°C. Áreas alejadas de
Condiciènes de almacenamiento:	artichispas. Conectar a tierra los redipêntes metálicos utilizados para veciar o redibir e producto. No presurice, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispa ó lâma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas éferiores a 32°C. Áreas alejadas de fentes de caér y de acentes oxidantes.
Condicènes de almacenamiento:	attichispas. Conectar a tierra los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó expongallos contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente delignición: puede haber expósión. En áreas fresces, limplas y bien ventilàdes a temperaturas inferiores a 32°C. Áreas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes.
Condicènes de almacenamiento:	artichispas. Conectar a tierra los recipientes metállicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, conte, suete ó expongallos contenedores al caér, chispe ó láme ú otra fuente delignición: puede haber expésión. En áreas fresces, limpias y bien ventilàdes a temperaturas inferiores a 32°C. Áreas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Condicènes de almacenamiento: Controles de ingenieria:	artichispas. Conectar a tierra los recipientes metállicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suete ó expongallos contenedores al caér, chispe ó láme ú otra fuente deligrición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventilàdas a temperaturas inferiores a 32°C. Áreas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventilàdon mecànico que sea a prueba de explosiones.
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería:	artichispas. Conectar a tierra los recipientes metállicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurice, corte, suede ó expongalos contenedores al cabr, chispe ó láma ú otra fuente deligrición: puede haber expésión. En áreas frescas, limplas y bien ventiádas a temperaturas inferiores e 32°C. Areas alejadas de tientes de cabr y de agentes oxidantes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádion mecánico que sea a pruebe de explosiones. Equipos de protección personal
Condiciènes de almacensmiento: Controles de ingenieria:	artichispas. Conectar a tierra los recipêntes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurice, corte, suede ó expongalos contenedores al caér, chispe ó lâma ú otra fuente deligrición: puede haber expésión. En áreas frescas, lánpias y bien ventiádas a temperaturas àferiores e 32°C. Areas alejadas de tientes de ceér y de agentes oxidantes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistêma de ventiádión mecánico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Lasr respirador con cartucho químico universal o para vepores orgánicos Para emergencias o momentos
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiàdas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. SI CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiàdón mecánico que sea a pruebe de explosiones. Equipos de protección personal Lisar respirador con cartudo químico universal o para vepores orgánicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconcididos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir e producto. No presurios, corte, suete ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuenta de ignición: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 8. debe contar con un buen sistema de ventiádón mecánico que sea a pruebe de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para vapores orgánicos Para emergencias omomentos donde se sean desconcidos los riveles de exposición, usar respirador de presón positiva de cara completa con lítea de aíre.
Condicènes de almacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suete ó exponga los contenedores al caór, chispe ó láme ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caór y de agentes oxidentes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádión mecânico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vapores orgânicos Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveies de exposición, usar respirador de presên postiva de cara completa con litea de aire. Utilizar guentes de PVC, neopreno.
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria Oxfanea Qos y Cera	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metállicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suete ó expongalos contenedores al ceór, chispe ó láme ú otra fuente deligrición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Áreas alejadas de tentes de ceór y de agentes oxidentes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádión mecânico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vepores orgânicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconcidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con línea de aire. Utilizar guantes de PVC, neopreno.
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cera	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó expongallos contenedores al caér, chispa ó láma ú otra fuente deligrición: puede haber expésión. En áreas frescas, línpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidantes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádón mecânico que sea a prueba de explosiones. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vepores orgânicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los ríveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utilizar guantes de PVC, neopreno. Utilizar galas de seguridad y pentala facál. Bra presenciel contario sadeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe desoner de durhas y
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cera	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metálicos utilizados para vaciar o redibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuenta de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiàdas a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen siséma de ventiàdón mecánico que sea a pruebe de explosénes. Equipos de protección personal Las respirador con cafucho quínico universal o para vepores orgánicos. Para emergencias o momentos dinde se sean desconcidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utilizar guantes de PVC, neopreno. Utilizar gafas de seguridad y pantale facál. Para prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe deponer de duchas y estacônes lavacios.
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Otánea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida:	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir e producto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispa ó láma ú otra fuenta de ignición: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas éferiores a 32°C. Áreas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 5. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventiádón mecánico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para vapores orgánicos Para emergencias ornomentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respisador de presên postive de cara ampleta con lífea de aire. Utilizar gartes de seguridad y pantala facál. Rira prevenirel contado sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacônes laveojos. Usar companes extractoras para capturar vapores pesados preferibémente hechas a meter develoción.
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria Otranea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida:	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láme ú otra fuente de igridión: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádos a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádón mecánico que sea a pruebe de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para vapores orgánicos Para emergencias omomentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utilizar gartas de seguridad y pantala facál. Rara prevenir el contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes laveojos. Usar compense extractores pera capturar vapores pesados preferibémente hechas a pruebe de explosión.
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria Otánea Qos y Cere Otro tipo de protección requerida:	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir e producto. No presurios, corte, suete ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láme ú otra fuente de igridión: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen siséma de ventiádón mecânico que sea a pruebe de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vapores orgânicos Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respisador de presên positiva de cara completa con línea de aire. Utitar guentes de PVC, neopreno. Utitar guentes de PVC, neopreno. Utitar gafas de seguridad y pantala facál. Para prevenírel contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes laveojos. Usar companas extractores para capturar vapores pesados preferibémente heches a pruebe de explosión.
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cara Otro tão de protección requerida:	antichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó expongallos contenedores al caér, chispa ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, linpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de ceár y de agentes oxidantes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventiádon mecânico que sea a prueba de explosiónes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vepores orgânicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con línea de aire. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar garas de seguridad y pantala facál. Para prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe disponer de duches y etacénes lavaojos. Usar companas extractores para capturar vepores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS Equido transparente.
Condiciónes de almecenamiento: Controles de ingenieria: Resplatorie Quánea Qos y Cera Otro tipo de protección requerida: Aperiencia Qor	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidantes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Ba dele contar con un buen siséma de ventiádón mecánico que sea a pruebe de explosiónes. Equipos de protección personal Lear respirador con cartucho químico universal o para vepores orgánicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utilizar guentes de PVC, neopreno. Utilizar gafas de seguridad y pantala facál. Para prevenírel contacto sedeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe disponer de duchas y estacônes lavaojos. Usar companas extractores para capturar vepores pesados preferibémente hechas a pruebe de explosión. S. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Equidos transparantes. Asolvente aromático.
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cera Otro tipo de protección requerida: Aperiencia Dor PH	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiàdas a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen siséma de ventiàdón mecánico que sea a pruebe de explosènes. Equipos de protección personal Las respirador con cartucho quincio universal o para vepores orgánicos. Para emergencias o momentos dinde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respitador de presên positiva de cara completa con lífea de aire. Utilizar garás de seguridad y pantala facéli. Para prevenirel contacto sadeben utilizar deàntales y overcies de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes lavaojos. Usar companas extractoras para capturar vepores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Liquido transparente. Asolvente aromático. NA
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria Otranea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida: Apariencia Cior PH Presión e vapor	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metàlicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuenta de igridión: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiládas a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventiládon mecánico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para vapores orgánicos Para emergencias o momentos donde se sean desconcidos los riveles de exposición, usar respirador de presên postive de cara ampleta con lífea de aire. Utilizar gartas de PVC, neopreno. Utilizar gartas de seguridad y pantala faceli. Rira prevenir el contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes lavaojos. Usar companas extractoras para capturar vapores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Uquido transparente. Asolvente aromático. NA
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenierie: Resplatorie Quánea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida: Aperiencia Otro PH Presón e vepor Denséad de vepor	artichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láme ú otra fuente de igridión: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádos a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. 8. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECIÓN PERSONAL Se debe contar con un buen sistema de ventiádon mecánico que sea a pruebe de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vapores orgánicos. Para emergencias omomentos donde se sean desconocidos los riveies de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utilizar guentes de PVC, neopreno. Utilizar garas de seguridad y pantala facál. Para prevenir el contacto sedeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes laveojos. Usar companas extractores para capturar vepores pesados preferibémente hechas a pruebe de explosión. 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS Líquido transparante. Asolvente aromático. NA 25 mm Hg A 25°C 37
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cara Otro tão de protección requerida: Apariencia Qor PH Presén e vapor Denséad de vapor Rento de ebuilición	antichispas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispa ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expesión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventiádón mecânico que sea a prueba de explosiónes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho químico universal o para vepores orgânicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con lítea de aire. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, deprente faciál. Para prevenirel contacto sadeben utilizar deintales y overdes de PVC Se debe disponer de duchas y etacônes lavacios. Usar companas extractores para capturar vepores pesados preferibémente heches a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Equido transparente. Asolvente aromático. NA 25 mm Hg A 25°C 37 f10°C (230 °F)
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida: Apariencia Otro PH Presón a vapor Danséad de vapor Runto de ebuilición Bunda de valón	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expésión. En áreas frescas, limpias y bien ventiàdas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Ba debe contar con un buen sistema de ventiàdón mecànico que sea a pruebe de explosiónes. Equipos de protección personal Lear respirador con cartucho quintico universal o para vepores orgánicos. Para emergendas o momentos dinde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara completa con línea de aire. Utilizar guantes de PVC, neopreno. Utilizar gafas de seguridad y pantala facál. Rira prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacônes lavaojos. Usar companas extractoras para capturar vepores pesados preferitemente hechas a pruebe de explosión. S. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Equidos transparante. Asolventes aromático. NA Simm Hg A 25°C 37 10°C (230 °F) Na
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cera Otro tipo de protección requerida: Aparienda Otro tipo de protección requerida: Aparienda Otro tipo de protección requerida: Aparienda Presión a vapor Denséad de vapor Runto de subilitión Runto de fusión Buto de morelesción	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metàlicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expósión. En áreas frescas, limpios y bien ventiàdos a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen siséma de ventiàdon mecànico gue sea a prueba de explosènes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para veporas orgánicos. Para emergencias ornomentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên postive de cara completa con lífea de aira. Utilizar guentes de PVC, neopreno. Utilizar gafas de seguridad y pantala facéli. Rea prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes lavacjos. Usar cempanas extractoras para capturar vepores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADORS FísicAS Y QUÍMICAS Uquido transparente. Asolvente aromático. NA Ze mm Hg A 25°C 3.7 f10°C (230 °F) NA
Condiciónes de elmacenamiento: Controles de ingenieria: Resplatoria Quánea Qos y Cara Otro tipo de protección requerida: Apariencia Cor PH Pessón a vapor Denséad de vapor Runto de cualidión Runto de fusión Runto de fusión	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metàlicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispa ó láma ú otra fuenta de igridión: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiládas a temperaturas éferiores a 32°C. Areas alejadas de tientes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen sistema de ventiládon mecánico que sea a prueba de explosênes. Equipos de protección personal Usar respirador con cantucho químico universal o para vapores orgánicos Para emergencias ornomentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên postive de cara ampleta con lífea de aire. Utilizar gartas de PVC, neopreno. Utilizar gartas de PVC, neopreno. Utilizar gartas de PVC, neopreno. Utilizar gartas de seguridad y pantala faceli. Rira prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC. Se debe disponer de duchas y estacênes laveojos. Usar companias extractoras para capturar vapores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS Liquido transparente. Asolvente aromático. NA 25 mm Hg A 25°C 37 10°C (230 °F) NA
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cara Otro téo de protección requerida: Aparlenda Qor PH Presión a vapor Denséad de vapor Runto de ebuilidión Runto de fusión Runto de fusión Runto de congelación Biubilidad	antichiapas. Conectar a tiema los recipientes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chiapa ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expesión. En áreas frescas, linpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. 3. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Sa debe contar con un buen siséma de ventiádón mecânico que sea a prueba de explosênes. Equípos de protección personal Usar respirador con cafucho químico universal o para vepores orgânicos. Para emergencias o momentos donde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respirador de presên positiva de cara ompleta con lítea de aire. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de PVC, neopreno. Utitar guantes de aquidad y pantala faciál. Para prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overdes de PVC Se debe disponer de duchas y etaccénes lavaojos. Usar companas extractores para capturar vepores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Uquido transparente. Asolvente aromático. NA 25 mm Hg A 25°C 37 flo°C (230 °F) NA
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cera Otro tipo de protección requerida: Aperienda Oor PH Presén a vapor Denséed de vapor Runto de fullidón Runto de fullidón Runto de congelación Solubilidad Graveded específica	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metálicos utilizados para vaciar o redibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expesión. En áreas frescas, limpias y bien ventiádas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Ba debe contar con un buen sistema de ventiádón mecánico que sea a pruebe de explosiónes. Equipos de protección personal Usar respirador con cartucho quinteción personal Usar respirador con cartucho quinteción o personal Usar guentes de PVC, neopreno. Utilizar guentes de actor companies extractores para capturar vepores pesados preferibémente heches e pruebe de explosión. S. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Equidor transparante. Asolvente aromático. NA Simm Hg A 25°C 37 10°C (230 °F) NA Despreciable en agua. 1087 gice.
Condiciónes de almacenamiento: Controles de ingeniería: Resplatoria Quánea Qos y Cara Citro tipo de protección requerida: Apariencia Cor PH Presón a vapor Danséad de vapor PH Resón a vapor Danséad de vapor Runto de explición Runto de explación Biubilidad Gavedad específica Peso molecular	artichispas. Conectar a tiema los redipentes metálicos utilizados para vaciar o recibir elproducto. No presurios, corte, suede ó exponga los contenedores al caér, chispe ó láma ú otra fuente de ignición: puede haber expósión. En áreas frescas, limpias y bien ventiàdas a temperaturas inferiores a 32°C. Areas alejadas de tentes de caér y de agentes oxidentes. S. CONTROL A LAEXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL Ba debe contar con un buen sistema de ventiàdon mecànico gue sea a prueba de explosiónes. Equipos de protección personal Las respirador con cartucho quintico universal o para vepores orgánicos. Para emergencias o momentos dinde se sean desconocidos los riveles de exposición, usar respitador de presên positiva de cara completa con línea de aire. Utilizar garás de seguridad y pantala facáli. Para prevenirel contacto sedeben utilizar deántales y overcies de PVC. Se debe disponer de duchas y estacônes lavaojos. Usar companas extractoras para capturar vepores pesados preferibémente hechas a prueba de explosión. 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Equido transparente. Asolvente aromático. NA 25 mm Hg A 25°C 37 10°C (230 °F) NA Despredable en ague. 1067 g/oc. NE

Porcentaje de volátiles por volumen :	30			
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD				
Estabilidad Estestable.				
	Oxidantes fuertes, álcalis, aminas, amidas. El ácido nítrico y el toluol, especialmente en combinaciones con			
Incompatibilidades	ácido sulfúrico pueden producir compuestos nitrados los cuales son peligrosamente explosivos.			
Condiciones a evitar:	Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles.			
Productos por descomposición peligrosa	sligrosa Diáxido y monáxido de carbono por combustión.			
Polimerización peligrosa :	Puede polimerizar explosivamente cuando se calienta ó se involucra en un incendio.			
	11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA			
Ingestión	NE			
Inhalación	NE			
Contacto cutáneo / ocular	Categoría toxicológica: Categoría I, extremadamente tóxico para la piel.			
Carcinogenicidad	A5			
	EPA			
	NTP			
Potencial Cancerígeno	ACGIH			
-				
	IARC			
	OSHA			
Terretorenicidad y Mutan Anaria	E xilol puede causar efectos teratógenos. También presenta efectos mutágenos. Tanto el xilol como el			
rerabgencidably Motagenesis	toluol no están clasificados como cancerígenos en humanos.			
Condiciones médicas	Dermatitis pastritis (losra pistrica bioctansión			
agrava das por exposición	Cernetus, gastros, croera gastroa, ripotension.			
	RESINA SOLIDA: LD50: 5000 mg/kg. 2• BUTOXI ETANOL: LD50 (Oral en ratas): 1480 mg kg-1. LD50			
	(Intraperitone al en ratas): 550 mg-1. LD50 (Dermal en ratas): 490 mg-1. LC50 (Inhalación en ratones): 700			
Dosis y concentraciones letales :	ppm/7h. TOLUOL: LD50 (Oral en ratas): 636 mg kg-1. LD50 (Intraperitone al en ratas): 1332 mg kg-1. LD50			
	(Intraperitoneal en ratones): 59 mg kg-1. XILOL: LD50 (Oral en ratas): 4300 mg kg-1 CL50 (Inhalación en			
	ratas): 5000 ppm/4 horas. LD50 (Dermal en ratas): 5.0 ml/kg.			
	12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA			
Información ecotoxicológica (Acuática y	Xilol: Se espera que sea levemente tóxico a la vida acuática. El LC50/96 horas para el pez está alrededor			
terrestre):	de 10 a 100 mg/L.			
	Cuando se libera en el suelo, éste material puede evaporarse a una extensión moderada; también puede			
	fitrarse en aguas subterráneas. Puede biodegradarse a una extensión moderada. Cuando se libera en el			
Información sobre destino químico	agua éste material puede evaporarse a una extensión moderada y biodegradarse a una extensión			
	moderada Cuando se libera en la atmósfera, éste material puede degradarse por reacción fotoquímica			
	produciendo radicales hidroxilo. Se espera que tenga una vida media de menos de 1 día. No se espera una			
	bioacumulación significativa.			
	13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN			
Reutilice el producto lo máximo posible. El	s recomendado disponer los residuos del producto por incineración. Lave los empaques en una empresa			
prestadora del servicio. Nunca disponga e	el producto ni el empaque a una fuente de agua ni entierre. El empaque no puede se puede volver a utilizar			
para disponer alimentos. No almacene el	producto por largos periodos a la intemperie. Si son donados o regalados a alguna entidad adviértales los			
posibles riesgos del producto. En product	os con componentes de interés sanitario asegure el proceso de descarte con la autoridad ambiental			
competente.				
	14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE			
Clase de riesgo:	3			
Número UN:	1866			
Grupo de embalaje:				
	15 INFORMACIÓN REGULATORIA			

TSCA: CAS# 1330-20-7 se lista en el TSCA inventory. Chemical Test Rules: Ninguno de los químicos de éste producto está bajo un Chemical Test Rule. Section 12b: Ninguno de los químicos de éste producto está listado bajo el TSCA Section 12b. TSCA Significant New Use Rule: Ninguno de los químicos de este material tiene un SNUR bajo el TSCA. SARA: CERCLA Hazardous Substances and corresponding RQs: CAS# 1330-20-7: 100 lb RQ final; 45.4 Kg RQ final. SARA Section 302 Extremely Hazardous Substances: Ninguno de los químicos de esta sustancia tiene un TPQ. Códigos SARA: CAS# 1330-20-7: Agudo. Crónico. Inflamable. Section 313: Este material tiene Xilol (CAS# 1330-20-7) el cual esta sujeto a los requerimientos reportados en la sección 313 de SARA título III y 40 CFR parte 373. Clean Air Act: CAS# 1330-20-7 Se lista como un contaminante atmosférico peligroso "Hazardous Air Pollutant" (HAP). Clean Water Act: CAS# 1330-20-7 Está listado como una sustancia peligrosa "Hazardous Substance" bajo el CWA. Ninguno de los químicos de esta sustancia astá listado como un "Priority Pollutant" ni como un "Toxic Pollutant". OSHA: Ninguno de los químicos es este producto está considerado altamente peligroso por el OSHA. STATE: CAS# 1330-20-7: Está presente en el "state right to know lists" de: California, New Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts. California No Significant Risk Level: Ninguno de los químicos de esta fistado. European/ International Regulation: European Labeling in Accordance with EC Directives: Símbolos de Peligrosidad: X N. Frases de Riesgo: R 10 Inflamable. R 20/21 Nocivo por inhalación y por contacto dermal. R 38 Irrita la piel. Frases de Seguridad: S 25 Evite el contacto con los ojos. WGK (Water Danger/Protection): CAS# 1330-20-7: 2.

16. OTRA INFORMACIÓN		
Clasificación NFPA		
Salud	2 - Riesgo moderado	
Inflamabilidad	3 - Riesgo serio	
Reactividad	0 - Riesgo mínimo	
Peligros especiales:		
Otros		
Observaciones:	NE: No está Establecido. NA: No se Aplica.	

La información y recomendaciones que aparecen en ésta hoja de seguridad de materiales son a nuestro entender enteramente confiables. Los Consumidores y clientes deberán realizar su propia investigación y verificación sobre el uso seguro de éste material. 08F83-052 (06/04/11)

Éste documento es propiedad exclusiva de ANDERCOL S.A - INTEQUIM (RIF J-07504842-3) - POLIQUIM - ANDERCOL MEXICO. Aplica todas las restricciones legales

APÉNDICE B

HOJA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA VERSAMID 115173

COGNIS CORPORATION

Material Safety Data Sheet

_____ _____ SECTION 1: CHEMICAL PRODUCT and COMPANY IDENTIFICATION _____ _____ Revised: 05/18/2005 Supercedes: 01/02/2000 PRODUCT NAME: VERSAMID 115173 PRODUCT DESCRIPTION: Polyamide Resin Solution CASRN: See Section 2 MANUFACTURER: Cognis Corporation 4900 Este Avenue CINCINNATI, OH 45232 Phone: 800-543-7370 Fax: 513-482-5515 EMERGENCY NUMBERS: CHEMTREC: 800-424-9300 _____ SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS _____ _____ CHEMICAL CONCENTRATION (Wt.%) EXPOSUREMITS Isopropyl Alcohol CASRN 67-63-0 27.0 PEL:44040m (TWA) 500m (STEL) TLV:4000m (TWA) 5,60,60m (STEL) Polyamide resin CASRN 68410-23-1 73.0 NoRmetablished -----_____ SECTION 3: HAZARDS IDENTIFICATION _____ _____ WARNING! Flammable Liquid ! Risk of serious damage to eyes. High vapor concentrations can cause narcotic effects lidezziness and fatigue. Irritating to skin. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effectrs the aquatic environment. Amber viscous liquid with alcohol odor **** SKIN CONTACT: Causes skin irritation.

```
EVE CONTACT:
Causes eye irritation which may be severe.
INHALATION:
Excessive inhalation can cause respiratory irritatiodizziness,
nausea, headache, unconsciousness, or asphyxiation.
INGESTION:
Ingestion of large amounts is expected to causestrointestinal
irritation, vomiting, and central nervous system depression.
CHRONIC EFFECTS:
Dermatitis, central nervous system depression, kidney and liver
injury. May aggravate existing skin, eye, lung, nervosystem,
kidney and liver conditions.
OTHER HEALTH EFFECTS:
Polyethylene amines are suspected mutagens.
PRIMARY ROUTES OF EXPOSURE: Inhalation, Skin, Oral
                         -----
                                                        _____
SECTION 4: FIRST AID MEASURES
    _____
                                                        _____
SKIN CONTACT:
Wash thoroughly with soap and water. Remove contaminatedothing and
footwear. Wash clothing before reuse. If irritation shouldwelop,
seek medical attention.
EYE CONTACT:
Immediately flush with plenty of water for at least 20 minuteslding
eyelids apart to ensure flushing of the entire surfaceWashing within
one minute is essential to achieve maximum effectiveness. Gendical
attention immediately.
INHALATION:
Move to fresh air. If breathing has stopped, administertificial
respiration. Get immediate medical attention.
INGESTION:
Do not induce vomiting. Give large amounts of water following milk if
available. If vomiting should occur spontaneously, keep airwakear.
Get medical attention. Never give anything by mouth to amconscious
person.
                               SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES
 -----
Flash Point: 68
```

```
Flash Point: 68 Deg F ( Pensky-Martens Closed Cup )
LFL: Not Determined UFL: Not Determined
AUTOIGNITION TEMPERATURE Not Determined
```

```
RECOMMENDED EXTINGUISHING MEDIA:
Carbon dioxide, Dry chemical, Foam, Water spray
SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES:
Perform only those fire fighting procedures for which you haven
trained. Firefighters should wear self contained breathiamparatus
in the positive pressure mode with a full facepiece when theme a
possibility of exposure to smoke, fumes or hazardodecomposition
products.
UNUSUAL FIRE OR EXPLOSION HAZARDS:
Flammable liquid.
HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS:
Carbon dioxide, carbon monoxide and oxides of nitrogen.
_____
                                                      -----
SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
                                 _____
                                                      -----
      STEPS TO TAKE IN CASE OF SPILL OR LEAK:
Remove ignition sources. Add dry material to absorb spill (Marge
spill, dike to contain). Using recommended protective and
explosion-proof equipment, pick up and containerize forcovery or
disposal. Flush area with water, collect for disposal.
_____
                                                     _____
SECTION 7: HANDLING AND STORAGE
                          ____
Do not store or handle product in the presence of heat, sparkan, open
flame. Ground and bond container when transferring.
Keep in closed or covered containers.
For Industrial Use Only!
_____
                                                     _____
SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
_____
                                                    _____
EYE PROTECTION:
Wear safety glasses with side shields where no contact with target is
anticipated. Wear tight fitting chemical safety goggles orface
shield whenever there is the possibility of splashing or otheomtact
with eyes.
SKIN PROTECTION:
Wear appropriate chemical resistant gloves.
RESPIRATORY PROTECTION:
```

RESPIRATORY PROTECTION: NIOSH/MSHA approved respirator if necessary. Followanufacturer's recommendations.

```
ENGINEERING CONTROLS:
Local exhaust ventilation recommended.
   ------
                                                   _____
SECTION 9: PHYSICAL and CHEMICAL PROPERTIES
_____
PHYSICAL STATE: Liquid
APPEARANCE: Amber viscous liquid with alcohol odor
ODOR: Alcohol
ODOR THRESHOLD: Not Determined
pH: Not Determined
MELTING POINT: Not Determined
BOILING POINT: Not Determined
SPECIFIC GRAVITY: 0.94
SOLUBILITY IN WATER: Appreciable (> 10% )
PERCENT VOLATILES(by Wt.): 27 @ 70 Deg F.
VAPOR DENSITY: Heavier than Air
VAPOR PRESSURE: 32 mm Hg
EVAPORATION RATE(N-BUTYL ACETATE=1): Not determined
VOC CONTENT (EPA Method 24): Not Determined
 _____
SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY
_____
                                                  _____
STABILITY: Normally Stable
HAZARDOUS POLYMERIZATION: Will not occur.
INCOMPATIBLE MATERIALS:
Strong oxidizing agents.
CONDITIONS TO AVOID:
Avoid contact with heat, sparks, flame and all sources benition.
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:
None expected if used for intended purpose and according to
specifications.
                              ----
SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION
_____
                                                   _____

        STUDY
        RESULTS

        EYE IRRITATION
        68.8 (Sc.

        ORAL LD (50)
        68.8 (Sc.

                                    SPECIES
                   68.8 (Scale 0-110) Rabbit
                   >8.0 g/kg
                                   Rat
SKIN IRRITATION
                   3.4 (Scale 0-8)
                                  Rabbit
 _____
                                                   -----
SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION
```

```
ENVIRONMENTAL FATE:
Not Determined
    _____
                                                     ____
SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS
                             ____
This product, if disposed as shipped, meets EPA criteria ofhazardous
waste as specified in 40 CFR 261 on the basis of itgnitability.
Dispose of in a licensed hazardous waste facility in accordanceth
applicable laws. Hazardous waste number D001.
                                -----
SECTION 14: TRANSPORTATION INFORMATION
_____
ISOPROPANOL SOLUTION,
3, UN1219, PG II, ERG# 129 ATTACHED, PLASTIC
MATERIALS LIQUID LUMPS OR SOLID MASS NOI NMFC:
156200
The information provided is for domestic highway transportationally.
This product may be regulated differently when shipped in otheypes
of containers or by modes other than that addressed by thisction of
the MSDS. For information, please contact Regulatory Affairs at
513/482-5022.
For RQ applicability, please see Section XV.
                                  ------
                                                    _____
SECTION 15: REGULATORY INFORMATION
                            -----
TSCA INVENTORY STATUS:
This product and/or all of its components are either included or
exempt from the TSCA Inventory of Chemical Substances.
TSCA 12 (b) COMPONENTS:
None
SARA 311/312 HAZARD CATEGORIES: Acute, Chronic, Fire
SARA 313 TOXIC CHEMICALS:
None
SARA 302 EXTREMELY HAZARDOUS SUBSTANCES:
None
CERCLA HAZARDOUS SUBSTANCES:
None
```

```
CALIFORNIA PROPOSITION 65 COMPONENTS:
None
SECTION 16: OTHER INFORMATION
                                                        _____
           _____
HMIS RATINGS: HEALTH: 2* FLAMMABILITY: 3 REACTIVITY: 1
NFPA RATINGS: HEALTH: 2 FLAMMABILITY: 3 REACTIVITY: 1 OTHERGINE
THE FOLLOWING WARNING INFORMATION IS PROVIDED ON THE LABEL FORIS PRODUCT:
-----
WARNING!
Flammable Liquid !
Risk of serious damage to eyes.
High vapor concentrations can cause narcotic effects lidezziness and
 fatique.
Irritating to skin.
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects
the aquatic environment.
CHRONIC EFFECTS:
Dermatitis, central nervous system depression, kidney and liver
injury. May aggravate existing skin, eye, lung, nervosystem,
kidney and liver conditions.
FIRST AID - INHALATION:
Move to fresh air. If breathing has stopped, administertificial
respiration. Get immediate medical attention.
FIRST AID - SKIN CONTACT:
Wash thoroughly with soap and water. Remove contaminatedothing and
footwear. Wash clothing before reuse. If irritation shouldwelop,
seek medical attention.
FIRST AID - EYE CONTACT:
Immediately flush with plenty of water for at least 20 minuteslding
eyelids apart to ensure flushing of the entire surfaceWashing within
one minute is essential to achieve maximum effectiveness. Gendical
attention immediately.
FIRST AID - INGESTION:
Do not induce vomiting. Give large amounts of water following milk if
available. If vomiting should occur spontaneously, keep airwakear.
Get medical attention. Never give anything by mouth to amconscious
person.
HANDLING AND STORAGE:
Do not store or handle product in the presence of heat, sparks, open
flame. Ground and bond container when transferring.
Keep in closed or covered containers.
For Industrial Use Only!
```

ABBREVIATIONS USED:

ND or N/D = Not Determined NA or N/A = Not Applicable or Not Available NE or N/E = Not Established N/AP = Not Applicable

All information, recommendations, and suggestions appearimgrein concerning our product are based upon tests and data believemibe reliable. However, it is the user's responsibility to determitive safety, toxicity, and suitability for his own use of theoduct described herein. Since the actual use by others is beyond our control, no guarantee, express or implied, is made by Cognis Corporation as to the effects of such use, the resultivationed, or the safety and toxicity of the product nor does Cognis Corporations any liability arising out of use, by others, of the product herein. The information herein is not to be construed absolutely complete since additional information may be necessary desirable when particular or exceptional conditions or circumstancesist or because of applicable laws or government regulations.

PREPARED BY:

Cognis Corporation Product Safety/Regulatory Affairs 4900 Este Avenue Cincinnati, OH 45232

513/482-3563(Voice) 513/482-2007(Fax)

APÉNDICE C

PROPIEDADES TÍPICAS NANOARCILLA CLOISITE 30B

Cloisite [®] 30B	
	Typical Physical Properties Bulletin

Description:

Cloisite® 30B is a natural montmorillonite modified with a quaternary ammonium salt.



Not registered for supply to the European Union

Designed Used:

Cloisite® 30B is an additive for plastics to improve various plastic physical properties, such as reinforcement, HDT, CLTE and barrier.

Typical Properties:

Treatment/Properties:	Organic	Modifier	%	% Weight
	Modifier (1)	Concentration	Moisture	Loss on Ignition
Cloisite® 30B	MT2EtOT	90 meq/100g clay	< 2%	30%



Where T is Tallow (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14) Anion: Chloride

(1) MT2EtOH: methyl, tallow, bis-2-hydroxyethyl, quaternary ammonium

Typical Dry Particle Sizes: (microns, by volume)

10% less than:	50% less than:	90% less than:
2μ	бμ	13µ

Color: Off White

Density:

Loose Bulk, Ibs/ft ³	Packed Bulk, Ibs/ft ³	Specific Gravity, g/cc
14.25	22.71	1.98

X Ray Results: d001 =18.5Å

Southern Clay Products, Inc. 1212 Church Street Gonzales, Texas 78629 USA Phone: (830) 672-2891 Fax: (830) 672-1903 US Toll Free: 1-800-324-2891

APÉNDICE D

HOJA DE SEGURIDAD NANOARCILLA CLOISITE 30B



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

(Complies with OSIIA CFR 1910.1200, ANSI Z 400.1-1993, Canada's WHMIS, EEC Directives and Mexico Requirements)

SECTION 1: CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Chemical product identification:	Alkyl Quaternary Ammonium Bentonite
Trade Name(s):	Cloisite® 30B
Product use:	Plastics Additive
Manufacturer Identification:	
Name:	Southern Clay Products, Inc.
Address:	1212 Church Street
	Gonzales, Texas USA 78629
Telephone:	(830) 672-2891; 8 a.m 5 p.m. (CST)
The second se	

SECTION 2: COMPOSITION, INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Names	CAS No.	
Alkyl Quaternary Ammonium Bentonite	341537-63-1	

Hazardous Ingredients:

stalline silica (quartz, 14808-60-7) is present at $\leq 0.5\%$ as a naturally occurring component not removed from the clay ore in processing. See Section 11 for further information.

SECTION 3 HAZARDS IDENTIFICATION

<u>HMIS Rating:</u> Health=1* (possible hazard from chronic exposure to dust, see Section 11) Flammability =1, Reactivity =1, Personal Protective Equipment =E

EMERGENCY OVERVIEW: Under normal usage or contained spills this material should not pose a significant emergency risk. If high dust levels are generated (dust clouds obscuring vision), this material has a potential to be a flammable and explosive hazard (See Section 5). Large spills should be contained with water mist and cleaned up using a method that will not generate excessive dust levels. This material is also very slippery when wetted with water, oils or solvents. Appropriate precautions should be taken to avoid slips and falls.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS:

Eyes: May cause slight eye irritation. Direct contact should be avoided to prevent physical damage.

Skin: There is limited evidence of skin irritation of this product, however this material is a potential allergen due to its content of quaternary amine. Quaternary amine content of this product may cause dermatitis or itching in some individuals. Chronic dermal exposure effects for quaternary amine arc not known.

Inhalation: Short term exposure to high dust levels could cause minor irritation. Long term dust exposure should be avoided due to the presence of quartz which can cause lung damage when inhaled. Control dust levels with engineering controls (local exhaust ventilation). Prevent dust inhalation with use of a NIOSH approved dust respirator if engineering controls are inadequate.

arcinogeneny. TAKC has classified crystalline since as a huma

get Organs: Lungs

SECTION 4 HAZARDS IDENTIFICATION

Skin: Wash off with soap and water.

 Hush with tepid water for 15 minutes. If irritation or pain persist, seek medical attention.

 Innalation:
 Remove person to fresh air. Seek medical attention if shortness of breath or irritation persists.

 Ingestion:
 Could result in intestinal blockage. If large amounts are swallowed seek medical attention.

 Notes to Physician:
 Mixture is orally non-toxic. See Section 11 for additional toxicological data.

SECTION 5 : FIRE FIGHTING MEASURES

Excessive airborne dust may be a fire and explosion hazard.

Flashpoint:	Not applicable
Upper Explosive Limit:	Not applicable
Lower Explosive Limit:	0.05 oz/ft ³ (50g/m ³) airborne dust concentrations may ignite at 470°C.
Autoignition Temperature:	Not determined
Thin-film Ignition Temperature:	190°C.
Known or anticipated hazardous	
products of combustion:	Nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrogen chloride
Basic fire fighting guidance:	Normal precautions for organic dusts should be provided. Avoid high dust concentrations and ensure all equipment is properly grounded to prevent static discharges.
Extinguishing media:	Water mist/fog, dry chemical, foam, carbon dioxide. AVOID water jets.

SECTION 6 : ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Wet down large spills with water mist to avoid generating excessive dust levels. Remove ignition and static electricity sources if large amounts of airborne dust are present. Caution: This material is very slippery when wet. Appropriate precautions should be taken avoid slips and falls.

Clean-up procedures and equipment: Use of a dustless vacuum system or shoveling. Flushing with water is also an acceptable method. Avoid dry sweeping or other methods that may generate high dust concentrations. Wear NIOSH approved dust respirator.

Handling:	Adequate ventilation is necessary in handling areas to prevent excessive airborne dust. Explosion-proof equipment is
	recommended. Take precautions to ensure that all equipment is properly grounded in order to avoid static discharge.
	Do not allow dust to collect on surfaces, in order to prevent explosion hazards.
	Keep away from ignition sources, open flames and excessive heat.
	Store separately from strong oxidizers and acids.
Storage:	Store in closed containers in a dry area away from flames.

Engineering Controls

Provide general or local ventilation adequate to maintain airborne levels below occupational exposure limits.

sonal Prot	nal Protection Equipment:		
e/face:	Use safety glasses or goggles.		
Skin:	Use chemical resistant gloves.		
Respiratory:	Use a NIOSH approved, air purifying dust respirator if dust levels are above exposure limits. Half-masks are sufficient for normal use.		

Southern Clay Products Page 2 of 4

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

pearance: tan powder udor: mild **Physical State:** solid pH: not applicable not applicable Vapor Pressure: Vapor Density: not applicable not applicable **Boiling Point:** Melting Point: decomposes at approx. 200°C. Solubility in Water: negligible Specific Gravity: 1.9 - 2.1 g/cc

.....

..... SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

Incompatibilities: Avoid contact with strong oxidizers or acids. Conditions to avoid: Heat and open flame. Stability: This material is stable under normal storage and handling conditions. Hazardous Polymerization: not applicable

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

The International Agency of Research on Cancer has determined that over exposure to crystalline silica can cause lung cancer in nans. Health affects from exposure to crystalline silica occur only when it is inhaled.

Crystalline silica has been shown to cause silicosis, a lung disease. Crystalline silica only causes these Inhalation Effects: conditions when inhaled. Prolonged skin contact may lead to drying or cracking of the skin due to water absorption properties of the

Skin Contact: clay.

As with any dust, may be irritating to the eyes due to physical abrasion. Eye Contact:

Medical Conditions Aggravated: Respiratory disorders. May pose as an allergen for persons who are strongly allergic to quaternary amines.

Occupational Exposure Limits: Studies have shown that the crystalline silica is evenly distributed throughout all particle sizes of this product. Keep dust levels below permissible limits

ACGIH TWA	ACGIH STEL	OSHA PEL (Respirable)	OSHA PEL (Total Dust)
0.1 mg/m ³		10 mg/m3	<u>30 mg/m3</u>
(as quartz)	N.A.	% SiO ₂ + 2	$\%$ SiO $_2$ + 2

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION _____

Ecotoxicological Information: None known.

Southern Clay Products Page 3 of 4

SECTION 15: DISPOSAL CONSIDERATIONS

hough not classified as a hazardous waste, this material is unsuitable for incincration, chemical or biological degradation. Dispose of in a manner in accordance with local and federal regulations.

This information applies to materials as manufactured; contamination or processing may change waste characteristics and requirements.

...... SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

This material is not regulated by the Department of Transportation

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

None known SARA 313: US TSCA Inventory: Statutory mixture - All ingredients are listed on the inventory All ingredients are listed on the inventory European Inventory: Canadian DSL: All ingredients are listed on the inventory All ingredients are listed on the inventory Australian AICS: Japanese ENCS: All ingredients are listed on the inventory

California Proposition 65: Crystalline silica in airborne particles of respirable size is known to the state of California to cause causer.

Europe

Quartz: Occupational Exposure Limits Finland = 0.2 mg/m^3 (TWA) Belgium = 0.1 mg/m^3 (TWA) $Denmark = 0.1 mg/m^3 (TWA)$ Sweden = $0.1 \text{ mg/m}^3 (\text{TWA})$ U.K.= 0.1 mg/m^3 (respirable) Switzerland= 0.15 mg/m³ (TWA) U.K.= 0.3 mg/m^3 (total dust) Russia - 14.0 mg/m³ (STEL) Thailand = 10.0 mg/m³ (respirable); 30.0 mg/m³ (total dust)

Germany= 0.2 mg/m³ (TWA)

Note: Different countries apply quartz occupational exposure limits in different manners, depending on how they define "respirable" fraction, and mass percentage of a total mixture; consult local authorities for application.

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Quality Engineering Department, Southern Clay Products, Inc. Prenared by: Revision 6: January 20, 2005 Date of issue:

Southern Clay Products Page 4 of 4

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR E., Evaluación De Pinturas Anticorrosivas de Nanocompuestos a base de Resinas Epóxicas y Nanoarcillas, (Tesis, Facultad De Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, ESPOL), Ecuador,2006.
- BAGHERZADEH M.R., MAHDAVI F., Preparation of epoxy clay nanocomposite and investigation on its anti-corrosive behavior in epoxy coating, Elsevier, Iran, 2007.
- BECKER O., VARLEY R., SIMON G., Thermal stability and water uptake of high performance epoxy layered silicate Nanocomposites, Elsevier, Australia, 2003.
- BROWN J, CURLISS D, VAIA R, Thermoset-Layered Silicate Nanocomposites. Quaternary Ammonium Montmorillonita with Primary Diamine Cured Epoxies, EEUU, 2000, pág 3380,
- CAMINO G., TARTAGLIONE G., FRACHE., MANFERTI C., COSTA G., Thermal and combustion behavior of layered silicate-epoxy nanocomposites, Elsevier, Italia, 2005.
- 6. DAE MIN K., YOUNG KIM M., CHOI K.Y., HEUNG LEE J., LEE S.G., Effect of Layered Silicates on the Crystallinity and Mechanical Properties

of HDPE/MMT Nanocomposite Blown Films, Polymer Bulletin, Korea, 2006, pág 104-105

- DELOR-JESTIN F., DROUIN D., CHEVAL P.-Y., LACOSTE J., Thermal and photochemical ageing of epoxy resin – Influence of curing agents, Elsevier, Francia, 2005.
- FRAGA L, Estudio Cinético, Dinamomecánico y Termogravimétrico del Sistema Epóxico BADGE (n=0)/m-XDA mediante las técnicas de Análisis Térmico: DSC, DMA y TGA. Construcción de un Diagrama TTT, Cap 2-3, 2001.
- GILLHAM J., Formation and Properties of Thermosetting and High Tg Polymeric Materials, EEUU, 1986, pág 1430.
- 10. HANSMANN H., HOCHSCHULE WISMAR, Compendium "Composites" Epoxy Resins, ASM Handbook / extraction, 2003.
- 11. KENDALL D., Infrared Spectroscopy of Coatings, EEUU, pág 79.
- 12. KIM J., HU C., WOO R., SHAM M., Moisture barrier characteristics of organoclays-epoxy Nanocomposites, Elsevier, Hong Kong, 2004.
- LAN T., PINNAVIA T., Clay Reinforced Epoxy Nanocomposites, Chem.
 Mater, EEUU, 1994, pág 2218.

- 14. OKADA A., KAWASUMI M., USUKI A., KOJIMA Y., KURAUCHI T., KAMIGAITO O., Mater Res Soc Proc, 1990.
- 15. PAINTER P., COLEMAN M., Fundamentos de Ciencia de Polímeros, Technomic Publishing Co., 1996, Cap 6.
- 16. PERUGACHI R., "Modificación a nivel nanomolecular de las Propiedades de las Arcillas pertenecientes al grupo Ancón de la Peninsula de Santa Elena (PSE)" (Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2006)
- 17. RAMIS JUAN X., Estudio de la Eficiencia de Sistemas Químicos de Iniciación del curado de Resinas de Poliéster Insaturado, Cap 1 Pág 10, 1993.
- RATNA D., MANOJ N. R., VARLEY R., SINGH RAMAN R. K., SIMON G., Clay–reinforced epoxy Nanocomposites, Polymer International, 2003, pág 1406.
- 19. ROSA PLA G., Aplicación de polímeros conductores en pinturas de imprimación.'
- 20. SALAHUDDIN N., Layered silicate/epoxy Nanocomposites: synthesis, characterization and properties, PAT, Egipto, 2003, pág 257, 2003.

- 21. SUPRAKAS SINHA RAY, MASAMI OKAMOTO, Polymer layered silicate Nanocomposites: a review from preparation to processing, Elsevier, Japón, 2003, pág 1548.
- 22.TURI E., Thermal Characterization of Polymeric Materials, Academic Press Inc, 1981.
- 23.WU H., FAN J., Measurement of radiative thermal properties of thin polymer films by FTIR, Elsevier, Hong Kong, 2007, pág 124.
- 24.YEH J.M., HUANG H.Y., CHEN C.L., SU W.F., YU Y.H., Siloxane modified epoxy resin – clay nanocomposite coatings with advanced anticorrosive properties prepared by a solution dispersion approach, Elsevier, 2004, pág 2760.
- 25. ZHOU Y., PERVIN F., BISWAS M, RANGARI V., JEELANI S., Fabrication and characterization of montmorillonite clay-filled SC-15 epoxy, Elsevier, EEUU, 2005, pág 871.