

ANEXO D

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA CADA POZO DEL WELL PAD FANNY 20.

Pozo Fanny 18B 20




Figura D1: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 20

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 21





Figura D2: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 21

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 23 RE




Schlumberger
Created by User on 13/12/11 12:56:04

Figura D3: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 23RE

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 24H




Schlumberger
Created by User on 13/12/11 12:55:37

Figura D4: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 24H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 25



Schlumberger
Created by User on 13/12/11 13:9:143

Figura D5: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 24H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 31





Figura D6: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 31

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 37



Schlumberger
Created by User on 10/12/11 13:35:53

Figura D7: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 37

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 46




Figura D8: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 46

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 57




Figura D9: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 57

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 83





Figura D10: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 83

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 108H




Schlumberger
Created by User on 13/12/11 15:15:14

Figura D11: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 108H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 120H




Schlumberger
Created by User on 13/12/11 13:17:13

Figura D12: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 120H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 121H



Schlumberger
Created by User on 10/12/11 10:10:54

Figura D13: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 121H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 123H





Figura D14: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 123H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 132H



Schlumberger
Created by User on 15/12/11 13:23:32

Figura D15: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 132H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano

Pozo Fanny 18B 133H




Figura D16: Análisis de sensibilidad del pozo Fanny 18 B 133H

Elaborado por: Holger Javier Carvajal Zambrano.