CONTENIDO

INFORME FINAL DE GEOTÉCNIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA VÍA SAN JOSÉ – LOMA BLANCA, CANTON DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS. Pág.

1. Introducción 2
2. Objetivos 2
3. Metodología de Trabajo utilizada
    3.1 Información utilizada 3
4. actividades a desarrollar conforme al contrato 3
    4.1 Resumen de las actividades ejecutadas 3
    4.2 Análisis y evaluación 4
    4.3 Ubicación 4
5. Geología Regional 5
    5.1 Litología 5
6. Geomorfología 6
7. Sismicidad 7
    7.1 Tectónica 7
    7.2 Actividad sísmica de la región 7
8. Suelos 8
9. Drenaje 8
10. Materiales utilizados para la construcción 8
11. Geotecnia 8

INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN JOSÉ – LOMA BLANCA, CANTON DAULE.

1. Introducción 9
2. Objetivo 9
3. Descripción técnica del proyecto 9
4. Identificación del área de Influencia 9
5. Marco legal
    5.1 Legislación nacional 10
    5.2 Legislación local 12
    5.3 Código de Salud 13
    5.4 Marco Institucional 14
6. Descripción del ambiente
    6.1 Componente Físico 14
        6.1.1 Geología, geomorfología y geotecnia 14
        6.1.2 Hidrografía 16
        6.1.3 Clima 16
        6.1.4 Precipitación 16
        6.1.5 Temperatura 16
        6.1.6 Humedad relativa 17
        6.1.7 Nubosidad 17
        6.1.8 Fisiografía 18
    6.2 Componente Biótico

6.2.1 Vegetación 17
6.2.2 Fauna 17

6.3 Componente socioeconómico

6.3.1 Población en el área de influencia directa 18
6.3.2 PEA por ramas de actividad 18
7. Medidas de Mitigación de la Obra 19
8. Materiales de construcción 23
9. Conclusiones 24
10. Bibliografía 25
10. Anexo (Fotografías de la obra) 27